内部仕上表

階数	部屋名		床		巾木		壁		天井		備考
			下地種別	仕上種別	仕上種別	H	下地種別	仕上種別	下地種別	仕上種別	
1	福祉事業課室	既設	R.C.	既設タイル撤去の上 タイル貼	ソフト	60	R.C. 〃 C.B. LGS.	下地調整の上 EP塗装 廊下壁 モルタル下地 EP塗装 モルタル下地 EP塗装 (ピロティ) 下地調整 張替壁 EP塗装	LGS.	吸音ボックス撤去の上ロックウール吸音板9mm張替	ブラインド、タイ種VPワイヤ補強壁 繊維ボードEP仕上、室名札、天井点検口
		増築	R.C.	モルタル下地 タイル貼	ソフト	60	R.C. LGS.	モルタル下地 EP塗装 PB9mm増張の上PB9mm低反射EP塗装	LGS.	PB9mm増張の上ロックウール吸音板9mm	
	福祉部会議室	既設	R.C.	既設タイル撤去の上 タイル貼			R.C. LGS.	下地調整の上 EP塗装 (ピロティ) 〃	LGS.	吸音ボックス撤去の上ロックウール吸音板9mm張替	カーテン、タイ種VPワイヤ補強壁 繊維ボードEP仕上、天井点検口 アルミ600
		増築	R.C.	モルタル下地 タイル貼	ソフト	60	R.C. C.B. LGS.	モルタル下地 EP塗装 〃 PB9mm増張の上PB9mm低反射EP塗装	LGS.	PB9mm増張の上ロックウール吸音板9mm	
	男子便所室	既設	R.C.	既設タイル撤去の上 タイル貼	ソフト	60	R.C. LGS.	下地調整の上 EP塗装 PB9mm増張の上PB9mm低反射EP塗装	LGS.	吸音ボックス撤去の上ロックウール吸音板9mm張替	ブラインド、天井点検口
	女子便所室	既設	R.C.	左 上	ソフト	60	LGS.	左 上	LGS.	左 上	ブラインド、天井点検口
	福祉事業室	増築	R.C.	モルタル下地 タイル貼	ソフト	60	R.C. LGS. C.B.	廊下壁 モルタル下地 EP塗装 PB9mm増張の上PB9mm低反射EP塗装 モルタル下地 EP塗装	LGS.	PB9mm増張の上ロックウール吸音板9mm	カーテン、タイ種VPワイヤ補強壁 繊維ボードEP仕上、天井点検口
	機械室	増築	R.C.	モルタル下地			R.C. C.B. 鉄骨	モルタル下地 ガラスウール100 ガラスクロス張 ガラスウール100 ガラスクロス張 リブラス下地 モルタル下地 ガラスウール100 ガラスクロス	R.C. 鉄骨スレート	サビ止メ塗装の上 FOP塗装	空調機械室
	議員控室(6)	既設	R.C.	Pタイル撤去の上 発泡VHシート(t)3mm	ソフト	60	R.C. LGS.	下地調整の上 木目クロス PB9mm増張の上PB12mm 木目クロス	LGS.	結露防止材撤去 PB9mm増張の上ロックウール吸音板12mm	カーテン、スライディングウォール、天井点検口
		増築	R.C.	モルタル下地 発泡VHシート(t)3mm	ソフト	60	R.C. LGS.	モルタル下地 木目クロス PB9mm増張の上PB12mm 木目クロス	LGS.	PB9mm増張の上ロックウール吸音板12mm	
	第4応接室	既設	R.C.	Pタイル撤去の上 発泡VHシート(t)3mm	ソフト	60	R.C. LGS.	モルタル下地 木目クロス PB9mm増張の上PB12mm 木目クロス	LGS.	既設仕上材撤去 PB9mm増張のロックウール吸音板12mm	カーテン、スライディングウォール、天井点検口
		増築	R.C.	モルタル下地 発泡V.Hシート(t)3mm	ソフト	60	R.C. LGS.	モルタル下地 木目クロス PB9mm増張 PB12mm 木目クロス	LGS.	PB9mm増張の上ロックウール吸音板12mm	
	第5応接室	既設	R.C.	Pタイル撤去の上 発泡V.Hシート(t)3mm	ソフト	60	R.C. LGS.	モルタル下地 木目クロス PB9mm増張 PB12mm 木目クロス	LGS.	既設仕上材撤去 PB9mm増張の上ロックウール吸音板12mm	カーテン、天井点検口
		増築	R.C.	モルタル下地 発泡V.Hシート(t)3mm	ソフト	60	R.C. LGS.	モルタル下地 木目クロス PB9mm増張 PB12mm 木目クロス	LGS.	PB9mm増張の上ロックウール吸音板12mm	
	議員控室(7)	既設	R.C.	Pタイル撤去の上 発泡V.Hシート(t)3mm	ソフト	60	R.C.,C.B. 〃 LGS.	モルタル下地 木目クロス 下地調整の上 木目クロス PB9mm増張 PB12mm 木目クロス	LGS.	既設仕上材撤去 PB9mm増張の上ロックウール吸音板12mm	カーテン、天井点検口
		増築	R.C.	モルタル下地 発泡V.Hシート(t)3mm	ソフト	60	R.C. LGS.	モルタル下地 木目クロス PB9mm増張 PB12mm 木目クロス	LGS.	PB9mm増張の上ロックウール吸音板12mm	
	廊下、議会事務室	既設	R.C.	Pタイル撤去の上 発泡V.Hシート(t)3mm	ソフト	60	R.C. LGS.	下地調整の上 木目クロス PB9mm増張 PB12mm 木目クロス	LGS.	既設仕上材撤去 PB9mm増張のロックウール12mm	カーテン、天井点検口
		増築	R.C.	モルタル下地 発泡V.Hシート(t)3mm	ソフト	60	R.C. LGS.	モルタル下地 木目クロス PB9mm増張 PB12mm 木目クロス	LGS.	PB9mm増張の上ロックウール吸音板12mm	

外部仕上表

場所	仕上	
	下地種別	仕上
外壁	R.C., C.B.	二丁平タイル(1m45×二丁平タイル 窯焼磁器)
	鉄骨	リブラス下地 二丁平タイル
屋根	鉄骨	※エルプレート下地 塗膜防水 二丁平タイル
バイストヤデッキ	R.C.	既設磁器タイル撤去後、 切ってモルタルとシート防水(t)1mm 磁器100角タイル
屋上		防水既存

※特記なき限り全て撤去

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
<代表設計者> 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	K 07-10	解体工事 07:議会棟 仕上表1	最終版 2024.03.25 見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

(2023年版)

1983年増築改修図

20230220

建具仕上表

階数	部屋名	在		巾木		壁		天井		備考
		下地	仕上	仕上	H	下地	仕上	下地	仕上	
3	第2応接室		紙ミカンペット、H=8%ハ張替							
	議員控室(1)						既設クロス撤去、下地調整のエ、木目クロス		既設仕上材(クロス、ペイント)撤去、PB9mm貼張、ロックウール吸音板9mm	・木製建具木目クロス貼、カーテンBOX FOP塗装、天井点検口フルに600×600、天井LGS補強
	議員控室(2)						仝上		仝上	仝上
	議員控室(3)						仝上		仝上	仝上
	議員控室(4)						仝上		仝上	仝上
	議員控室(5)						仝上		仝上	仝上
	第3応接室						仝上		仝上	仝上
	図書室					LGS.6t 既設	PB9mm+9mm、木目クロス貼 既設クロス撤去下地調整のエ、木目クロス	LGS.	吸音ボード撤去。ロックウール吸音板9mm	カーテンBOX FOP塗装、天井点検口、天井LGS補強
	職員更衣室					仝上	仝上	仝上	仝上	仝上
	廊下					仝上	仝上	仝上	仝上	仝上

※特記なき限り全て撤去

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
<代表設計者> 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	K 07-11	解体工事 07:議会棟 仕上表2 -	最終版 2024.03.25 見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

(2023年版)

1983年増築改修図

20230220



1 階 建具キープラン



2 階 建具キープラン



3 階 建具キープラン

※特記なき限り全て撤去

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
〈代表設計者〉 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	K	解体工事 07:議会棟	最終版 2024. 03. 25
	07-12	建具配置図 –	見積版 2024. 03. 25
		安井建築設計事務所	最終契約版

(2023年版)

1983年増築改修図

20230220

符号	1/AW	2/AW	3/AW	1/AG
形状				
寸法仕上	枠見込100 抱框 電解着色	〃	〃	枠見込100. 電解着色
硝子	F.B 5㎜	〃	〃	—
金物	クレセント、アングルピース	〃	〃	アングルピース
数量	6	7	1	2
備考				

1/SD	1/SG	2/SG	1/SSD	1/W	2/W	2'/W	3/W
						左 右	
枠見込100 扉見込40、ガイドレール SUS304	開閉巾100(40) ホテル鋼板	〃	枠見込100 扉40 SUS304	枠見込100 ホテル鋼板	〃	枠巾 ホテル鋼板	枠見込100
吊金物 JIS K6822 FOP	〃 〃		FW 6㎜	サビ止め JIS K5622 FOP	〃	〃	〃
丁番 本締錠 DC(S) アングルピース	アングルピース		ピボットヒンジ DC 押棒、本締錠 イナズマ錠			ガイドレール304	
1	1	1	1	1	5	5	2



乙種防火戸

1/WD	2/WD	3/WD	4/WD	5/WD	10/SD	10/SS	11/SS	12/SS	B-1	B-2	B-3	1/FW
					1540×2100	1800×2100	4645×3985	4340×3385				
					浴室ドアを枠工事を鋼製建具に変更	電動シャッターを鋼製建具に変更	フラッシュ電動シャッター鋼製建具に変更	〃				
番見込 ガラス	〃	〃	番見込 ガラス	〃						〃	〃	
枠見込 ガラス FOP引き違い	〃	〃	アルミ部材 組フロス塗装 ガラリ化粧線 シロアリ防6W	〃	FOP鋼板	〃	〃	〃	ホテル鋼板 FOP	〃		パネル 表面材 鋼板0.6㎜ ポリシン焼付塗装 見込40㎜ 枠見込60㎜ 裏 打材 イナズマ 石膏積層板 9㎜
丁番、本締錠 DC(S)、アングルピース P当り	〃	丁番 本締錠 DC(S) P当り	丁番、本締錠 DC(S) イナズマ錠 P当り	〃								ドア表面材 パネルに組付け ガラス FL 6㎜ ガラリ アルミ押出形材
1	2	2	3	4	2	1	1	1	6	3	1	本締錠 DC(S) 1

1/SPW	6/WD	1/AD
			
パネル見込 ガラス アルスタリア 普通 表面		番見込 ガラス	枠見込 150 着色陽極酸化被膜
芯材 ロックウール(50㎜) テンパーライト 10㎜ 組フロス		シロアリ防 DSW	テンパーライト 7 熱線吸収 12㎜ 950×2440 、ハゼ マカラースステンレス
附属金物		丁番 本締錠 DC(S) P当り	本締錠、ドアエンジン、着脱スイッチ

ガラス	FLSG	F 型板ガラス	FL フロートガラス	FW 網入型ガラス	PW 網入磨板ガラス	GB 熱線吸収ガラス	GBPW

※特記なき限り全て撤去

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
〈代表設計者〉 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	K	解体工事 07:議会棟	最終版 2024.03.25
	07-13	建具表 -	見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

1983年増築改修図

(2023年版)

20230220



※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
	K	解体工事 07:議会棟	最終版 2024.03.25
〈代表設計者〉 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	07-14	1階平面詳細図1 –	見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

(2023年版)

1983年増築改修図

20230220



※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
〈代表設計者〉 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	K	解体工事 07:議会棟	最終版 2024.03.25
	07-15	1階平面詳細図2 -	見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

(2023年版)

1983年増築改修図

20230220



※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
<代表設計者> 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	K	解体工事 07:議会棟	最終版 2024.03.25
	07-16	1階展開図1 -	見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

(2023年版)

1983年増築改修図

20230220



明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
〈代表設計者〉 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　07:議会棟	最終版　2024.03.25
	07-17	1階展開図2　-	見積版　2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

(2023年版)

1983年増築改修図

20230220











※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
<代表設計者> 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　07:議会棟	最終版　2024.03.25
	07-18	断面詳細図1　-	見積版　2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

1983年増築改修図

(2023年版)

20230220









※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
〈代表設計者〉 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　07:議会棟	最終版　2024. 03. 25
	07-19	断面詳細図2　-	見積版　2024. 03. 25
		安井建築設計事務所	最終契約版

(2023年版)

1983年増築改修図

20230220



3階平面詳細図 1/60



詳細図 1/20



詳細図 1/20

※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
〈代表設計者〉 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	K	解体工事 07:議会棟	最終版 2024.03.25
	07-20	3階平面詳細図・展開図 -	見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

1983年増築改修図

(2023年版)

20230220





※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
〈代表設計者〉 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　07:議会棟	最終版　2024. 03. 25
	07-21	構造　塀基礎伏図・詳細図　-	見積版　2024. 03. 25
		安井建築設計事務所	最終契約版

1983年増築改修図

(2023年版)

20230220



鉄骨梁伏図 1/100



※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
〈代表設計者〉 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	K	解体工事 07:議会棟	最終版 2024.03.25
	07-22	構造 鉄骨架伏図 –	見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

(2023年版)

1983年増築改修図

20230220



A通 軸組図 1/60

※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
〈代表設計者〉 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　07:議会棟	最終版　2024. 03. 25
	07-23	構造　鉄骨軸組図　-	見積版　2024. 03. 25
		安井建築設計事務所	最終契約版

(2023年版)

1983年増築改修図

20230220

3階便所撤去改修平面図 1:100



2階便所撤去改修平面図 1:100



2・3階便所改修詳細図 1:50





※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
<代表設計者> 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	K	解体工事 07:議会棟庁舎議会棟	最終版 2024.03.25
	07-24	便所改修図 1:100	見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

(2023年版)

2007年便所改修図

20230220

アスベスト調査 結果一覧表

■ 対象建築物

施設名	明石市役所　議会棟　１Ｆ
竣工年	1970年
所在地	兵庫県明石市中崎町１丁目５番１号
構造・階数	RC造 4階建
延床面積	3,136㎡

■ 調査

	一次調査（書面調査）	二次調査（現場調査）
調査会社	株式会社 ニチアスセムクリート	株式会社 ニチアスセムクリート
調査責任者	中川英人	中川英人

■ 分析

分析会社	日本環境分析センター株式会社

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査）					二次スクリーニング（現場調査）					分析結果							
		部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
1	機械室	天井	吹付ロックウール	調査資料②での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングA	○	採取	吹付ロックウール	72		分析	なし						
		天井	仕上塗材		あり	竣工年度によりサンプリングB	○	採取	仕上塗材	73		分析	なし						
		壁	グラスウール		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
							-	採取	配管保温材	74	現場にて確認。石綿含有の可能性。採取	分析	なし						
							-	採取	ダクトキャンバス継手	75	現場にて確認。石綿含有の可能性。採取	分析	なし						
	ロビー	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングC	○	採取	岩綿吸音板	76		分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		巾木	木製		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	○		Pタイル										
	ミーティングルーム	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。他フロアで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングD	○	採取	Pタイル	77		分析	なし						
	廊下	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングE	○	採取	Pタイル	78		分析	なし						
	児童福祉課 倉庫	天井	プラスターボード	調査資料②での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングF	×	採取	化粧石こうボード	79		分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	○		Pタイル										
	待機児童対策室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	○		Pタイル										
	こども育成室 放課後児童クラブ担当	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	○		Pタイル										
		床	ビニルシート		あり		○		長尺シート										
	地域共生社会室 共生社会づくり担当	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	○		Pタイル										
	子育て支援室 児童福祉課	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングFの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	○		Pタイル										
	第1面談室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングFの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	○		Pタイル										
	第2面談室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	○		Pタイル										

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査）					二次スクリーニング（現場調査）					調査結果							
		部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
1	自民党真誠会	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングFの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	モルタル		なし		○												
	応接室８	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングFの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	モルタル		なし		○												
	応接室７	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングGの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	モルタル		なし		○												
	議会事務室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングGの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
	公明党	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングFの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
	市議会廊下	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングFの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
	市議会エントランスホール	天井	ひる石吹付	調査資料②での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングG	○	採取	ひる石吹付	80		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ ｸﾛﾛﾄﾞﾗｲﾄ ﾗﾝｽﾞﾗｲﾄ/ｱﾓｻﾗｲﾄ	5.6% 0.3% 1.9%	②	Ⅰ	R3.7.22	
		壁	パネル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	○		Pタイル										
	こども育成室 倉庫	天井	不明	調査資料②での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル										
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル										
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル										
							-		配管保温材		資料No.74と同建材のため採取せず								
							-		ダクト保温材		資料No.74と同建材のため採取せず								
							-		ダクトパッキン		資料No.88と同建材のため採取せず								
	男子便所	天井	プラスターボード	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	女子便所	天井	プラスターボード	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	多目的便所	天井	プラスターボード	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	風除室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	○		Pタイル										
	こども育成室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングFの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Ｆで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	○		Pタイル										

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

Pタイル	t2.0mm
ビニル床タイル	t2.0mm
ビニル巾木	t2.0mm
ケイカル板	t6.0mm
石膏ボード	t6.0mm
石膏ボード	t9.5mm
石膏ボード	t21.5mm
石膏ボード	t28.5mm
ビニル床シート	t2.0mm
仕上塗材	t2.0mm
有孔フレキシブルボード	t6.0mm
岩綿吸音板	t21.5mm
フレキシブルボード	t6.0mm
タイル	t10.0mm
ビニル床シート	t2.5mm

明石市政策局 企画・調整室

明石市役所新庁舎建設工事

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

K　解体工事　07：議会棟
07-25　アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

最終版	2024.03.25	
更新版	2024.03.25	
最終完了版		

（2023年版）

2023020

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

Pタイル	t2.0mm
ビニル床タイル	t2.0mm
ビニル巾木	t2.0mm
ケイカル板	t6.0mm
石膏ボード	t6.0mm
石膏ボード	t9.5mm
石膏ボード	t21.5mm
石膏ボード	t28.5mm
ビニル床シート	t2.0mm
仕上塗材	t2.0mm
有孔フレキシブルボード	t6.0mm
岩綿吸音板	t21.5mm
フレキシブルボード	t6.0mm
タイル	t10.0mm
ビニル床シート	t2.5mm

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	調査結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
1	こども育成室（面談室）	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングFの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	○		Pタイル										
	女子更衣室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングFの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	サンプリングD/Eの代替候補	○		Pタイル										
		床	たたみ		なし	材料から判断	○												

アスベスト調査 結果一覧表

■対象建築物

施設名	明石市役所　議会棟　２F
竣工年	1970年
所在地	兵庫県明石市中崎町１丁目５番１号
構造・階数	RC造 4階建
延床面積	3,136㎡

■調査

	一次調査（書面調査）	二次調査（現場調査）
調査会社	株式会社 ニチアスセムクリート	株式会社 ニチアスセムクリート
調査責任者	中川英人	中川英人

■分析

分析会社	日本環境分析センター株式会社

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	分析結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
2	前室	天井	ケイ酸カルシウム板	調査資料②での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングA	○	採取	ケイ酸カルシウム板	81		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ ｱﾓｻｲﾄ	1.7% 15%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	ソフト巾木		あり	竣工年度によりサンプリングB	○	採取	ビニル巾木	82		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	0.2%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
	資料室	天井	木板	調査資料②での書面調査	なし	材料から判断	×		木質有孔板		材料から判断。石綿なし								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	ソフト巾木		あり	サンプリングBの代替候補	○		ビニル巾木			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングC	○	採取	Pタイル	83		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	3.8%	②	Ⅲ	R3.7.22	
	空調室	天井	吹付ロックウール	調査資料②での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングE	○	採取	吹付ロックウール	85		分析	なし						
		壁	ケイ酸カルシウム板		あり	竣工年度によりサンプリングF	×	採取	有孔フレキシブルボード	86		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ ｱﾓｻｲﾄ	17% 3.5%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木										
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
							○	採取	配管保温材	87	空調室にて確認。石綿含有の可能あり。採取	分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ ｱﾓｻｲﾄ	12% 0.6%	②	Ⅱ	R3.7.22	
							○	採取	配管パッキン	88	空調室にて確認。石綿含有の可能あり。採取	分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	64.0%	②	Ⅲ	R3.7.22	
							○	採取	ダクトキャンバス継手	89	空調室にて確認。石綿含有の可能あり。採取	分析	なし					R3.7.22	
	準備室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングD	○	採取		84		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	2.3%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.82と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	大会議室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	ロビー	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		階段裏	ひる石吹付		あり	図面から１Fと同建材と判断	○				１Fと同建材であることを確認。	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅰ	－	
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	第1委員会室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	第2委員会室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	第3委員会室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	第4委員会室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	廊下（1）	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.82と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	

明石市政策局 企画・調整室

明石市役所新庁舎建設工事

K　07-26

解体工事　07:議会棟
アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

最終版	2024.03.25	
事務版	2024.03.25	
最終完成版		

（2023年版）

2020202D

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	調査結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
2	廊下（2）	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.82と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
	男子便所	天井	ケイ酸カルシウム板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		壁	磁器質タイル		あり	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	女子便所	天井	ケイ酸カルシウム板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	湯沸室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		壁	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
	階段下倉庫	天井	不明	調査資料②での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
	物入	天井	木板	調査資料②での書面調査	なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		なし	材料から判断	×		Pタイル		試料No.83と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
	応接室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングD代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.82と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	階段室（明石かがやきネット前）	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
	階段室（お手洗い前）	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
							-		ひる石吹付		段裏にて確認。1Fと同建材であることを確認	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅰ	－	

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

Pタイル	t2.0mm
ビニル床タイル	t2.0mm
ビニル巾木	t2.0mm
ケイカル板	t6.0mm
石膏ボード	t6.0mm
石膏ボード	t9.5mm
石膏ボード	t21.5mm
石膏ボード	t28.5mm
ビニル床シート	t2.0mm
仕上塗材	t2.0mm
有孔フレキシブルボード	t6.0mm
岩綿吸音板	t21.5mm
フレキシブルボード	t6.0mm
タイル	t10.0mm
ビニル床シート	t2.5mm

アスベスト調査 結果一覧表

■対象建築物

施設名	明石市役所　議会棟　3F
竣工年	1970年
所在地	兵庫県明石市中崎町１丁目５番１号
構造・階数	RC造 4階建
延床面積	3,136㎡

■調査

	一次調査（書面調査）	二次調査（現場調査）
調査会社	株式会社 ニチアスセムクリート	株式会社 ニチアスセムクリート
調査責任者	中川英人	中川英人

■分析

分析会社	日本環境分析センター株式会社

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	分析結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
3	廊下１	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	線工年度によりサンプリングA	○	採取	岩綿吸音板	90		分析	なし						
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	図書室	天井	プラスターボード	調査資料②での書面調査	あり	線工年度によりサンプリングB	×		岩綿吸音板		試料No.90と同素材と判断								
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングB/D/Eの代替候補	○		石こうボード										
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	ソフト巾木		あり	線工年度によりサンプリングC	○		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	×	採取	Pタイル	91		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	3.3%	②	Ⅲ	R3.7.22	
	便所前室	天井	プラスターボード	調査資料②での書面調査	あり	線工年度によりサンプリングD	×	採取	化粧石こうボード	92		分析	なし						
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		フロアカーペット										
	便所前室前 倉庫	天井	プラスターボード	調査資料②での書面調査	あり	線工年度によりサンプリングE	○	採取	石こうボード	93		分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		あり	線工年度によりサンプリングF	×		フロアカーペット										
	男子便所（２）	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		床	ビニルシート		あり	線工年度によりサンプリングF	○	採取	長尺シート	94		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	5.0%	②	Ⅲ	R3.7.22	
	湯沸室２	天井	ケイ酸カルシウム板	調査資料②での書面調査	あり	線工年度によりサンプリングG	○	採取	ケイ酸カルシウム板	95		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ ｱﾓﾙﾌｧｽ	3.0% 40%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/木製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。2Fで採取								
		床	ビニルシート		あり	サンプリングFの代替候補	×		フロアカーペット		材料から判断。石綿なし	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
	議会局	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取								
		床	タイル		あり	線工年度によりサンプリングH	○	採取	Pタイル	96		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	5.3%	②	Ⅲ	R3.7.22	
	応接室４	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット										
	明石かがやきネット	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングB/D/Eの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット										
	応接室３	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングB/D/Eの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット										
	ロビー	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		フロアカーペット										
	応接室２	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット										

明石市政策局 企画・調整室

明石市役所新庁舎建設工事

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

K　解体工事　07：議会棟
07-27　アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

最終版	2024.03.25
事前版	2024.03.25
最終契約版	

（2023年版）

2020202D

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

Pタイル	t2.0mm
ビニル床タイル	t2.0mm
ビニル巾木	t2.0mm
ケイカル板	t6.0mm
石膏ボード	t6.0mm
石膏ボード	t9.5mm
石膏ボード	t21.5mm
石膏ボード	t28.5mm
ビニル床シート	t2.0mm
仕上塗材	t2.0mm
有孔フレキシブルボード	t6.0mm
岩綿吸音板	t21.5mm
フレキシブルボード	t6.0mm
タイル	t10.0mm
ビニル床シート	t2.5mm

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	調査結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
3	フォーラム明石・未来明石	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングB/D/Eの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット										
	日本共産党	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングB/D/Eの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット										
	維新の会	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングB/D/Eの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット										
	応接室１	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		フロアカーペット										
	議長室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		フロアカーペット										
	前室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		フロアカーペット										
	副議長室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット										
	議会局長室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	不明	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット										
	湯沸室（１）	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	石綿セメント板		あり	材料から判断	×		フレキシブルボード		試料No.86と同素材であることを確認。	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	タイル		あり	サンプリングHの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
	女子便所（２）	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		床	ビニルシート		あり	サンプリングFの代替候補	○		長尺シート			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
	女子更衣室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングB/D/Eの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット										
	スマイル会	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングB/D/Eの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット										
	男子便所（１）	天井	ケイ酸カルシウム板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングGの代替候補	×		岩綿吸音板		試料No.90と同素材と判断								
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングHの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
	女子便所（１）	天井	ケイ酸カルシウム板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングGの代替候補	○												
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングHの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	調査結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
3	第6応接室 兼 傍聴者ロビー	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット										
	階段下倉庫（２）	天井	不明	調査資料②での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
	男子更衣室	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングB/D/Eの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット										
	応接室５	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングB/D/Eの代替候補	×		木板		材料から判断。石綿なし								
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット										
	階段下倉庫	天井	不明	調査資料②での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		天井	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		鋼製天井		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木板		材料から判断。石綿なし								
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		タイルカーペット		材料から判断。石綿なし								
	廊下２	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		フロアカーペット										
	議場前廊下	天井	岩綿吸音板	調査資料②での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		フロアカーペット										
	議場	天井	ひる石吹付	調査資料②での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングI	○				１Fと同建材であるため採取せず。	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅰ	－	
		天井	プラスターボード		あり	サンプリングB/D/Eの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	仕上塗材		あり	竣工年度によりサンプリングJ	○				１Fと同建材であるため採取せず。								
		壁	鋼製壁		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		フロアカーペット										
	物入	天井	不明	調査資料②での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		岩綿吸音板		試料No.90と同素材と判断								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		仕上塗材		１Fと同建材であるため採取せず。								
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		フロアカーペット		材料から判断。石綿なし								
	PS	天井	不明	調査資料②での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		コンクリートブロック		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								

明石市政策局 企画・調整室

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

明石市役所新庁舎建設工事

K　解体工事　07：議会棟
07-28　アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

最終版	2024.03.25	
更新版	2024.03.25	
最終完成版		

2020020

（2023年版）

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

Pタイル	t2.0mm
ビニル床タイル	t2.0mm
ビニル巾木	t2.0mm
ケイカル板	t6.0mm
石膏ボード	t6.0mm
石膏ボード	t9.5mm
石膏ボード	t21.5mm
石膏ボード	t28.5mm
ビニル床シート	t2.0mm
仕上塗材	t2.0mm
有孔フレキシブルボード	t6.0mm
岩綿吸音板	t21.5mm
フレキシブルボード	t6.0mm
タイル	t10.0mm
ビニル床シート	t2.5mm

アスベスト調査 結果一覧表

■対象建築物

施設名	明石市役所　議会棟　4F
竣工年	1970年
所在地	兵庫県明石市中崎町１丁目５番１号
構造・階数	RC造 4階建
延床面積	3,136㎡

■調査

	一次調査（書面調査）	二次調査（現場調査）
調査会社	株式会社 ニチアスセムクリート	株式会社 ニチアスセムクリート
調査責任者	中川英人	中川英人

■分析

分析会社	日本環境分析センター株式会社

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査）					二次スクリーニング（現場調査）					分析結果							
		部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
4	EV機械室	天井	仕上塗材	調査資料②での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングA	○	採取	仕上塗材	97		分析	なし						
		壁	仕上塗材		あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
	空調室	天井	仕上塗材	調査資料②での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングB	○	採取	仕上塗材	98		分析	なし						
		壁	仕上塗材		あり	サンプリングAの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
							-	採取	配管保温材	99	空調室にて確認。石綿含有の可能あり。採取	分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ ｱﾓｻｲﾄ	16% 1.3%	②	Ⅱ	R3.7.22	
							-	採取	配管パッキン	100	空調室にて確認。石綿含有の可能あり。採取	分析	なし						
							-	採取	ダクトキャンバス継手	101	空調室にて確認。石綿含有の可能あり。採取	分析	なし						
	記者室	天井	ひる石吹付	調査資料②での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングC	○	採取	ひる石吹付	102		分析	なし						
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	傍聴席	天井	ひる石吹付	調査資料②での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングD	○	採取	ひる石吹付	103		分析	なし						
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	仕上塗材		あり	竣工年度によりサンプリングE	○	採取	仕上塗材	104		分析	なし						
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	放送室	天井	木板	調査資料②での書面調査	なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	倉庫	天井	不明	調査資料②での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		ALC下地		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								

明石市政策局 企画・調整室

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

明石市役所新庁舎建設工事

K　解体工事　07：議会棟
07-29　アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

最終版	2024.03.25
事務版	2024.03.25
最終完結版	

（2023年版）

2023020

石綿含有分析結果一覧

No.	場所 建屋名	場所 フロア	場所 場所	サンプリング建材	部位	分析結果 含有の有無	分析結果 含有率	ファイルNO.	アスベストレベル	試料採取日	備考
1	西庁舎	1F	玄関	仕上塗材	段裏	無		⑤		R3.7.22	
2			税務会議室	長尺シート	床	無					
3～5			ロビー	仕上塗材	壁	無					
6			通路	岩綿吸音板	天井	無					
7				ビニル巾木	巾木	無					
8			倉庫	石こうボード	壁	無					
9				長尺シート	床	無					
10			書庫	仕上塗材	壁	無					
11			**機械室**	**配管保温材**	**エルボ部**	**含有あり**	**6.7%**		**Ⅱ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
12				配管パッキン	配管	無					
13				**ダクトキャンバス継手**	**ダクト**	**含有あり**	**30%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
14			EV機械室	ケイカル板	天井	無					
15		2F	ロビー	石こうボード	壁	無				R3.7.22	
16			**風除室**	ビニル巾木	巾木	無					
17				**長尺シート**	**床**	**含有あり**	**0.18%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
18			223会議室	岩綿吸音室	天井	無					
19			湯沸室	ケイカル板	天井	無					
20～21			**書庫**	仕上塗材	壁	無					
22				**Pタイル**	**床**	**含有あり**	**1.1%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
23～25			**通路１**	仕上塗材	壁	無					
26				**長尺シート**	**床**	**含有あり**	**0.11%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**

No.	場所 建屋名	場所 フロア	場所 場所	サンプリング建材	部位	分析結果 含有の有無	分析結果 含有率	ファイルNO.	アスベストレベル	試料採取日	備考
27	西庁舎	3F	湯沸室	ケイカル板	天井	無		⑤		R3.7.22	
28			通路	岩綿吸音板	天井	無					
29				石こうボード	壁	無					
30				ビニル巾木	巾木	無					
31			**男子更衣室**	**長尺シート**	**床**	**含有あり**	**0.19%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
32			エントランスホール	リブ付岩綿吸音板	天井	無					
33		4F	福祉施設安全課	岩綿吸音板	天井	無				R3.7.22	
34				ビニル巾木	巾木	無					
35			**監査事務局 会議室**	石こうボード	壁	無					
36				**長尺シート**	**床**	**含有あり**	**0.67%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
37			エントランスホール	リブ付岩綿吸音板	天井	無					
38		-	階段室	ビニル巾木	巾木	無				R3.7.22	
39				長尺シート	床	無					
40		外壁	**建屋外壁**	**仕上塗材**	**外壁**	**含有あり**	**1.1%**		**Ⅲ**	R3.7.22	**1層目：ｸﾘｿﾀｲﾙ**
41						**含有あり**	**0.12%**				**2層目：ｸﾘｿﾀｲﾙ**



1階　平面図　1:100

範囲内は本図面による

・EV塔屋、渡り廊下については08-71、08-89による

凡例

	RC		アルミパーティション（ガラス護窓付）			特記なき限り全て解体
	CBt100					
	LGS下地壁					
W	木軸下地壁					
	アルミパーティション					

明石市政策局 企画・調整室

明石市役所新庁舎建設工事

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

K	解体工事　08:西庁舎	最終版	2024.03.25
08-01	１階平面図　1:100	見積版	2024.03.25
	安井建築設計事務所	最終契約版	

（2023年版）

20230220



2階　平面図　1:100

凡例

	RC		アルミパーティション（ガラス腰窓付）			特記なき限り全て解体	
	CBt100						
	LGS下地壁						
W	木軸下地壁						
	アルミパーティション						

明石市政策局 企画・調整室

<代表設計者>
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

明石市役所新庁舎建設工事

K	解体工事　08:西庁舎	最終版	2024.03.25
08-02	2階平面図　1:100	見積版	2024.03.25
	安井建築設計事務所	最終契約版	

（2023年版）

20230220

3階　平面図　1:100

凡例

RC		アルミパーティション（ガラス腰窓付）				特記なき限り全て解体
CBt100						
LGS下地壁						
W 木軸下地壁						
アルミパーティション						

明石市政策局 企画・調整室

<代表設計者>
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

明石市役所新庁舎建設工事

K	解体工事　08:西庁舎	最終版	2024.03.25
08-03	3階平面図　1:100	見積版	2024.03.25
	安井建築設計事務所	最終契約版	

(2023年版)

20230220

4階　平面図　1:100

凡例

RC		アルミパーティション（ガラス腰窓付）				特記なき限り全て解体
CBt100						
LGS下地壁						
W 木軸下地壁						
アルミパーティション						

明石市政策局 企画・調整室

<代表設計者>
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

明石市役所新庁舎建設工事

K	解体工事　08:西庁舎	最終版	2024.03.25
08-04	4階平面図　1:100	見積版	2024.03.25
	安井建築設計事務所	最終契約版	

（2023年版）

20230220



南側立面図　1/100



北側立面図　1/100

※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
<代表設計者> 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　08:西庁舎	最終版　2024. 03. 25
	08-05	立面図 1　1:100	見積版　2024. 03. 25
		安井建築設計事務所	最終契約版

(2023年版)

20230220



東側立面図　1/100



西側立面図　1/100

※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
〈代表設計者〉 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　08：西庁舎	最終版　2024.03.25
	08-06	立面図２　1：100	見積版　2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

（2023年版）

20230220



南北断面図　1/100



東西断面図　1/100

※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
〈代表設計者〉 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　08:西庁舎	最終版　2024.03.25
	08-07	断面図　1:100	見積版　2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

（2023年版）

20230220

外部仕上表

建物名	腰	壁	庇裏	屋根	建具	備考
庁舎	47角ヨーヘンモザイク	47角ヨーヘンモザイク	スチライト吹付	アスファルト防水尻(露出)	アルミ製建具 一部鋼製建具	ルックトレイン 平插 100φ

内部仕上表

階	室名	床	巾木	壁	天井	梁型	備考
1階	玄関	60角磁器タイル	――	47角ヨーヘンモザイクタイル	アルミスパンドレル 引違窓 ⑦12		泥落し マット(埋め込み)
	ホール	プラスチックタイル	プラスチックタイル	モルタル塗 ラフトンクリヤ仕上	PB下地 クロス貼		
	受付	〃 上	〃 上	〃 上	〃 上		受付カウンター
	待合ロビー	〃 上	(巾)モルタル 〃 上 AP	モルタル塗〃 AEP	〃 上		既製カウンター
	事務室	〃 上	プラスチックタイル	〃 上	PPB一部PB, EP		
	湯沸室	モザイクタイル 24角	〃 上	〃 上 ベニヤ @5.5 OP	アスベストラックス @6 EP		KJ-3A型流し 吊戸棚 木切棚
	分析室	〃 上	〃 上	〃 上	〃 上		
	踏込	プラスチックタイル	木製H=100 OP	ベニヤ@5.5下地 JP	〃 上		
	小使室	畳 縁甲板(化粧合板)	――	モルタル塗〃 ベニヤ@5.5下地 JP	杉柾ベニヤ目透張 〃		
	押入	ベニヤ@5.5		ベニヤ @4	ベニヤ @4		中棚付
	断熱塗	畳 敷き	――	モルタル塗〃 ベニヤ@5.5下地 JP	杉柾ベニヤ目透張		
	押入	ベニヤ@5.5		ベニヤ @4	ベニヤ @4		中棚付
	機械室	モルタル塗〃	モルタル塗〃 H=100	モルタル塗〃 H=2400位	コンクリート打のまま 白セメント吹付	仕上なし	アントッロボックス 400W
	面接室	プラスチックタイル	プラスチックタイル	モルタル塗〃 AEP	PPB EP		
	耐火書庫	モルタル上本用塗料	モルタル塗〃 H=100	モルタル塗〃 H=2400位	コンクリート打のまま 白セメント吹付	仕上なし	鋼製棚
	用紙庫	〃 上	〃 上	〃 上	〃 上	仕上なし	
	男子更衣室	畳 敷き	――	モルタル塗〃 ベニヤ@5.5下地 JP	杉柾ベニヤ目透張		
	押入	ベニヤ@5.5		ベニヤ @4	ベニヤ@4		中棚付
	踏込	プラスチックタイル	木製H=100 OP	モルタル塗〃 ベニヤ@5.5下地 JP	アスベストラックス @6 EP		
	通路	〃 上	プラスチックタイル	モルタル塗〃 AEP	〃 上		
	食堂	〃 上	〃 上	〃 上	PB下地 クロス貼 PB		
	会議室	〃 上	〃 上	モルタル塗〃 ベニヤ@5.5 AEP OP	PB下地 スチライト吹付		黒板 1800×1200
	洗面所	モザイクタイル 24角	75角タイル	75角タイル	アスベストラックス @6 EP		
	便所(男女)	〃 上	〃 上	〃 上	〃 上		便所ハンドテラゾー @40 アスファルト防水
	階段室	プラスチックタイル	プラスチックタイル	モルタル塗〃 ラフトンクリヤー	――		手スリ ピット 我ラ スチライト吹付

階	室名	床	巾木	壁	天井	梁型	備考
2階	事務室	プラスチックタイル	プラスチックタイル	モルタル塗〃 AEP	PPB一部PB EP		
	研修室	〃 上	〃 上	〃 上	PB下地 クロス貼		既製カウンター
	事務機械室	〃 上	〃 上	〃 上	〃 上		
	湯沸室	モザイクタイル 24角	〃 上	ベニヤ @5.5 上 OP	アスベストラックス @6 EP		KJ-3A型流し 吊戸棚 木切棚
	女子更衣室	畳 敷き	――	モルタル塗〃 ベニヤ@5.5下地 JP	杉柾ベニヤ目透張		
	踏込	プラスチックタイル	プラスチックタイル	ベニヤ@5.5下地 JP	アスベストラックス @6 EP		
	押入	ベニヤ@5.5	ベニヤ @4	ベニヤ @ 4	ベニヤ@4		中棚付
	休憩室	プラスチックタイル	プラスチックタイル	モルタル塗〃 ベニヤ@5.5 AEP OP	PPB EP		
	電話交換室	縁甲板(化粧合板)	木製H=100 OP	〃 上	〃 上		配線用ピット
	署長室	プラスチックタイル	木製(竿木)H=100 OS.C	化粧ばり合板貼 (φ6)	岩綿吸音板		
	湯沸室	モザイクタイル 24角	プラスチックタイル	モルタル塗〃 AEP	アスベストラックス EP @6		KJ-3A型流し 吊戸棚 木切棚
	小会議室	プラスチックタイル	〃 上	〃 上	PB下地 スチライト吹付		
	耐火書庫	モルタル上本用塗料	モルタル塗〃 H=100	モルタル塗〃 H=2400位	コンクリート打のまま 白セメント吹付	仕上なし	鋼製棚
	洗面所	モザイクタイル 24角	75角タイル	75角タイル	アスベストラックス @6 EP		
	便所(男女)	〃 上	〃 上	〃 上	〃 上		便所ハンドテラゾー @40 アスファルト防水
	階段室	プラスチックタイル	プラスチックタイル	モルタル塗〃 ラフトンクリヤー	PB下地 クロス貼		手スリ ピット

・プラスチック巾木は H=100 とする
・化粧貼り合板 (ラワンシーダル) は同等品とする。
・会議室黒板は 1800×1200 枠アルミ、脚は木製とする。
・耐火書庫は鋼製棚にはアルミ製ルーバー付とする。
・縁甲板(化粧合板)はナミコナルえんこ。
※は同等品とする。
・天井クロス貼りはパイテックス P-1177 と同等とする
・平設置口(600×600)ニコハイ(ステンレス製)同等品とする
・天井設置口(954×454)パイル-4(アルミ製)〃

※特記なき限り全て撤去

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
<代表設計者> 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	K	解体工事 08:西庁舎	最終版 2024.03.25
	08-08	仕上表 -	見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

(2023年版)

20230220



2階平面図

1階平面図

※特記なき限り全て撤去

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
〈代表設計者〉 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	K	解体工事 08:西庁舎	最終版 2024.03.25
	08-09	平面図・建具配置図 –	見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

(2023年版)

20230220



北 立面図



西 立面図



南 立面図



東 立面図

※特記なき限り全て撤去

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
〈代表設計者〉 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　08:西庁舎	最終版　2024. 03. 25
	08-10	立面図　－	見積版　2024. 03. 25
		安井建築設計事務所	最終契約版

（2023年版）

20230220