

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
1	19修2085	210406	02小学校給食	102.藤江小学校	01修繕業務	21給食	給食用・小荷物専用昇降機 巻上機・ワイヤロープ・電装品が経年劣化している	小荷物専用昇降機 300kg4T、巻上機、メインワイヤーロープ、インバータ制御ユニット(制御盤・操作盤・スイッチ等)	姫路ナブコ株式会社	1,375,000
2	20修0398	210422	03中学校	120.朝霧中学校	01修繕業務	16消防関連	消火栓用埋設配管 埋設配管から漏水している		有限会社三和設備	544,500
3	20修1013	210330	09幼稚園	065.明石幼稚園	01修繕業務	23その他	正門すぐの園内スロープ部 ブロックに割れ、スロープの部分モルタル剥がれ		有限会社明伸堀田建設	447,700
4	20修1250	210406	03中学校	125.大久保中学校	01修繕業務	08外壁	1号棟3階・3-5前廊下 廊下の壁から雨水がしたり落ちてきている		株式会社岩本工務店	227,700
5	20修1494	210402	03中学校	130.魚住東中学校	01修繕業務	07放送関連	校内放送・チャイムが時々鳴らなくなる(MD)	パナソニック プログラムタイマー (TD-9102N)、パナソニック ラック取付金具(TD91003727N)	電化ショップしなのや	306,350
6	20修1520	210415	02小学校給食	099.鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食室・食器食缶洗浄機 たまに、食器食缶洗浄機から錆びが出てくる	洗浄機(DWTHN2-8G-NR)	エアーテクニカサービス株式会社	38,500
7	20修1575	210406	01小学校	095.中崎小学校	01修繕業務	02内壁	給食室・調理室と下処理室の間のドア枠 木製のドア枠からアリ入ってくる		有限会社にしけん開発企画	203,500
8	20修1602	210114	01小学校	117.二見北小学校	01修繕業務	16消防関連	防火設備・防火扉 煙感知器不良、制御盤予備電池不良	防火扉(光電式スポット型感知器3種、制御盤予備電池)	ハリマ防災株式会社	90,420
9	20修1603	210208	03中学校	120.朝霧中学校	01修繕業務	16消防関連	防火設備・防火扉 自動閉鎖装置不良、煙感知器不良、ヒンジ調整	防火扉(自動閉鎖装置、光電式スポット型感知器3種)	ハリマ防災株式会社	101,530
10	20修1606	210310	03中学校	123.野々池中学校	01修繕業務	16消防関連	防火設備・防火扉 自動閉鎖装置不良、煙感知器不良、順位調整器不良	防火扉(自動閉鎖装置、光電式スポット型感知器3種、順位調整器)	ハリマ防災株式会社	142,560
11	20修1607	210222	03中学校	124.望海中学校	01修繕業務	16消防関連	防火設備・防火扉 自動閉鎖装置不良、順位調整器不良	防火扉(自動閉鎖装置、自動閉鎖装置(スレノイド式)、順位調整器)	ハリマ防災株式会社	220,110
12	20修1608	210319	03中学校	125.大久保中学校	01修繕業務	16消防関連	防火設備・防火扉 自動閉鎖装置不良、煙感知器不良、防火扉取手不良、鍵はずし	防火扉(自動閉鎖装置・光電式スポット型感知器3種・取っ手交換、鍵取り外し)	ハリマ防災株式会社	625,130
13	20修1609	210108	03中学校	127.高丘中学校	01修繕業務	16消防関連	防火設備・防火扉 自動閉鎖装置不良、煙感知器不良、防火扉取手破損	防火扉(自動閉鎖装置、光電式スポット型感知器3種)	ハリマ防災株式会社	134,970
14	20修1610	210115	01小学校	128.江井島中学校	01修繕業務	16消防関連	防火設備・防火扉 煙感知器不良	防火扉(光電式スポット型感知器3種)	ハリマ防災株式会社	190,740
15	20修1611	210310	03中学校	129.魚住中学校	01修繕業務	16消防関連	防火設備・防火扉 制御盤予備電池不良、煙感知器不良、順位調整器不良、制御盤本体破損	防火扉(制御盤予備電池、光電式スポット型感知器3種、順位調整器、制御盤)	ハリマ防災株式会社	187,440
16	20修1612	210323	03中学校	130.魚住東中学校	01修繕業務	16消防関連	防火設備・防火扉 自動閉鎖装置不良	防火扉(自動閉鎖装置)	ハリマ防災株式会社	353,100
17	20修1653	210414	02小学校給食	098.林小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜前 回転釜バーナーの火炎ガード(2箇所)	回転釜(GHS-28)	エアーテクニカサービス株式会社	65,120
18	20修1714	210401	02小学校給食	094.人丸小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・床の塗装が広範囲にわたって剥がれました		株式会社にしけん	165,000
19	20修1744	210406	09幼稚園	075.藤江幼稚園	01修繕業務	12外構	南門・スライド式の南門の動きが悪い		株式会社信和建設	88,000
20	20修1766	210401	02小学校給食	114.錦が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・床 下処理室と調理室の床の塗装が割れている		株式会社にしけん	165,000
21	20修1797	210406	09幼稚園	065.明石幼稚園	01修繕業務	03床	園舎2階・預かり保育室 保育室のテラス側床面が少し浮いています(1枚)		株式会社ケンソウ	423,500
22	20修1816	210419	09幼稚園	083.谷八木幼稚園	01修繕業務	12外構	園敷地・北西側フェンス フェンス支柱の老朽化、腐食痩せ	JFEネットフェンス(V5型 H=1000 ライトグリーン 金網網目 φ3.2×56mm 目 10m)	株式会社信和建設	280,500
23	20修1817	210401	09幼稚園	087.錦が丘幼稚園	01修繕業務	03床	園舎1階・うさぎ組 床面に割れがあります(タイルの割れ)		株式会社にしけん	77,000
24	20修1818	210401	09幼稚園	087.錦が丘幼稚園	01修繕業務	02内壁	園舎2階・預かり保育室 壁紙の剥がれ、床面タイル割れ		株式会社にしけん	85,800
25	20修1859	210430	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	22備品	園児運動補助具・巧技台(4月以降) 巧技台の一番上の部分の老朽化(9台)	オオニシ体育製品	吉田体機工業株式会社	257,400
26	20修1861	210410	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	06電気関連	園舎1階・0、1歳児室の照明 照明が大変暗い状況です	富士LED照明器具 W150 (XLX460AENTLE9 6900lm、XLX440AENTLE9 4000lm)	有限会社中村電設興業	286,000
27	20修1872	210402	01小学校	105.大久保小学校	01修繕業務	09屋上防水	本館4階西階段・感知器 昨晚に火災報知器が誤動作しました		有限会社タケダ防水技研	564,300
28	20修1880	210427	01小学校	102.藤江小学校	01修繕業務	22備品	体育館・跳び箱(2台・4月) 跳び箱が老朽化しているため取替(80cm・8段・無規格品)	跳び箱 小型8段(文科教規格サイズ 高さ1m 奥行80cm 全段コーナークゴム付き)	吉田体機工業株式会社	167,200
29	20修1886	210409	01小学校	109.山手小学校	01修繕業務	23その他	道路側フェンス・防砂ネット(4月実施) 防砂ネットに破れが多数あります		内製化	296,120
30	20修1900	210401	09幼稚園	081.高丘西幼稚園	01修繕業務	01天井	2階廊下・天井 雨漏りにより天井材の傷みが進行している		内製化	5,500
31	20修1904	210401	03中学校	129.魚住中学校	01修繕業務	15プール関連	プール・ろ過機用ポンプ(4月実施) ポンプ・モーターの老朽化(緊急分)	エバラ製ポンプ(100×80FS4G65.5 全閉モーター)	誠水エンタープライズ有限会社	506,000
32	20修1911	210506	01小学校	093.朝霧小学校	01修繕業務	23その他	特支対応・校舎1階・なかよし2組の教室を半分に間仕切り		株式会社にしけん	495,000
33	20修1912	210402	01小学校	102.藤江小学校	01修繕業務	03床	特支対応・中学校舎1階・PTA室 特別支援学級への改修(床Pタイル)	マチコV MV51 303×303	有限会社樹井建築事務所	469,260
34	20修1914	210406	01小学校	094.人丸小学校	01修繕業務	23その他	特支対応・北校舎1階・2年5組 軽量量の設置(3枚)	薄量(990×1980 ヘリ有、700×1400 ヘリ有)	株式会社にしけん	110,000
35	20修1917	210330	01小学校	109.山手小学校	01修繕業務	23その他	普教へ改修・北校舎4階・PTA室 床面Pタイルの全面貼替		有限会社明伸堀田建設	496,100
36	20修1918	210330	01小学校	109.山手小学校	01修繕業務	03床	普教へ改修・北校舎3階・第2音楽室 床面タイルカーベツをPタイルに貼替		有限会社明伸堀田建設	487,300
37	20修1920	210402	03中学校	123.野々池中学校	01修繕業務	04建具	特支対応・南校舎1階・会議室 前側扉の取替(マスター対応)	鋼製学校間仕切(SPS DW930×DH1879)	三和システムウール株式会社	168,850
38	20修1932	210409	02小学校給食	114.錦が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・洗浄機 洗浄機に供給する湯の温度が上がらない	洗浄機(DWTHN2-8G-NR)	エアーテクニカサービス株式会社	49,500
39	20修1941	210405	01小学校	107.高丘東小学校	01修繕業務	17給水関連	水道使用量・消火配管からの漏水(20修1692関連) 漏水箇所、系統の調査修繕(春休み実施)		株式会社川島設備	286,000
40	20修1944	210401	02小学校給食	091.明石小学校	01修繕業務	21給食	給食室・2段ワゴンを1台追加配備してください	2段ワゴン(975×600×738)	エアーテクニカサービス株式会社	82,500
41	20修1945	210401	02小学校給食	094.人丸小学校	01修繕業務	21給食	給食室・2段ワゴンを1台追加配備してください	2段ワゴン(975×600×738)	エアーテクニカサービス株式会社	82,500
42	20修1946	210401	02小学校給食	100.和坂小学校	01修繕業務	21給食	給食室・2段ワゴンを1台追加配備してください	2段ワゴン(975×600×738)	エアーテクニカサービス株式会社	82,500
43	20修1947	210401	02小学校給食	102.藤江小学校	01修繕業務	21給食	給食室・2段ワゴンを2台追加配備してください	2段ワゴン(975×600×738)	エアーテクニカサービス株式会社	82,500
44	20修1948	210401	02小学校給食	110.谷八木小学校	01修繕業務	21給食	給食室・2段ワゴンを2台追加配備してください	2段ワゴン(975×600×738)	エアーテクニカサービス株式会社	165,000
45	20修1949	210401	02小学校給食	114.錦が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・2段ワゴンを1台追加配備してください	2段ワゴン(975×600×738)	エアーテクニカサービス株式会社	82,500
46	20修1950	210401	02小学校給食	103.花園小学校	01修繕業務	21給食	給食室・3段ワゴンを1台追加配備してください	3段ワゴン(900×400×970)	エアーテクニカサービス株式会社	71,500

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
47	20修1951	210401	02小学校給食	109.山手小学校	01修繕業務	21給食	給食室・3段ワゴンを2台追加配備してください	3段ワゴン (900×400×970)	エアーテクニカサービス株式会社	143,000
48	20修1970	210401	02小学校給食	105.大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーのベルトの予備を支給してもらいたい		内製化	2,750
49	20修1975	210410	10保育所	052.松が丘保育所	01修繕業務	23その他	保育室・ガストروب 保育室に設置されているガストروب(3台)を撤去してもらいたい		株式会社にしけん	253,000
50	20修1979	210506	01小学校	111.江井島小学校	01修繕業務	11渡り廊下	渡り廊下・1階 西館と北館を繋ぐ1階渡り廊下で雨漏りが激しい		株式会社にしけん	49,500
51	20修1983	210406	03中学校	129.魚住中学校	01修繕業務	23その他	特支対応・南館1階・多目的室 特別支援学級への改修(なすみ2組を参考)		株式会社にしけん	1,210,000
52	20修1987	210406	01小学校	101.沢池小学校	01修繕業務	23その他	特支対応・プレハブ校舎1階・算数教室、1年4組(2教室) 特別支援学級への改修		株式会社にしけん	1,045,000
53	20修1988	210331	03中学校	126.大久保北中学校	01修繕業務	23その他	35人学級対応・南校舎2階・学習室①教員室 間仕切り(LGS)の撤去		株式会社にしけん	330,000
54	20修1998	210408	02小学校給食	110.谷八木小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・ドライシンク 2槽シンク(2台)、3槽シンク(1台)、洗浄シンク(1台)※入れ替えるはドライ化後	二層シンク(1800×750×800 ドライ仕様)、三槽シンク(2700×750×800 ドライ仕様)、ガストロシンク(780×750×800 ドライ仕様)、プレリンスシキアルミ棒曲面ローローグリーン黒板(W5000×H1200×t30 アルミ棒付、上部ノータッチハンガー付)	エアーテクニカサービス株式会社	1,265,000
55	20修2002	210331	03中学校	124.望海中学校	01修繕業務	22備品	35人学級対応・南館2階・学習室1 黒板の取付(ホワイトボード撤去)		株式会社アルト	299,200
56	20修2004	210405	03中学校	125.大久保中学校	01修繕業務	23その他	特支対応・2号館1階・作法室 畳の部屋の半分を特別支援学級対応に改修	パナソニック(XLX469DEN)	有限会社樹井建築事務所	520,568
57	20修2034	210427	03中学校	122.衣川中学校	01修繕業務	15プール関連	プールろ過器・ろ材等(4月以降) ろ材の取替、内外部の塗装		誠水エンタープライズ有限公司	803,000
58	20修2035	210401	03中学校	123.野々池中学校	01修繕業務	15プール関連	プールろ過器・循環ポンプ逆止弁(4月以降) 逆止弁の閉止不良(1台)	チェッキ弁(エバラ製 125A ナイロンコーティング)	誠水エンタープライズ有限公司	121,000
59	20修2036	210401	03中学校	126.大久保北中学校	01修繕業務	15プール関連	プールろ過器・逆洗排水弁(4月以降) 操作不良になっています(1台)	逆洗排水弁(100A ギヤー式バタ弁)	誠水エンタープライズ有限公司	41,800
60	20修2039	210430	01小学校	095.中崎小学校	01修繕業務	15プール関連	プールろ過器・循環ポンプ、集毛器(4月以降) 循環ポンプ(モーター含む)1台、集毛器1基の老朽化	エバラ製ポンプ(100×80FS4H67.5 屋内全閉モーター)、PVC製集毛器(10K100A片フランジ SUSバスケッ・アクリル製蓋含)	誠水エンタープライズ有限公司	781,000
61	20修2040	210401	01小学校	102.藤江小学校	01修繕業務	15プール関連	プールろ過器・循環ポンプ(4月以降) 循環ポンプのポンプの不具合(1台)	エバラ製ポンプ(100×80FS4H67.5 モーターなし)	誠水エンタープライズ有限公司	440,000
62	20修2041	210428	01小学校	104.貴崎小学校	01修繕業務	15プール関連	プールろ過器・ろ過砂、集毛器(4月以降) ろ過砂の劣化、集毛器の老朽化	PVC製集毛器(10K100A片フランジ SUSバスケッ・アクリル製蓋含)	誠水エンタープライズ有限公司	957,000
63	20修2043	210428	01小学校	106.大久保南小学校	01修繕業務	15プール関連	プールろ過器・ろ過砂、循環ポンプのモーター、制御盤スイッチ(4月以降) ろ過砂の劣化、モーターの不具合、制御盤スイッチの不具合	モーター(屋内全閉705kwモーター)	誠水エンタープライズ有限公司	1,023,000
64	20修2044	210401	01小学校	109.山手小学校	01修繕業務	15プール関連	プールろ過器・ろ過器操作弁(4月以降) 漏水している電動バタ弁を手動バタ弁に取替(4台)	操作バタ弁(100A ギアー式バタ弁)	誠水エンタープライズ有限公司	121,000
65	20修2047	210420	01小学校	114.錦が丘小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・屋内消火栓 消火水槽ボールタップの不良(1個)	屋内消火栓設備(F号ボールタップ アイエス25A、Y型ストレーナー 25A、筒式ボールタップ 25A)	ハリマ防災株式会社	146,740
66	20修2048	210419	03中学校	125.大久保中学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、非常警報、非常放送 予備電池(受信機、非常警報、非常放送)の不良(6個)	自動火災報知設備(受信機予備電池)、非常警報設備(予備電池)、非常放送設備(パワーアンプ予備電池)	ハリマ防災株式会社	210,760
67	20修2050	210413	03中学校	130.魚住東中学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・非常放送 パワーアンプ予備電池の不良(1個)	非常放送設備(パワーアンプ予備電池)	ハリマ防災株式会社	97,570
68	20修2051	210419	03中学校	122.衣川中学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・屋内消火栓、非常放送 消火栓バルブ水漏れ 1箇所、予備電池不良(1個)	屋内消火栓設備(消火栓バルブ 40A差込式)、非常放送設備(パワーアンプ予備電池)	ハリマ防災株式会社	152,570
69	20修2052	210402	01小学校	110.谷八木小学校	01修繕業務	07放送関連	南校舎4階・パソコンルーム Jアラートの放送が鳴りません	TOA アッテネーター(AT-065A)	電化ショップしなのや	22,000
70	20修2057	210401	02小学校給食	097.王子小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜 回転ハンドルのスピナーのプラスチックが割れました		内製化	2,750
71	20修2062	210421	08中学校コミセン	050.西部文化会館	01修繕業務	16消防関連	非常口・固定扉の落とし棒が壊れました(先週)		株式会社岩本工務店	48,400
72	20修2069	210401	10保育所	058.高丘保育所	01修繕業務	04建具	事務室の天袋・木製の引き戸が固い		内製化	2,750
73	20修2071	210401	01小学校	111.江井島小学校	01修繕業務	19空調関連	給食休憩室・雨漏り 休憩室で雨漏りが発生しました		内製化	2,750
74	20修2075	210401	10保育所	058.高丘保育所	01修繕業務	04建具	ひよこ組、網戸が外れて入らない		内製化	2,750
75	20修2078	210308	02小学校給食	101.沢池小学校	01修繕業務	21給食	給食室・ワゴン(2台)の溶接部が外れています		エアーテクニカサービス株式会社	18,700
76	20修2080	210402	07小学校コミセン	016.和服小学校区コミュニティセンター	01修繕業務	06電気関連	コミセン事務室の停電		内製化	2,750
77	20修2081	210402	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	17給水関連	調理室・給湯配管(20修2061関連) 給湯配管水栓のハンドル、ケレップの交換		内製化	2,750
78	20修2082	210402	10保育所	060.江井島保育所	01修繕業務	04建具	1階トイレ・外扉の鍵(0304WAFM受付) 1階トイレから屋外に出る扉が施錠できません		内製化	2,750
79	20修2089	210405	02小学校給食	109.山手小学校	01修繕業務	21給食	給食室・水切り台のキャスターが歪んで動かなくなっている		エアーテクニカサービス株式会社	124,960
80	20修2090	210402	02小学校給食	095.中崎小学校	01修繕業務	21給食	給食室の蛇口が割れた		内製化	2,750
81	20修2094	210405	02小学校給食	102.藤江小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃研ぎをお願いします		内製化	13,860
82	20修2095	210405	02小学校給食	102.藤江小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スパテラ4本の研磨をお願いします		内製化	2,750
83	20修2096	210402	01小学校	093.朝霧小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・シンク水栓 シンクについている水栓が付け根からグラついていいる		内製化	2,750
84	20修2097	210405	03中学校	128.江井島中学校	01修繕業務	04建具	3年3組教室・入り口引戸 動きが悪い		内製化	11,110
85	20修2098	210402	15大久保駅前区画整理事務所	006.大久保駅前地区整備事務所	01修繕業務	05便所	女子トイレ・個別ブース扉 扉の鍵ががたついて施錠できない		内製化	2,750
86	20修2099	210402	10保育所	060.江井島保育所	01修繕業務	04建具	玄関・扉が歪んでいるのか、開閉時に床をこすっています		内製化	2,750
87	20修2100	210402	10保育所	060.江井島保育所	01修繕業務	04建具	0～1才歳児室・出入口引戸 部屋内側の引き戸のレールが歪んでいて、扉でレール周りの床面が削れて来ている		内製化	5,500
88	20修2101	210401	02小学校給食	113.清水小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー カバーにひび割れが入っている	スライサー(FS-35)	エアーテクニカサービス株式会社	55,000
89	20修2103	210405	02小学校給食	113.清水小学校	01修繕業務	21給食	給食室・洗面台が割れている	SUS流し台(500×450×800H)	有限会社兵庫設備サービス	159,500
90	20修2111	210405	02小学校給食	113.清水小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃研ぎをお願いします		内製化	5,500
91	20修2113	210405	06養護学校給食	132.明石養護学校	01修繕業務	21給食	給食室・水栓から水漏れしています		内製化	2,750
92	20修2123	210423	03中学校	119.錦城中学校	01修繕業務	16消防関連	防災盤・消火栓満水警報 消火栓補給水槽と消火栓ポンプ呼び水槽の満水警報が出ています		有限会社兵庫設備サービス	112,200

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
93	20修2124	210402	13市民センター	001_大久保市民センター	01修繕業務	16消防関連	3階廊下・誘導灯(エレベーター横) 誘導灯がちらついていたので、球替えをしようとしたが蛍光灯が外れない		内製化	2,750
94	20修2127	210402	10保育所	059_八木保育所	01修繕業務	04建具	玄関扉・ドアクロザー 扉の上についている物が外れました		内製化	2,750
95	20修2131	210410	12北庁舎(旧保健センター)	051_北庁舎	01修繕業務	06電気関連	電気設備・1階事務室電灯回路・絶縁不良		内製化	5,500
96	20修2132	210401	01小学校	114_錦が丘小学校	01修繕業務	05便所	北校舎2階・男子便所 大便器1つが詰まって流れなくなっています		内製化	2,750
97	20修2134	210401	02小学校給食	093_朝霧小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・ガス回転釜 釜の蓋についているバネが折れました		内製化	2,750
98	20修2138	210329	13市民センター	003_二見市民センター	01修繕業務	05便所	トイレ・ウォシュレットのノズルが出てこない		株式会社信和建設	42,900
99	20修2140	210401	02小学校給食	109_山手小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スライサーの刃研ぎ 3種類3枚		内製化	8,250
100	20修2143	210412	05養護学校	132_明石養護学校	01修繕業務	17給水関連	地階ボイラー室・漏水		有限会社兵庫設備サービス	22,000
101	20修2147	210407	02小学校給食	092_松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・床 床塗装の剥がれを修繕してもらいたい		株式会社にしけん	88,000
102	20修2148	210406	02小学校給食	092_松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃研ぎをお願いします		内製化	8,250
103	20修2152	210405	01小学校	114_錦が丘小学校	01修繕業務	05便所	北校舎2階・男子便所 大便器が1つ詰まって流れなくなっています		内製化	2,750
104	20修2155	210419	02小学校給食	094_人丸小学校	01修繕業務	21給食	給食室・移動台を1台増やしてもらいたい	水切移動台 ドライ仕様(1200×750×800)	エアーテクノサービス株式会社	103,400
105	20修2156	210420	01小学校	100_和坂小学校	01修繕業務	07放送関連	消防設備・非常放送 パワーアンプ予備電池不良 1個	非常放送設備(パワーアンプ予備電池)	ハリマ防災株式会社	97,570
106	20修2161	210422	01小学校	110_谷八木小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、非常放送 熱感知器作動不良 3個、パワーアンプ予備電池不良 1個	自動火災報知設備(差動式スポット型感知器)、非常放送設備(パワーアンプ予備電池)	ハリマ防災株式会社	123,970
107	20修2166	210427	01小学校	107_高丘東小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、非常放送 熱感知器の作動不良 2個、パワーアンプ予備電池不良 1個	自動火災報知設備(差動式スポット型感知器)、非常放送設備(パワーアンプ予備電池)	ハリマ防災株式会社	115,170
108	20修2171	210412	05養護学校	132_明石養護学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・非常放送 パワーアンプ予備電池不良 1個	非常放送設備(パワーアンプ予備電池)	ハリマ防災株式会社	86,460
109	20修2174	210413	07小学校コミセン	029_清水小学校区コミュニティセンター	01修繕業務	16消防関連	消防設備・非常放送 複合装置予備電池の不良 1個	非常警報設備(予備電池)	ハリマ防災株式会社	9,900
110	20修2175	210430	12北庁舎(旧保健センター)	051_北庁舎	01修繕業務	16消防関連	消防設備・防排煙 煙感知器2信号破損 1個	防排煙設備(光電式スポット型感知器2信号(2種・3種))	ハリマ防災株式会社	40,700
111	20修2176	210401	02小学校給食	115_錦浦小学校	01修繕業務	21給食	給食室のスパテラ・刃砥ぎ		内製化	5,500
112	20修2179	210413	03中学校	126_大久保北中学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・非常放送 パワーアンプ予備電池不良 1個	非常放送設備(パワーアンプ予備電池)	ハリマ防災株式会社	97,570
113	20修2182	210405	09幼稚園	086_清水幼稚園	01修繕業務	06電気関連	園舎1階・職員室 天井照明が蛍光灯を替えても点きません(1台)	パナソニック LEDベースライト(XLX450DENP LE9)	ホック電機	150,480
114	20修2186	210421	02小学校給食	111_江井島小学校	01修繕業務	21給食	給食室・保管庫の把手にひびが入っています	消毒保管機(MEW-30)	エアーテクノサービス株式会社	111,650
115	20修2188	210405	09幼稚園	086_清水幼稚園	01修繕業務	06電気関連	園舎2階・PTA室が教材室に変更になりますが照明が暗いです	パナソニック LEDウォールウォッシャー(XLX450WENT LE9)	ホック電機	67,980
116	20修2189	210324	02小学校給食	107_高丘東小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・フライヤーの火が消えてしまう	フライヤー(F-121)	エアーテクノサービス株式会社	29,700
117	20修2190	210401	16明石こどもセンター	141_明石こどもセンター	01修繕業務	12外構	グラント・フェンスのねじが外れている		内製化	2,750
118	20修2191	210406	02小学校給食	091_明石小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃研ぎをお願いします		内製化	5,500
119	20修2195	210420	02小学校給食	103_花園小学校	01修繕業務	21給食	給食室・給湯器の使用中ににお湯が水になってしまう	ノーリツガス業務用給湯器(GQ-5021WZD-F)、RC-9008MJリモコン	株式会社ユーサーブ	409,447
120	20修2196	210407	01小学校	093_朝霧小学校	01修繕業務	01天井	校舎4階・5年3組教室 天井のボードが茶色くなっています (2枚程度)		株式会社岩本工務店	53,900
121	20修2197	210428	09幼稚園	069_大観幼稚園	01修繕業務	22備品	大保育室のスクリーン 天井スクリーンの不具合	スプリング巻上式スクリーン CKL150(W3048×H2286)	株式会社アルト	260,700
122	20修2198	210401	09幼稚園	068_人丸幼稚園	01修繕業務	03床	園舎1階・ぶどう組(3歳児室) 床にささくれがあり、園児が危険です		内製化	2,750
123	20修2201	210407	02小学校給食	092_松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・消毒保管庫 殺菌灯が切れています	殺菌庫(KT-55H/KT-53H)、殺菌灯(GL-15 グロー球付)	エアーテクノサービス株式会社	28,820
124	20修2204	210409	02小学校給食	093_朝霧小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・ガス栓 回転釜のガス元栓が固くて開けにくい		エアーテクノサービス株式会社	24,200
125	20修2205	210401	10保育所	053_明南保育所	01修繕業務	17給水関連	調理室・水栓 回転釜横の水栓が根元からグラついています		内製化	2,750
126	20修2207	210401	09幼稚園	068_人丸幼稚園	01修繕業務	03床	うさぎ組・床 ささくれができています		内製化	2,750
127	20修2208	210406	13市民センター	003_二見市民センター	01修繕業務	23その他	会議棟2階和室 ふすまの破れ		株式会社岩本工務店	38,500
128	20修2209	210401	10保育所	058_高丘保育所	01修繕業務	23その他	園舎1階・ひよこ組 外壁に設置されている空調室外機		内製化	2,750
129	20修2210	210402	09幼稚園	090_二見西幼稚園	01修繕業務	23その他	3歳児保育室・下足箱の固定をお願いします		内製化	7,700
130	21修0016	210401	12北庁舎(旧保健センター)	051_北庁舎	01修繕業務	06電気関連	3階会議室・コンセントがぐらつく		内製化	2,750
131	21修0018	210412	10保育所	055_王子保育所	01修繕業務	21給食	調理室・水道 水栓からの水漏れ(2箇所)、回転釜用水栓の曲がり(1箇所)	サンエイ水栓(K27CD-13)、スバウト(PA27J-60X-16)	株式会社川島設備	49,500
132	21修0022	210405	10保育所	057_松陰保育所	01修繕業務	23その他	2階テラス・手洗い・雨除け 囲いの留め具不良		内製化	2,750
133	21修0023	210409	02小学校給食	106_大久保南小学校	01修繕業務	21給食	給食室・羽虫 給食室内にいつも羽虫が居て不衛生です		内製化	19,910
134	21修0026	210414	02小学校給食	096_大観小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・保存用冷凍庫 冷凍庫のパッキンが破れて冷気が逃げています	検査用冷凍庫(HF-63XT-KS)	エアーテクノサービス株式会社	58,300
135	21修0028	210415	02小学校給食	091_明石小学校	01修繕業務	21給食	給食室・冷凍庫 冷凍庫のパッキン不良	検査用冷凍庫(HF-63XT-KS)	エアーテクノサービス株式会社	86,900
136	21修0029	210406	10保育所	061_中尾保育所	01修繕業務	05便所	園舎1階・大人用洋式トイレ 洗浄便座のアース線が切れています		内製化	2,750
137	21修0030	210406	09幼稚園	069_大観幼稚園	01修繕業務	18排水関連	鉄筋園舎2階・手洗い・排水 分園側の手洗い・排水が詰まっています		内製化	2,750
138	21修0033	210406	12北庁舎(旧保健センター)	051_北庁舎	01修繕業務	05便所	4階女子便所・和式便器 大便器のフラッシュ不良	TOTO 大便器フラッシュバルブ用押棒部(THY326 TV750型用)	内製化	13,090

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
139	21修0034	210414	02小学校給食	092,松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・移動台2台 移動台のキャスターが壊れました		エアーテクニカサービス株式会社	43,120
140	21修0035	210415	02小学校給食	092,松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スライサー(中西製作所製) スライサーの予備ベルト	ワンタッチスライサー(PSI-06) 押さえ用搬送ベルト、送り用搬送ベルト	内製化	49,280
141	21修0037	210421	09幼稚園	084,江井島幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・消火器 止め具の無い消火器の移設 5箇所		ハリマ防災株式会社	14,300
142	21修0038	210331	02小学校給食	110,谷八木小学校	01修繕業務	21給食	給食室・グリストラップ(20修1704関連) グリストラップ(コンクリート製)から水漏れ		株式会社にしけん	728,420
143	21修0039	210423	09幼稚園	087,錦が丘幼稚園	01修繕業務	03床	園舎1階うさぎ組・床の虫食い		株式会社岩本工務店	85,800
144	21修0040	210408	13市民センター	002,魚住市民センター	01修繕業務	05便所	2階女子便所・手洗い・排水管不良		内製化	5,170
145	21修0041	210408	13市民センター	002,魚住市民センター	01修繕業務	06電気関連	1階ホール階段室・蛍光灯の球替え		内製化	2,750
146	21修0043	210415	06養護学校給食	132,明石養護学校	01修繕業務	21給食	給食室・スチームコンベクションオープン 常軟水器のフィルターカートリッジの取替	スチームコンベクションオープン 軟水器カートリッジ(CN-4000C)	三和厨房株式会社	33,000
147	21修0044	210426	02小学校給食	111,江井島小学校	01修繕業務	21給食	給食配膳室・小荷物専用昇降機 インターホンの不具合(1階～4階)	インターホン(相互式・観機)	姫路ナブコ株式会社	124,300
148	21修0046	210422	01小学校	094,人丸小学校	01修繕業務	23その他	北校舎1階・なかよし教室 洗濯機用の電源、給排水設備		電化ショップしなのや	102,300
149	21修0047	210419	02小学校給食	097,王子小学校	01修繕業務	21給食	給食室・蛍光灯の反射板の劣化	パナソニック 反射笠付LEDベースライト(XLX460KENT LE9)	ホッタ電機	198,198
150	21修0048	210409	09幼稚園	089,二見北幼稚園	01修繕業務	05便所	西館1階・便所排水不良		阪神連合清掃株式会社	24,500
151	21修0049	210409	09幼稚園	089,二見北幼稚園	01修繕業務	04建具	東館1階・リス組 出入り口の鍵がうまく下りない		内製化	2,750
152	21修0054	210419	03中学校	125,大久保中学校	01修繕業務	16消防関連	2号館・1階北 火災報知設備の発報	差動式スポット型感知器	ハリマ防災株式会社	73,700
153	21修0057	210406	01小学校	094,人丸小学校	01修繕業務	20機械警備	増設プレハブ校舎・機械警備が4月6日に増設になった		セコム株式会社	71,525
154	21修0058	210412	10保育所	053,明南保育所	01修繕業務	04建具	0,1歳児保育室・テラス側ドアの鍵 ドアの鍵が壊れて戸締りができない		内製化	2,750
155	21修0061	210420	10保育所	058,高丘保育所	01修繕業務	05便所	園舎・便所 手洗いの水栓が固い		内製化	2,750
156	21修0064	210416	02小学校給食	103,花園小学校	01修繕業務	21給食	給食室・調理室壁タイル 壁のタイルが剥がれている		内製化	2,750
157	21修0076	210414	07小学校コミセン	069,朝霧小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	プレハブ棟・トイレと手洗いの排水不良		内製化	2,750
158	21修0077	210423	01小学校	095,中崎小学校	01修繕業務	15プール関連	プール・洗体槽の金属製扉 扉の錆がひどい状態です		株式会社大黒鉄工所	93,500
159	21修0078	210415	09幼稚園	080,高丘東幼稚園	01修繕業務	23その他	園舎1階・そら組からテラスに出るスロープが傷んでいます		内製化	2,750
160	21修0079	210415	03中学校	124,望海中学校	01修繕業務	07放送関連	南館2階西端・1年1組(35人改造教室) 普通教室に改修した教室で放送が入りません		内製化	2,750
161	21修0082	210423	02小学校給食	113,清水小学校	01修繕業務	21給食	給食室・缶切り器の刃が滑る	缶切機 チャンピオン S-II	内製化	35,420
162	21修0083	210415	09幼稚園	068,人丸幼稚園	01修繕業務	23その他	園庭・砂場の目よけが外れている		内製化	2,750
163	21修0084	210415	04中学校給食	130,魚住東中学校	01修繕業務	21給食	配膳室・校舎側扉 扉上部に隙間がある		内製化	2,750
164	21修0085	210416	04中学校給食	125,大久保中学校	01修繕業務	21給食	校舎1号館1階・配膳室 扉の戸車のブレーキが1箇所欠けている		内製化	2,750
165	21修0088	210416	03中学校	125,大久保中学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報の誤報 4月16日の未明にも誤報が出ました		ハリマ防災株式会社	52,800
166	21修0093	210419	09幼稚園	067,朝霧幼稚園	01修繕業務	04建具	1階保育室・ドア テラス側のドアの動きが悪い		内製化	5,500
167	21修0094	210419	02小学校給食	094,人丸小学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜のバーナーの調子が悪い	回転釜(GHS-28)	エアーテクニカサービス株式会社	18,700
168	21修0095	210405	04中学校給食	121,大蔵中学校	01修繕業務	21給食	配膳室・シャッター ボテンショメーター不良		三和シャッター工業株式会社	25,080
169	21修0113	210420	11認定こども園	063,二見こども園	01修繕業務	21給食	保育所側調理室・回転釜水栓 水栓から水漏れ		内製化	2,750
170	21修0114	210421	02小学校給食	116,二見小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃研ぎ(円盤二枚刃)	フードスライサー(FS-35)	有限会社近畿調理機	8,800
171	21修0115	210423	02小学校給食	116,二見小学校	01修繕業務	21給食	給食室・休憩室の扉の開まりが急である		株式会社岩本工務店	47,300
172	21修0116	210428	08中学校コミセン	038,大蔵コミュニティ・センター	01修繕業務	14ガラス	入口扉・ガラスが割れているので交換してほしい	出入口扉(6.8mmワイヤー入り透明ガラス W880×H790mm)	中村ガラス店	44,000
173	21修0124	210327	10保育所	052,松が丘保育所	01修繕業務	10遊具	園庭遊具等(全保育所分) 園庭遊具及び園舎内各所の塗装及び補修の追加		一般社団法人明石市シルバー人材センター	192,450
174	21修0131	210423	02小学校給食	103,花園小学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜 釜の底が剥がれている	回転釜(GHS-28)	エアーテクニカサービス株式会社	18,700
175	21修0133	210422	01小学校	117,二見北小学校	01修繕業務	05便所	南校舎1階・トイレの詰まり		阪神連合清掃株式会社	24,500
176	21修0150	210426	10保育所	055,王子保育所	01修繕業務	22備品	鯉のぼりが電線接触		内製化	5,500
177	21修0155	210427	11認定こども園	063,二見こども園	01修繕業務	22備品	幼稚園舎西側・手洗い石けんホルダーが破損した		内製化	2,750
178	20修1219	201118	01小学校	107,高丘東小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報 未警戒部分に感知器の取付	未警戒部分感知器取付、差動式スポット型感知器	ハリマ防災株式会社	56,100
179	20修1231	201118	03中学校	127,高丘中学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報 ⑨番感知器回路断線		ハリマ防災株式会社	91,300
180	20修1235	201120	03中学校	131,二見中学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・誘導灯 C級本体破損 1台、B級ランプモニター点滅 10本	避難口C級片面LED誘導灯、C級リニューアルプレート壁直付用、B級誘導灯用LED補修用ランプ	ハリマ防災株式会社	88,990
181	20修1468	210520	01小学校	093,朝霧小学校	01修繕業務	10遊具	遊具・吊り輪の支柱が腐食していて危険(遊具点検で指摘を受けています。)		吉田体機工業株式会社	55,000
182	20修1549	210522	01小学校	095,中崎小学校	01修繕業務	12外構	南校舎東側・運動場朝礼台付近 側溝グレーチングのガタつき(2箇所)		有限会社にしけん開発企画	528,000
183	20修1702	210524	01小学校	098,林小学校	01修繕業務	15プール関連	プールサイドに張ってあるラバーが劣化してボロボロになっている		住ベシート防水株式会社	451,000
184	20修1755	210406	01小学校	117,二見北小学校	01修繕業務	19空調関連	南校舎2階職員室・空調機 空調室外機からの異音が大きくなってきた	ダイキン EcoZEAS天井吊形 3馬力(SZRH08BFT 動力機器)	株式会社稲岡冷機	548,955
185	20修1842	210506	09幼稚園	080,高丘東幼稚園	01修繕業務	23その他	園庭テラス・スロープの固定が悪くなりました		田中工務店	1,295,800

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
186	20修1902	210406	09幼稚園	064.播陽幼稚園	01修繕業務	23その他	プレハブ倉庫・PTA室(春休み新学期まで) 室内の改修(エアコン除く)	LED照明器具(XLX450AENTLE9、XLX430AENTLE9)	株式会社にしけん	2,970,000
187	20修1913	210406	03中学校	123.野々池中学校	01修繕業務	23その他	特支対応・南校舎1階・会議室 特別支援学級への改修		株式会社にしけん	1,210,000
188	20修1915	210406	01小学校	106.大久保南小学校	01修繕業務	23その他	特支対応・校舎1階・なかよし組の教室を半分に間仕切り	カーデン(W4500 H2200)、ホワイトボード(W3800 H1200)	株式会社にしけん	621,500
189	20修1916	210406	03中学校	127.高丘中学校	01修繕業務	23その他	特支対応・中校舎1階・のぞみ1組の教室を半分に間仕切り	バーデーション(W4800 H2480)、ホワイトボード(W3200 H1200)	株式会社にしけん	1,003,200
190	20修1940	210406	01小学校	111.江井島小学校	01修繕業務	23その他	特支対応・北館1階・なかよし組の教室を半分に間仕切り		株式会社にしけん	1,210,000
191	20修1962	210517	03中学校	131_二見中学校	01修繕業務	05便所	武道場・男子トイレ 洋式便器・洗浄ボタンを押しても水が流れない	フラッシュタンク式(CFS498BY)、普通便座(TC291J)、自動ブラッシュバルブ(TEFV70LHCA 100V仕様)	株式会社川島設備	272,800
192	20修1984	210406	03中学校	129.魚住中学校	01修繕業務	04建具	35人学級対応・北館2階・学習室C 教室出入口引き違い扉(前後とも)の取替	H1950×W1365 小窓付、H1950×W1702 小窓付	株式会社にしけん	847,000
193	20修1985	210406	03中学校	129.魚住中学校	01修繕業務	23その他	35人学級対応・北館2階・学習室C 室内の大幅な改修(黒板、ロッカー、クロス等)		株式会社にしけん	1,507,000
194	20修1989	210407	03中学校	126.大久保北中学校	01修繕業務	23その他	35人学級対応・1階ホール・図書室とEPS間の窓側 教具室改修に伴う保管品の移動先(間仕切り新設)		株式会社にしけん	847,000
195	20修2003	210406	03中学校	120.朝霧中学校	01修繕業務	23その他	特支対応・校舎東側1階・1年1組 特別支援学級への改修		株式会社にしけん	594,000
196	20修2021	210414	10保育所	055.王子保育所	01修繕業務	12外構	敷地南側・フェンス(4月以降実施) フェンスに新たに出入口の設置(スロープ式)		株式会社にしけん	847,000
197	20修2038	210527	01小学校	094.人丸小学校	01修繕業務	15ブール関連	ブールろ過器・集毛器(4月以降) 集毛器の老朽化(1基)	PVC製集毛器(10K100A片フランジ SUSバケット・アクリル製蓋含)	誠水エンタープライズ有限会社	198,000
198	20修2042	210528	01小学校	105.大久保小学校	01修繕業務	15ブール関連	ブールろ過器・集毛器、タンクドレン(4月以降) 集毛器の老朽化、ドレン弁の不具合	PVC製集毛器(10K100A片フランジ SUSバケット・アクリル製蓋含)	誠水エンタープライズ有限会社	236,500
199	20修2067	210511	03中学校	125.大久保中学校	01修繕業務	09屋上防水	本館2階・廊下(0302NK受信) 廊下で水漏れが発生しています		株式会社信和建設	770,000
200	20修2088	210420	09幼稚園	080.高丘東幼稚園	01修繕業務	03床	保育室・床材が剥がれてきた(山手台保育所分園)		田中工務店	44,000
201	20修2093	210427	03中学校	123.野々池中学校	01修繕業務	23その他	特支対応・南校舎1階・会議室(20修1913関連) 生徒用ロッカー2セツの特注及び設置	収納戸棚下段トレー棚(本体・棚 W1800×D452×H1752)、樹脂トレー(W520×D320×H120)	株式会社にしけん	770,000
202	20修2125	210525	02小学校給食	116.二見小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・老朽化したスライサー(FS-33)の更新	フードスライサー(FS-36)、2枚刃、輪切りプレート、おろしプレート	エアーテクノサービス株式会社	1,307,900
203	20修2149	210507	09幼稚園	089.二見北幼稚園	01修繕業務	10遊具	遊具・ブランコの支柱 支柱に穴が空いている。1箇所	スチール強化型小型4人用ブランコ、境界柵L字型	吉田体機工業株式会社	687,500
204	20修2178	210517	03中学校	122.衣川中学校	01修繕業務	05便所	北校舎3階・東側男子トイレ ハイタンク給水不良、小便器への給水管が外れれた(1基)	フラッシュバルブ(T60PR)、スパット(T62-16)	株式会社川島設備	319,000
205	20修2193	210511	01小学校	104.貴崎小学校	01修繕業務	12外構	敷地東側・東門 3連引き戸式門扉本体(アルミ製)の老朽化	四国化成 スタックラインSA1型(14-5S)	株式会社信和建設	935,000
206	21修0007	210514	03中学校	123.野々池中学校	01修繕業務	19空調関連	特支対応・南校舎1階・旧PTA室(2020年度名称 20修1913関連) 旧PTA室に空調機の設置	ダイキン EcoZEAS天井吊形 同時運転ツイン 5馬力(SZRH140BFD)	株式会社福岡冷機	1,481,640
207	21修0008	210424	03中学校	125.大久保中学校	01修繕業務	19空調関連	特支対応・2号館1階・旧作法室(2020年度名称 20修2004関連) 旧作法室(畳部分のみ)に空調機の設置	ダイキンルームエアコン AXシリーズ 9.0Kw(S90VTAXP-C)、漏電ブレーカー(2P2E ELB)	株式会社福岡冷機	675,400
208	21修0010	210526	01小学校	110.谷八木小学校	01修繕業務	15ブール関連	ブール・底面(20修0017・19修0424継続) 清掃をしていたら白く水が湧る		株式会社にしけん	308,000
209	21修0013	210529	10保育所	056.鳥羽保育所	01修繕業務	19空調関連	保育室・ガスヒーターの撤去 要になっているガスヒーターを撤去してください7台		株式会社にしけん	418,000
210	21修0015	210423	09幼稚園	064.播陽幼稚園	01修繕業務	19空調関連	プレハブ倉庫、PTA室・空調機(20修1902関連) PTA室部分(約41㎡)に空調機の新設	ダイキン EcoZEAS天井吊形 4馬力(SZRH112BDE 室外機耐塩害仕様)、ブレーカー(ELB3P30A)	株式会社福岡冷機	1,029,237
211	21修0017	210517	01小学校	095.中崎小学校	01修繕業務	10遊具	遊具・ブランコ(2欄×4人用) 座面取付ボルトの折損(1箇所)		内製化	18,150
212	21修0019	210517	02小学校給食	112.魚住小学校	01修繕業務	21給食	給食室・牛乳保管庫 モーター故障	サンヨー製 縦型冷蔵庫(SRR-G1581S)	エアーテクノサービス株式会社	46,860
213	21修0020	210517	02小学校給食	112.魚住小学校	01修繕業務	21給食	給食室・下処理冷蔵庫 バッコン破れ	フクシマ製 縦型冷凍庫(URD-34FM)	エアーテクノサービス株式会社	46,200
214	21修0021	210528	01小学校	117.二見北小学校	01修繕業務	10遊具	総合遊具・木製踏み板 木部の劣化		吉田体機工業株式会社	170,500
215	21修0025	210430	02小学校給食	096.大観小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スライサーのプラスチックカバーが破損	スライサー(FS-35)	エアーテクノサービス株式会社	62,700
216	21修0031	210515	10保育所	052.松が丘保育所	01修繕業務	23その他	園庭・おもちゃ用棚 棚の劣化		田中工務店	143,550
217	21修0045	210507	09幼稚園	065.明石幼稚園	01修繕業務	04建具	児童玄関・鍵が引っ掛かって動かなくなっています		株式会社岩本工務店	91,300
218	21修0051	210516	10保育所	053.明南保育所	01修繕業務	03床	4、5歳児室・床 入口部分のフローリングの捲れ	フローリングブロック直貼 ブナ(t15mm×303×303)	株式会社ケンノウ	302,500
219	21修0056	210531	03中学校	127.高丘中学校	01修繕業務	04建具	生徒用玄関・ドア 開閉不具合		株式会社岩本工務店	45,100
220	21修0059	210513	03中学校	127.高丘中学校	01修繕業務	06電気関連	特支対応・中校舎1階・のぞみ1組 半分にした後側の教室が暗い	パナソニック LEDベースライト(XLX450AENT LE9)	内製化	25,630
221	21修0086	210420	11認定こども園	063.二見こども園	01修繕業務	06電気関連	保育所側園舎 分電盤の漏電		内製化	8,250
222	21修0087	210416	10保育所	058.高丘保育所	01修繕業務	04建具	3歳児室(ばんだ組)・引き戸 東側の引き戸がぐらついている		内製化	5,500
223	21修0090	210420	01小学校	114.錦が丘小学校	01修繕業務	06電気関連	北校舎3階・4年2組(昨年3年2組) 雨漏りによるLED照明故障	パナソニック LEDライトバー(NNL4500ENT LE9)	内製化	20,570
224	21修0092	210426	02小学校給食	092.松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・殺菌庫のランプがつかない	殺菌庫(KT-55H)	エアーテクノサービス株式会社	38,500
225	21修0111	210518	02小学校給食	114.錦が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・野菜スライサー チェーンの錆	スライサー(FS-35)	エアーテクノサービス株式会社	81,400
226	21修0117	210513	02小学校給食	106.大久保南小学校	01修繕業務	21給食	給食室・チョウバエ対策 洗浄室、調理室排水口への防虫対策(本設)		株式会社にしけん	149,600
227	21修0120	210510	10保育所	059.八木保育所	01修繕業務	03床	園舎1階調理室前・廊下の床板が動く		株式会社ケンノウ	77,000
228	21修0121	210512	03中学校	131_二見中学校	01修繕業務	23その他	北門付近・木製のスロープが傷んでいる		内製化	43,230
229	21修0123	210430	01小学校	092.松が丘小学校	01修繕業務	05便所	西館2階南側・男子トイレ 小便器のセンサーが反応しない	専用リチウム電池(A-4025)	株式会社川島設備	34,100
230	21修0125	210524	01小学校	107.高丘東小学校	01修繕業務	12外構	渡り廊下・本館～北館の間の側溝 生徒が蓋の無い側溝に落ちて骨折をしました	グレーチング(U-240用、歩道、普通目)、会所コンクリート蓋(450用)	株式会社にしけん	231,000
231	21修0127	210506	10保育所	060.江井島保育所	01修繕業務	12外構	園舎～園庭間、側溝の蓋 金属製の蓋で表面はゴム張りが傷んでいます	カネゾウ側溝蓋(SU-24 フィールドカバー 600)	株式会社岩本工務店	502,150
232	21修0128	210521	03中学校	126.大久保北中学校	01修繕業務	03床	武道場・柔道畳(98枚) 畳の取替及び野々池コミセンでの敷き込み	柔道畳(早川織維工業)	吉田体機工業株式会社	2,844,600

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
233	21修0129	210423	09幼稚園	078,大久保幼稚園	01修繕業務	17給水関連	本館2階・手洗い場 右側の水栓が閉まり切りません(1箇所)		内製化	6,600
234	21修0134	210427	02小学校給食	115,錦浦小学校	01修繕業務	21給食	給食室・秤 20kg計量用秤の老朽化	デジタル防水はかり(CS-20KWP)	エアーテクニカサービス株式会社	13,200
235	21修0135	210511	01小学校	115,錦浦小学校	01修繕業務	14ガラス	給食調理室・窓ガラス フライヤー前のガラスにひび割れがあります	ワイヤー入り型ガラス(W790×H860mm)	中村ガラス店	27,500
236	21修0138	210510	02小学校給食	115,錦浦小学校	01修繕業務	21給食	給食休憩室・手洗い水栓を自動にして欲しい		内製化	2,750
237	21修0139	210423	10保育所	061,中尾保育所	01修繕業務	04建具	給食室テラス側出入口・網戸 折り畳み網戸が外れてしまった		内製化	11,110
238	21修0140	210529	01小学校	118,二見西小学校	01修繕業務	15ブール関連	ブール・縁の飛び込み部のラバーのめくれ		住ベシード防水株式会社	698,500
239	21修0141	210514	09幼稚園	084,江井島幼稚園	01修繕業務	23その他	園舎外壁・屋外時計 時計の時間が狂います	パナソニック 時計計(TCF110705)	電化ショップしなのや	104,500
240	21修0142	210423	03中学校	127,高丘中学校	01修繕業務	04建具	中校舎1階・特支のぞみ1組 教室後ろ側の扉の戸車が壊れました		内製化	5,500
241	21修0147	210507	10保育所	053,明南保育所	01修繕業務	12外構	園庭フェンス・砂防止板を追加して欲しい		内製化	11,000
242	21修0151	210510	09幼稚園	078,大久保幼稚園	01修繕業務	23その他	掲揚ボールのロープ不良		株式会社岩本工務店	46,200
243	21修0154	210427	11認定こども園	063,二見こども園	01修繕業務	06電気関連	給食室西側屋外駐輪場・照明が点灯しない		内製化	2,750
244	21修0156	210506	09幼稚園	080,高丘東幼稚園	01修繕業務	23その他	園庭・スロープ改修(20修1842関連) 新設スロープ基礎部分の増工		田中工務店	88,000
245	21修0157	210506	10保育所	053,明南保育所	01修繕業務	06電気関連	玄関・屋外照明 照明不点灯	パナソニック 住宅用消灯タイマー付EEスイッチ(EE4353)	内製化	13,310
246	21修0163	210521	01小学校	095,中崎小学校	01修繕業務	06電気関連	ブール北側・外灯の点灯不良	パナソニック EEセンサー(EE4911)、蛍光灯(FL20SD)、グローランプ(FG-1E)	ホッタ電機	22,451
247	21修0165	210510	10保育所	058,高丘保育所	01修繕業務	23その他	園舎・ガス給湯器 水漏れ	ノーリツガス給湯器(GQ-541MW)	株式会社ユースーブ	51,150
248	21修0166	210506	02小学校給食	097,王子小学校	01修繕業務	21給食	給食室・ガス給湯器 動作不良	ノーリツガス給湯器(GQ-5011WZ-F-2)	株式会社ソボスカ	4,950
249	21修0168	210510	10保育所	056,鳥羽保育所	01修繕業務	05便所	園舎・便所 水がとまりにくい	平付ロータック(S513BKS)、ボールタップ(THYS1A)、フロートバルブ(THY416R)、金具(TS513G)	株式会社川島設備	28,600
250	21修0169	210506	03中学校	120,朝霧中学校	01修繕業務	04建具	西校舎1階・1年1組教室 廊下側の窓のクレセント錠レバーが折れました(1箇所)		内製化	5,500
251	21修0172	210515	05養護学校	132,明石養護学校	01修繕業務	17給水関連	地階ボイラー室(20修2143関連) ボイラー室の壁を貫通する給水管からの漏水		有限会社兵庫設備サービス	360,800
252	21修0173	210428	01小学校	106,大久保南小学校	01修繕業務	15ブール関連	ブール・ろ過ポンプ用マグネットスイッチ マグネットスイッチの不良(1台)	制御盤マグネット(S-T25 サーマルなし)	誠水エンタープライズ有限会社	35,200
253	21修0174	210511	02小学校給食	092,松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・扇風機の更新(1台) 壁掛扇風機の取替	パナソニック 壁掛扇風機(F-G401P)	ホッタ電機	24,970
254	21修0175	210511	02小学校給食	105,大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・扇風機の更新(1台) 壁掛扇風機の取替	パナソニック 壁掛扇風機(F-G401P)	ホッタ電機	24,970
255	21修0176	210520	02小学校給食	118,二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食室・扇風機の増設(2台) 洗浄室、1階配膳室に新設	パナソニック 壁掛扇風機(F-G401P)	ホッタ電機	66,110
256	21修0177	210520	01小学校	105,大久保小学校	01修繕業務	07放送関連	放送室で音が出ない	マイク(EM-850B(S))、CN-16-3B	TOA株式会社	34,760
257	21修0178	210528	01小学校	112,魚住小学校	01修繕業務	09屋上防水	北校舎4階・雨漏り		住ベシード防水株式会社	483,560
258	21修0179	210430	02小学校給食	115,錦浦小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー 刃の固定不良	スライサー(FS-36)	エアーテクニカサービス株式会社	13,200
259	21修0184	210528	03中学校	119,錦城中学校	01修繕業務	16消防関連	消火設備・満水警報 警報発報	複式ボールタップ(SH20)、消火水槽蓋パッキン(φ600用)	有限会社兵庫設備サービス	72,600
260	21修0185	210528	09幼稚園	065,明石幼稚園	01修繕業務	23その他	大保育室・防球ネットの破れ		株式会社岩本工務店	107,800
261	21修0190	210510	02小学校給食	115,錦浦小学校	01修繕業務	21給食	給食室・洗浄機から焦げ臭いにおいがする		エアーテクニカサービス株式会社	92,400
262	21修0194	210525	01小学校	093,朝霧小学校	01修繕業務	09屋上防水	校舎4階・5年3組(20修2196関連) 教室の天井から雨漏り		内製化	49,500
263	21修0195	210515	05養護学校	132,明石養護学校	01修繕業務	15ブール関連	ブール・足洗い場 排水不良		有限会社兵庫設備サービス	95,700
264	21修0196	210507	09幼稚園	066,松が丘幼稚園	01修繕業務	06電気関連	園舎・分電盤 漏れ電流		内製化	2,750
265	21修0198	210528	10保育所	060,江井島保育所	01修繕業務	04建具	園舎入口・扉(20修2099関連) 扉が自動で閉まり切りません		株式会社にしけん	44,000
266	21修0199	210507	09幼稚園	077,貴崎幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎1階・トイレが詰まって流れない		阪神連合清掃株式会社	24,500
267	21修0202	210507	10保育所	061,中尾保育所	01修繕業務	17給水関連	園舎・水栓のレバー交換		内製化	2,750
268	21修0205	210528	10保育所	060,江井島保育所	01修繕業務	04建具	玄関・扉(WAFM受付) 玄関扉が閉まらず鍵が掛けられない		株式会社にしけん	27,500
269	21修0207	210513	02小学校給食	100,和坂小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・コンセントが破損しています		ホッタ電機	7,986
270	21修0213	210510	10保育所	052,松が丘保育所	01修繕業務	21給食	調理室・ガス炊飯器のガスホースが焦げました		内製化	2,750
271	21修0218	210512	01小学校	101,沢池小学校	01修繕業務	05便所	給食室・トイレ タンクから水漏れがしています		内製化	2,750
272	21修0220	210519	01小学校	101,沢池小学校	01修繕業務	18排水関連	南校舎・給食配膳室 3階配膳室で雨漏り、4階に水溜り		株式会社川島設備	135,300
273	21修0221	210529	10保育所	055,王子保育所	01修繕業務	19空調関連	5歳児室・空調機 昨年冷えが悪かった空調機です	ダイキンEcoZEAS天井吊形3馬力(SZRH80BFT 電源三相200V)	株式会社福岡冷機	635,789
274	21修0223	210525	02小学校給食	105,大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー使用時に使う台の溶接外れ		エアーテクニカサービス株式会社	24,200
275	21修0224	210526	02小学校給食	105,大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食室・水栓からの水漏れ(4箇所)		内製化	11,660
276	21修0228	210518	08中学校コメセン	039,衣川コミュニティ・センター	01修繕業務	06電気関連	玄関・屋外照明(2台) 玄関入り口の両サイドの照明が点灯しません	パナソニック LED電球(LDG11LG95W)	ホッタ電機	16,280
277	21修0229	210512	02小学校給食	093,朝霧小学校	01修繕業務	21給食	給食室・食器乾燥機の温度が上がらない	食器消毒保管機(MEW-30)	エアーテクニカサービス株式会社	24,200
278	21修0230	210513	01小学校	105,大久保小学校	01修繕業務	07放送関連	本館2階1年1組・スピーカーから音が聞こえない		電化ショップしなのや	5,500
279	21修0231	210513	09幼稚園	064,播磨幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎・1階便所 排水不良		内製化	9,570

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
280	21修0234	210527	03中学校	123.野々池中学校	01修繕業務	23その他	体育館・床側面の通気窓 通気窓のアルミパネルが変形(1箇所)	換気口アルミエースピット(200×1000 開閉版・メッシュ付き)	有限会社にしけん開発企画	60,500
281	21修0239	210526	01小学校	100.和坂小学校	01修繕業務	15ブール関連	ブール・排水口 ブールの底の排水口のネジが外れている		内製化	59,400
282	21修0246	210531	01小学校	095.中崎小学校	01修繕業務	08外壁	南校舎・外壁からコンクリート片が落ちてきている		株式会社岩本工務店	81,950
283	21修0251	210517	09幼稚園	084.江井島幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎2階・窓の鍵の取手が折れました		内製化	11,770
284	21修0252	210531	01小学校	101.沢池小学校	01修繕業務	15ブール関連	ブールサイド・オーバーフロー部との境目 大小ブールとも境目が傷んでいます		有限会社にしけん開発企画	176,000
285	21修0253	210531	01小学校	101.沢池小学校	01修繕業務	15ブール関連	ブール・内部底面の傷み 底面に錆が発生しています		有限会社にしけん開発企画	253,000
286	21修0254	210519	01小学校	095.中崎小学校	01修繕業務	06電気関連	学習園・外灯が倒れています(1箇所)		有限会社中村電設興業	49,500
287	21修0259	210519	10保育所	053.明南保育所	01修繕業務	08外壁	3歳児室前テラス・手洗い場底 手洗い場の上から雨が漏れてきます		内製化	2,750
288	21修0260	210518	10保育所	053.明南保育所	01修繕業務	08外壁	4、5歳児室と屋外トイレの間 屋外に出るドアの上部から雨漏りをしています		内製化	2,750
289	21修0261	210517	01小学校	095.中崎小学校	01修繕業務	19空調関連	南校舎・職員室エアコン不具合		内製化	2,750
290	21修0264	210531	01小学校	095.中崎小学校	01修繕業務	15ブール関連	ブール・トイレ屋根の下側が剥がれ掛かっています		株式会社岩本工務店	161,700
291	21修0265	210518	01小学校	091.明石小学校	01修繕業務	09屋上防水	校舎4階・エキスパンション部で雨漏り 今日の強い雨で雨漏りがありました		内製化	5,500
292	21修0273	210521	09幼稚園	071.林幼稚園	01修繕業務	12外構	小学校南門～幼稚園間の通路 通路部の凸凹、ぬかるみで給食運搬に支障が出ています		有限会社にしけん開発企画	110,000
293	21修0274	210521	07小学校コミュニティ・セン	014.林コミュニティ・センター	01修繕業務	12外構	小学校南門～コメセン経由幼稚園間の通路 通路部の凸凹、ぬかるみで通行に支障が出ています		有限会社にしけん開発企画	110,000
294	21修0277	210520	02小学校給食	118.二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食室・殺菌庫 殺菌灯の交換時期になっています	殺菌庫(DS-114C、TNS-60F)、殺菌灯(GL-15 グロー球付)	エアーテクノサービス株式会社	28,820
295	21修0278	210519	09幼稚園	084.江井島幼稚園	01修繕業務	08外壁	園舎2階・廊下 2階預かり保育室前の廊下で雨漏り		内製化	2,750
296	21修0279	210525	09幼稚園	084.江井島幼稚園	01修繕業務	23その他	園舎1階・テラスの階段のコンクリートが一部割れています		株式会社岩本工務店	69,630
297	21修0283	210519	07小学校コミュニティ・セン	014.大久保小学校コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	北校舎1階・コメセン会議室の鍵の鍵穴に鍵が刺さったまま折れた		内製化	2,750
298	21修0284	210519	05養護学校	132.明石養護学校	01修繕業務	19空調関連	校舎・エアコン(21修0267関連) エアコンスイッチパネルの不具合	ダイキン天井吊形エアコン	株式会社船岡冷機	6,710
299	21修0288	210524	09幼稚園	069.大観幼稚園	01修繕業務	19空調関連	職員室・換気扇 窓付換気扇が壊れた	パナソニック 換気扇(FY-25EF5)	ホンタ電機	24,156
300	21修0289	210520	10保育所	052.松が丘保育所	01修繕業務	21給食	調理室・ガス漏れ警報器が反応しない	ガスレンジ(TSGC-122)	エアーテクノサービス株式会社	18,700
301	21修0295	210522	02小学校給食	092.松が丘小学校	01修繕業務	21給食	洗浄室・換気扇 (18修0676関連) 換気扇が動かなくなった	排気ファンモーター(1.5Kw 200V 4P)	有限会社兵庫設備サービス	158,400
302	21修0297	210527	09幼稚園	075.藤江幼稚園	01修繕業務	23その他	トイレ・シャワーの給湯器が動かない	ノーリツガス給湯器(RC-7606S SHC70HZ)	株式会社ツボサカ	24,640
303	21修0301	210521	02小学校給食	100.和坂小学校	01修繕業務	21給食	調理室・フライヤーの火がつかない	フライヤー(NB-TGFL-C160W)	エアーテクノサービス株式会社	18,700
304	21修0302	210528	01小学校	108.高丘西小学校	01修繕業務	16消防関連	校舎・防火戸 火災でもないのに防火戸が閉まった	光電式スポット型感知器3種	ハリマ防災株式会社	43,230
305	21修0307	210525	10保育所	056.鳥羽保育所	01修繕業務	04建具	ひよこ組・入口の引っ掛けがガタついています		内製化	5,720
306	21修0315	210524	04中学校給食	130.魚住東中学校	01修繕業務	21給食	配膳室・シャッター (21修0243関連) 配膳室のシャッターが固い		内製化	2,750
307	21修0316	210525	03中学校	128.江井島中学校	01修繕業務	18排水関連	武道場前・排水管が詰まり雨水が溝から溢れています		阪神連合清掃株式会社	53,100
308	21修0317	210524	01小学校	092.松が丘小学校	01修繕業務	04建具	西校舎・屋上鍵 屋上に出る扉の鍵が閉まりにくい		内製化	8,250
309	21修0329	210525	09幼稚園	084.江井島幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎1階・3歳児室(ばんだ組)の鍵のテラス側の鍵が壊れました		内製化	2,750
310	21修0330	210531	09幼稚園	084.江井島幼稚園	01修繕業務	02内壁	園舎1階・4歳児室(うさぎ組)の巾木に穴が開いている		株式会社岩本工務店	61,050
311	21修0332	210526	01小学校	100.和坂小学校	01修繕業務	16消防関連	校舎屋上・消火補給水槽 屋上の水槽から水が漏れている		内製化	2,750
312	21修0333	210531	01小学校	091.明石小学校	01修繕業務	19空調関連	ひまわり3組・エアコンのリモコンが反応しない	日立 RCID-AP63K、ワイヤードリモコン(PC-ARF1)	株式会社船岡冷機	42,790
313	21修0341	210527	13市民センター	001.大久保市民センター	01修繕業務	05便所	庁舎2階・女子トイレ 掃除流しの蛇口から水が漏れる		内製化	3,630
314	21修0350	210525	10保育所	061.中尾保育所	01修繕業務	04建具	園舎1階・調理室の下処理室 ドアノブのがたつき		内製化	5,500
315	21修0352	210528	16明石こどもセンター	141.明石こどもセンター	01修繕業務	19空調関連	1階面接室ほか・換気 コパエ対策		内製化	2,750
316	21修0353	210528	16明石こどもセンター	141.明石こどもセンター	01修繕業務	06電気関連	1階外壁・照明 コパエ対策		内製化	2,750
317	21修0360	210531	03中学校	119.錦城中学校	01修繕業務	06電気関連	美術準備室・分電盤 美術準備室の主幹漏電ブレーカーが落ちる		有限会社中村電設興業	12,100
318	20修1977	210630	03中学校	125.大久保中学校	01修繕業務	23その他	県警ホットラインが繋がらない	県警ホットライン装置(HNC700)	扶桑電通株式会社	287,100
319	20修2037	210615	03中学校	130.魚住東中学校	01修繕業務	15ブール関連	ブールろ過器・循環ポンプ用モーター(4月以降) ポンプ用モーターから異音が発生(1台)		誠水エンタープライズ有限会社	44,000
320	20修2087	210612	10保育所	062.土山保育所	01修繕業務	19空調関連	給食室・換気扇 スイッチを入れてしばらくしないと動き始めないし、時々、異音が出たりしています	kumakura製ファン(16H 100V)	エアーテクノサービス株式会社	323,400
321	20修2150	210529	02小学校給食	092.松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室用排気ファン・ダクト(20修1319関連) キャンバス継手が破れています		有限会社兵庫設備サービス	398,200
322	21修0009	210602	01小学校	095.中崎小学校	01修繕業務	15ブール関連	ブール・底面(20修0016・19修0381継続) ブール底面からの水漏れ		株式会社にしけん	374,000
323	21修0011	210622	01小学校	109.山手小学校	01修繕業務	15ブール関連	ブール・底面(20修0018・19修0579継続) 底面の塗装の劣化		株式会社岩本工務店	344,850
324	21修0014	210605	10保育所	058.高丘保育所	01修繕業務	19空調関連	保育室・ガスヒーターの撤去 不要になっているガスヒーターを撤去してください。5台		株式会社にしけん	330,000
325	21修0024	210615	01小学校	102.藤江小学校	01修繕業務	15ブール関連	ブール・排水口が錆びていて危険も分かちません		株式会社岩本工務店	379,500
326	21修0027	210610	12北庁舎(旧保健センター)	051.北庁舎	01修繕業務	05便所	3階多目的トイレ・大便器 水が止まらない	自動フラッシュバルブ(TEFV70UHA 100V仕様)、センサースイッチ(TE546UR)	株式会社川島設備	297,000

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
327	21修0050	210625	09幼稚園	068_人丸幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎2階・東便所 園児用便器の便座にひびが入り割れそうになっている	幼児用普通便座(TC30)	有限会社兵庫設備サービス	33,000
328	21修0052	210531	01小学校	105_大久保小学校	01修繕業務	12外構	運動場・国道2号線付近の百年山(庭園)から漏水しています		内製化	2,750
329	21修0097	210617	01小学校	091_明石小学校	01修繕業務	22備品	跳び箱、ロイター板 跳び箱(3台)、ロイター板(ゴム板30枚)の不具合	跳び箱(60、70、80cm)	吉田体機工業株式会社	75,900
330	21修0098	210611	01小学校	092_松が丘小学校	01修繕業務	22備品	跳び箱・マット 跳び箱(1台)、マット(1枚)の不具合	跳び箱(60cm)、コンビマット(t6cm×120cm×300cm(296-410仕上げ))	吉田体機工業株式会社	54,450
331	21修0099	210601	01小学校	095_中崎小学校	01修繕業務	22備品	跳び箱 跳び箱(2台)の不具合	跳び箱(70、80cm)	吉田体機工業株式会社	22,000
332	21修0100	210617	01小学校	103_花園小学校	01修繕業務	22備品	ロイター板 ロイター板(1台)の不具合		吉田体機工業株式会社	39,600
333	21修0101	210601	01小学校	104_貴崎小学校	01修繕業務	22備品	跳び箱 跳び箱(2台)の不具合	跳び箱(60cm)	吉田体機工業株式会社	20,900
334	21修0102	210601	01小学校	105_大久保小学校	01修繕業務	22備品	跳び箱 跳び箱(3台)の不具合	跳び箱(60、80cm)	吉田体機工業株式会社	32,450
335	21修0103	210611	01小学校	109_山手小学校	01修繕業務	22備品	跳び箱、マット 跳び箱(1台)、マット(5枚)の不具合	跳び箱(80cm)、コンビマット(t6cm×90cm×180cm(296-306仕上げ))	吉田体機工業株式会社	132,000
336	21修0104	210611	01小学校	110_谷八木小学校	01修繕業務	22備品	マット マット(1枚)の不具合	コンビマット(t6cm×90cm×180cm(296-306仕上げ))	吉田体機工業株式会社	24,200
337	21修0105	210617	01小学校	112_魚住小学校	01修繕業務	22備品	跳び箱、ロイター板 跳び箱(3台)、ロイター板(2台)の不具合	跳び箱(80cm)	吉田体機工業株式会社	61,600
338	21修0106	210611	01小学校	116_二見小学校	01修繕業務	22備品	跳び箱、マット 跳び箱(4台)、マット(3枚)の不具合	跳び箱(60、80cm)、コンビマット(t6cm×90cm×180cm(296-306仕上げ))、コンビマット(t6cm×120cm×240cm(296-408仕上げ))	吉田体機工業株式会社	146,300
339	21修0107	210617	01小学校	117_二見北小学校	01修繕業務	22備品	ロイター板、マット ロイター板(1台)、マット(4枚)の不具合	コンビマット(t6cm×90cm×180cm(296-306仕上げ))	吉田体機工業株式会社	110,000
340	21修0108	210617	03中学校	123_野々池中学校	01修繕業務	22備品	跳び箱、ロイター板 跳び箱(2台)、ロイター板(2台)の不具合	跳び箱(80、100cm)、跳躍板(SGマーク付き)	吉田体機工業株式会社	108,350
341	21修0130	210602	08中学校コミセン	043_大久保北コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	職員用出入口・ドアの動きが悪い	引違戸錠(GOAL SK1703-5)	株式会社にしけん	60,500
342	21修0148	210529	01小学校	107_高丘東小学校	01修繕業務	17給水関連	学校敷地内どこか・漏水(20修1692、20修1941関連) 漏水しているようで水道使用量が増えている		株式会社川島設備	319,000
343	21修0152	210602	10保育所	058_高丘保育所	01修繕業務	19空調関連	調理室・空調機から粉のようなものが落ちてくる	三菱重工 天井吊形4馬力	株式会社稲岡冷機	25,850
344	21修0160	210608	10保育所	057_松陰保育所	01修繕業務	03床	園舎1階・廊下 職員室前の廊下が沈む		株式会社信和建設	33,000
345	21修0167	210601	01小学校	091_明石小学校	01修繕業務	12外構	南外構・フェンス 支柱の腐食劣化	JFEネットフェンス(VA-5型 H=1200 ライトグリーン 金網網目 φ3.2×56mm目 10m)	株式会社信和建設	198,000
346	21修0180	210607	01小学校	095_中崎小学校	01修繕業務	11渡り廊下	西渡り廊下・雨樋の腐食		有限会社にしけん開発企画	286,000
347	21修0186	210615	01小学校	101_沢池小学校	01修繕業務	15プール関連	プール・ろ過設備 グランドパッキン、カップリングカバーの不良		誠水エンタープライズ有限会社	41,800
348	21修0187	210602	09幼稚園	069_大観幼稚園	01修繕業務	06電気関連	園舎・電灯分電盤 中性線欠相保護の指摘	漏電ブレーカ(ELB)欠相保護付(100/200V 3P150A)、エコ電線(EM-CE/T 60mm ²)	有限会社中村電設興業	77,000
349	21修0191	210611	03中学校	121_大蔵中学校	01修繕業務	23その他	校庭・防砂ネットの劣化	防砂ネット(グリーン 1820×5400)	株式会社岩本工務店	728,200
350	21修0192	210622	03中学校	121_大蔵中学校	01修繕業務	09屋上防水	クラブハウス棟・体育倉庫(20修0776引継ぎ) 屋根が老朽化して雨漏りが多数発生しています		株式会社にしけん	498,300
351	21修0201	210610	01小学校	091_明石小学校	01修繕業務	15プール関連	プール設備・ろ過器原水配管 集毛器手前のネジ部で穴開きをしています		誠水エンタープライズ有限会社	39,600
352	21修0206	210601	02小学校給食	100_和坂小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スライサーが古くて切れない	ワンタッチスライサー (PSI-06)	エアーテクニカサービス株式会社	1,394,800
353	21修0210	210526	02小学校給食	102_藤江小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・ガス配管 床面にあるガス配管の配管支持が不良		エアーテクニカサービス株式会社	24,200
354	21修0212	210614	02小学校給食	102_藤江小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜の内側 内釜を洗浄したら直ぐに「錆」が発生します	回転釜(GHS-28)フロントドロー用铸铁内釜(金気止仕様)	エアーテクニカサービス株式会社	332,200
355	21修0214	210607	01小学校	114_錦が丘小学校	01修繕業務	01天井	北校舎3階・廊下 天井材が傷んでいます(1枚)		内製化	9,570
356	21修0219	210611	01小学校	101_沢池小学校	01修繕業務	06電気関連	受電設備・キュービクル 警報音が鳴りっぱなしです		有限会社中村電設興業	22,000
357	21修0227	210616	03中学校	131_二見中学校	01修繕業務	03床	体育館・床【20修1885関連】 床材の劣化		吉田体機工業株式会社	209,000
358	21修0233	210619	10保育所	056_鳥羽保育所	01修繕業務	06電気関連	保育室・5歳児室ぞう組 保育室内の照度が低い	パナソニック 一体型LEDベースライト40型(XLX450AENT)	株式会社信和建設	93,500
359	21修0237	210607	03中学校	128_江井島中学校	01修繕業務	15プール関連	プール・濾過ポンプ制御室 絶縁抵抗不良		有限会社兵庫設備サービス	320,100
360	21修0238	210607	02小学校給食	114_錦が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・ステンレス台のキャスター不良		内製化	20,020
361	21修0241	210531	02小学校給食	106_大久保南小学校	01修繕業務	21給食	校舎1階・給食室(21修0023関連) 給食シャワー室、更衣室等のチョウバエが居ます		内製化	11,110
362	21修0244	210601	07小学校コミセン	008_松が丘小学校コミュニティ・センター	01修繕業務	06電気関連	西館2階・コミセン会議室照明 蛍光灯を交換しても点灯しません(1台)	パナソニック 埋込型LEDベースライト(XLX450UENT LE9)	内製化	28,490
363	21修0245	210602	01小学校	111_江井島小学校	01修繕業務	17給水関連	南校舎・高架水槽 点検で光が透過するとの指摘あり		南塗装	121,000
364	21修0248	210608	02小学校給食	116_二見小学校	01修繕業務	21給食	給食室・一斗缶スタンドが壊れたので購入してほしい	缶ラック(415×390×H490 8-1308-0201)	三和厨房株式会社	11,000
365	21修0249	210601	02小学校給食	116_二見小学校	01修繕業務	21給食	給食室・洗浄室 台車の車輪破損		三和厨房株式会社	44,154
366	21修0256	210608	09幼稚園	069_大観幼稚園	01修繕業務	08外壁	園舎・テラス雨樋 雨漏り		内製化	2,750
367	21修0266	210628	03中学校	123_野々池中学校	01修繕業務	12外構	グラウンド・野々池堤体側面フェンス 敷地境界のフェンスの老朽化が著しい状況です	JFEネットフェンス(VC-5型特 H=3000 本体ライトグリーン 金網H2500網目 φ3.2×56mm目)、片開門扉H1500×W1000	株式会社信和建設	1,144,000
368	21修0268	210621	01小学校	117_二見北小学校	01修繕業務	15プール関連	プール・ろ過器エアー抜き配管 配管の穴開き		誠水エンタープライズ有限会社	35,200
369	21修0269	210611	01小学校	114_錦が丘小学校	01修繕業務	15プール関連	プール・ろ過器原水配管 穴開きでエアーの噛み込み		誠水エンタープライズ有限会社	57,200
370	21修0270	210609	01小学校	112_魚住小学校	01修繕業務	15プール関連	プール・ろ過ポンプ パッキン押えボルトの破損		誠水エンタープライズ有限会社	39,600
371	21修0272	210601	10保育所	055_王子保育所	01修繕業務	23その他	園庭・砂場とテラスの間 木枠が傷んで朽ちてきています		内製化	39,270
372	21修0275	210611	01小学校	103_花園小学校	01修繕業務	15プール関連	プール・底の塗装 プールの底の塗装が剥がれている		株式会社岩本工務店	160,600
373	21修0280	210528	01小学校	096_大観小学校	01修繕業務	15プール関連	プール・ろ過機の不具合		誠水エンタープライズ有限会社	33,000

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
374	21修0300	210601	09幼稚園	068_人丸幼稚園	01修繕業務	06電気関連	園舎2階・電灯系統の不具合	東芝 リモコンリレー (TMRRO1C)	ホッタ電機	20,790
375	21修0303	210603	02小学校給食	106_大久保南小学校	01修繕業務	21給食	調理室・回転釜排水口の残渣受けの取手が外れています	残菜カゴ用取手(96×30 φ6)	エアーテクニカサービス株式会社	35,200
376	21修0304	210603	02小学校給食	106_大久保南小学校	01修繕業務	21給食	給食室・冷蔵庫の取手が外れています	縦型冷蔵庫(EXD-50RM2-F)、縦型冷凍庫(PRO-44FMTA1)	エアーテクニカサービス株式会社	36,300
377	21修0305	210619	10保育所	054_明南保育所分園	01修繕業務	06電気関連	園舎保育室・LED照明の動作不良	パナソニック LEDベースライト(XLX450SENT LE9)	ホッタ電機	202,510
378	21修0306	210609	10保育所	053_明南保育所	01修繕業務	12外構	園庭・土留めが一部ない状態です		株式会社岩本工務店	92,950
379	21修0308	210529	10保育所	059_八木保育所	01修繕業務	19空調関連	園舎2階4歳児室・扇風機から異音がする	パナソニック 壁掛扇風機・リモコン付き(F-GU303)	ホッタ電機	35,420
380	21修0309	210607	10保育所	056_鳥羽保育所	01修繕業務	23その他	園庭・砂場の砂が多すぎて保育士が頭を打ちます		田中工務店	304,216
381	21修0310	210609	09幼稚園	073_和坂幼稚園	01修繕業務	06電気関連	職員室・蛍光灯がつかない	パナソニック LEDベースライト(XLX450DENT LE9)	内製化	24,310
382	21修0318	210609	09幼稚園	073_和坂幼稚園	01修繕業務	22備品	ばんだ組・背面ロッカーがずれている		内製化	3,960
383	21修0321	210531	02小学校給食	098_林小学校	01修繕業務	21給食	給食室・衣類乾燥機の不具合	日立 衣類乾燥機(DE-N45FX 2014年製造)	ホッタ電機	18,524
384	21修0322	210623	01小学校	113_清水小学校	01修繕業務	23その他	東館1階・保健室 洗濯機用の給排水、電源の整備		電化ショップしなのや	134,200
385	21修0324	210623	01小学校	091_明石小学校	01修繕業務	23その他	校舎1階・保健室 洗濯機及び洗濯機用の給排水、電源の整備	日立 洗濯機(BWV80GW)	電化ショップしなのや	203,500
386	21修0326	210611	03中学校	124_望海中学校	01修繕業務	19空調関連	校長室・エアコンの取替	ダイキンEcoZEAS天井吊形6.3Kw(SZRH63BFTE 室外機塩害仕様)	株式会社福岡冷機	633,237
387	21修0327	210621	02小学校給食	106_大久保南小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・排水口設置の防虫残滓かごの改修	洗浄室ごみ電(電本体220角H150 網目3.11mm 四周L-2×25×25 把手丸棒6mm共)	株式会社にしけん	55,000
388	21修0328	210604	16明石こどもセンター	141_明石こどもセンター	01修繕業務	05便所	センター2階・多目的トイレ 水石けん入れが壊れています		内製化	9,900
389	21修0339	210625	09幼稚園	078_大久保幼稚園	01修繕業務	08外壁	園舎・玄関で雨漏りがする		株式会社信和建設	60,500
390	21修0342	210610	09幼稚園	081_高丘西幼稚園	01修繕業務	23その他	園舎西側・手洗い場上のテントと園舎の間で雨漏り		株式会社岩本工務店	55,000
391	21修0346	210601	09幼稚園	085_魚住幼稚園	01修繕業務	12外構	鉄筋園舎・南側入り口付近 4歳児が登下園で使用する園舎回りに水溜りができる		株式会社にしけん	46,200
392	21修0347	210602	02小学校給食	112_魚住小学校	01修繕業務	21給食	給食室・デジタル秤が古くなっているので取替を希望します	デジタル防水はかり(SL-30KWP)	エアーテクニカサービス株式会社	25,300
393	21修0349	210611	02小学校給食	105_大久保小学校	01修繕業務	21給食	本館1階・給食室 ゴキブリ対策		ミナト消毒株式会社	33,000
394	21修0354	210617	01小学校	106_大久保南小学校	01修繕業務	23その他	給食室西側・集合排気口付近(21修0241関連) チョウバエ予防の排気口等の防虫対策	網戸枠アルミ型材(1995×410)	株式会社にしけん	110,000
395	21修0356	210614	02小学校給食	093_朝霧小学校	01修繕業務	21給食	給食室・移動台のキャスターが壊れています		内製化	20,350
396	21修0357	210610	09幼稚園	081_高丘西幼稚園	01修繕業務	06電気関連	園舎2階・保育室 照明がつかない	パナソニック LEDベースライト(XLX450DENT LE9)	内製化	24,310
397	21修0358	210612	10保育所	062_土山保育所	01修繕業務	19空調関連	0、1歳児室・ひよこ組 老朽化した空調機の計画的更新	ダイキン スカイエア エコジアス 壁掛形標準タイプ(SZRA63BFT)	株式会社安福住設	390,500
398	21修0359	210615	08中学校コミュニティ・センター	037_朝霧コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	体育館1階・男子洋式トイレ 床面点検口部の盛り上がり、タイルの剥がれ		株式会社岩本工務店	135,300
399	21修0363	210610	01小学校	114_錦が丘小学校	01修繕業務	08外壁	保健室の外壁にある通気口に鳥が入り出します	SUSベンドキャップ(P-23RSQ2)	有限会社兵庫設備サービス	34,100
400	21修0368	210602	01小学校	113_清水小学校	01修繕業務	17給水関連	校内・漏水 水道使用量が多く、漏水しているようです		株式会社川島設備	209,000
401	21修0370	210623	09幼稚園	066_松が丘幼稚園	01修繕業務	06電気関連	園舎・電灯分電盤 中性線欠相保護の指摘	漏電ブレーカ(ELB)協約形(100/200V 3P100A 100mA)、漏電ブレーカ(ELB)協約形欠相保護付(100/200V 3P100A 30mA)	有限会社中村電設興業	115,500
402	21修0373	210615	10保育所	055_王子保育所	01修繕業務	23その他	2歳児室、雨避けネットの固定部分が外れています		内製化	10,670
403	21修0374	210607	02小学校給食	103_花園小学校	01修繕業務	21給食	給食休憩室・空調機 運転ができない時があります	三菱ルームエアコン 2.8Kw(SRC28TT)、熱交換管サーミスタ(SSA551A239B)	株式会社福岡冷機	11,660
404	21修0376	210602	01小学校	108_高丘西小学校	01修繕業務	17給水関連	水道メーター・ピット内の排水不良		内製化	2,750
405	21修0379	210612	10保育所	053_明南保育所	01修繕業務	19空調関連	2歳児室・天井扇風機からカタカタ音が出ています	パナソニック 壁掛扇風機 リモコン付き(F-GU303)	ホッタ電機	35,420
406	21修0381	210603	01小学校	096_大観小学校	01修繕業務	15プール関連	プール・ろ過設備 圧力計配管の継手の修繕		誠水エンタープライズ有限会社	11,000
407	21修0382	210607	03中学校	125_大久保中学校	01修繕業務	19空調関連	職員室・エアコン 東側のエアコンが動かない	日立(RAS-AP160SH)、室外基板(P28846)	株式会社福岡冷機	85,360
408	21修0383	210609	01小学校	091_明石小学校	01修繕業務	15プール関連	プール・入口門扉 門扉支柱が腐食で穴開き		株式会社岩本工務店	141,900
409	21修0384	210603	01小学校	105_大久保小学校	01修繕業務	08外壁	北校舎・外壁 北校舎西側の外壁が剥離しています		内製化	2,750
410	21修0385	210602	02小学校給食	101_沢池小学校	01修繕業務	21給食	給食室・排水を流すと屋外のマンホールのふたが浮く		阪神連合清掃株式会社	24,500
411	21修0388	210603	09幼稚園	075_藤江幼稚園	01修繕業務	08外壁	園舎・外壁 3歳児室のテラスの屋根の外壁が割れています		内製化	2,750
412	21修0390	210610	03中学校	121_大蔵中学校	01修繕業務	15プール関連	プール・ブローの不具合 ブロー用補助配管の設置		誠水エンタープライズ有限会社	59,400
413	21修0391	210605	01小学校	113_清水小学校	01修繕業務	12外構	プール・機械室前の排水マンホール蓋(21修0368関連) 漏水箇所の直近の排水マンホール蓋が欠けています	マンホール 蓋軽耐型(OMH-600-2 500K)	株式会社川島設備	32,120
414	21修0407	210624	03中学校	123_野々池中学校	01修繕業務	17給水関連	教室棟・高置水槽(FRP製1槽式 4m) 外壁塗装が劣化して光が透過しています		南塗装	99,000
415	21修0408	210625	03中学校	124_望海中学校	01修繕業務	17給水関連	南校舎・高置水槽(SRP製1槽式 5m) 外壁塗装が劣化して光が透過しています		南塗装	99,000
416	21修0409	210617	03中学校	128_江井島中学校	01修繕業務	17給水関連	高置水槽(FRP製1槽式 10m) 外壁塗装が劣化して光が透過しています		南塗装	170,500
417	21修0411	210617	03中学校	129_魚住中学校	01修繕業務	17給水関連	東校舎・受水槽(FRP製1槽式 10.5m) 外壁塗装が劣化して光が透過しています		南塗装	77,000
418	21修0412	210617	03中学校	129_魚住中学校	01修繕業務	17給水関連	東校舎・高置水槽(FRP製1槽式 2m) 外壁塗装が劣化して光が透過しています		南塗装	115,500
419	21修0416	210603	01小学校	113_清水小学校	01修繕業務	17給水関連	プール・機械室前の掘削バルブの高さ調整(21修0368関連) 掘削後のバルブボックスに腐食が低く危険です		内製化	2,750
420	21修0419	210618	11認定こども園	063_二見こども園	01修繕業務	23その他	旧幼稚園園側・手洗い場 土間コンクリートの剥がれ等の不具合があります		株式会社岩本工務店	81,400

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
421	21修0420	210621	01小学校	101.沢池小学校	01修繕業務	05便所	西校舎2階・男子トイレ 小便器の水が止まらない	小便器(LIXIL AWU-807RP)	株式会社川島設備	24,200
422	21修0421	210607	07小学校コミセン	014.林コミュニティ・センター	01修繕業務	06電気関連	西門・外灯 西門にある外灯で球切れのようです		内製化	5,500
423	21修0423	210604	03中学校	124.望海中学校	01修繕業務	06電気関連	受電設備・低圧電灯回路 トランス2次漏れ電流が200mAと多いです		内製化	5,500
424	21修0428	210611	09幼稚園	084.江井島幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎1階・ひよこ組北側窓 廊下側と手洗い場上の窓に網戸が必要(2箇所)	網戸(W920×H930mm)	中村ガラス店	28,600
425	21修0430	210619	10保育所	056.鳥羽保育所	01修繕業務	19空調関連	休憩室・エアコン回路で漏電ブレーカーが作動	ダイキン ハウジングエアコン 天カセ1方向吹出インバーター (S28RCV)	株式会社安福住設	308,880
426	21修0431	210624	01小学校	111.江井島小学校	01修繕業務	17給水関連	屋外受水槽 配管の腐食		有限会社兵庫設備サービス	305,800
427	21修0433	210609	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	21給食	調理室・殺菌庫のランプを交換したが上だけつかない	殺菌庫(DS-113)	エアーテクニカサービス株式会社	16,500
428	21修0434	210608	01小学校	096.大観小学校	01修繕業務	15プール関連	プール・排水口 蓋固定部破損		内製化	2,750
429	21修0437	210609	03中学校	127.高丘中学校	01修繕業務	15プール関連	プール・プールサイドの床面割れ 床面があらこちらで割れています		内製化	23,540
430	21修0439	210611	02小学校給食	105.大久保小学校	01修繕業務	21給食	洗浄室・シャワーシंकのシャワーのばねが壊れた		エアーテクニカサービス株式会社	22,000
431	21修0440	210608	02小学校給食	105.大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食室・ラップカッターの電源が入らないことがある		エアーテクニカサービス株式会社	16,500
432	21修0442	210609	10保育所	061.中尾保育所	01修繕業務	03床	園舎1階・床 床タイルの破損		内製化	2,750
433	21修0445	210622	02小学校給食	101.沢池小学校	01修繕業務	18排水関連	給食室・洗浄室～調理室間の排水 排水の詰まりが頻発しています		株式会社川島設備	93,500
434	21修0447	210624	02小学校給食	107.高丘東小学校	01修繕業務	21給食	給食室・ラップカッターが切れにくい	ポリラッパー(U-45PN)	エアーテクニカサービス株式会社	35,200
435	21修0448	210623	02小学校給食	107.高丘東小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーのベルトが劣化しています	スライサー(FS-33)	内製化	36,630
436	21修0450	210615	02小学校給食	107.高丘東小学校	01修繕業務	21給食	給食休憩室・エアコンが劣化しています	ダイキンルームエアコン Eシリーズ (S36XTES-W)	株式会社稲岡冷機	149,600
437	21修0452	210610	02小学校給食	118.二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・水栓(3箇所) 吐水パイプから水漏れ(2箇所)、根元から水漏れ(1箇所)		内製化	5,610
438	21修0453	210621	02小学校給食	118.二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・ガス回転釜 蓋がガタついています(1基)	回転釜(GHS-28)	エアーテクニカサービス株式会社	11,000
439	21修0454	210629	13市民センター	002.魚住市民センター	01修繕業務	23その他	本館2階・第1、第2会議室間のパーテーション連結用にビスの外れ(1箇所)		株式会社にしけん	110,000
440	21修0459	210618	02小学校給食	092.松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・屋外照明 照明器具の不良	パナソニック 富士型LEDベースライト (XLX450DENT LE9)	内製化	24,310
441	21修0461	210617	10保育所	053.明南保育所	01修繕業務	17給水関連	調理室・お湯用蛇口 カランが空回りします(1箇所)	混合水栓(TKJ20AAU)、スバウト(0752-300)	株式会社川島設備	31,900
442	21修0462	210611	09幼稚園	074.沢池幼稚園	01修繕業務	18排水関連	屋外・ステンレス流し 排水管の劣化		内製化	3,960
443	21修0463	210611	01小学校	112.魚住小学校	01修繕業務	15プール関連	プール・側面排水口の錆		内製化	46,750
444	21修0465	210611	08中学校コミセン	039.衣川コミュニティ・センター	01修繕業務	06電気関連	2階照明・スイッチの陥没		内製化	2,750
445	21修0469	210617	01小学校	116.二見小学校	01修繕業務	17給水関連	給食洗浄室・蛇口が壊れました(1箇所)		有限会社兵庫設備サービス	18,700
446	21修0470	210621	10保育所	053.明南保育所	01修繕業務	23その他	園庭・標示石の突出		内製化	5,500
447	21修0471	210621	10保育所	053.明南保育所	01修繕業務	12外構	正門・戸車の異音		内製化	10,450
448	21修0473	210614	03中学校	130.魚住東中学校	01修繕業務	06電気関連	体育館・コンセントが破損しています		内製化	3,410
449	21修0474	210618	01小学校	093.朝霧小学校	01修繕業務	08外壁	南館・外壁 軒先等からモルタルの落下		株式会社奥野左官	115,500
450	21修0482	210616	10保育所	052.松が丘保育所	01修繕業務	08外壁	1階テラスの天井からコンクリート片が落ちてきた		内製化	2,750
451	21修0483	210621	03中学校	123.野々池中学校	01修繕業務	07放送関連	武道場・放送設備 武道場で校内放送が鳴らない		電化ショップしなのや	49,500
452	21修0488	210624	02小学校給食	092.松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・移動台のキャスターが劣化しています		エアーテクニカサービス株式会社	61,160
453	21修0491	210617	09幼稚園	072.鳥羽幼稚園	01修繕業務	05便所	西館2階・トイレの手洗い場の排水管から水漏れ		内製化	5,170
454	21修0493	210624	01小学校	092.松が丘小学校	01修繕業務	23その他	西館1階・児童クラブ室東側テラス テラス階段のタイルの剥がれ		株式会社にしけん	44,000
455	21修0494	210618	01小学校	103.花園小学校	01修繕業務	15プール関連	プール機械室・ハイフイーダーが動かない		株式会社川島設備	44,000
456	21修0499	210629	09幼稚園	075.藤江幼稚園	01修繕業務	12外構	職員室前、雨水会所 コンクリート蓋の割れ		内製化	4,070
457	21修0505	210618	02小学校給食	103.花園小学校	01修繕業務	21給食	給食室・ビーカー 電源が入らない		内製化	2,750
458	21修0506	210618	09幼稚園	068.人丸幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎1階・西側トイレ 全ての便器の排水が詰まっています		阪神連合清掃株式会社	24,500
459	21修0507	210622	06養護学校給食	132.明石養護学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜 ハンドル不良	回転釜(GHS-26)	エアーテクニカサービス株式会社	92,400
460	21修0510	210622	08中学校コミセン	050.西部文化会館	01修繕業務	16消防関連	消防設備・誘導灯が不良(2箇所) 2階エレベーター前廊下、1階自動ドア奥		内製化	2,750
461	21修0511	210622	08中学校コミセン	050.西部文化会館	01修繕業務	18排水関連	事務所・流し 排水不良		内製化	2,750
462	21修0512	210624	10保育所	061.中尾保育所	01修繕業務	19空調関連	1階1歳児室・扇風機 首振り不良	パナソニック 壁掛扇風機・リモコン式(F-GU303-A)	内製化	33,550
463	21修0514	210619	07小学校コミセン	098.魚住小学校コミュニティ・センター	01修繕業務	12外構	門が壊れ、丁番に不具合(WAFM受付) 丁番のボールが抜けています		株式会社にしけん	16,500
464	21修0515	210619	10保育所	056.鳥羽保育所	01修繕業務	17給水関連	保育室・水道蛇口(WAFM受付) 保育室の蛇口の根元が折れました	2ハンドル混合水栓吐水パイプ(THY212A)、泡沫キャップ(THY2R)	株式会社日研ハイドロクリーン社	18,810
465	21修0525	210622	10保育所	056.鳥羽保育所	01修繕業務	04建具	ひよこ組・入口(21修0307関連) 入口のストロング錠のところが金具が壊れました		内製化	4,290
466	21修0526	210623	10保育所	061.中尾保育所	01修繕業務	05便所	本館1階みかん組いちご組・便所引戸 落とし金具の受座取り付け		内製化	7,810
467	21修0530	210624	01小学校	091.明石小学校	01修繕業務	15プール関連	大プール、小プールとも水が減る	圧着ソケット銅管用 150 φ	株式会社川島設備	112,200

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
468	21修0541	210624	02小学校給食	100,和坂小学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜ガス ガス漏れ	回転釜 (GHS-30)	エアーテクニカサービス株式会社	26,400
469	21修0542	210625	01小学校	094,人丸小学校	01修繕業務	15ブール関連	ブールサイドの目地に隙間がある		内製化	17,160
470	21修0546	210625	07小学校コミセン	061,大久保小学校コミュニティセンター	01修繕業務	05便所	北校舎1階便所・女子洗面 排水栓が開かない		内製化	2,750
471	21修0550	210628	01小学校	103,花園小学校	01修繕業務	15ブール関連	ブールに錆が出ました。昨日までどうもなかったのに今朝、錆(鉄片)が底にあります		内製化	11,110
472	21修0560	210629	09幼稚園	065,明石幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎1階・便所 幼児用トイレドアレバーのゴム劣化、打掛錠破損		内製化	2,750
473	21修0561	210629	10保育所	060,江井島保育所	01修繕業務	06電気関連	5歳児室・コンセントが割れて浮いている		内製化	2,750
474	21修0562	210629	09幼稚園	065,明石幼稚園	01修繕業務	12外構	園庭・門扉 止め金固定部の劣化		内製化	2,750
475	20修2012	210730	03中学校	119,錦城中学校	01修繕業務	23その他	県警ホットラインが繋がらない		扶桑電通株式会社	44,000
476	21修0070	210729	03中学校	128,江井島中学校	01修繕業務	22備品	南西校舎4階・2年2組 教室後ろ側生徒用金属製ロッカーの取替	光葉スチール 特FS5-3N 背面ロッカー (H1100×W2000×D450 5列3段 15人用)	株式会社アルト	298,650
477	21修0071	210729	03中学校	128,江井島中学校	01修繕業務	22備品	南西校舎4階・2年3組 教室後ろ側生徒用金属製ロッカーの取替	光葉スチール 特FS5-3N 背面ロッカー (H1100×W2000×D450 5列3段 15人用)	株式会社アルト	298,650
478	21修0096	210710	10保育所	057,松陰保育所	01修繕業務	23その他	各保育室・ガス栓 ガスファンヒーターとガス栓の撤去		株式会社にしけん	418,000
479	21修0162	210713	03中学校	122,衣川中学校	01修繕業務	15ブール関連	ブール・ろ過設備 ろ過器用操作弁の開度不良(1台)		誠水エンタープライズ有限会社	99,000
480	21修0164	210721	10保育所	062,土山保育所	01修繕業務	23その他	園舎・ガス漏れ警報器の取替	ガス警報器 (XH-681G)	イワタニ近畿株式会社	33,000
481	21修0183	210728	01小学校	098,林小学校	01修繕業務	03床	北校舎・特別支援学級(肢体) シロアリ被害		有限会社にしけん開発企画	209,000
482	21修0200	210708	03中学校	131,二見中学校	01修繕業務	15ブール関連	ブール設備・ろ過ポンプ グランドバッキンの老朽化による大量の漏水		誠水エンタープライズ有限会社	26,400
483	21修0208	210727	02小学校給食	100,和坂小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・床面の塗装の剥がれ		有限会社にしけん開発企画	176,000
484	21修0225	210721	02小学校給食	105,大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・食器消毒保管庫 保管庫の棚が合いません(20修1969で納入)	食器消毒保管機 (MCW-40-e SUS板 721×40×14 1.2t)	エアーテクニカサービス株式会社	35,200
485	21修0235	210709	10保育所	056,鳥羽保育所	01修繕業務	16消防関連	園舎・排煙窓 開閉不良		ハリマ防災株式会社	149,050
486	21修0240	210728	01小学校	113,清水小学校	01修繕業務	10遊具	遊具・築山総合遊具 鋼製遊具基礎のコンリート柱にひびがあります		吉田体機工業株式会社	506,000
487	21修0263	210716	01小学校	092,松が丘小学校	01修繕業務	09屋上防水	西館・4階廊下 雨漏り		有限会社タケダ防水技研	88,000
488	21修0312	210726	09幼稚園	087,錦が丘幼稚園	01修繕業務	04建具	保育室・1階うさぎ組、2階ばなな組 保育室廊下側木製製の鍵(中折れ栓錠)に不具合		内製化	5,500
489	21修0313	210728	09幼稚園	087,錦が丘幼稚園	01修繕業務	04建具	保育室・1階うさぎ組 テラス側出入ロサッシのレールに不具合	アルミ引き違い 4枚戸 (W4000×H2000 ランマ付)	株式会社にしけん	203,500
490	21修0320	210630	10保育所	059,八木保育所	01修繕業務	21給食	給食室・保存用冷凍庫内に水が溜まる	検食用冷凍庫 (HF-63CAT-KST 625×650×1910)	エアーテクニカサービス株式会社	330,000
491	21修0323	210708	01小学校	115,錦浦小学校	01修繕業務	23その他	本館1階・保健室 洗濯機用の給排水、電源の整備		電化ショップしなのや	135,850
492	21修0325	210708	01小学校	103,花園小学校	01修繕業務	23その他	南校舎1階・保健室 洗濯機及び洗濯機用の給排水、電源の整備	日立 洗濯機 (BWV80GW)	電化ショップしなのや	195,250
493	21修0335	210628	02小学校給食	091,明石小学校	01修繕業務	21給食	給食室・食器消毒保管庫 温度表示が表示されません	食器消毒保管機 (MEW-30)	エアーテクニカサービス株式会社	196,900
494	21修0344	210624	03中学校	130,魚住東中学校	01修繕業務	09屋上防水	南校舎4階・教員室【20修0525関連】雨漏り		有限会社タケダ防水技研	209,000
495	21修0345	210727	01小学校	106,大久保南小学校	01修繕業務	19空調関連	給食調理室・ビルトイン空調機(21修0222継続) 空調機の老朽化で更新が必要	ダイキンEcoZeasビルトインタイプ4馬力 (SZRB112BF ハーフパネル)、吸込みパネル用キャンバス (KSA25L160)	株式会社船岡冷機	894,124
496	21修0365	210726	01小学校	114,錦が丘小学校	01修繕業務	23その他	中庭・外灯、時計用屋外ボール ボールの根本が錆びています		南塗装	38,500
497	21修0366	210629	01小学校	105,大久保小学校	01修繕業務	17給水関連	運動場・ブール機械室前 地中の給水バルブから漏水		株式会社川島設備	528,000
498	21修0386	210706	02小学校給食	113,清水小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃研ぎ		内製化	2,750
499	21修0417	210706	01小学校	107,高丘東小学校	01修繕業務	12外構	北門・門扉が重い		株式会社信和建設	143,000
500	21修0422	210728	01小学校	113,清水小学校	01修繕業務	10遊具	遊具・すべり台の新設(21修0240関連) 築山総合遊具撤去に伴う代替すべり台の新設	一面式すべり台(大型 利用対象年齢6～12歳)	吉田体機工業株式会社	478,500
501	21修0426	210701	02小学校給食	104,貴崎小学校	01修繕業務	21給食	給食室・作業台のキャスターが壊れています		内製化	16,280
502	21修0427	210701	01小学校	104,貴崎小学校	01修繕業務	17給水関連	給食室屋外・給水管の固定が外れています		内製化	2,750
503	21修0429	210705	01小学校	100,和坂小学校	01修繕業務	09屋上防水	本館4階西側階段室・雨漏り 階段の踊り場で雨漏りしています		株式会社信和建設	654,500
504	21修0438	210618	02小学校給食	105,大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食室・フライヤーが温度上昇しにくい		エアーテクニカサービス株式会社	33,000
505	21修0443	210702	01小学校	109,山手小学校	01修繕業務	19空調関連	職員室のエアコンから異音がする	ダイキン天吊形 (FHP80AL) 2010年製	株式会社安福住設	59,488
506	21修0446	210614	09幼稚園	074,沢池幼稚園	01修繕業務	20機械警備	プレハブ園舎・機械警備の機器撤去 プレハブ園舎建て替えに伴う既設機器の撤去		セコム株式会社	11,000
507	21修0451	210730	03中学校	119,錦城中学校	01修繕業務	07放送関連	放送設備【20修2144関連】・音が出ない	1元デスク型操作卓30局、メイン基板 (DA101 メインKU)	TOA株式会社	42,999
508	21修0468	210712	09幼稚園	079,大久保南幼稚園	01修繕業務	08外壁	園舎南側・テラスの雨避けから雨漏りがする		株式会社岩本工務店	90,750
509	21修0475	210728	01小学校	093,朝霧小学校	01修繕業務	22備品	校庭・移動式バスケットゴール(2基)の撤去・処分をお願いします	明石型バスケットゴール	吉田体機工業株式会社	44,000
510	21修0487	210705	09幼稚園	070,王子幼稚園	01修繕業務	17給水関連	水道・漏水(21修0472関連) メーターから園舎までの間で漏水の可能性が高いです		株式会社川島設備	313,500
511	21修0489	210717	13市民センター	002,魚住市民センター	01修繕業務	23その他	本館1階・テレビ端子の増設		電化ショップしなのや	38,500
512	21修0492	210713	01小学校	092,松が丘小学校	01修繕業務	11渡り廊下	東館～西館の北側渡り廊下・3階 転落防止用のネットが片側しかありません		株式会社にしけん	335,500
513	21修0495	210707	09幼稚園	078,大久保幼稚園	01修繕業務	23その他	あずかり保育室・テラスの屋根に遮光シートをつけてほしい	遮光ネット(遮光率80%)	株式会社岩本工務店	66,000
514	21修0496	210717	10保育所	053,明南保育所	01修繕業務	17給水関連	別館1階5歳児室廊下・手洗い【20修1701関連】 床への水漏れ		株式会社川島設備	192,500

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
515	21修0498	210623	02小学校給食	096,大観小学校	01修繕業務	21給食	調理室・フライヤー 火力不足	フライヤー (FGM-75T)	エアーテクニカサービス株式会社	24,200
516	21修0501	210713	03中学校	120,朝霧中学校	01修繕業務	12外構	西門南フェンス 支柱の腐食	JFEネットフェンス(VB-5型 H=2000 材工共 網目 φ3.2×56mm 色ライトグリーン)	株式会社信和建設	280,060
517	21修0504	210719	02小学校給食	110,谷八木小学校	01修繕業務	21給食	給食室・移動台 キャスター不良(8台)		エアーテクニカサービス株式会社	95,260
518	21修0508	210628	02小学校給食	114,錦が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー カバーの割れ	スライサー (FS-35)	エアーテクニカサービス株式会社	62,700
519	21修0509	210623	02小学校給食	118,二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食室・空調室内機 室内機からドレンが落ちてきています(1台)		株式会社稲岡冷機	8,800
520	21修0517	210716	09幼稚園	068,人丸幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎2階・トイレ【21修0506関連】 尿石溜まり		阪神連合清掃株式会社	83,400
521	21修0521	210629	02小学校給食	102,藤江小学校	01修繕業務	21給食	給食室・ピーラーのバックギン不良	ピーラー (P-47)	エアーテクニカサービス株式会社	20,900
522	21修0523	210713	02小学校給食	112,魚住小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜の炎が赤いです(1台)	回転釜 (GHS-28)	エアーテクニカサービス株式会社	160,600
523	21修0528	210630	13市民センター	001,大久保市民センター	01修繕業務	23その他	1階事務室へ地下1階EV前間・インターホン 地下からの音声が事務室に入ります	アイホンインターホン 親機(AT216)、子機(AT306)	内製化	20,680
524	21修0529	210630	12北庁舎(旧保健センター)	051,北庁舎	01修繕業務	23その他	庁舎1階・電話 窓口増設に伴う電話工事		都築電気株式会社	48,400
525	21修0533	210708	03中学校	120,朝霧中学校	01修繕業務	15プール関連	プール設備・ろ過器操作弁 電動操作弁の不良、手動弁への取替(4台)		誠水エンタープライズ有限公司	99,000
526	21修0537	210703	10保育所	059,八木保育所	01修繕業務	02内壁	調理下処理室・壁から塗膜片のようなものが落ちてきます		南塗装	44,000
527	21修0540	210708	10保育所	053,明南保育所	01修繕業務	23その他	給食室・ガス漏れ警報器 5年期限切れ	ガス・CO警報器(壁掛型)	株式会社エネルギーステーション	12,020
528	21修0547	210717	07小学校コミセン	061,大久保小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	12外構	北校舎1階・玄関ポーチ 防水シートの捲れ		有限会社タケダ防水技研	110,000
529	21修0553	210707	02小学校給食	118,二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食室・水栓からの水漏れ(6箇所程度) 給水栓からチョロチョロ水漏れています		エアーテクニカサービス株式会社	72,600
530	21修0559	210713	02小学校給食	111,江井島小学校	01修繕業務	21給食	下処理室・紫外線殺菌庫の自動タイマーが壊れています	殺菌庫 (TNS-30SF)	エアーテクニカサービス株式会社	61,600
531	21修0564	210630	03中学校	122,衣川中学校	01修繕業務	19空調関連	印刷室・空調機でエラーコード「E-0」が出ています		株式会社稲岡冷機	23,100
532	21修0567	210720	01小学校	092,松が丘小学校	01修繕業務	19空調関連	校長室・エアコン 室内機から異音がする	ダイキン (EHP56BA)	株式会社稲岡冷機	31,460
533	21修0568	210706	02小学校給食	115,錦浦小学校	01修繕業務	21給食	給食室・移動台の溶接が外れた		エアーテクニカサービス株式会社	24,200
534	21修0569	210701	08中学校コミセン	045,高丘中央集会所	01修繕業務	05便所	1階女子トイレ・扉 洋式トイレの扉が開きにくい		内製化	2,750
535	21修0570	210701	08中学校コミセン	044,高丘コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	体育館1階男子トイレ・扉 洋式トイレの扉が開きにくい		内製化	2,750
536	21修0571	210701	10保育所	061,中尾保育所	01修繕業務	23その他	南門・インターホン不良		内製化	2,750
537	21修0573	210701	09幼稚園	072,鳥羽幼稚園	01修繕業務	04建具	東館1階・ドア 横開きドアが重たい		内製化	2,750
538	21修0575	210701	01小学校	116,二見小学校	01修繕業務	19空調関連	西校舎3階・もくせい教室 冷房の効きが悪いのでスポットクーラーの貸し出しを希望		内製化	63,030
539	21修0577	210706	09幼稚園	071,林幼稚園	01修繕業務	05便所	トイレのブース扉が壊れました		内製化	5,500
540	21修0588	210729	01小学校	111,江井島小学校	01修繕業務	08外壁	南館保健室前・庇からコンクリート片が落ちている		株式会社岩本工務店	226,050
541	21修0592	210714	09幼稚園	066,松が丘幼稚園	01修繕業務	16消防関連	廊下・誘導灯のバッテリー切れ	パナソニック 誘導灯 (FA20322 LE1)、表示板 (FK20006、FK20007)	ホッタ電機	45,562
542	21修0593	210702	09幼稚園	075,藤江幼稚園	01修繕業務	19空調関連	みかん組・エアコン 内機から水漏れがする		内製化	2,750
543	21修0594	210705	09幼稚園	077,貴崎幼稚園	01修繕業務	23その他	体育倉庫・雨漏り 体育倉庫内に水たまりが出来ている		内製化	5,500
544	21修0595	210706	10保育所	057,松陰保育所	01修繕業務	21給食	調理室・ガスコンロが目詰まりしている	ガステーブル (TSGT-0920)	エアーテクニカサービス株式会社	18,700
545	21修0599	210705	10保育所	056,鳥羽保育所	01修繕業務	04建具	リオ組・扉の鍵穴が固着して動かない		内製化	2,750
546	21修0603	210707	02小学校給食	113,清水小学校	01修繕業務	21給食	給食室・ワゴンの溶接がとれており、留め具も取れています		エアーテクニカサービス株式会社	5,500
547	21修0604	210707	02小学校給食	113,清水小学校	01修繕業務	21給食	給食室・包丁保管庫の磁石が弱く、扉が開く	殺菌庫 (DS114-C)	エアーテクニカサービス株式会社	13,200
548	21修0609	210721	08中学校コミセン	047,魚住コミュニティ・センター	01修繕業務	06電気関連	事務室・ブレーカーがよく落ちる	パナソニック カンタッチブレーカ 漏電保護付 (BKFE22031TNK)	内製化	18,260
549	21修0610	210728	09幼稚園	067,朝霧幼稚園	01修繕業務	12外構	門の車輪のゴムが劣化しています		内製化	31,680
550	21修0614	210706	02小学校給食	113,清水小学校	01修繕業務	21給食	給食室が停電しています		内製化	2,750
551	21修0615	210709	08中学校コミセン	045,高丘中央集会所	01修繕業務	05便所	1階男子トイレ・手洗いの排水管がボロボロで漏れてきそうです	カクダイ プトラップ (433-401-32)	株式会社川島設備	24,200
552	21修0622	210720	07小学校コミセン	068,谷八木小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	男子トイレ・洗浄便座の洗浄が切れない	TOTO オウォシュレット(TCF6623)	株式会社信和建設	82,500
553	21修0624	210719	02小学校給食	112,魚住小学校	01修繕業務	21給食	給食室休憩室・エアコンの効きが悪い	既設:三菱重工 (SRK28ZGV-W)、更新後:ダイキンルームエアコンEシリーズ (S36YTES-W)	株式会社稲岡冷機	165,000
554	21修0625	210720	13市民センター	001,大久保市民センター	01修繕業務	16消防関連	防火シャッター・起動装置 防火シャッターを起動する押し紐が赤く点滅する		ハリマ防災株式会社	31,900
555	21修0627	210719	13市民センター	002,魚住市民センター	01修繕業務	04建具	新館・玄関自動ドア 外から開かない	ナブコ自動ドア (V-85SL-N 引分)	ナブコドア株式会社	440,000
556	21修0628	210714	13市民センター	002,魚住市民センター	01修繕業務	06電気関連	屋外・外灯不点灯	蛍光灯 (FL20SD)、グローランプ (FG-1E)	ホッタ電機	7,062
557	21修0629	210708	10保育所	053,明南保育所	01修繕業務	01天井	別館4歳児室・天井 ボタボタと雨漏りがしています		内製化	2,750
558	21修0630	210727	09幼稚園	077,貴崎幼稚園	01修繕業務	23その他	体育倉庫・雨漏り(21修0594) 別のところから雨漏りがしています		内製化	2,750
559	21修0633	210721	08中学校コミセン	035,錦城コミュニティ・センター	01修繕業務	14ガラス	窓・ガラスのひび割れが33ヶ所あります	5mm透明ガラス(W830×H790mm)、4mm型ガラス(W680×H1160mm)、3mm透明ガラス(W930×H360mm)	中村ガラス店	51,700
560	21修0636	210709	09幼稚園	064,播陽幼稚園	01修繕業務	17給水関連	園舎1階・手洗いの天井が湿ってカビています		株式会社川島設備	110,000
561	21修0638	210709	01小学校	116,二見小学校	01修繕業務	11渡り廊下	渡り廊下・2階天井 渡り廊下の天井からコンクリート片が落ちてきた		内製化	2,750

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
562	21修0639	210709	07小学校コミセ	014.林コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	事務室・ドア ネジ外れ		内製化	2,750
563	21修0642	210709	10保育所	056.鳥羽保育所	01修繕業務	05便所	トイレ・詰まり トイレで水があふれる		阪神連合清掃株式会社	24,500
564	21修0644	210712	09幼稚園	072.鳥羽幼稚園	01修繕業務	22備品	手洗い・アルボースホルダーが割れています		内製化	2,750
565	21修0658	210721	02小学校給食	118.二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食室・殺菌庫 消毒できない	殺菌庫(TNS-60F)	エアーテクニカサービス株式会社	30,250
566	21修0661	210726	01小学校	109.山手小学校	01修繕業務	05便所	北校舎2階・女子トイレ 止水栓、フラッシュバルブから水漏れ	フラッシュバルブ (TV550S)	株式会社川島設備	52,800
567	21修0662	210714	09幼稚園	064.播陽幼稚園	01修繕業務	12外構	東園庭・排水溝蓋 排水溝のコンクリート蓋が割れています		内製化	5,390
568	21修0664	210714	11認定こども園	063.二見こども園	01修繕業務	19空調関連	幼児園舎(木造 旧幼稚園側)・4歳児室前廊下 廊下天井から水がポタポタ落ちてきています		内製化	6,710
569	21修0665	210728	02小学校給食	103.花園小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スライサー ユニバーサルを着脱が硬くなっています(夏休み中)		内製化	2,750
570	21修0666	210728	02小学校給食	103.花園小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スライサーの刃研ぎ(2種類2枚 夏休み中)		内製化	18,590
571	21修0667	210728	02小学校給食	103.花園小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スプレタラの研磨をお願いします(3本 夏休み中)		内製化	2,750
572	21修0674	210715	09幼稚園	069.大観幼稚園	01修繕業務	23その他	3歳児室、県警ホットライン電源コードが垂れさがって引っかかりそうです		内製化	3,300
573	21修0675	210721	01小学校	117.二見北小学校	01修繕業務	07放送関連	放送設備 音が鳴らない	デジタルアナウンスマシ 録再用(EV-350R)	TOA株式会社	9,900
574	21修0676	210721	07小学校コミセ	014.林コミュニティ・センター	01修繕業務	18排水関連	学校側プレハブ・1階トイレ トイレのモーター(マンホールポンプ)が止まっています		阪神連合清掃株式会社	24,500
575	21修0690	210716	07小学校コミセ	018.魚住小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	08外壁	コミセン事務室棟・屋根 樋に落ち葉が詰まり溢れます		内製化	5,500
576	21修0697	210719	12北庁舎(旧保健センター)	051.北庁舎	01修繕業務	23その他	屋外・自転車置き場表示板 固定の不具合		内製化	2,750
577	21修0698	210720	12北庁舎(旧保健センター)	051.北庁舎	01修繕業務	02内壁	4階男女トイレ・壁 タイルの浮き		内製化	2,750
578	21修0701	210720	03中学校	119.錦城中学校	01修繕業務	03床	北校舎3階・EVホール前廊下 廊下繋ぎ目の鉄棒が浮いています		内製化	2,750
579	21修0703	210720	01小学校	106.大久保南小学校	01修繕業務	04建具	1階普通教室(6年)・ドアが外れそう		内製化	5,500
580	21修0707	210727	10保育所	052.松が丘保育所	01修繕業務	19空調関連	園舎2階5歳児室・空調機 18℃に設定しても室温が下がらず暑いです	東芝(AIC-AP808H)	株式会社船岡冷機	48,290
581	21修0708	210720	10保育所	053.明南保育所	01修繕業務	23その他	屋外給湯器・水栓パイプからの水漏れ		内製化	2,750
582	21修0709	210720	13市民センター	001.大久保市民センター	01修繕業務	06電気関連	地下1階・廊下の照明がつかない		内製化	3,630
583	21修0717	210721	08中学校コミセ	047.魚住コミュニティ・センター	01修繕業務	06電気関連	1階体育室・スイッチのプラスチック部分が割れています		内製化	3,190
584	21修0719	210721	08中学校コミセ	040.野々池コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	障害者用トイレで水が出てこない		内製化	2,750
585	21修0720	210721	01小学校	112.魚住小学校	01修繕業務	19空調関連	普通教室・エアコン(GHP) エアコンが全台つかない		内製化	2,750
586	21修0722	210728	13市民センター	002.魚住市民センター	01修繕業務	23その他	2階第3会議室・給湯器 不完全燃焼で停止	GQ-530MW(TG)	株式会社ソボサカ	4,950
587	21修0724	210727	10保育所	054.明南保育所分園	01修繕業務	12外構	門のフランス落としを上げておく金具が取れた		内製化	2,750
588	21修0727	210726	10保育所	061.中尾保育所	01修繕業務	05便所	園舎2階・子供用トイレが詰まっています		阪神連合清掃株式会社	12,000
589	21修0735	210729	03中学校	127.高丘中学校	01修繕業務	16消防関連	屋上・消火補給充水槽 防災監視盤で消火補給充水槽の減水警報が鳴りました		内製化	22,220
590	21修0742	210728	08中学校コミセ	048.魚住東コミュニティ・センター	01修繕業務	03床	体育館1階・廊下 長尺シートが捲れています(1m程度)		内製化	2,750
591	21修0749	210730	08中学校コミセ	047.魚住コミュニティ・センター	01修繕業務	03床	階段・滑り止め 段鼻についている滑り止めが外れている		内製化	2,750
592	21修0791	210801	07小学校コミセ	013.高丘東小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	17給水関連	校庭・蛇口(0801WAFM受付) 水道使用後に蛇口が閉まらなくなりました		明姫商会	17,600
593	20修1931	210803	02小学校給食	112.魚住小学校	01修繕業務	21給食	調理室と洗浄室の床の塗装が劣化し、塗膜の下に水が入り込み塗膜の割れが広がっています		株式会社にしけん	143,000
594	20修2107	210805	02小学校給食	113.清水小学校	01修繕業務	21給食	給食室・床 下処理室と調理室の間に引いてある黄色い線が剥がれている		株式会社にしけん	30,800
595	20修2108	210805	02小学校給食	113.清水小学校	01修繕業務	21給食	給食下処理室・床が剥がれている		株式会社にしけん	132,000
596	21修0001	210819	02小学校給食	092.松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・小荷物専用昇降機 巻上機、メインワイヤーロープ、インバータ及び付属品の経年劣化(2021夏休み実施)	リョーデ：(F)フロア300kg4T 部品(巻上機、メインワイヤーロープ、インバータ)	姫路ナブコ株式会社	880,000
597	21修0002	210825	02小学校給食	093.朝霧小学校	01修繕業務	21給食	給食室・小荷物専用昇降機 電装品の経年劣化(2021夏休み実施)	サンリフトフロア300kg4T	姫路ナブコ株式会社	748,000
598	21修0012	210803	02小学校給食	094.人丸小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室、下処理室・床(20修1714関連 夏休み実施) 床の塗装が広範囲にわたって剥がれています		株式会社にしけん	162,800
599	21修0032	210626	01小学校	111.江井島小学校	01修繕業務	12外構	正門・床タイル タイルの破損		有限会社河合建設	610,634
600	21修0065	210729	02小学校給食	103.花園小学校	01修繕業務	21給食	給食室・調理室床コンクリートのひび割れと水漏れ		株式会社にしけん	209,000
601	21修0066	210806	02小学校給食	104.貴崎小学校	01修繕業務	21給食	給食室・壁の剥離		有限会社明伸堀田建設	154,000
602	21修0067	210807	02小学校給食	104.貴崎小学校	01修繕業務	21給食	給食室・床の膨れ		有限会社明伸堀田建設	660,000
603	21修0072	210826	02小学校給食	110.谷八木小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・ドライ化 洗浄室内のドライ化(夏休み実施)		エアーテクニカサービス株式会社	3,300,000
604	21修0073	210819	02小学校給食	097.王子小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・ドライ化 洗浄室内のドライ化(夏休み実施)		エアーテクニカサービス株式会社	4,026,880
605	21修0074	210825	02小学校給食	097.王子小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・シンク(21修0073関連) 洗浄室のドライ化に伴うシンクの取替(夏休み実施)	ダストシャワーシンク(750×750×870/150) 他	エアーテクニカサービス株式会社	2,303,400
606	21修0109	210824	02小学校給食	098.林小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・食器食缶洗浄機 老朽化した食器食缶洗浄機の更新(夏休み実施)	食器・食缶洗浄機(EOKC-Z15A4A)	エアーテクニカサービス株式会社	4,532,000
607	21修0110	210825	02小学校給食	097.王子小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・食器消毒保管庫(20修1619引継ぎ) 老朽化した食器消毒保管庫の更新(1台 夏休み実施)	食器消毒保管機(MCW-60-e 2550×950×1900)	エアーテクニカサービス株式会社	1,540,000
608	21修0146	210529	10保育所	053.明南保育所	01修繕業務	23その他	園庭の非常用すべり台横・木製階段が破損している		有限会社河合建設	49,500

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
609	21修0149	210810	09幼稚園	084_江井島幼稚園	01修繕業務	02内壁	園舎1階トイレ付近・柱の付近にシロアリと思われる木くずがたぐさん落ちている		株式会社岩本工務店	63,360
610	21修0170	210816	01小学校	118_二見西小学校	01修繕業務	23その他	中庭・ウッドデッキ(夏休み実施) 雨に当たる部分のウッドデッキの腐食が激しいです		株式会社にしけん	1,134,100
611	21修0171	210824	01小学校	118_二見西小学校	01修繕業務	23その他	中庭・ウッドデッキ(21修0170関連 夏休み実施) 児童玄関側からコンクリート部分までの塗装		有限会社柁井建築事務所	192,830
612	21修0188	210810	10保育所	060_江井島保育所	01修繕業務	12外構	園庭・東側フェンスが倒れ掛かっています	メッシュフェンス(朝日スチール ユニフェンス H=1800)	株式会社岩本工務店	2,343,000
613	21修0189	210730	01小学校	112_魚住小学校	01修繕業務	09屋上防水	北校舎3階・3-3教室で雨漏りしている		株式会社信和建設	165,000
614	21修0211	210728	02小学校給食	102_藤江小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜下のグレーチングが熱により変形しています	スチール製グレーチング(594×600×19)	エアーテクニカサービス株式会社	36,300
615	21修0215	210728	09幼稚園	077_貴崎幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎1階・トイレ排水(21修0199関連) 包括になってから3回排水管の詰まりが発生		株式会社川島設備	242,000
616	21修0232	210828	10保育所	056_鳥羽保育所	01修繕業務	06電気関連	保育室・1歳児室りす組 天井埋込型照明の老朽化	パナソニック 一体型LEDベースライト40型(XLX450AENT)、一体型ベースライト20型(XLX210AENT)	株式会社信和建設	506,000
617	21修0262	210802	02小学校給食	102_藤江小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・排水側溝の閉塞(21修0209関連) 回転釜の大型化に伴う排水側溝の閉塞		エアーテクニカサービス株式会社	856,900
618	21修0299	210827	03中学校	131_二見中学校	01修繕業務	15プール関連	プール・飛び込み台の不具合		吉田体機工業株式会社	308,000
619	21修0314	210806	01小学校	107_高丘東小学校	01修繕業務	16消防関連	南館送り・消火配管(20修1941、21修0148関連) 南館送り消火配管(埋設部)からの漏水		株式会社川島設備	2,827,000
620	21修0336	210806	02小学校給食	091_明石小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・検食用冷凍庫 庫内に氷柱がができます	検食用冷凍庫(HF-63CAT-KST 625×650×1910)	エアーテクニカサービス株式会社	330,000
621	21修0367	210830	03中学校	121_大蔵中学校	01修繕業務	08外壁	本館2階・職員室前テラス 1階昇降口への雨漏り		有限会社柁井建築事務所	841,857
622	21修0369	210820	02小学校給食	106_大久保南小学校	01修繕業務	21給食	給食室・室外機フェンス【21修0345】ドア歪み		有限会社明伸堀田建設	130,900
623	21修0395	210729	01小学校	102_藤江小学校	01修繕業務	17給水関連	南校舎・高置水槽(FRP製1槽式 2m) 外壁塗装が劣化して光が透過しています		有限会社柁井建築事務所	110,220
624	21修0398	210729	01小学校	105_大久保小学校	01修繕業務	17給水関連	北校舎・高置水槽(FRP製1槽式 1m) 外壁塗装が劣化して光が透過しています		有限会社柁井建築事務所	144,980
625	21修0399	210729	01小学校	107_高丘東小学校	01修繕業務	17給水関連	高置水槽(FRP製1槽式 8m) 外壁塗装が劣化して光が透過しています		有限会社柁井建築事務所	355,080
626	21修0402	210817	01小学校	110_谷八木小学校	01修繕業務	17給水関連	北校舎・高置水槽(SUS製1槽式 4m) 通気管端部の防虫網が破損しています		阪神連合清掃株式会社	11,781
627	21修0404	210804	01小学校	112_魚住小学校	01修繕業務	17給水関連	受水槽(SS製2槽式 30m) マンホールバックキンに隙間があり、防水密閉が不十分です		阪神連合清掃株式会社	17,655
628	21修0406	210825	03中学校	123_野々池中学校	01修繕業務	17給水関連	受水槽(FRP製1槽式 17m) 水抜き管端部と排水管が直結されています		阪神連合清掃株式会社	35,750
629	21修0410	210803	03中学校	128_江井島中学校	01修繕業務	17給水関連	高置水槽(FRP製1槽式 10m) マンホールのバックキンの劣化		阪神連合清掃株式会社	11,660
630	21修0413	210803	03中学校	129_魚住中学校	01修繕業務	17給水関連	東校舎・受水槽(FRP製1槽式 10.5m) 通気管端部の防虫網が破損しています		阪神連合清掃株式会社	11,605
631	21修0414	210802	03中学校	130_魚住東中学校	01修繕業務	17給水関連	受水槽(SS製2槽式 51m) マンホールのバックキンが剥離しています		阪神連合清掃株式会社	17,655
632	21修0415	210810	03中学校	131_二見中学校	01修繕業務	17給水関連	高置水槽(FRP製1槽式 3m) 通気管端部の防虫網が破損しています		阪神連合清掃株式会社	12,155
633	21修0432	210823	13市民センター	003_二見市民センター	01修繕業務	08外壁	会議棟・外壁及び屋上防水 外壁や屋上防水の傷みが進んでいます(部分補修)		有限会社山村建設工事	3,091,000
634	21修0449	210817	02小学校給食	107_高丘東小学校	01修繕業務	21給食	給食室・配膳台のキャスターが劣化しています		エアーテクニカサービス株式会社	212,960
635	21修0455	210816	02小学校給食	101_沢池小学校	01修繕業務	21給食	給食室・ダクトの吊り具がぐらついています		株式会社川島設備	77,000
636	21修0456	210816	02小学校給食	101_沢池小学校	01修繕業務	21給食	給食室・ダクトの塗装が剥がれてくる		株式会社川島設備	165,000
637	21修0472	210616	09幼稚園	070_王子幼稚園	01修繕業務	17給水関連	水道使用量・長期間多い状態 検針員からパイロットマークの回転を指摘されました		内製化	11,110
638	21修0479	210802	09幼稚園	068_人丸幼稚園	01修繕業務	10遊具	遊具・太鼓橋のロープが摩耗している	移動式太鼓橋	吉田体機工業株式会社	99,000
639	21修0490	210806	01小学校	097_王子小学校	01修繕業務	17給水関連	管理棟3階・理科室(20修1172継続) 実験机3箇所(教師用含む)で出水不良です	二つ口化学水栓(LF-102)	株式会社川島設備	341,000
640	21修0503	210802	02小学校給食	110_谷八木小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー 刃砥ぎ(5種類)	スライサー(FS-35)丸千切プレート、立刀(10×10、6×6)	内製化	93,500
641	21修0513	210820	01小学校	091_明石小学校	01修繕業務	15プール関連	小プール・給水栓 ハンドル破損		株式会社川島設備	291,500
642	21修0524	210730	10保育所	056_鳥羽保育所	01修繕業務	21給食	調理室・検食用冷凍庫 エアー「E-3」が時々発報します	検食用冷凍庫(HF-63XT-KS)部品 コントローラーボード、デフロストヒーター、サーミスタ	エアーテクニカサービス株式会社	75,790
643	21修0539	210802	01小学校	109_山手小学校	01修繕業務	07放送関連	職員室・チャイム用プログラムタイマー このところよく止まってしまいます	パナソニック プログラムタイマー(TD-9412N)	電化ショップしなのや	371,800
644	21修0548	210730	08中学校コミセン	039_衣川コミュニティ・センター	01修繕業務	03床	講義室・床が割れて盛り上がっている		株式会社信和建設	55,000
645	21修0549	210802	07小学校コミセン	021_大久保小学校コミュニティ・センター	01修繕業務	12外構	北校舎1階・玄関タイル 入口のタイル(スロープ部)が割れている		株式会社信和建設	165,000
646	21修0551	210802	02小学校給食	110_谷八木小学校	01修繕業務	21給食	下処理室・扉が重たい		内製化	8,580
647	21修0563	210720	10保育所	052_松が丘保育所	01修繕業務	21給食	調理室・食器乾燥機のゴムパッキンの破損	消毒保管庫(HSB-20SA3-1)	エアーテクニカサービス株式会社	62,700
648	21修0576	210826	03中学校	131_二見中学校	01修繕業務	03床	武道場・柔道畳の床板 畳の下の床板がかなりの範囲で傷んでいます	ラワンベニア建築用(t12×910×1820)	吉田体機工業株式会社	723,580
649	21修0579	210804	02小学校給食	118_二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食室入口の網戸を張り替えてほしい		内製化	13,970
650	21修0582	210817	09幼稚園	071_林幼稚園	01修繕業務	10遊具	遊具・総合遊具 吊り橋手すりチェーン、踊り場裏面の修繕		吉田体機工業株式会社	246,400
651	21修0585	210824	09幼稚園	082_山手幼稚園	01修繕業務	10遊具	遊具・低鉄棒(5欄)を低鉄棒(6欄)に取替	強化型低鉄棒6欄(利用対象年齢3～12歳)	吉田体機工業株式会社	330,000
652	21修0586	210810	09幼稚園	078_大久保幼稚園	01修繕業務	10遊具	遊具・総合遊具 吊り橋チェーンの取替		吉田体機工業株式会社	242,000
653	21修0587	210810	09幼稚園	083_谷八木幼稚園	01修繕業務	10遊具	遊具・チェーンネットはんどう棒 チェーンネットの取替、塗装の実施		吉田体機工業株式会社	264,000
654	21修0591	210823	08中学校コミセン	040_野々池コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	男トイレ・目隠し 小便器の目隠しを設置してほしい	ランマオープンガラスパネル(W800×H2700)、アルミボール(H2700)	株式会社信和建設	137,500
655	21修0596	210827	02小学校給食	099_鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食下処理室・冷凍冷蔵庫の中の部品が取れかけている	冷凍冷蔵庫(SRR-G1581CS)	エアーテクニカサービス株式会社	50,600

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
656	21修0600	210817	10保育所	055,王子保育所	01修繕業務	21給食	調理室・ワゴン ブレーキ付キャスターが外れました(1箇所)		エアーテクニカサービス株式会社	36,850
657	21修0611	210823	02小学校給食	106,大久保南小学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜 釜の煤取り	回転釜(GHSI-28)	エアーテクニカサービス株式会社	62,700
658	21修0612	210831	02小学校給食	106,大久保南小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スパテラの研磨		内製化	8,250
659	21修0613	210810	02小学校給食	104,貴崎小学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜のガスコックを取り替えてほしい	回転釜(GHSI-28)	エアーテクニカサービス株式会社	63,800
660	21修0617	210731	10保育所	057,松陰保育所	01修繕業務	23その他	プレハブ園舎～テラス・雨漏り プレハブ園舎からテラスにかけて雨漏りします		株式会社にしけん	77,000
661	21修0618	210802	09幼稚園	067,朝霧幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎・玄関ドア 鍵が固い	クレセント(YKK KC-86)	株式会社信和建設	33,000
662	21修0621	210830	13市民センター	001,大久保市民センター	01修繕業務	06電気関連	3階大会議室・照明 照明器具の球を変えてもすぐ切れる	パナソニック 埋込型LEDベースライト(XLX450VENT LE9)	内製化	58,410
663	21修0623	210805	02小学校給食	091,明石小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃研ぎ	スライサー(FS-35) 立刃3×4、6×6、10×10、10×20、3×15	内製化	73,150
664	21修0626	210806	09幼稚園	065,明石幼稚園	01修繕業務	23その他	園舎・テレビが受信できない		電化ショップしなのや	63,800
665	21修0631	210805	02小学校給食	104,貴崎小学校	01修繕業務	21給食	給食室・網戸の枠を外してほしい		内製化	8,250
666	21修0650	210804	09幼稚園	073,和坂幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎2階・園児用トイレ扉 預かり保育(3歳児)が使うには不具合があります		田中工務店	155,650
667	21修0652	210806	02小学校給食	111,江井島小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スライサーの刃研ぎ(3種類3枚 夏休み中)	スライサー(FS-35) 立刃3×4、6×6、10×10、10×20、3×15	内製化	33,110
668	21修0653	210806	02小学校給食	111,江井島小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スパテラの研磨(5本 夏休み中)		内製化	5,500
669	21修0663	210816	08中学校コミセン	037,朝霧コミュニティ・センター	01修繕業務	23その他	和室・ブラインドが壊れています	ニチベイブラインド ユニコンモアー35mm(V-1232 ナチュラルベージュ W1880×H2080 右操作)	リフォームアローザ	29,480
670	21修0671	210827	02小学校給食	113,清水小学校	01修繕業務	21給食	下処理室・調理台車輪 調理台の車輪が動かなくなっています		エアーテクニカサービス株式会社	35,750
671	21修0673	210823	02小学校給食	113,清水小学校	01修繕業務	21給食	スライサー・刃研ぎ点検 スライサーの刃研ぎと点検をお願いします	スライサー(FS-35) 立刃6×6	内製化	18,590
672	21修0677	210825	02小学校給食	111,江井島小学校	01修繕業務	21給食	配膳室・食器保管庫にエラーが出ています	食器消毒保管機(MCWK-30-e 1300×950×1900)	エアーテクニカサービス株式会社	825,000
673	21修0678	210802	01小学校	100,和坂小学校	01修繕業務	15プール関連	大プールに入るための手摺が外れています		内製化	2,750
674	21修0684	210817	01小学校	106,大久保南小学校	01修繕業務	23その他	朝礼台(1基) 発錆、塗装の劣化		吉田体機工業株式会社	55,000
675	21修0685	210819	01小学校	108,高丘西小学校	01修繕業務	23その他	朝礼台(1基) 発錆、塗装の劣化		吉田体機工業株式会社	55,000
676	21修0700	210805	09幼稚園	073,和坂幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎1階・園児トイレの扉 大使用個室扉の取手が割れています(4箇所)		内製化	21,670
677	21修0704	210827	02小学校給食	110,谷八木小学校	01修繕業務	21給食	給食室・ドライ用移動台(2台) 洗浄室ドライ化に伴うドライ移動台	ドライ移動水切台(1200×460×700)	エアーテクニカサービス株式会社	314,600
678	21修0705	210818	02小学校給食	102,藤江小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃砥ぎ	スライサー(FS-35) 立刃6×6、3×4	内製化	35,860
679	21修0706	210818	02小学校給食	102,藤江小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スパテラの刃砥ぎ	スコップK-R1(975×280×190)	内製化	53,570
680	21修0710	210806	02小学校給食	092,松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃研ぎ	千切円盤用小刃3×3、3×6	内製化	22,000
681	21修0711	210820	02小学校給食	092,松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・インターホン 牛乳搬入口のインターホンが鳴らない	パナソニック 光るチャイム(EC170)、チャイム用押し釦(EG331)	ホッタ電機	13,827
682	21修0714	210730	10保育所	059,八木保育所	01修繕業務	17給水関連	0歳児室の水栓の根本から水漏れ		内製化	6,600
683	21修0716	210817	02小学校給食	112,魚住小学校	01修繕業務	21給食	配膳室・食器消毒保管庫の不具合	消毒保管庫(MEW-50)	エアーテクニカサービス株式会社	213,400
684	21修0718	210826	01小学校	106,大久保南小学校	01修繕業務	04建具	校舎1階6年生教室・入口引き戸 6年1組、6年3組の前側引戸のガタツキ(21修0703関連)	鋼製学校開仕切(SPS DW922×DH1981) 上部ストッパー付 引戸本体(アルミシルバー・小窓付)、トーマイ硝子3mm W610×H210(シーリング止)	三和システムウオール株式会社	157,850
685	21修0725	210817	02小学校給食	101,沢池小学校	01修繕業務	21給食	給食室・休憩室エアコン 室外機エラー	三菱重工 空調機(SRK28TV-W)	電化ショップしなのや	33,000
686	21修0733	210820	03中学校	130,魚住東中学校	01修繕業務	06電気関連	南校舎3階・分電盤 絶縁不良		内製化	14,740
687	21修0739	210816	02小学校給食	093,朝霧小学校	01修繕業務	21給食	スライサーの刃研ぎをお願いします	スライサー(FS-35) 立刃6×6、10×10、10×20、2枚刃、ユニバーサル、1枚刃	内製化	45,980
688	21修0740	210820	01小学校	091,明石小学校	01修繕業務	12外構	外部通路・マンホールの蓋(浄化槽) 南側の蓋にひび割れがあります	ダイドレ マンホール蓋(OMH-600FCD)	株式会社川島設備	107,800
689	21修0747	210805	07小学校コミセン	033,二見北小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	体育館の扉の鍵が固いところが複数あります	西側玄関引き分けアルミハンガー戸(W4000×H2200)、東側入口アルミ片引きハンガー戸(W3600×H2000)、器具庫引き分けスチールハンガー戸	株式会社にしけん	90,200
690	21修0748	210807	07小学校コミセン	033,二見北小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	14ガラス	体育館・便所ガラス 男子トイレ、女子トイレともガラスがひび割れています	男子トイレ 6.8mmワイヤー入り型ガラス(W500×H830mm コーキング施工)、女子トイレ 6.8mmワイヤー入り型ガラス(W830×H890mm コーキング)	中村ガラス店	66,660
691	21修0750	210729	03中学校	127,高丘中学校	01修繕業務	17給水関連	高架水槽・ドレン配管 高架水槽下部とドレン管用バルブ間で漏水		株式会社川島設備	88,000
692	21修0753	210823	02小学校給食	104,貴崎小学校	01修繕業務	21給食	給食室・エアコンフィルター交換	FHTYJ80B用フィルター	株式会社川島設備	19,800
693	21修0754	210729	03中学校	127,高丘中学校	01修繕業務	16消防関連	南校舎・法面側屋外消火配管(21修0735関連) 側溝横から立ち上がっている消火配管からの漏水		株式会社川島設備	126,500
694	21修0756	210827	01小学校	093,朝霧小学校	01修繕業務	04建具	校舎各所・窓枠パッキン パッキンが外れかけている所があります		株式会社岩本工務店	63,250
695	21修0775	210802	02小学校給食	092,松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・パススルー冷蔵庫の内部配管から水漏れ	パススルー冷蔵庫(PRD-122PM3カイ)	エアーテクニカサービス株式会社	29,700
696	21修0780	210804	02小学校給食	118,二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スパテラの調整をお願いします		内製化	6,050
697	21修0781	210818	02小学校給食	109,山手小学校	01修繕業務	21給食	給食室・換気扇電源 換気扇の電源が照明から渡っており、照明のリモコンで消える		有限会社中村電設興業	110,000
698	21修0782	210804	10保育所	056,鳥羽保育所	01修繕業務	16消防関連	園舎1階非常灯・消灯(2台) 1台は消灯、もう1台は点滅しています		内製化	2,750
699	21修0783	210802	12北庁舎(旧保健センター)	051,北庁舎	01修繕業務	05便所	北庁舎4階・女子トイレ フラッシュバルブの不良(1台)	ピストン(THY328R)	内製化	35,200
700	21修0784	210819	02小学校給食	105,大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食室・調理台等の排水ホースの不具合(5箇所)		内製化	7,920
701	21修0785	210819	02小学校給食	105,大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スライサーの刃研ぎ(5種類)	スライサー(FS-35) 立刃3×4、6×6、10×10、2枚刃、ユニバーサル	内製化	47,300
702	21修0790	210803	09幼稚園	074,沢池幼稚園	01修繕業務	19空調関連	2階みかん組・エアコン 配管カバーが外れている		内製化	2,750

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
703	21修0792	210802	03中学校	130.魚住東中学校	01修繕業務	06電気関連	キュービクル・低圧分電盤「低圧漏電」警報が発報		内製化	2,750
704	21修0797	210825	02小学校給食	109.山手小学校	01修繕業務	21給食	スライサーの刃研ぎをお願いします		内製化	36,410
705	21修0798	210821	08中学校コミセン	038.大蔵コミュニティ・センター	01修繕業務	23その他	スポーツ場・カーテンレールが壊れています		リフォームアローザ	43,538
706	21修0802	210804	01小学校	100.和坂小学校	01修繕業務	15ブール関連	大ブールの給水バルブが空回りする		内製化	2,750
707	21修0803	210824	13市民センター	003.二見市民センター	01修繕業務	23その他	会議室棟1階・大会議室 ブラインドが上がらない	タチカワ ブラインド モノコム35mm T-2082ブラツクキー 暗幕仕様 (W1730×H1820 左機作)	リフォームアローザ	38,390
708	21修0805	210819	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	21給食	給食室・ガスの元栓が固い		エアーテクニカサービス株式会社	24,200
709	21修0806	210825	09幼稚園	074.沢池幼稚園	01修繕業務	05便所	1階幼児用男子トイレ・排水口 小便器の排水口の蓋が割れました	目皿(HA307CST)	株式会社川島設備	9,900
710	21修0807	210803	10保育所	060.江井島保育所	01修繕業務	12外構	駐車場と東側フェンス基礎施工の間の雨の後、フェンス基礎と駐車場の間から雨水が出ています		内製化	2,750
711	21修0808	210906	13市民センター	003.二見市民センター	01修繕業務	12外構	センター北側・公用車駐車場 駐輪場撤去に伴う駐車場の整備	車止め SUS製 φ76.3 上下式(サンボール LA-8K)、車止め SUS製 φ76.3 固定式 片フック(サンボール PA-8L)、プラスチック製チェーン	有限会社山村建設工事	440,000
712	21修0818	210806	13市民センター	001.大久保市民センター	01修繕業務	05便所	1階女子トイレ・換気扇からカタカタと異音がする		内製化	2,750
713	21修0819	210824	01小学校	093.朝霧小学校	01修繕業務	16消防関連	北館3、4階・防火扉が片方閉じない		ハリマ防災株式会社	32,450
714	21修0820	210830	09幼稚園	075.藤江幼稚園	01修繕業務	04建具	南園舎1階西側保育室・テラス出入口のドアが固く、開閉に支障が出る		株式会社にしけん	143,000
715	21修0821	210827	02小学校給食	107.高丘東小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・ステンレス扉の戸車が割れています		エアーテクニカサービス株式会社	9,460
716	21修0822	210827	02小学校給食	107.高丘東小学校	01修繕業務	21給食	給食室・洗濯機の排水ホースに不具合	洗濯機 (NA-F60B12)	エアーテクニカサービス株式会社	22,220
717	21修0824	210821	08中学校コミセン	048.魚住東コミュニティ・センター	01修繕業務	14ガラス	スポーツ場・窓ガラスがひび割れています	3mm透明ガラス(W820×380mm)	中村ガラス店	14,300
718	21修0827	210821	03中学校	128.江井島中学校	01修繕業務	08外壁	北校舎・屋根 棟カバールの破損		株式会社信和建設	363,000
719	21修0828	210810	03中学校	123.野々池中学校	01修繕業務	06電気関連	北校舎⑨渡り廊下・配線 ケーブル垂れ下がり		内製化	2,750
720	21修0829	210825	09幼稚園	075.藤江幼稚園	01修繕業務	16消防関連	南園舎・誘導灯 カバールの破損	避難口C級 片面 LED誘導灯、リニューアルプレート	ハリマ防災株式会社	22,990
721	21修0830	210818	02小学校給食	095.中崎小学校	01修繕業務	21給食	給食室・乾燥機 異音がする	パナソニック 衣類乾燥機(NH-D503 2019年製造)	ホット電機	16,720
722	21修0831	210811	10保育所	061.中尾保育所	01修繕業務	04建具	調理室・ドア 開閉が固い		内製化	2,750
723	21修0833	210825	09幼稚園	080.高丘東幼稚園	01修繕業務	08外壁	体育倉庫・外壁 板の汚れ		株式会社岩本工務店	137,500
724	21修0835	210810	10保育所	052.松が丘保育所	01修繕業務	21給食	調理室・オーブントースターがエラーで動かなくなりました	コンベクションレンジ(TSGC-1232)	エアーテクニカサービス株式会社	18,700
725	21修0840	210811	12北庁舎(旧保健センター)	051.北庁舎	01修繕業務	05便所	1階女子トイレ・化粧板パネルが割れています		内製化	2,750
726	21修0843	210816	08中学校コミセン	043.大久保北コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	講義室・ドアが閉まらない		内製化	5,500
727	21修0844	210831	03中学校	121.大蔵中学校	01修繕業務	23その他	グラウンド東側・防砂ネット 台風崩れの強風で防砂ネットの一部が外れました		株式会社岩本工務店	167,750
728	21修0845	210811	10保育所	059.八木保育所	01修繕業務	04建具	2階廊下・窓 網戸が外れた		内製化	2,750
729	21修0846	210810	10保育所	059.八木保育所	01修繕業務	04建具	玄関ドア【20修0686関連】 パッキンゴム外れ		内製化	2,750
730	21修0848	210811	08中学校コミセン	035.錦城コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	1階便所・多目的 排水不良		阪神連合清掃株式会社	24,500
731	21修0852	210819	03中学校	124.望海中学校	01修繕業務	06電気関連	武道場・分電盤 絶縁抵抗の低下		内製化	8,250
732	21修0856	210816	10保育所	053.明南保育所	01修繕業務	06電気関連	正門・常夜灯 点灯不良		内製化	2,750
733	21修0862	210819	02小学校給食	117.二見北小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・冷凍冷蔵庫庫 冷蔵庫側の庫内温度が下がりません	縦型冷凍冷蔵庫(URD-62PM(改))、冷媒ガス(R-134a)	エアーテクニカサービス株式会社	27,500
734	21修0866	210830	09幼稚園	086.清水幼稚園	01修繕業務	04建具	2階遊戯室・入口ドア ドア鍵の補修		株式会社岩本工務店	48,400
735	21修0869	210831	08中学校コミセン	050.西部文化会館	01修繕業務	23その他	屋外・時計ボールの時計が止まっています	パナソニック ニカド蓄電池(TC71402458)	内製化	17,930
736	21修0871	210820	02小学校給食	111.江井島小学校	01修繕業務	21給食	給食室・壁掛扇風機 羽根を止めるネジが1本締まりません	パナソニック 壁掛扇風機(F-G401P)	内製化	3,190
737	21修0874	210825	10保育所	056.鳥羽保育所	01修繕業務	21給食	調理室・ガス給湯器 エラー表示「66」が出ています	ノーリツガス給湯器(GQ-5011WZ-2)、混合管サーボモータSET (EHAD008)、リジング	株式会社ツボサカ	29,700
738	21修0883	210820	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	12外構	園舎1階・子供用トイレ 3基ある便器の真ん中が排水不良		内製化	11,110
739	21修0885	210818	09幼稚園	086.清水幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎2階・トイレ 園児用トイレ(個室)のレバーの折損(1箇所)		内製化	2,750
740	21修0886	210820	02小学校給食	112.魚住小学校	01修繕業務	21給食	給食室・冷凍庫に霜がはって、水漏れもしている	冷凍庫(URD-34FM(改))	エアーテクニカサービス株式会社	27,500
741	21修0898	210823	09幼稚園	088.錦浦幼稚園	01修繕業務	16消防関連	廊下・消防用表示灯が球切れです		内製化	3,080
742	21修0899	210823	09幼稚園	088.錦浦幼稚園	01修繕業務	16消防関連	なかよしハウス・誘導灯が球切れです		内製化	3,740
743	21修0901	210823	09幼稚園	088.錦浦幼稚園	01修繕業務	03床	廊下の床に亀裂が生じているところがあります		内製化	2,750
744	21修0903	210820	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	05便所	トイレ排水・排水管が詰り、通管作業が必要です		阪神連合清掃株式会社	24,500
745	21修0905	210824	02小学校給食	095.中崎小学校	01修繕業務	21給食	給食室・換気扇のシャッターが外れています		内製化	2,750
746	21修0906	210823	10保育所	062.土山保育所	01修繕業務	21給食	給食室・蛇口が根元から折れてしまいました		内製化	2,750
747	21修0907	210830	09幼稚園	068.人丸幼稚園	01修繕業務	06電気関連	2階プレイルーム・照明【21修0300関連】 照明がスイッチを押しても切れません	東芝 リモコンリレー(TMRR01C)	ホット電機	20,790
748	21修0909	210823	01小学校	102.藤江小学校	01修繕業務	06電気関連	北校舎1階・職員室 コンセントの電源が切れました(3箇所)		内製化	2,750
749	21修0914	210824	07小学校コミセン	027.江井島小学校校コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	事務所棟・台所の窓のクレセント錠が壊れました		内製化	2,750

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
750	21修0915	210825	13市民センター	001,大久保市民センター	01修繕業務	05便所	庁舎1階・女子トイレ バケツ洗いの水栓が閉まりきりません		内製化	2,750
751	21修0917	210825	10保育所	059,八木保育所	01修繕業務	04建具	園舎1階・玄関扉 鍵が引っ掛かったりして開閉し難くなっています		内製化	2,750
752	21修0919	210827	02小学校給食	099,鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・扇風機の羽を止めるネジが固定できない	パナソニック 壁掛扇風機(F-G401P)	内製化	4,180
753	21修0935	210805	01小学校	091,明石小学校	01修繕業務	17給水関連	受水槽・定水位弁 清掃時にパイロット管の破断が見つかりました		阪神連合清掃株式会社	19,580
754	21修0936	210802	03中学校	123,野々池中学校	01修繕業務	17給水関連	受水槽・マンホールバックシンの不良(1箇所)		阪神連合清掃株式会社	11,110
755	21修0937	210726	03中学校	129,魚住中学校	01修繕業務	17給水関連	受水槽・マンホールバックシンの不良(2箇所)		阪神連合清掃株式会社	23,100
756	21修0938	210828	10保育所	058,高丘保育所	01修繕業務	04建具	園庭側玄関・鍵 園庭側の玄関の鍵が閉まらない		株式会社岩本工務店	26,400
757	21修0948	210810	01小学校	102,藤江小学校	01修繕業務	17給水関連	受水槽・定水位弁パイロット管の不良		阪神連合清掃株式会社	19,338
758	21修0949	210803	03中学校	124,望海中学校	01修繕業務	17給水関連	受水槽・マンホールバックシンの不良(1箇所)		阪神連合清掃株式会社	11,110
759	21修0951	210830	01小学校	104,貴崎小学校	01修繕業務	08外壁	職員玄関の庇からコンクリート片が落ちています		内製化	2,750
760	21修0964	210831	01小学校	094,人丸小学校	01修繕業務	06電気関連	南校舎・部分停電 空調などが止まった		内製化	2,750
761	20修1922	210806	03中学校	128,江井島中学校	01修繕業務	23その他	4階理科室・実習机 実習に支障がある程、天板の劣化が激しくなっています		有限会社兵庫設備サービス	632,500
762	21修0193	210831	03中学校	121,大蔵中学校	01修繕業務	23その他	クラブハウス棟・体育倉庫(20修0776引継ぎ) 倉庫内床面の老朽化		内製化	531,740
763	21修0271	210929	01小学校	108,高丘西小学校	01修繕業務	15プール関連	プール・原水配管、グラウンドバックシ 原水配管に穴開き、バックシン不良		誠水エンタープライズ有限会社	90,200
764	21修0292	210930	10保育所	061,中尾保育所	01修繕業務	06電気関連	園舎1階・下足箱周辺の照明 照明器具の配置が悪く、照度も不足しています	パナソニック 富士型LEDベースライト(XLX450AENP LE9、XLX460AENT LE9)、非常用富士型LEDベースライト(XLG451AGN LE9)	内製化	143,440
765	21修0331	210911	10保育所	060,江井島保育所	01修繕業務	12外構	園庭東側・新設フェンス(21修0188関連) 保育所とハイソンの視線の遮断		株式会社岩本工務店	68,200
766	21修0380	210802	17あざざり福祉センター	142,あざざり福祉センター	01修繕業務	04建具	自動ドア(3台)の保守点検	VS-60S(事務所入り)、VS-60D(正面出入口・内)	ナブコドア株式会社	99,000
767	21修0466	210910	01小学校	105,大久保小学校	01修繕業務	19空調関連	職員室エアコン・室外機の音が他と比べて大きい	三菱重工(PDCXSP1403HAG)	株式会社船岡冷機	314,820
768	21修0500	210917	08中学校コミセン	044,高丘コミュニティ・センター	01修繕業務	22備品	体育館・バスケットゴール 伸縮不良	小川製 開閉ギヤボックス	吉田体機工業株式会社	140,800
769	21修0516	210826	01小学校	112,魚住小学校	01修繕業務	12外構	正門(西側)・子扉(21修0514関連)「門が壊れ、丁番のボールが抜けています」(の本修繕		株式会社にしけん	107,800
770	21修0520	210903	02小学校給食	118,二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食室・ビーター 皮むき用円盤のやすりの部分が外れました	ビーター(P-46)、皮むきディスクASSY	エアーテクニカサービス株式会社	57,200
771	21修0527	210930	10保育所	061,中尾保育所	01修繕業務	12外構	プレハブ園舎側・屋外通路 床排水不良		内製化	17,600
772	21修0531	210924	01小学校	093,朝霧小学校	01修繕業務	15プール関連	プールろ過器・集毛器の老朽化(1基)		誠水エンタープライズ有限会社	209,000
773	21修0532	210909	01小学校	094,人丸小学校	01修繕業務	15プール関連	プール設備・ろ過器操作弁 操作弁が固着しています		誠水エンタープライズ有限会社	66,000
774	21修0535	210911	10保育所	057,松陰保育所	01修繕業務	04建具	2階きりん組4歳児室・挿出窓 開閉が重い		株式会社岩本工務店	44,000
775	21修0554	210903	02小学校給食	118,二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜(1基) No.2の釜が調理中にガタつきます	回転釜(GHS-28)、両面式一体型ウォーム受け一式	エアーテクニカサービス株式会社	100,100
776	21修0555	210903	02小学校給食	118,二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜(2基) 樹脂製のハンドルがひび割れています	回転釜(GHS-28)	エアーテクニカサービス株式会社	20,900
777	21修0556	210903	02小学校給食	118,二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食下処理室・シンク排水 シンクからの排水が漏れて足元が濡れます		エアーテクニカサービス株式会社	1,100
778	21修0557	210824	05養護学校	132,明石養護学校	01修繕業務	19空調関連	校舎2階・小学部(大教室)空調機(アイシン製) 室内機(西側)のオートルスイングからカタカタ音が出ます	アイシン天井吊形(TKEP112M3)	株式会社船岡冷機	19,723
779	21修0565	210924	09幼稚園	083,谷八木幼稚園	01修繕業務	12外構	園庭・砂場南側フェンス 目隠し用のネットが必要です		内製化	111,650
780	21修0580	210916	09幼稚園	068,人丸幼稚園	01修繕業務	10遊具	遊具・総合遊具 すべり面取替、チェーン等の不具合修繕		吉田体機工業株式会社	682,000
781	21修0583	210914	09幼稚園	075,藤江幼稚園	01修繕業務	10遊具	遊具・総合遊具の修繕、ジャングルジムの更新		吉田体機工業株式会社	796,400
782	21修0616	210928	08中学校コミセン	050,西部文化会館	01修繕業務	23その他	エレベーター・ドアマシン駆動ベルト等 点検結果から修繕提案が出された項目の実施	日立ビルシステム インバーター式エレベーター(P89-11-CO45)、ドアマシン駆動ベルト、バンプレスタムベルト、ブレイクチェックスイッチ	株式会社日立ビルシステム	37,268
783	21修0634	210810	07小学校コミセン	062,江井島小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	19空調関連	研修室1階・エアコンにエラーが出ています	三菱重工 室外機(FDCP501H)、室内機(FDEP501)	株式会社船岡冷機	77,550
784	21修0645	210720	03中学校	123,野々池中学校	01修繕業務	17給水関連	受水槽・No1定水位弁不良(WAFM受付) 体育館全館の水が出なくなりました(コシノ大野事務員から)		有限会社兵庫設備サービス	55,000
785	21修0646	210902	09幼稚園	076,花園幼稚園	01修繕業務	06電気関連	トイレ・蛍光灯の球を変えてもつかない	パナソニック LED富士型ベースライト(XLX459 DEN LE9)	内製化	50,270
786	21修0647	210825	03中学校	122,衣川中学校	01修繕業務	23その他	北校舎～東校舎・4階廊下天井 4階廊下天井から雨漏りしています		株式会社にしけん	38,500
787	21修0654	210901	02小学校給食	111,江井島小学校	01修繕業務	21給食	給食室・検食用冷凍庫 庫内に結露します	検食用冷凍庫(HF-63CAT-KS)	エアーテクニカサービス株式会社	18,700
788	21修0659	210820	03中学校	125,大久保中学校	01修繕業務	19空調関連	別館11階1ー7・エアコンの室外機が止まっている	三菱電機(MPUZ-WRP80HA6)、圧縮機(R08 263 123)、コントローラー基板(R01 N67 310)、センサー基板(R01 E75 313)	株式会社船岡冷機	212,718
789	21修0668	210928	08中学校コミセン	039,衣川コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	2階階段横・窓(観音聞き) 窓を開けられるようにして欲しい(20修1328関連)	引違窓カバー 工法(1500×1200 4mm型板ガラス 可動網戸 材工)	株式会社信和建設	253,000
790	21修0679	210930	01小学校	092,松が丘小学校	01修繕業務	10遊具	遊具・コンビネーション ネット交換、吊り輪撤去、基礎コンクリート撤去等		吉田体機工業株式会社	638,000
791	21修0681	210910	01小学校	095,中崎小学校	01修繕業務	10遊具	遊具・すべり台、雲梯、肋木 塩害による遊具の錆落とし、塗装の実施		吉田体機工業株式会社	242,000
792	21修0686	210928	01小学校	111,江井島小学校	01修繕業務	23その他	朝礼台の更新(1基)	朝礼台(1200×1800-H1000mm スチール製)	吉田体機工業株式会社	160,600
793	21修0691	210915	02小学校給食	116,二見小学校	01修繕業務	21給食	下処理室～休憩室・扉に隙間があり、外れる		株式会社岩本工務店	38,500
794	21修0692	210915	02小学校給食	116,二見小学校	01修繕業務	21給食	下処理室・扉に隙間があり、閉まりにくい		株式会社岩本工務店	56,100
795	21修0694	210803	02小学校給食	116,二見小学校	01修繕業務	21給食	洗浄室・シンク 下のホースが割れている		有限会社兵庫設備サービス	18,700
796	21修0702	210728	10保育所	062,土山保育所	01修繕業務	19空調関連	2、3歳児室・空調機 冷房の利きが悪くなっています(20修0984受付同一案件)	三菱重工(FDCVP805H)、圧縮機(AHT201C184W)、クランクケースヒーター(PCA541B016D)、インバーター基板(PCA505A230D)	株式会社船岡冷機	124,377

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
797	21修0721	210826	02小学校給食	093.朝霧小学校	01修繕業務	21給食	給食下処理室・照明器具の取替 洗浄室で不要になるLED器具の移設(2台)		内製化	5,500
798	21修0744	210730	10保育所	062.土山保育所	01修繕業務	19空調関連	2、3歳児室・空調機 (21修0702関連) 冷房の利きが悪くなっています	ダイキンEcoZEAS 天井吊り形3馬力 (SZRH80BFT)	株式会社稲岡冷機	593,648
799	21修0752	210909	07小学校コミセン	020.貴崎小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	06電気関連	校舎東側、北側・屋外通路に照明が欲しい	20W型LED防犯灯 (NNY20323LE1)	有限会社中村電設興業	129,800
800	21修0759	210908	01小学校	095.中崎小学校	01修繕業務	08外壁	校舎・外壁(詳細場所は不明) 外壁の崩れ落ちそうな箇所があり危険です		株式会社岩本工務店	107,800
801	21修0760	210914	01小学校	095.中崎小学校	01修繕業務	03床	場所不明・床面に膨れ上がっているところがあり、歩行するのに危険です		株式会社岩本工務店	74,250
802	21修0777	210804	07小学校コミセン	007.江井島小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	19空調関連	研修室・エアコンから冷風が出ない		株式会社稲岡冷機	4,950
803	21修0779	210909	02小学校給食	112.魚住小学校	01修繕業務	21給食	給食室・空調機 室外機の音がうるさい		スズキ建設工業株式会社	2,530,000
804	21修0787	210824	01小学校	098.林小学校	01修繕業務	01天井	北館東側階段4階・踊り場天井 大人のこぶし半分程度のコンクリート片が落ちてきました		株式会社にしけん	231,000
805	21修0788	210805	01小学校	095.中崎小学校	01修繕業務	19空調関連	南校舎2階・事務室 冷房が全然効きません	ダイキンルームエアコンEシリーズ2.8Kw (S28YTES-W)	株式会社稲岡冷機	135,850
806	21修0793	210806	10保育所	052.松が丘保育所	01修繕業務	19空調関連	職員室・エアコンが動かない	既設:東芝 (ROA-AP632H)、更新後:ダイキンEcoZEAS壁掛け型2.5馬力 (SZRA63BFT)	株式会社稲岡冷機	453,035
807	21修0794	210803	10保育所	052.松が丘保育所	01修繕業務	19空調関連	調理室・エアコン 温度を下げてでも冷えません		株式会社稲岡冷機	17,600
808	21修0800	210901	01小学校	096.大観小学校	01修繕業務	15プール関連	プール・機械室配管 ボンプとろ過機をつなぐ配管あたりから水漏れ	エバラポンプ用シーリング配管 (ASJ01-4010 NOX10)	株式会社川島設備	49,500
809	21修0801	210810	01小学校	102.藤江小学校	01修繕業務	19空調関連	職員室・エアコンが動きません	ダイキン (RZYP80AATE)	株式会社稲岡冷機	61,688
810	21修0804	210811	13市民センター	003.二見市民センター	01修繕業務	05便所	事務棟横・男子トイレ 手洗いの水の出が悪い	電磁弁ASSY (AM-91用)	有限会社兵庫設備サービス	33,000
811	21修0810	210914	01小学校	094.丸小学校	01修繕業務	03床	コミセン利用・体育館の床 床面は大きくえぐられています		吉田体機工業株式会社	176,000
812	21修0815	210924	01小学校	110.谷八木小学校	01修繕業務	04建具	受水槽室・入口扉 扉が開閉でずず、消防点検が延期になりました		有限会社にしけん開発企画	363,000
813	21修0834	210913	01小学校	112.魚住小学校	01修繕業務	08外壁	南校舎西側玄関・金属製庇 庇の屋根が強風で飛びました		株式会社にしけん	242,000
814	21修0836	210922	03中学校	126.大久保北中学校	01修繕業務	12外構	校庭・フェンスの傾き	朝日スチール PCフェンス支柱H1800	株式会社信和建設	121,000
815	21修0838	210827	09幼稚園	072.鳥羽幼稚園	01修繕業務	05便所	東館2階トイレ・トイレトペーパーホルダーの蓋が割れた		内製化	4,070
816	21修0839	210824	01小学校	113.清水小学校	01修繕業務	19空調関連	校長室・エアコン 室内機から異音がする	ダイキン (FHP63AJ)	株式会社稲岡冷機	28,963
817	21修0847	210902	12北庁舎(旧保健センター)	051.北庁舎	01修繕業務	19空調関連	吸収式冷温水発生機・真空不足 吸収式冷温水発生機でエラーが出ています	吸収冷温水機 (CH-KZ80)	有限会社藤田設備	192,500
818	21修0854	210828	07小学校コミセン	014.林コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	便所・小便器 (0812WAFM受付) 水栓ボタンの破損	水栓ボタン (TH336)	株式会社川島設備	22,000
819	21修0859	210914	10保育所	055.王子保育所	01修繕業務	23その他	3、4歳児室・雨除けシートの破れ		内製化	23,210
820	21修0861	210924	07小学校コミセン	007.江井島小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	23その他	本館・屋根 事務室天井から雨漏り		株式会社信和建設	60,500
821	21修0870	210917	03中学校	125.大久保中学校	01修繕業務	23その他	グラウンド・防球ネット ネットが1箇所破れています		株式会社岩本工務店	94,930
822	21修0873	210906	07小学校コミセン	017.沢池小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	17給水関連	校舎・用務員室へのガス管 車がガス管にぶつかったのでガス漏れの有無を調べて欲しい		株式会社川島設備	99,000
823	21修0879	210913	03中学校	131.二見中学校	01修繕業務	01天井	武道場・雨漏り 武道場(剣道部分)で雨漏りがしています		株式会社にしけん	60,500
824	21修0880	210907	03中学校	123.野々池中学校	01修繕業務	08外壁	南校舎・正門側軒裏 軒裏からコンクリート片が落ちそうです		株式会社岩本工務店	119,900
825	21修0889	210824	10保育所	060.江井島保育所	01修繕業務	19空調関連	園舎2階・エアコン室外機 園舎2階にあるエアコンの室外機から水が漏れています	ダイキン (RZRP140BDH)	株式会社稲岡冷機	6,050
826	21修0890	210928	02小学校給食	100.和坂小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・天井 (19修2221関連) 雨漏り		内製化	129,800
827	21修0892	210909	06養護学校給食	132.明石養護学校	01修繕業務	21給食	給食室・シンクにゴミ受け付きワントラップをつけてほしい	ホーロー流し台 (1200×550×800H)	有限会社兵庫設備サービス	166,100
828	21修0893	210911	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	23その他	職員室前(園庭側)・シート庇 雨水をちゃんと流す機能がありません		株式会社信和建設	77,000
829	21修0894	210911	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	08外壁	プレハブ園舎～本館間・折板型庇 庇の横樋部分から雨水が漏れて靴箱と濡らしています		株式会社信和建設	60,500
830	21修0895	210902	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	21給食	調理室・排水側溝残菜カゴ 残菜カゴ(SUS製)の取手が取れています(1個)		エアータクニカサービス株式会社	20,900
831	21修0896	210901	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	21給食	調理室・調理台の高さが高くて調理がし難いです		エアータクニカサービス株式会社	20,900
832	21修0902	210907	09幼稚園	088.錦浦幼稚園	01修繕業務	04建具	廊下の窓の鍵が錆びついたり、折れそうです		内製化	24,530
833	21修0911	210910	09幼稚園	072.鳥羽幼稚園	01修繕業務	04建具	西館1階・絵本の部屋 テラス側引戸が固くなっています		株式会社岩本工務店	69,850
834	21修0912	210910	09幼稚園	072.鳥羽幼稚園	01修繕業務	04建具	東館1階・トイレ テラスに出入りするドアが固いです		株式会社岩本工務店	86,900
835	21修0916	210911	10保育所	059.八木保育所	01修繕業務	04建具	園舎・テラス側掃き出し窓(3箇所) 掃き出し窓が閉めても隙間ができています		有限会社にしけん開発企画	165,000
836	21修0927	210907	01小学校	096.大観小学校	01修繕業務	12外構	西門・戸車が無くなり開閉に支障が出ています		内製化	33,880
837	21修0929	210903	02小学校給食	106.大久保南小学校	01修繕業務	21給食	給食室・牛乳保冷庫が冷えない	牛乳用縦型冷蔵庫 (HR-150A-ML 1500×800×1910)	エアータクニカサービス株式会社	409,200
838	21修0931	210827	10保育所	056.鳥羽保育所	01修繕業務	18排水関連	0.1歳児室・汚物槽の水栓から水漏れ		内製化	13,970
839	21修0933	210827	07小学校コミセン	003.二見北小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	19空調関連	事務室・エアコンの室内機から水が漏れている	ナショナル (CS-V508A2-W)	株式会社稲岡冷機	6,600
840	21修0934	210925	12北庁舎(旧保健センター)	051.北庁舎	01修繕業務	04建具	庁舎5階・自動ドア 経年による扉吊り金具の腐食	強化ガラス扉 ロスカドアⅡ型(機種 2B、ガラス厚み8mm、種類 透明)	ナブコドア株式会社	269,999
841	21修0941	210901	03中学校	121.大蔵中学校	01修繕業務	17給水関連	コミセン北側通路にある止水栓で水漏れしています		内製化	2,750
842	21修0942	210922	12北庁舎(旧保健センター)	051.北庁舎	01修繕業務	19空調関連	庁舎3階・応接室 空調機の老朽化	ダイキンルームエアコンEシリーズ5.6Kw (S56YTEP-W 室外電源タイプ 単相200V)	株式会社稲岡冷機	367,180
843	21修0947	210901	01小学校	098.林小学校	01修繕業務	15プール関連	プール設備・ポンプ用モーター ペアリングの老朽化による大きな運転音		誠水エンタープライズ有限会社	55,000

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
844	21修0950	210828	08中学校コミセン	045,高丘中央集会所	01修繕業務	19空調関連	空調機(場所不明) リモコンが動作しません(WAFM受付)	ダイキン(FHP112AC)	株式会社福岡冷機	1,650
845	21修0958	210903	02小学校給食	095,中崎小学校	01修繕業務	21給食	給食室・洗濯機から異音がする	パナソニック 5.0kg全自動洗濯機(NA-F50B14)	ホッタ電機	63,910
846	21修0959	210903	02小学校給食	099,鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食室・扇風機が動かない	パナソニック 壁掛扇風機(F-G401P)	ホッタ電機	24,970
847	21修0961	210831	02小学校給食	099,鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食下処理室・冷蔵庫排水 冷蔵庫の排水が流れずに戻ってくる	冷凍冷蔵庫(SRR-G1581CS)	エアーテクニカサービス株式会社	19,800
848	21修0962	210901	09幼稚園	084,江井島幼稚園	01修繕業務	19空調関連	3歳児室・エアコンの効きが悪いです	ダイキン(RZR80BCVE)、フロンガス R-32	株式会社福岡冷機	22,550
849	21修0963	210908	09幼稚園	084,江井島幼稚園	01修繕業務	04建具	職員室の鍵が折れてしまいました		内製化	2,750
850	21修0965	210915	10保育所	056,鳥羽保育所	01修繕業務	06電気関連	玄関・外灯 【21修0597関連】 玄関と門のところにある外灯がつかない	三菱 タイマー(TSE-2DB 250V15A)	ホッタ電機	23,100
851	21修0966	210901	02小学校給食	096,大観小学校	01修繕業務	21給食	給食室・熱風保管庫 熱風保管庫の切りタイマーが働きません	食器消毒保管庫(EW-2503)	エアーテクニカサービス株式会社	33,000
852	21修0968	210901	07小学校コミセン	009,朝霧小学校区コミュニティセンター	01修繕業務	19空調関連	エアコン(場所不明) エアコンから水滴が落ちて来ました(WAFM受付)		内製化	2,750
853	21修0969	210901	07小学校コミセン	009,清水小学校区コミュニティセンター	01修繕業務	12外構	敷地内・フェンスの扉 裏庭に入るためのフェンスの扉が固い		内製化	5,500
854	21修0970	210928	09幼稚園	087,錦が丘幼稚園	01修繕業務	23その他	園舎1階職員室外壁・屋外時計用時計ボックス 時間設定器用のボックスが傷んでいます	パナソニック 子時計(TCF110705)、パルス発生器(TA511A)	電化ショップしなのや	160,600
855	21修0971	210910	09幼稚園	072,鳥羽幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎西館1階・トイレ 園児用大便ブースの壁がずれています		株式会社岩本工務店	39,600
856	21修0975	210913	10保育所	052,松が丘保育所	01修繕業務	17給水関連	調理室・水道管水漏れ 水を出すところと蛇口につながっている水道管から水が漏れる		内製化	9,240
857	21修0979	210921	12北庁舎(旧保健センター)	051,北庁舎	01修繕業務	05便所	5階男子トイレ・漏水 大便器のフラッシュバルブで漏水している	バキュームブレーカ(THD68A)	内製化	10,010
858	21修0980	210909	02小学校給食	092,松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・冷蔵庫 冷えが悪い	縦型冷蔵庫(HR-120A-ML 1200×800×1910)	エアーテクニカサービス株式会社	359,700
859	21修0983	210906	09幼稚園	078,大久保幼稚園	01修繕業務	08外壁	テラス雨樋・水漏れ 園舎に入るテラスの雨樋で水漏れします		内製化	2,750
860	21修0984	210903	01小学校	118,二見西小学校	01修繕業務	01天井	児童玄関の天井タイルが落ちてきました		内製化	2,750
861	21修0986	210906	10保育所	053,明南保育所	01修繕業務	04建具	5歳児室・入口上部窓鍵 入口上部の窓の鍵が壊れています		内製化	2,750
862	21修0988	210916	02小学校給食	105,大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜 釜蓋のバネが壊れました		内製化	28,160
863	21修0991	210915	06養護学校給食	132,明石養護学校	01修繕業務	21給食	給食室・ミキサーの調子が悪い	アサヒ スーパーブレンダー(tinyy ASH-6L サイズ1.8L/最大1L、最小80ml)	エアーテクニカサービス株式会社	70,400
864	21修0992	210903	02小学校給食	118,二見西小学校	01修繕業務	21給食	小荷物専用昇降機・ガイドシュアのガイドシュアの破損		姫路ナibro株式会社	550
865	21修0993	210906	10保育所	052,松が丘保育所	01修繕業務	17給水関連	北側玄関・水道バルブの根本から漏水しています		内製化	2,750
866	21修0996	210907	07小学校コミセン	009,朝霧小学校区コミュニティセンター	01修繕業務	04建具	事務所前廊下・窓のロックレバーが折れました		内製化	2,750
867	21修0998	210906	09幼稚園	088,錦浦幼稚園	01修繕業務	08外壁	なかよしはうす・雨樋から水があふれてきます		内製化	2,750
868	21修0999	210907	13市民センター	001,大久保市民センター	01修繕業務	04建具	地下1階倉庫・鍵 鍵が外側から全く回らない		内製化	6,600
869	21修1001	210906	03中学校	130,魚住東中学校	01修繕業務	19空調関連	北校舎1階あゆみ学級3組・エアコンがつかません		内製化	2,750
870	21修1003	210915	11認定こども園	063,二見こども園	01修繕業務	12外構	園庭・南門 固定金具の破損		株式会社岩本工務店	52,800
871	21修1004	210906	09幼稚園	074,沢池幼稚園	01修繕業務	05便所	1階トイレ・便器の詰まり 1階のトイレで便器が詰まっています		阪神連合清掃株式会社	24,500
872	21修1007	210913	09幼稚園	065,明石幼稚園	01修繕業務	12外構	門扉・鍵固定金具 (21修0562関連) 門扉の鍵の固定金具が緩んできた		内製化	12,760
873	21修1009	210917	02小学校給食	099,鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食休憩室・エアコンの室内機から水が漏れる	ダイキンルームエアコン2.8Kw エシ리즈(S28YTES-W)	株式会社福岡冷機	141,570
874	21修1010	210907	09幼稚園	084,江井島幼稚園	01修繕業務	18排水関連	園舎テラス・手洗い場排水の詰まり		内製化	11,110
875	21修1011	210909	03中学校	121,大蔵中学校	01修繕業務	19空調関連	校長室・エアコンが冷房も暖房も効きにくい	三菱重工(FDCXSP633H)	株式会社福岡冷機	20,900
876	21修1012	210918	10保育所	053,明南保育所	01修繕業務	19空調関連	別館1階5歳児(もみじ組)室・壁付扇風機 首振りの途中で異音、引つ掛かりがあります	パナソニック 壁掛扇風機 リモコン付き(F-GU303)	ホッタ電機	22,220
877	21修1013	210908	01小学校	102,藤江小学校	01修繕業務	05便所	北校舎1階女子トイレ・便器詰まり 全便器が詰まっており、あふれそうです		阪神連合清掃株式会社	24,500
878	21修1015	210909	10保育所	061,中尾保育所	01修繕業務	18排水関連	プレハブ園舎2歳児室・汚物槽詰まり 汚物槽が詰まっており、汚物が流れません		内製化	2,750
879	21修1017	210914	07小学校コミセン	009,朝霧小学校区コミュニティセンター	01修繕業務	19空調関連	事務室・換気扇から異音がする	パナソニック 換気扇(FY-30EE5/43)	ホッタ電機	27,390
880	21修1018	210910	09幼稚園	076,花園幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎1階・クレセント錠 玄関とばなな組のクレセント錠の不具合		内製化	17,380
881	21修1019	210915	02小学校給食	105,大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食室・小荷物専用昇降機の地下ピットに水が溜まっている		内製化	7,260
882	21修1020	210910	03中学校	126,大久保北中学校	01修繕業務	11渡り廊下	北教室棟と特別教室棟をつなぐ渡り廊下で雨漏り		内製化	2,750
883	21修1021	210910	02小学校給食	126,大久保北中学校	01修繕業務	11渡り廊下	特別教室棟の渡り廊下の天井塗装がはがれています		内製化	2,750
884	21修1028	210914	01小学校	114,錦が丘小学校	01修繕業務	06電気関連	作業室・電源 電気がきていない		内製化	2,750
885	21修1030	210922	07小学校コミセン	013,五王小学校区コミュニティセンター	01修繕業務	19空調関連	会議室・換気扇から異音がする	パナソニック 換気扇(FY-30EE5/43)	ホッタ電機	54,780
886	21修1031	210915	06養護学校給食	132,明石養護学校	01修繕業務	21給食	給食室・冷蔵庫からの水漏れ	冷蔵ショーケース(MUS-84XC-B)	エアーテクニカサービス株式会社	18,700
887	21修1033	210927	05養護学校	132,明石養護学校	01修繕業務	21給食	給食室・パーテーションのガラスがずれている		株式会社にしけん	55,000
888	21修1034	210914	02小学校給食	101,沢池小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・壁掛扇風機 扇風機の羽根が固定できません(1台)		内製化	2,750
889	21修1035	210915	10保育所	059,八木保育所	01修繕業務	23その他	駐車場・時計が止まっている		内製化	2,750
890	21修1036	210927	09幼稚園	090,二見西幼稚園	01修繕業務	19空調関連	職員室・換気扇から異音がします	パナソニック 電気式シャッター換気扇(FY-20EE5/43)	ホッタ電機	23,540

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
891	21修1039	210917	08中学校コミセン	037.朝霧コミュニティ・センター	01修繕業務	14ガラス	スポーツ場の窓ガラスがひび割れています	3mm透明ガラス(W880×H930mm)	中村ガラス店	19,800
892	21修1046	210916	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	04建具	2歳児室プレハブ園舎横倉庫・鍵が開かない		内製化	2,750
893	21修1050	210915	12北庁舎(旧保健センター)	051_北庁舎	01修繕業務	18排水関連	4階女子トイレ・洗面器が詰まっています		内製化	2,750
894	21修1057	210917	09幼稚園	087.錦が丘幼稚園	01修繕業務	04建具	非常階段1階・出入口扉 非常階段の出入口の扉が固いです		内製化	2,750
895	21修1058	210916	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	04建具	職員室・扉が固く、開ききらない		内製化	2,750
896	21修1063	210917	09幼稚園	070_王子幼稚園	01修繕業務	04建具	園庭・体育倉庫の鍵 体育倉庫と物置の鍵が壊れています		内製化	2,750
897	21修1065	210917	09幼稚園	070_王子幼稚園	01修繕業務	17給水関連	2階手洗い場の蛇口が根元でぐるぐる回ります		内製化	2,750
898	21修1067	210917	10保育所	056.鳥羽保育所	01修繕業務	05便所	トイレ・排水詰まり 男女トイレ、調理員用トイレが詰まっています		阪神連合清掃株式会社	24,500
899	21修1070	210917	09幼稚園	084.江井島幼稚園	01修繕業務	08外壁	屋外非常階段のコンクリートが剥離しています		内製化	3,410
900	21修1072	210921	12北庁舎(旧保健センター)	051_北庁舎	01修繕業務	08外壁	南側正面玄関・水浮き跡 南側正面玄関の左側に水が浮き出た跡がある		内製化	2,750
901	21修1074	210921	08中学校コミセン	042.大久保コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	玄関・自動ドアから異音がします	ナブコ自動扉 (DS-60)	ナブコドア株式会社	16,500
902	21修1076	210927	10保育所	058.高丘保育所	01修繕業務	19空調関連	0, 1歳児室・壁掛け扇風機の首振り状態がたつく	パナソニック 壁掛扇風機(リモコン付き F-GU303)	ホック電機	22,220
903	21修1077	210922	09幼稚園	088.錦浦幼稚園	01修繕業務	19空調関連	あずかり保育室のエアコンが効かない	三菱重工 (FDPC1601H)、フロンガス(R-410A)	株式会社稲岡冷機	39,050
904	21修1115	210924	13市民センター	001.大久保市民センター	01修繕業務	04建具	2階屋外階段・扉の鍵 屋外階段の扉の鍵が閉まりにくい		内製化	2,750
905	21修1116	210929	09幼稚園	084.江井島幼稚園	23その他	04建具	玄関のインターホンの調子が悪い	パナソニック ワイヤレステレビドアホン (VS-SGZ20L)	内製化	23,100
906	21修1119	210922	01小学校	101.沢池小学校	01修繕業務	18排水関連	屋外・汚水管の詰まり		阪神連合清掃株式会社	24,500
907	21修1120	210922	09幼稚園	076.花園幼稚園	01修繕業務	04建具	2階つくしの部屋の窓のクレセント錠が壊れた		内製化	2,750
908	21修1130	210930	10保育所	061.中尾保育所	01修繕業務	23その他	園舎1階・手洗い場～調理室勝手口間 テラスに割れや凹みがあります		内製化	7,150
909	21修1136	210924	13市民センター	001.大久保市民センター	01修繕業務	04建具	1階屋外階段・扉の鍵 (21修1115関連) 屋外階段の扉の鍵が閉まりにくい		内製化	2,750
910	21修1174	210928	08中学校コミセン	046.江井島コミュニティ・センター	01修繕業務	18排水関連	事務室・手洗いの排水が漏れてくる		内製化	8,800
911	21修1178	210928	15大久保駅前区画整理事務所	006.大久保駅前地区整備事務所	01修繕業務	05便所	男子トイレ・小便器詰まり 小便器の流れが悪い		内製化	2,750
912	21修1180	210928	02小学校給食	093.朝霧小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー 2枚刃の刃こぼれ		内製化	2,750
913	21修1181	210928	02小学校給食	093.朝霧小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー コンベヤベルトの劣化		内製化	2,750
914	21修1185	210930	02小学校給食	113.清水小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜 プラスチック製ハンドルにひびが入りました		内製化	2,750
915	21修1186	210929	09幼稚園	088.錦浦幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎1階・トイレ 子供用大便ブースの取手が壊れました(2箇所)		内製化	2,750
916	21修1187	210930	01小学校	114.錦が丘小学校	01修繕業務	06電気関連	南校舎1階・1年2組教室 照明、コンセント共電源が来ていません		内製化	5,500
917	21修0132	211005	02小学校給食	104.貴崎小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・食器消毒保管庫(20修1445引継ぎ) 食器消毒保管庫の老朽化(1996年製 2台)	食器消毒保管機(MCW-50-e 2150×950×1900)	エアーテクニカサービス株式会社	3,179,000
918	21修0287	211001	09幼稚園	087.錦が丘幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎1階・りす組サッシ 開閉不良	サッシ錠(ゴールS1703 c/sMK合わせ、Sのみ)	株式会社岩本工務店	62,150
919	21修0343	210920	01小学校	092.松が丘小学校	01修繕業務	06電気関連	高圧受電設備・PAS等 PAS、ケーブル等の老朽化		株式会社上林電気商会	1,529,000
920	21修0545	211023	12北庁舎(旧保健センター)	051_北庁舎	01修繕業務	04建具	北庁舎4階・自動ドア 経年劣化による扉吊元金具の腐食	ロスカドアⅡ型	ナブコドア株式会社	269,999
921	21修0581	211012	09幼稚園	070_王子幼稚園	01修繕業務	10遊具	遊具・総合遊具 支柱、吊り橋パイプ・チェーンの修繕		吉田体機工業株式会社	730,400
922	21修0584	211021	09幼稚園	079.大久保南幼稚園	01修繕業務	10遊具	遊具・衛星ジャングルの撤去、コンビネットE型に更新	コンビネットE型(利用対象年齢3～6歳)	吉田体機工業株式会社	508,200
923	21修0641	211007	03中学校	129.魚住中学校	01修繕業務	08外壁	南館1階第1理科室・天井から雨漏り		内製化	11,660
924	21修0682	211008	01小学校	097.王子小学校	01修繕業務	10遊具	遊具・はん登棒の更新(20人用)	20人用はんどう棒(利用対象年齢6～12歳)H3.4m W約8m D約2.2m 垂給メッキ登り棒使用	吉田体機工業株式会社	616,000
925	21修0688	211014	01小学校	113.清水小学校	01修繕業務	10遊具	遊具・ブランコ、柵 ブランコ本体と柵の更新(4人用)	スチール強化型大型4人用ブランコ(本体のみ)	吉田体機工業株式会社	608,300
926	21修0689	210929	06養護学校給食	132.明石養護学校	01修繕業務	21給食	給食室・移動調理台のキャスターが動きにくい		エアーテクニカサービス株式会社	146,300
927	21修0696	211026	01小学校	108.高丘西小学校	01修繕業務	23その他	プール・時計が狂ったり、止まったりします	パナソニック 子時計(TCF120705)、パルス発生器(TA511A)、モニター小時計(TC910)	電化ショップしなのや	269,500
928	21修0730	211008	01小学校	117.二見北小学校	01修繕業務	07放送関連	全館放送設備(21修0675関連)・音量が小さい 放送機器の取替が必要	TOA デスク型放送設備1元片軸10局480W(DA-11W240A)	電化ショップしなのや	1,914,000
929	21修0736	210923	01小学校	117.二見北小学校	01修繕業務	12外構	校門(北門南門とも)の塗装をキレイにしたい		大砂ブロック	99,000
930	21修0743	211001	11認定こども園	063.二見こども園	01修繕業務	23その他	県警ホットライン 通話ランプが点灯しない		扶桑電通株式会社	22,000
931	21修0751	211012	07小学校コミセン	009.貴崎小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	06電気関連	事務室前廊下・照明 廊下照明をLEDに替えてほしい	オーデリックLEDベースライト(XD466017P1B)	内製化	108,680
932	21修0769	211015	03中学校	127.高丘中学校	01修繕業務	08外壁	グラウンド・体育倉庫底部 軒裏のコンクリート剥離、ひび割れの進行		株式会社信和建設	979,000
933	21修0816	210930	03中学校	120.朝霧中学校	01修繕業務	17給水関連	西館4階・進路学習室前廊下の天井 天井内の配管から水漏れ		有限会社兵庫設備サービス	239,800
934	21修0817	210929	08中学校コミセン	045.高丘中央集会所	01修繕業務	23その他	エレベーター・停電時管制運転用バッテリー	停電時管制運転用バッテリー(PXL-12050)	日本エレベーター製造株式会社	99,000
935	21修0837	210926	03中学校	122.衣川中学校	01修繕業務	06電気関連	体育館・高天井照明器具(12台)のLED化	高天井用照明 HX-R 低グレアモデル LiCon(HXR205-400N-W-B-LI/F)	アイリスオーヤマ株式会社	990,000
936	21修0863	211013	02小学校給食	114.錦が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・ワゴンのキャスター等の不良(4台)		エアーテクニカサービス株式会社	67,430
937	21修0878	211018	03中学校	120.朝霧中学校	01修繕業務	09壁上防水	東館4階北側廊下で雨漏りしています		有限会社タケダ防水技研	220,000

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
938	21修0882	211018	03中学校	120.朝霧中学校	01修繕業務	09屋上防水	東館4階コンピューター室・雨漏り (21修0878関連) コンピューター室で雨漏りしています		有限会社タケダ防水技研	569,800
939	21修0904	210930	03中学校	123.野々池中学校	01修繕業務	09屋上防水	南校舎3階・2-4組天井(21修0348関連) 雨漏り		内製化	5,500
940	21修0930	210929	02小学校給食	117.二見北小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・冷凍冷蔵庫(21修0862関連) 縦型冷凍冷蔵庫 URD-62PM(改)の更新	冷凍冷蔵庫 (GRD-182PM 1790×800×1950)	エアーテクニカサービス株式会社	507,100
941	21修0940	211004	01小学校	106.大久保南小学校	01修繕業務	09屋上防水	体育館の倉庫で雨漏りの跡があります		有限会社タケダ防水技研	157,300
942	21修0954	211001	02小学校給食	116.二見小学校	01修繕業務	21給食	給食室・排水口の網が破けています	排水ビッド用残滓カゴ バンチング穴 φ5(250×250×210H)	三和厨房株式会社	39,600
943	21修0972	211014	09幼稚園	077.貴崎幼稚園	01修繕業務	09屋上防水	体育倉庫・雨漏り(21修0594継続) 同じ倉庫で雨漏り箇所が新たに見つかりました		内製化	73,920
944	21修0974	210922	02小学校給食	101.沢池小学校	01修繕業務	21給食	給食室・冷蔵庫 温度が下がりません(3℃設定で10℃表示)	冷凍冷蔵庫 (SRR-G1281S)	エアーテクニカサービス株式会社	60,170
945	21修0978	211004	13市民センター	002.魚住市民センター	01修繕業務	12外構	駐車場・車止め固定部の破損		田中工務店	23,100
946	21修0982	211008	02小学校給食	106.大久保南小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・フレキシブルホースから水漏れ	プレリンスシャワーユニット(TO-600N)	エアーテクニカサービス株式会社	67,100
947	21修1008	210908	02小学校給食	118.二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食室・電解次亜生成器でエラーが出ています		エアーテクニカサービス株式会社	16,500
948	21修1014	210929	02小学校給食	112.魚住小学校	01修繕業務	21給食	給食室・殺菌庫ランプ 包丁な木板殺菌庫のランプが点滅している	殺菌庫(DS-114-C)、殺菌灯器具(MMGLT-1510C7-POKi 210507)	エアーテクニカサービス株式会社	33,770
949	21修1022	211019	09幼稚園	075.藤江幼稚園	01修繕業務	23その他	園舎外壁・屋外用時計 時計が止まりました	パナソニック 子時計(TCF110705)、パルス発生器(TA511A)、モニター-小時計(TC910)	電化ショップしなのや	150,700
950	21修1027	211006	09幼稚園	080.高丘東幼稚園	01修繕業務	06電気関連	園舎1階そら組・蛍光灯が電球を替えてもつかない	パナソニック 富士士LEDベースライト(XLX450DENT LE9)	内製化	48,620
951	21修1038	211015	09幼稚園	072.鳥羽幼稚園	01修繕業務	02内壁	大保育室・テラス側の木製窓枠が劣化してボロボロ落ちています		内製化	30,030
952	21修1040	211016	10保育所	052.松が丘保育所	01修繕業務	04建具	調理室の網戸がすぐに外れます	G型網戸(共栄ネット 特注 W940×H1740)	株式会社にしけん	88,000
953	21修1041	211011	10保育所	052.松が丘保育所	01修繕業務	05便所	2歳児室・大人用トイレ扉 スライド式扉のレールからゴムのようなものが飛び出ている		株式会社にしけん	110,000
954	21修1048	210927	09幼稚園	072.鳥羽幼稚園	01修繕業務	05便所	西館1階トイレ・漏水 大人用洋式大便器の水が止まらないです	立形ボールタップ(HH06005R2)、排水弁(HH080082)、レバーハンドル(HH40703R)	有限会社兵庫設備サービス	51,700
955	21修1060	211007	07小学校コミセン	018.藤江小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	23その他	1階トイレ横通路・ブラインドが開閉できません(1m程度の幅)	パナソニック ニューテック25mm ワンポール式(V1224 アイボリー W1050×H2700 左操作)	リフォームアローザ	24,585
956	21修1062	211027	09幼稚園	071.林幼稚園	01修繕業務	10遊具	園庭・ブランコの持ち手の錆がひどい	小型4人用ブランコ、指詰め防止チェーン	吉田体機工業株式会社	105,600
957	21修1064	211001	09幼稚園	070.王子幼稚園	01修繕業務	05便所	1階男子トイレ・小便器洗浄弁 小便器の洗浄ボタンが外れやすく、水が止まりません	小便器用フラッシュバルブ(TG600PN)	株式会社川島設備	38,500
958	21修1068	211025	09幼稚園	068.人丸幼稚園	01修繕業務	06電気関連	廊下・照明器具 廊下の照明が全体的に暗い	パナソニック 埋込型LEDベースライト(XLX219REN LE9)FL20形2灯相当1600lm	ホッタ電機	121,935
959	21修1071	211013	07小学校コミセン	019.人丸小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	08外壁	1階事務室天井・雨漏り 事務室の天井に雨漏りのような跡ができています		株式会社岩本工務店	32,450
960	21修1073	211004	06養護学校給食	132.明石養護学校	01修繕業務	21給食	給食室・圧力鍋が経年劣化で使えなくなりました	プレッシャークッカー-圧力鍋 3L	エアーテクニカサービス株式会社	8,800
961	21修1075	211008	01小学校	092.松が丘小学校	01修繕業務	17給水関連	受水槽・満水警報 受水槽の満水警報が発報した		有限会社兵庫設備サービス	203,500
962	21修1080	211011	13市民センター	001.大久保市民センター	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報 発信機 経年劣化 4台	自動火災報知設備 発信機P型1級 埋込、発信機用埋込プレート	ハリマ防災株式会社	46,860
963	21修1081	211014	13市民センター	003.二見市民センター	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報 煙感知器不良 1個	自動火災報知設備 光電式スポット型感知器	ハリマ防災株式会社	28,600
964	21修1082	211021	13市民センター	002.魚住市民センター	01修繕業務	16消防関連	消防設備・非常放送 ハワーンプ予備電池不良 1個(2004年製)	非常放送設備 ハワーンプ予備電池	ハリマ防災株式会社	77,000
965	21修1083	211021	08中学校コミセン	042.大久保コミュニティ・センター	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、非常放送 受信機予備電池不良 1個、ハワーンプ予備電池不良 1個	自動火災報知設備 受信機予備電池、非常放送設備 ハワーンプ予備電池	ハリマ防災株式会社	99,000
966	21修1084	211016	08中学校コミセン	050.西部文化会館	01修繕業務	16消防関連	消防設備・誘導灯、消火器 誘導灯不良 2台、消火器 1本	避難口B級 片面 LED誘導灯、通路B級 両面 LED誘導灯、リニューアールプレート天井直付用、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	62,260
967	21修1085	211014	07小学校コミセン	014.林コミュニティ・センター	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報 熱感知器腐食 2個	自動火災報知設備 差動式スポット型感知器2種	ハリマ防災株式会社	20,900
968	21修1086	211012	07小学校コミセン	015.鳥羽小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	16消防関連	消防設備・非常警報、消火器 複合装置予備電池不良 1個、消火器 2本	非常警報設備 複合装置予備電池、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	18,150
969	21修1087	211012	07小学校コミセン	008.魚住小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	16消防関連	消防設備・非常警報 複合装置予備電池不良 2個	非常警報設備 複合装置予備電池	ハリマ防災株式会社	16,500
970	21修1088	211012	07小学校コミセン	002.二見小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	16消防関連	消防設備・非常警報、消火器 複合装置予備電池不良 2個、消火器 1本	非常警報設備 複合装置予備電池、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	20,900
971	21修1089	211012	07小学校コミセン	007.江井島小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	16消防関連	消防設備・非常警報 複合装置予備電池不良 3個(2008年、2011年製)	非常警報設備 複合装置予備電池	ハリマ防災株式会社	23,100
972	21修1090	211012	10保育所	053.明南保育所	01修繕業務	16消防関連	消防設備・誘導灯 本体充電回路不良 1台	避難口C級 片面 LED誘導灯、リニューアールプレート天井直付用	ハリマ防災株式会社	21,670
973	21修1091	211016	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報 煙感知器 経年劣化 2個	自動火災報知設備 光電式スポット型感知器2種	ハリマ防災株式会社	53,900
974	21修1092	211016	10保育所	056.鳥羽保育所	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、誘導灯、消火器 熱感知器不良 2個、誘導灯不良 2台、消火器 1本	自動火災報知設備 差動式スポット型感知器2種、避難口B級 片面 LED誘導灯、リニューアールプレート壁直付用、リニューアールプレート天井直付	ハリマ防災株式会社	77,660
975	21修1093	211014	11認定こども園	063.二見こども園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・非常放送(旧幼稚園部分)、消火器 ハワーンプ予備電池不良 1個、消火器 2本	非常放送設備 ハワーンプ予備電池、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	85,800
976	21修1094	211012	10保育所	058.高丘保育所	01修繕業務	16消防関連	消防設備・消火器 耐圧試験未実施 消火器 2本(2011年製)	ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	12,100
977	21修1095	211012	10保育所	061.中尾保育所	01修繕業務	16消防関連	消防設備・消火器 圧力ゲージ低下 1本	ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	7,700
978	21修1096	211020	09幼稚園	078.大久保幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、非常警報 熱感知器破損 1個、予備電池不良 1個	自動火災報知設備 差動式スポット型感知器、非常警報設備 複合装置予備電池	ハリマ防災株式会社	20,570
979	21修1097	211018	09幼稚園	079.大久保南幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、消火器 熱感知器作動不良 1個、消火器 4本、置き台、表示板	自動火災報知設備 差動式スポット型感知器2種、ABC粉末消火器10型、消火器置き台、表示板	ハリマ防災株式会社	33,000
980	21修1099	211021	09幼稚園	074.沢池幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備…自火報、誘導灯 熱感知器確認灯不良 1個、誘導灯本体点灯不良 1台	自動火災報知設備 差動式スポット型感知器2種、通路C級 片面 LED誘導灯、リニューアールプレート壁直付用	ハリマ防災株式会社	32,340
981	21修1100	211027	09幼稚園	090.二見西幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、消火器 煙感知器作動不良 1個、消火器 6本	自動火災報知設備 光電式スポット型感知器、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	55,000
982	21修1101	211018	09幼稚園	082.山手幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、避難器具 熱感知器作動不良 1個、破損 1個、使用法プレート破損 1枚	自動火災報知設備 差動式スポット型感知器2種、避難器具 避難はしご使用法プレート	ハリマ防災株式会社	26,400
983	21修1103	211015	09幼稚園	088.錦浦幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報 発信機劣化 2個	自動火災報知設備 発信機P型2級 埋込、発信機用埋込プレート	ハリマ防災株式会社	18,480
984	21修1104	211013	09幼稚園	084.江井島幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・誘導灯、消火器 ランプモニター点滅 5台、消火器 2本	誘導灯 B級LED用補修ランプ・C級LED用補修ランプ、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	41,800

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
985	21修1105	211007	09幼稚園	067.朝霧幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・誘導灯 本体充電回路不良 1台、パネル破損 1台	誘導灯 避難口C級片面LED誘導灯、リニューアルプレート天井直付用、通路C級片面LED誘導灯、リニューアルプレート壁直付用	ハリマ防災株式会社	41,360
986	21修1107	211014	09幼稚園	076.花園幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・非常放送、消火器 ハワーアップ予備電池不良 1個、消火器 4本	非常放送設備 予備電池、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	94,600
987	21修1108	211014	09幼稚園	071.林幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報 煙感知器経年劣化 2個	自動火災報知設備 光電式スポット型感知器2種	ハリマ防災株式会社	53,900
988	21修1110	211012	09幼稚園	089.二見北幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・消火器 耐圧試験未実施 6本	ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	25,300
989	21修1112	211028	09幼稚園	087.錦が丘幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、非常放送、消火器 煙感知器経年劣化 1個、ハワーアップ予備電池不良 1個、消火器 2本	自動火災報知設備 光電式スポット型感知器2種、非常放送設備 ハワーアップ予備電池、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	105,160
990	21修1113	211012	09幼稚園	075.藤江幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・消火器 耐圧試験未実施 1本	ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	7,700
991	21修1114	211014	09幼稚園	064.播陽幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報 熱感知器経年劣化 2個(1980年製)	自動火災報知設備 差動式スポット型感知器	ハリマ防災株式会社	20,900
992	21修1117	211021	13市民センター	002.魚住市民センター	01修繕業務	16消防関連	2階廊下・誘導灯の表示が間違っています	誘導灯 B級表示パネル	ハリマ防災株式会社	24,200
993	21修1118	211026	03中学校	120.朝霧中学校	01修繕業務	06電気関連	屋外キュービクル・塗装 経年劣化が見られ、塗装補修が必要です		内製化	15,290
994	21修1131	211022	01小学校	101.沢池小学校	01修繕業務	23その他	校庭・砂場の枠が沈んでいる	5.3×8.1m 檜枠 W120×t170mm加圧注入防錆加工品	吉田体機工業株式会社	356,400
995	21修1134	211016	10保育所	060.江井島保育所	01修繕業務	21給食	給食室・シンクの排水口が割れています		エアーテクニカサービス株式会社	23,100
996	21修1135	211007	09幼稚園	076.花園幼稚園	01修繕業務	12外構	園舎西側・正門 水色の正門が重たい		株式会社にしけん	143,000
997	21修1137	210929	02小学校給食	093.朝霧小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・排水会所 調理室の排水溝の会所の蓋の取っ手が外れた		エアーテクニカサービス株式会社	22,000
998	21修1140	210928	09幼稚園	084.江井島幼稚園	01修繕業務	12外構	正門・鍵 園庭側から正門の鍵が開け開けません		内製化	5,500
999	21修1141	210930	10保育所	061.中尾保育所	01修繕業務	04建具	2階保育室・網戸の戸車破損		内製化	3,740
1000	21修1142	211002	03中学校	129.魚住中学校	01修繕業務	19空調関連	職員室・エアコン エラーコードUF02	ダイキン(FHP80AL)、室内プリント基板(2321633)、能力設定アダプター(0653411)	株式会社稲岡冷機	25,773
1001	21修1143	211012	01小学校	094.人丸小学校	01修繕業務	23その他	体育館・舞台装置 バーの曲がり		内製化	45,540
1002	21修1151	211018	01小学校	101.沢池小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・屋内消火栓、消火器 耐圧試験未実施(消火栓ホース 8本、消火器7本)	屋内消火栓設備 消火栓用ホース、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	100,100
1003	21修1152	211014	01小学校	105.大久保小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・消火器 耐圧試験未実施 消火器 4本	ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	17,600
1004	21修1153	211012	01小学校	112.魚住小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・消火器 耐圧試験未実施 消火器 1本	ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	4,400
1005	21修1154	211025	01小学校	116.二見小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、非常放送 予備電池不良 1個、ハワーアップ予備電池不良1個	自動火災報知設備 受信機予備電池、非常放送設備 ハワーアップ予備電池	ハリマ防災株式会社	136,070
1006	21修1155	211014	01小学校	096.大観小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・消火器 耐圧試験未実施 消火器 25本	ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	110,000
1007	21修1156	211015	01小学校	102.藤江小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報 発信機カバー破損 1台、熱感知器経年劣化 3個	自動火災報知設備 P型1級発信機、発信機用埋込プレート、差動式スポット型感知器2種	ハリマ防災株式会社	39,710
1008	21修1158	211014	01小学校	115.錦浦小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報 熱感知器経年劣化 2個	差動式スポット型感知器2種	ハリマ防災株式会社	20,900
1009	21修1159	211019	01小学校	111.江井島小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・屋内消火栓、自火報 表示灯球切れ 1個、発信機復旧不良 2台	屋内消火栓設備 表示灯球(発光ダイオード)、自動火災報知設備 P型1級発信機、発信機用埋込プレート	ハリマ防災株式会社	24,970
1010	21修1160	211028	01小学校	106.大久保南小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・誘導灯、消火器 誘導灯本体点灯不良 2台、消火器 14本	避難口B級 片面 LED誘導灯、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	111,100
1011	21修1161	211013	01小学校	107.高丘東小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、誘導灯 熱感知器作動不良 3個、誘導灯球切れ 1個	差動式スポット型感知器2種、誘導灯 10w球	ハリマ防災株式会社	30,800
1012	21修1163	211019	01小学校	104.貴崎小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・誘導灯 本体点灯回路不良 1台	避難口B級 片面 LED誘導灯、保護ガード	ハリマ防災株式会社	34,650
1013	21修1165	211022	03中学校	120.朝霧中学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・誘導灯、消火器 B級ランプモニター点滅 6本、C級ランプモニター点滅 6本、消火器 41本	B級用誘導灯LED補修用ランプ、C級用誘導灯LED補修用ランプ、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	256,300
1014	21修1167	211019	03中学校	125.大久保中学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・消火器 格納ボックス破損 1台	消火器格納箱10型1本入用	ハリマ防災株式会社	11,550
1015	21修1168	211018	03中学校	130.魚住中学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報 発信機ジャックカバー 破損 4台、煙感知器不良 1個	自動火災報知設備 P型1級発信機、発信機用埋込プレート、光電式スポット型感知器2種	ハリマ防災株式会社	68,640
1016	21修1170	211014	03中学校	131.二見中学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・屋内消火栓、自火報 表示灯破損 1個、発信機劣化破損 1台	屋内消火栓設備 表示灯本体(フラット型)、自動火災報知設備 P型1級発信機、発信機用埋込プレート	ハリマ防災株式会社	17,710
1017	21修1171	211021	03中学校	124.望海中学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・屋内消火栓 表示灯球切れ 3個	屋内消火栓設備 表示灯球(発光ダイオード)	ハリマ防災株式会社	8,250
1018	21修1172	211014	03中学校	128.江井島中学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・消火器 耐圧試験未実施 8本	ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	35,200
1019	21修1175	211005	02小学校給食	096.大観小学校	01修繕業務	21給食	給食室・衣類乾燥機の電源を入れてもすぐに切れる	日立 衣類乾燥機(DE-N35FX 2015年製)	ホツタ電機	24,464
1020	21修1179	211008	15大久保駅前区画整理事務所	006.大久保駅前地区整備事務所	01修繕業務	05便所	トイレ・手洗いの自動水栓の反応が悪い	自動水栓(TOTO TENA40A)	株式会社川島設備	77,000
1021	21修1184	211013	07小学校コミセン	007.明石小学校コミュニティセンター	01修繕業務	17給水関連	体育館1階・コミセン事務室 流しの水の出が悪くなっています(温水含む)	LIXIL 電気温水器(EHPN-F12N2)	株式会社川島設備	77,000
1022	21修1188	211001	10保育所	053.明南保育所	01修繕業務	19空調関連	3歳児室(うめ組)・空調機 冷房運転をしても温度が下がりません	三菱重工(FDCXSP803HAG)	株式会社稲岡冷機	6,600
1023	21修1189	211013	02小学校給食	093.朝霧小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜(1基) 釜の排水部からボタボタと漏れます	回転釜(GHS-28)部品 弁開閉ロッド下棒、弁開閉ロッドスプリング、弁開閉レバー軸一式	エアーテクニカサービス株式会社	59,620
1024	21修1190	211020	05養護学校	132.明石養護学校	01修繕業務	16消防関連	校舎屋上・消火水槽へのタラップ 点検用タラップが不健全な状態です		株式会社にしけん	132,000
1025	21修1195	211006	10保育所	058.高丘保育所	01修繕業務	06電気関連	調理下処理室・照明器具 調理室の下処理室に照明器具をつけてほしい		内製化	2,750
1026	21修1198	211006	07小学校コミセン	009.朝霧小学校コミュニティセンター	01修繕業務	23その他	校庭・掲揚柱に国旗が引っかかり下ろせない		株式会社岩本工務店	42,350
1027	21修1199	211014	01小学校	103.花園小学校	01修繕業務	08外壁	西校舎1階・外壁 西校舎1階給食室の西面・南面の軒先からコンクリート剥離		株式会社岩本工務店	98,450
1028	21修1200	211007	09幼稚園	065.明石幼稚園	01修繕業務	16消防関連	園舎1階廊下・表示灯 園舎1階廊下にある消防の表示灯のランプが切れています		内製化	2,860
1029	21修1201	211014	01小学校	116.二見小学校	01修繕業務	07放送関連	校舎内・放送設備 全館的に放送の音が鳴らなかったり、音が小さかったりする	1元デスク型操作卓 10局(DA-101-10)	TOA株式会社	14,300
1030	21修1202	211018	03中学校	125.大久保中学校	01修繕業務	01天井	1号棟1階1～5前廊下・天井 廊下の木製天井下地が切れており、天井がたわんでいる		内製化	8,800
1031	21修1204	211015	03中学校	120.朝霧中学校	01修繕業務	08外壁	西校舎北側、東校舎東側・外壁、庇 コンクリート片が落ちています		株式会社岩本工務店	132,000

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
1032	21修1205	211021	03中学校	126_大久保北中学校	01修繕業務	23その他	ガス警報器(LPガス用) 有効期限切れ(16台)	新コスモス電機 LPガス警報器みはり単体式(CF-625)	イワタニ近畿株式会社	93,500
1033	21修1210	211007	07小学校コミセン	014_林コミュニティ・センター	01修繕業務	06電気関連	3階和室・照明器具 照明のカバーを取ってほしい		内製化	2,750
1034	21修1211	211008	11認定こども園	063_二見こども園	01修繕業務	05便所	0_1歳児室・トイレ水栓 トイレの水が止まらない		内製化	2,750
1035	21修1216	211020	03中学校	128_江井島中学校	01修繕業務	17給水関連	水道使用量が増加 昨年度と比較して使用量がかなり多いです		内製化	88,990
1036	21修1220	211015	09幼稚園	072_鳥羽幼稚園	01修繕業務	05便所	東館鉄筋園舎1階・トイレ 手洗いの水栓が根元から回る		内製化	2,750
1037	21修1221	211019	08中学校コミセン	050_西部文化会館	01修繕業務	05便所	3階・男子トイレ 小便器2台の水が止まりません(1009WAFM受付)	フラッシュバルブ(FM6TW-S)	有限会社兵庫設備サービス	176,000
1038	21修1222	211012	08中学校コミセン	039_衣川コミュニティ・センター	01修繕業務	06電気関連	2階講堂・南側壁面 コンセント・下側ねじの外れ		内製化	3,740
1039	21修1224	211011	02小学校給食	103_花園小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・ラップカッター 電源の接触が悪く切れなかったりする		内製化	2,970
1040	21修1225	211014	13市民センター	001_大久保市民センター	01修繕業務	06電気関連	屋外・外灯 球切れ	パナソニック 水銀灯(HF100XN)	ボンタ電機	10,450
1041	21修1227	211012	09幼稚園	068_人丸幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎2階・幼児用大便ブースの扉 扉が開閉時に当たることがあります		内製化	2,750
1042	21修1230	211012	02小学校給食	103_花園小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー 刃の固着		内製化	2,750
1043	21修1231	211030	08中学校コミセン	039_衣川コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	2階・網戸の破れ		株式会社岩本工務店	39,050
1044	21修1243	211026	02小学校給食	104_貴崎小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・ガス給湯器 点火はしているが湯の温度が上がりません	ノーリツガス業務用給湯器(GQ-5011WZ)	株式会社ユーサーブ	435,600
1045	21修1245	211026	07小学校コミセン	063_高丘東小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	入口・ドアの丸いつまみが開閉時にカチッと音がしない		内製化	11,660
1046	21修1253	211021	05養護学校	132_明石養護学校	01修繕業務	06電気関連	屋外・外灯 外灯が点灯しません	タイムスイッチ 防雨型(TB4203K)、自動点滅器 点灯照度調節型(EE44139)	有限会社中村電設興業	92,400
1047	21修1254	211028	09幼稚園	065_明石幼稚園	01修繕業務	04建具	1階・テラス側ドア ドアレールの外れ		株式会社岩本工務店	77,000
1048	21修1255	211022	02小学校給食	105_大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜 水抜き栓のバネ不良	回転釜(GHS-28)	エアーテクニカサービス株式会社	11,000
1049	21修1256	211015	02小学校給食	105_大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食室・水栓パイプの亀裂		内製化	8,140
1050	21修1257	211022	02小学校給食	105_大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食室・L字ワゴン ゴムカバーの外れ	L字型運搬車	エアーテクニカサービス株式会社	7,700
1051	21修1266	211018	02小学校給食	114_錦が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜横蛇口 スペア口からの水漏れ(1箇所)		内製化	2,750
1052	21修1272	211020	09幼稚園	074_沢池幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎1階・園児トイレ 消毒液のホルダーが壊れました(1個)		内製化	2,750
1053	21修1278	211020	11認定こども園	063_二見こども園	01修繕業務	05便所	木造園舎・トイレの詰まり		阪神連合清掃株式会社	24,500
1054	21修1280	211020	08中学校コミセン	037_朝霧コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	体育館1階・女子便所 トイレドアのカギゆるみ		内製化	2,750
1055	21修1282	211027	01小学校	104_貴崎小学校	01修繕業務	06電気関連	体育館・照明器具 照明の球を交換したが接触が悪く、つかない	水銀ランプ(HF400X)	有限会社中村電設興業	31,900
1056	21修1283	211020	09幼稚園	090_二見西幼稚園	01修繕業務	05便所	トイレ・水漏れ 小便器のハイタンクへの配管から水漏れています		内製化	2,750
1057	21修1285	211021	09幼稚園	064_播磨幼稚園	01修繕業務	22備品	園舎・屋外手洗い ベーパーホルダー取り付け		内製化	2,750
1058	21修1290	211021	02小学校給食	094_人丸小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜横水栓 水栓の給水パイプから水が漏れています(1箇所)		内製化	2,750
1059	21修1291	211021	02小学校給食	094_人丸小学校	01修繕業務	21給食	給食休憩室・トイレの排水が詰まり気味です		内製化	8,250
1060	21修1292	211022	09幼稚園	084_江井島幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎1階・4歳児室あひる組 テラス側戸が開きにくくなっています(1箇所)		内製化	2,750
1061	21修1294	211028	09幼稚園	083_谷八木幼稚園	01修繕業務	23その他	木造園舎・ケープラック吊り金具の破損		内製化	3,080
1062	21修1304	211025	10保育所	057_松陰保育所	01修繕業務	05便所	園舎1階・トイレ 1階のトイレが詰まって流れません		阪神連合清掃株式会社	24,500
1063	21修1306	211025	01小学校	097_王子小学校	01修繕業務	17給水関連	東棟1階・旧受水槽室 旧湯水ポンプの引き取り(2台)		内製化	8,250
1064	21修1315	211028	07小学校コミセン	064_二見西小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	14ガラス	コミセン事務室・窓ガラスが割れました(1枚)	3mm透明ガラス(W830×H1110mm)	中村ガラス店	19,800
1065	21修1318	211027	10保育所	056_鳥羽保育所	01修繕業務	05便所	園舎1階・トイレ 排水が上手く流れなくなっています		阪神連合清掃株式会社	24,500
1066	21修1334	211029	09幼稚園	072_鳥羽幼稚園	01修繕業務	22備品	東館1階テラス・手洗い アルゴースホルダーが割れた		内製化	2,750
1067	21修1338	211029	09幼稚園	067_朝霧幼稚園	01修繕業務	12外構	正門・戸車 両開き門扉の学校側の門扉が少し下がっています		内製化	2,750
1068	21修0282	210520	09幼稚園	069_大観幼稚園	01修繕業務	04建具	明光保育園分園・分園門の電気錠の不具合		カギの110番株式会社	9,900
1069	21修0478	211118	01小学校	091_明石小学校	01修繕業務	23その他	キュービクル・鉄柵 受水槽やキュービクルを囲っている鉄柵の腐食	セキスイ メッシュフェンスG10 H1800、片開き門扉(W835×H1800)	株式会社信和建設	374,000
1070	21修0543	211108	01小学校	115_錦浦小学校	01修繕業務	23その他	プールの時計が止まっています	パナソニック ニカド蓄電池(TC71402458)	内製化	17,930
1071	21修0655	211111	03中学校	119_錦城中学校	01修繕業務	09屋上防水	南校舎・雨漏り 2階廊下(2箇所)、東階段踊り場(1箇所)		有限会社にしげん開発企画	704,000
1072	21修0656	211115	03中学校	119_錦城中学校	01修繕業務	23その他	グラウンド・防球ネット ネットの破れ(2箇所)		株式会社岩本工務店	220,000
1073	21修0680	211102	01小学校	093_朝霧小学校	01修繕業務	10遊具	遊具・はん登棒の更新(30人用)	30人用はんどろ棒 (H3.4m W約11.4m D約2.2m 垂鉛メッキ登り棒使用)利用対象年齢6～12歳	吉田体機工業株式会社	726,000
1074	21修0683	211116	01小学校	103_花園小学校	01修繕業務	10遊具	遊具・総合遊具、はん登棒 チェーン取替、塗装、はん登棒の修繕		吉田体機工業株式会社	950,400
1075	21修0687	211109	01小学校	112_魚住小学校	01修繕業務	10遊具	遊具・低鉄棒12欄 9欄の更新、3欄のシャフト取替		吉田体機工業株式会社	585,200
1076	21修0732	211110	03中学校	121_大蔵中学校	01修繕業務	08外壁	校舎の庇や倉庫の屋根からコンクリートが落下している		株式会社岩本工務店	225,500
1077	21修0764	211115	03中学校	119_錦城中学校	01修繕業務	08外壁	南館・壁面 飾り底部の塗装の割れ		株式会社岩本工務店	305,800
1078	21修0786	211102	02小学校給食	105_大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・食器食缶洗浄機 コンベア出口側カバーの不具合	洗浄機(DWTNH2-8G-NL)	エアーテクニカサービス株式会社	23,650

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
1079	21修0888	211124	09幼稚園	069,大観幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎2階トイレ・窓 トイレの意が外れて落ちかけています		株式会社岩本工務店	158,400
1080	21修0913	211115	09幼稚園	073,和坂幼稚園	01修繕業務	14ガラス	1階テラスの手洗い場の壁のガラスが割れました	145角クリア	中村ガラス店	77,000
1081	21修0923	211130	01小学校	098,林小学校	01修繕業務	06電気関連	北校舎(16棟)・屋上照明 照明器具破損		内製化	3,410
1082	21修0945	211111	02小学校給食	115,錦浦小学校	01修繕業務	21給食	給食室・冷蔵庫 パッキン劣化	縦型冷蔵庫(URD-40RM-F)部品 補修用縦枚パッキン構成品、縦枚L・R、ヒーターアルミ箔、取付金具アルミヒーター	エアーテクニカサービス株式会社	151,140
1083	21修0973	211106	03中学校	122,衣川中学校	01修繕業務	17給水関連	水道・漏水の恐れ 7月から9月で約2,850㎡の使用量になっています		カワイハウジング株式会社	1,265,000
1084	21修1032	211104	01小学校	091,明石小学校	01修繕業務	12外構	西門・コンクリート塀がボロボロの状態です		株式会社信和建設	308,000
1085	21修1049	211119	10保育所	056,鳥羽保育所	01修繕業務	21給食	調理室・検食用冷凍庫(21修0524関連) 霜が溜まる	検食用冷凍庫(HF-63XT-KS)	エアーテクニカサービス株式会社	22,000
1086	21修1055	211105	13市民センター	002,魚住市民センター	01修繕業務	16消防関連	本館1階・防火戸開閉不良		株式会社にしけん	13,200
1087	21修1098	211105	09幼稚園	072,鳥羽幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報 熱感知器 確認灯不良 3個	自動火災報知設備 差動式スボット型感知器2種	ハリマ防災株式会社	29,700
1088	21修1102	211108	09幼稚園	080,高丘東幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、非常放送 定温式感知器作動不良 1個、予備電池不良 1個	自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 防水1種70℃、非常放送設備 パワーアンプ予備電池	ハリマ防災株式会社	67,650
1089	21修1106	211124	09幼稚園	073,和坂幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、非常放送設備 熱感知器腐食 1個、パワーアンプ予備電池不良 1個	自動火災報知設備 差動式スボット型感知器、非常放送設備 パワーアンプ予備電池	ハリマ防災株式会社	85,800
1090	21修1109	211108	09幼稚園	077,貴崎幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、非常放送 煙感知器経年劣化 1個、パワーアンプ経年劣化 1個	自動火災報知設備 光電式スボット型感知器2種、非常放送設備 パワーアンプ予備電池	ハリマ防災株式会社	84,700
1091	21修1111	211112	09幼稚園	086,清水幼稚園	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、非常放送 熱感知器確認灯及び動作不良 2個、パワーアンプ予備電池不良 1個	自動火災報知設備 差動式スボット型感知器、非常放送設備 パワーアンプ予備電池	ハリマ防災株式会社	94,600
1092	21修1144	211124	01小学校	092,松が丘小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、屋内消火栓、消火器 発信機電話応対不良 2台、消火栓ホース耐圧試験未実施 6本、消火器 17本、消火器 摩耗 2本	屋内消火栓設備 消火栓用ホース、自動火災報知設備 P型1級発信機、発信機用埋込プレート、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	149,820
1093	21修1145	211125	01小学校	117,二見北小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・屋内消火栓、自火報、消火栓 呼水槽バルブ不良、熱感知器経年劣化 3個、消火器 7本	屋内消火栓設備 仕切弁、並止弁、表示灯本体、自動火災報知設備 差動式スボット型感知器、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	185,130
1094	21修1146	211109	01小学校	100,和坂小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・屋内消火栓、自火報、消火器 ホンプ起動スイッチ破損 2個、未警報箇所 1箇所、消火器 1本	屋内消火栓設備 消火栓始動ボックス、自動火災報知設備 差動式スボット型感知器、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	90,860
1095	21修1147	211110	01小学校	097,王子小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・誘導灯、消火器 誘導灯不点灯 2台、消火器 2本	避難口C級 片面LED誘導灯、リニューアルプレート壁直付用	ハリマ防災株式会社	50,380
1096	21修1148	211109	01小学校	099,鳥羽小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・屋内消火栓、自火報、消火器 表示灯球切れ 1個、煙感知器作動不良 1個、消火器 24本	屋内消火栓設備 表示灯球(発光ダイオード)、自動火災報知設備 光電式スポット型感知器2種、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	135,850
1097	21修1149	211124	01小学校	091,明石小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、避難器具 熱感知器確認灯不良 2個、予備電池不良 1個、設置場所表示板 2枚	自動火災報知設備 差動式スボット型感知器、受信機予備電池、避難器具設置場所表示板	ハリマ防災株式会社	81,400
1098	21修1150	211124	01小学校	094,人丸小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、消火器 発信機電話ジャックハバー破損 2台、予備電池不良 1個、消火器 9本	自動火災報知設備 P型1級発信機、発信機用埋込プレート、受信機予備電池、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	119,020
1099	21修1157	211108	01小学校	114,錦が丘小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・屋内消火栓、自火報 消火栓バルブ不良 1個、熱感知器経年劣化 4個	屋内消火栓設備 消火栓バルブ40A差込式、自動火災報知設備 差動式スボット型感知器2種	ハリマ防災株式会社	93,500
1100	21修1162	211112	01小学校	113,清水小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、非常放送、消火器 熱感知器不良 4個、予備電池不良 1個、消火器 8本	自動火災報知設備 定温式スボット型感知器、差動式スボット型感知器、非常放送設備 パワーアンプ予備電池、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	167,970
1101	21修1164	211105	01小学校	118,二見西小学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、非常警報、消火器 熱感知器破損 1個、発信機復旧不良 1台、複合装置予備電池不良 2個、消火器 25本	自動火災報知設備 P型1級発信機、発信機用埋込プレート、差動式スボット型感知器2種、非常警報設備 複合装置予備電池、ABC粉末消火器	ハリマ防災株式会社	145,310
1102	21修1166	211124	03中学校	123,野々池中学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、非常放送 発信機破損 2台、パワーアンプ予備電池不良 1個	自動火災報知設備 P型1級発信機、発信機用埋込プレート、非常放送設備 パワーアンプ予備電池	ハリマ防災株式会社	117,590
1103	21修1169	211126	03中学校	127,高丘中学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・自火報、消火器 発信機経年劣化 3台、消火器 1本	自動火災報知設備 P型1級発信機、発信機用埋込プレート、ABC粉末消火器10型	ハリマ防災株式会社	38,830
1104	21修1173	211105	05養護学校	132,明石養護学校	01修繕業務	16消防関連	消防設備・誘導灯 点灯不良 1台	誘導灯 避難口B級 片面 LED誘導灯、リニューアルプレート天井直付型	ハリマ防災株式会社	26,400
1105	21修1182	211013	02小学校給食	093,朝霧小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー ベルトローラーがガタつきます	フードスライサー(FS-35)	エアーテクニカサービス株式会社	56,100
1106	21修1183	211117	09幼稚園	069,大観幼稚園	01修繕業務	07放送関連	屋外・スピーカーから音が出ません	TOA ワイドホーンスピーカー(CS-303)、スピーカー取付金具(SP-201、SP-131)、機器接続コード(YM-1430)	電化ショップしなのや	68,750
1107	21修1191	211021	02小学校給食	104,貴崎小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・食器消毒保管庫 取手が取れそうになっています	食器消毒保管機(MEW-10M)	エアーテクニカサービス株式会社	85,800
1108	21修1193	211108	09幼稚園	065,明石幼稚園	01修繕業務	14ガラス	正門横・掲示板 ガラスの破損(1枚)	5mm透明アクリル板(W600×H840mm 下側アルミ金物、戸車付き)	中村ガラス店	57,200
1109	21修1196	211102	05養護学校	132,明石養護学校	01修繕業務	12外構	正門・門扉、引戸開閉器 正門が開閉時に不安定で倒れそうです	戸車(φ100FC200)、引戸安定器(ケミカルアンカー共)、補助安定器(ケミカルアンカー共)、インテグラル錠(P-U-C-6Q BS100)	有限会社山村建設工事	1,188,000
1110	21修1203	211028	09幼稚園	081,高丘西幼稚園	01修繕業務	09屋上防水	園舎・階段踊り場上の天井 雨漏りが止まりません		有限会社にしけん開発企画	363,000
1111	21修1206	211102	02小学校給食	109,山手小学校	01修繕業務	21給食	給食室・冷凍庫 パッキンに隙間がある	縦型冷凍庫(HF-180A3-ML)	エアーテクニカサービス株式会社	31,240
1112	21修1207	211101	01小学校	097,王子小学校	01修繕業務	08外壁	東棟・屋上タラップの劣化破断		有限会社にしけん開発企画	539,000
1113	21修1208	211028	02小学校給食	097,王子小学校	01修繕業務	21給食	給食下処理室・冷凍冷蔵庫の冷凍庫側のファンから異音があります	業務用冷凍冷蔵庫(HRF-150XF-6D-ML)、ファンモーターC、ドアガスケットR/D、ドアガスケットL/D	エアーテクニカサービス株式会社	118,580
1114	21修1209	211008	03中学校	125,大久保中学校	01修繕業務	19空調関連	別館11ー7・エアコンの運転が勝手に切り替わる	三菱電機(MPUZ-WRP80HA6)	株式会社稲岡冷暖	39,050
1115	21修1218	211106	07小学校コミセン	051,大久保小学校コミュニティセンター	01修繕業務	05便所	コミセン1階・多目的トイレの水の流れが悪い	ピストンバルブ(THJ10R)、電磁弁駆動部(TH5E0100)、Oリング(TH93172H)	株式会社川島設備	42,900
1116	21修1223	211111	01小学校	100,和坂小学校	01修繕業務	12外構	受水槽の裏・側溝横の不陸		株式会社にしけん	165,000
1117	21修1229	211116	01小学校	117,二見北小学校	01修繕業務	12外構	プール廻り・フェンスに穴が開いています(1箇所)	朝日スチール PCフェンスA1500 網のみ(φ3.2×56mm 色ライトグリーン)	株式会社信和建設	115,500
1118	21修1234	211115	02小学校給食	092,松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜の内側に穴が開いています	回転釜 内釜 鋳鉄 金気止仕様(GHS-28)	エアーテクニカサービス株式会社	321,200
1119	21修1238	211104	01小学校	118,二見西小学校	01修繕業務	12外構	校舎・児童玄関前 玄関前階段のタイルの割れ		株式会社岩本工務店	90,750
1120	21修1239	211105	12北庁舎(旧保健センター)	051,北庁舎	01修繕業務	19空調関連	空調設備・薬注タンク 液面計、サクションバルブの不具合		株式会社タイテック	46,200
1121	21修1240	211111	02小学校給食	113,清水小学校	01修繕業務	21給食	給食室・熱風乾燥庫 熱風乾燥庫のタイマーが切れない	食器消毒保管機(MEW-20)、MMPマイコン交換キット	エアーテクニカサービス株式会社	147,400
1122	21修1241	211105	01小学校	113,清水小学校	01修繕業務	03床	放送室・床がベコベコ沈みます		株式会社にしけん	253,000
1123	21修1242	211110	01小学校	102,藤江小学校	01修繕業務	11渡り廊下	体育館～中学校舎2階渡り廊下のフェンスの足元が外れています		株式会社にしけん	55,000
1124	21修1246	211102	02小学校給食	109,山手小学校	01修繕業務	21給食	給食室・新しいラップカッターを購入してほしい	ポリラッパー(LU-45PN)	エアーテクニカサービス株式会社	35,200
1125	21修1260	211118	01小学校	117,二見北小学校	01修繕業務	04建具	南校舎・昇降ロドア ドアのゴム外れ		株式会社岩本工務店	37,950

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
1126	21修1261	211104	01小学校	101,沢池小学校	01修繕業務	16消防関連	南校舎屋上・消火配管の漏水		株式会社川島設備	253,000
1127	21修1262	211111	03中学校	128,江井島中学校	01修繕業務	22備品	本館1階・保健室 洗濯機及び洗濯機用の給排水、電源の整備	日立 全自動洗濯機 8kgタイプ・乾燥機能無し(BWV80GW)	電化ショップしなのや	190,850
1128	21修1263	211112	03中学校	129,魚住中学校	01修繕業務	22備品	南館1階・保健室 洗濯機及び洗濯機用の給排水、電源の整備	日立 全自動洗濯機 8kgタイプ・乾燥機能無し(BWV80GW)	電化ショップしなのや	199,430
1129	21修1264	211018	02小学校給食	112,魚住小学校	01修繕業務	21給食	給食室・フライヤーが点火しない	フライヤー(F-161)	エアーテクノサービス株式会社	18,700
1130	21修1268	211124	02小学校給食	091,明石小学校	01修繕業務	21給食	給食配膳室・照明器具 照明が急に消えることがある	パナソニック 富士型LEDベースライト(XLX450DENP LE9)	内製化	24,310
1131	21修1271	211101	09幼稚園	074,沢池幼稚園	01修繕業務	12外構	正門(野々池側)・門扉ストッパー 片側門扉の地面にあるストッパー金物が甘くなっています		株式会社岩本工務店	72,050
1132	21修1273	211109	09幼稚園	074,沢池幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎2階・園児トイレ 小便器と排水管の繋ぎ目から水が漏れます(2箇所)	小便器用クイックスバット(LIXIL UF-105)、フラッシュバルブ型式(LIXIL UF-31)、園児用小便器(LIXIL U-201M)	株式会社川島設備	20,350
1133	21修1276	211028	02小学校給食	094,人丸小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スライサー プラスチック製カバーが割れました	スライサー(FS-35)	エアーテクノサービス株式会社	45,100
1134	21修1279	211104	01小学校	117,二見北小学校	01修繕業務	01天井	校舎内各所・塗膜片、コンクリート片の落下 南館階段天井・東渡り廊下天井、柱上端		株式会社岩本工務店	189,200
1135	21修1289	211026	02小学校給食	112,魚住小学校	01修繕業務	21給食	給食室・包丁まな板殺菌庫のランプが点滅しています	殺菌庫(DS114-C)、殺菌灯(GL-15 グロー球付)	エアーテクノサービス株式会社	22,440
1136	21修1293	211104	09幼稚園	083,谷八木幼稚園	01修繕業務	08外壁	木造園舎・通気口カバーの破損		株式会社岩本工務店	81,950
1137	21修1295	211125	02小学校給食	113,清水小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃 枠付き2枚刃の軸が曲がっている		内製化	3,850
1138	21修1296	211102	02小学校給食	113,清水小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・シャワー 詰まっているのか、シャワーの水量が少ない		エアーテクノサービス株式会社	11,000
1139	21修1299	211126	02小学校給食	116,二見小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・壁タイル 調理室の壁タイルが剥がれて落ちてきています		株式会社にしけん	82,500
1140	21修1301	211101	09幼稚園	083,谷八木幼稚園	01修繕業務	12外構	小学校北門付近・鋼製マンホール蓋 バスが乗り、マンホールの蓋が枠ごと落ちました	マンホール 鋳鉄600 φ	株式会社川島設備	187,000
1141	21修1302	211124	01小学校	109,山手小学校	01修繕業務	23その他	東校舎・児童玄関がある方の階段 階段の手すりから身を乗り出さないような対策をしてほしい	ポリエチレン400D/60本 25mm目グリーン(周囲ポリロープ6φ付)	内製化	63,030
1142	21修1310	211102	02小学校給食	094,人丸小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜・バーナー バーナーの火が赤いです	回転釜(GHS-28)	エアーテクノサービス株式会社	11,000
1143	21修1312	211118	03中学校	120,朝霧中学校	01修繕業務	09屋上防水	西校舎4階3年3組・雨漏りしています		有限会社社樹井建築事務所	1,697,630
1144	21修1316	211109	09幼稚園	081,高丘西幼稚園	01修繕業務	23その他	園庭・掲揚柱のロープが切れそうです(1本)		株式会社岩本工務店	63,250
1145	21修1321	211113	10保育所	052,松が丘保育所	01修繕業務	04建具	園舎1階・職員室 廊下側の出入口引き戸が固くて開閉がし難いです		株式会社岩本工務店	64,900
1146	21修1322	211102	02小学校給食	118,二見西小学校	01修繕業務	21給食	2階配膳室・シンク 排水も流れ		株式会社川島設備	13,200
1147	21修1323	211102	02小学校給食	118,二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食室・シンク 排水の漏れ		株式会社川島設備	44,000
1148	21修1324	211028	02小学校給食	118,二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食室・蛇口の割れ		株式会社川島設備	9,900
1149	21修1326	211124	01小学校	104,貴崎小学校	01修繕業務	09屋上防水	南校舎4階・西側雨漏り 雨漏りがして、天井が膨れています		有限会社タケダ防水技研	1,080,200
1150	21修1329	211101	10保育所	053,明南保育所	01修繕業務	21給食	調理室・ガスコンロのレバーに引っかかりがある	ガスコンベクションレンジ(TSGC-0921)	エアーテクノサービス株式会社	18,700
1151	21修1333	211101	10保育所	058,高丘保育所	01修繕業務	21給食	調理室・回転釜の火がオレンジ色です	回転釜(GHS-23)	エアーテクノサービス株式会社	18,700
1152	21修1335	211104	08中学校コミセン	047,魚住コミュニティ・センター	01修繕業務	19空調関連	2階教養室・エアコン リモコン紛失	三菱重工エアコン(FBEZVP804B) 用リモコン(PJA502A704A)	内製化	14,190
1153	21修1337	211118	09幼稚園	075,藤江幼稚園	01修繕業務	10遊具	南側園庭・丸太のお家が壁を押すとぐらつきます		株式会社にしけん	99,000
1154	21修1339	211116	03中学校	131,二見中学校	01修繕業務	05便所	本館西側・男子トイレ 小便器の水が止まらない	小便器(LIXIL AWU-807RP)、バルブASSY(100V式)A-807RP	株式会社川島設備	132,000
1155	21修1340	211109	08中学校コミセン	044,高丘コミュニティ・センター	01修繕業務	19空調関連	体育館1階・事務室、更衣室 換気扇の枠が外れそうです(2箇所)	パナソニック 換気扇(FY-30EE5/43、FY-25EE5/43)	ホッタ電機	103,323
1156	21修1343	211102	07小学校コミセン	059,山手小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	2階・大会議室 引戸の鍵が閉まりません(1031WAFM受付)		内製化	5,500
1157	21修1345	211116	01小学校	102,藤江小学校	01修繕業務	04建具	放送室・窓が固くて開閉しづらいです		株式会社岩本工務店	38,500
1158	21修1346	211116	01小学校	118,二見西小学校	01修繕業務	01天井	ランチルーム・屋根アルミカバー ランチルームの屋根の継ぎ目のアルミカバーが外れかけている		株式会社岩本工務店	74,800
1159	21修1347	211111	06養護学校給食	132,明石養護学校	01修繕業務	21給食	給食室・炊飯器の電源が入らず、壊れたようです	象印 マイコン炊飯器 3号炊き(NL-BD05-白)	エアーテクノサービス株式会社	14,300
1160	21修1348	211105	14サービスコーナー	004,江井島サービスコーナー	01修繕業務	06電気関連	正面玄関・照明器具 玄関入口にある暗くなったらつく照明がつかばなし	パナソニック EEスイッチ(EE4413K)	ホッタ電機	11,440
1161	21修1349	211101	09幼稚園	084,江井島幼稚園	01修繕業務	04建具	1階ばんだ組・テラス側窓 テラス側の窓が閉まりません		内製化	2,750
1162	21修1350	211102	02小学校給食	097,王子小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スライサーのベルトが切れそうです(短い方)		内製化	2,750
1163	21修1352	211120	10保育所	053,明南保育所	01修繕業務	19空調関連	職員室(事務室)・空調機 老朽化した空調機の更新(2005年製)	ダイキンEcoZEAS壁掛け形3馬力(SZRA80BJV) 単相200V	株式会社船岡冷機	513,656
1164	21修1353	211119	10保育所	056,鳥羽保育所	01修繕業務	19空調関連	職員室(事務室)・空調機 老朽化した空調機の更新(2005年製)	ダイキンEcoZEAS壁掛け形3馬力(SZRA80BJNV) 単相200V ワイヤレスリモコン	株式会社船岡冷機	522,071
1165	21修1355	211104	02小学校給食	113,清水小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・水栓のレバーが折れた		内製化	2,750
1166	21修1356	211129	09幼稚園	075,藤江幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎1階トイレ・小便器のフラッシュバルブの接続で水漏れ	小便器用スバッド(UF-105)、小便へリユース用平パッキン(794-201)	内製化	8,030
1167	21修1359	211102	07小学校コミセン	001,大久保小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	06電気関連	体育館・照明(水銀灯) 水銀灯照明が点灯しません(1102WAFM受付)		宮川電気設備管理事務所	2,200
1168	21修1361	211116	07小学校コミセン	018,藤江小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	14ガラス	玄関扉・ガラス(1枚) ガラスにひびが入りました	5mmブロンズ透明ガラス(W840×H1770mm コーキング施工)	中村ガラス店	53,900
1169	21修1363	211105	07小学校コミセン	009,花園小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	17給水関連	体育館1階・台所蛇口 蛇口の水漏れ		内製化	2,750
1170	21修1364	211124	13市民センター	002,魚住市民センター	01修繕業務	12外構	庁舎玄関・テラス部 段鼻タイル(2段取替)、階段部に手摺り(2箇所) 新設		株式会社岩本工務店	326,700
1171	21修1365	211116	09幼稚園	069,大観幼稚園	01修繕業務	04建具	分園正門・門扉錠 自動施錠式門扉錠の取替(21修0282本修繕)	KEYLEX800 レバーハンドル22823M鍵付き 自動施錠 B/S60 AS色	カギの110番株式会社	48,400
1172	21修1368	211130	02小学校給食	115,錦浦小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・作業台の排水ホースから水漏れ		内製化	3,190

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
1173	21修1370	211130	02小学校給食	093.朝霧小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・移動台(3台) キャスターの動きが悪くなっています		内製化	52,580
1174	21修1373	211111	02小学校給食	099.鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食室・食器消毒保管庫 内部の棚の溶接外れ		エアーテクニカサービス株式会社	22,000
1175	21修1374	211111	13市民センター	001.大久保市民センター	01修繕業務	06電気関連	地下1階出入口・照明器具 (21修1344関連) 地下1階出入口についている照明がつかみません	コイズミ LED防雨型ブラケット(AU45218L)、パナソニック EEスイッチ (EE4413K)	ホッタ電機	50,050
1176	21修1375	211126	09幼稚園	065.明石幼稚園	01修繕業務	23その他	正門横掲示板・クロス 掲示板内のクロスが剥がれています	W1119×H818 ペニヤ 緑 ロープエース貼り	プラスチックデザイン作務	27,500
1177	21修1377	211112	09幼稚園	074.沢池幼稚園	01修繕業務	10遊具	園庭・遊具整備(21修0814関連) ジャンブルジムに踊り場、ブランコ下人工芝の設置		吉田体機工業株式会社	269,500
1178	21修1378	211106	07小学校コミセン	003.山手小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	1階・玄関の鍵が掛からなくなりました(1105WAFM受付)		株式会社にしけん	27,500
1179	21修1385	211110	02小学校給食	101.沢池小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜 釜のストッパーの動きが固いです		内製化	2,750
1180	21修1387	211110	02小学校給食	099.鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食室・電源 給食室で電源が落ちました		内製化	5,500
1181	21修1388	211119	02小学校給食	106.大久保南小学校	01修繕業務	21給食	給食下処理室・皮むき器の取っ手にヒビが入っており、グラつく	ビーラー(P-83)	エアーテクニカサービス株式会社	51,700
1182	21修1390	211126	07小学校コミセン	003.二見北小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	コミセン(21特別教室棟)1階・女子便所 給水漏水		株式会社川島設備	181,500
1183	21修1394	211111	02小学校給食	101.沢池小学校	01修繕業務	21給食	給食下処理室・水栓 スパウトからの水漏れ(3箇所)		内製化	2,750
1184	21修1395	211111	07小学校コミセン	003.二見北小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	建屋・出口鍵 体育館側の出入口扉の鍵が固くなっています		内製化	2,750
1185	21修1396	211115	10保育所	052.松が丘保育所	01修繕業務	19空調関連	2歳児室ちゅうりっ組・空調機 エアコンが運転後、すぐ止まります(エラーP-5)	三菱電機(PL-ERP140EA4)、フロートスイッチ(R01E15272)	株式会社福岡冷機	20,460
1186	21修1398	211125	08中学校コミセン	047.魚住コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	コミセン1階・女子トイレ センサー式水栓が作動しません	ワイヤレスリモコン(TH5E0058#WS1)	株式会社川島設備	60,500
1187	21修1400	211111	08中学校コミセン	048.魚住東コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	体育館1階・男女トイレ カランを閉め切っても動きます(2箇所)		内製化	2,750
1188	21修1404	211115	09幼稚園	083.谷八木幼稚園	01修繕業務	23その他	園庭・掲示板の枠 雲梯の横にある掲示板の枠が外れそうです		内製化	4,070
1189	21修1406	211125	14サービスコーナー	004.江井島サービスコーナー	01修繕業務	17給水関連	給湯室・給水管の劣化		株式会社川島設備	23,100
1190	21修1409	211117	07小学校コミセン	014.林コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	林小体育館1階・男子便所 小便器の水が止まらない	水栓ボタン(TH336)	株式会社川島設備	12,100
1191	21修1412	211130	02小学校給食	098.林小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー刀 プレート2枚刃のネジが閉まらない	スライサーFS-35用 輪切りプレートASSY	内製化	68,090
1192	21修1415	211127	10保育所	055.王子保育所	01修繕業務	14ガラス	5歳児室テラス出入口・ガラス割れ 網入りガラスにひびが入っています	6.8mmワイヤー入り型ガラス(W810×H850mm)	中村ガラス店	30,250
1193	21修1431	211118	09幼稚園	065.明石幼稚園	01修繕業務	04建具	玄関・扉 玄関の引き戸が重たい		内製化	5,500
1194	21修1433	211125	09幼稚園	071.林幼稚園	01修繕業務	17給水関連	職員室・水栓 蛇口を閉めても水がボタボタ漏れてきます	混合栓(TKS05301J)	株式会社川島設備	85,800
1195	21修1434	211120	10保育所	061.中尾保育所	01修繕業務	23その他	園舎2階・バーデーション 閉まったまま開かない		株式会社にしけん	33,000
1196	21修1440	211125	02小学校給食	103.花園小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜水栓 水栓レバーの折損と水栓の締まりが悪い(1箇所)		内製化	10,010
1197	21修1444	211124	09幼稚園	081.高丘西幼稚園	01修繕業務	14ガラス	園舎2階教材室・ガラス割れ 教材室のテラス側扉の網入りガラスが割れています	6.8mmワイヤー入り型ガラス(W960×H910mm コーキング施工)	中村ガラス店	44,000
1198	21修1449	211125	08中学校コミセン	046.江井島コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	体育館1階・女子トイレ 手洗い・排水管から水漏れ(1箇所)	排水金具 Pトラップ(4337-32)	株式会社川島設備	46,200
1199	21修1462	211125	12北庁舎(旧保健センター)	051.北庁舎	01修繕業務	13樹木	庁舎南西側・樹木支柱 樹木(高木)の支柱が倒れています		内製化	2,750
1200	21修1464	211126	10保育所	053.明南保育所	01修繕業務	01天井	本館廊下・天井に穴が開いている		内製化	3,080
1201	21修1476	211126	10保育所	055.王子保育所	01修繕業務	23その他	0, 1歳児室・給湯器のリモコンが反応せず、お湯が出ない		内製化	4,290
1202	21修1478	211129	02小学校給食	100.和坂小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スライサーの刃で調理員が負傷		内製化	2,750
1203	21修1479	211126	13市民センター	001.大久保市民センター	01修繕業務	05便所	3階女子便所・便器 タンク給水管からの漏水		株式会社川島設備	71,500
1204	21修1485	211127	07小学校コミセン	014.林コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	林小学校・スポーツクラブ21南側窓 窓のロック錠が外れた。(1127WAFM受付)		内製化	2,750
1205	21修1487	211129	10保育所	058.高丘保育所	01修繕業務	04建具	たまご組、4歳児室・テラス側の網戸が外れやすい		内製化	2,750
1206	21修1488	211129	10保育所	058.高丘保育所	01修繕業務	04建具	休憩室・ドアノブが空回りしたり、動かなかったりする		内製化	2,750
1207	21修0003	211227	02小学校給食	094.人丸小学校	01修繕業務	21給食	給食室・小荷物専用昇降機 巻上機、メインワイヤーロープ、制御盤の不具合(2021夏休み実施)	フロア型300kg4T 部品(巻上機、メインワイヤーロープ、インバータ)	姫路ナブコ株式会社	880,000
1208	21修0378	211113	10保育所	053.明南保育所	01修繕業務	21給食	調理室・床が濡れたりして危ない状況です		エアーテクニカサービス株式会社	1,001,000
1209	21修0809	211129	12北庁舎(旧保健センター)	051.北庁舎	01修繕業務	04建具	庁舎5階・男女トイレ トイレの窓が開閉不良(男女とも)	アルミサッシ縦軸回転窓 ブラウン(905×1480 材工共)、6mm透明ガラス	株式会社信和建設	440,000
1210	21修0900	211226	09幼稚園	088.錦浦幼稚園	01修繕業務	16消防関連	屋外・非常用滑り台がザラザラしており、滑りにくい状態です		株式会社奥野左官	627,000
1211	21修0920	211210	03中学校	122.衣川中学校	01修繕業務	02内壁	北校舎(13棟)・1階廊下壁 防火区画貫通部未処理	日東 耐火パテグラシール(NF-11TF)	内製化	4,840
1212	21修0921	211210	03中学校	122.衣川中学校	01修繕業務	06電気関連	武道場・非常照明 不点灯	補修用プレート 塩ビ壁白t3 カット加工(φ260、穴(φ4.5)×5)	内製化	9,350
1213	21修0922	211215	03中学校	121.大蔵中学校	01修繕業務	06電気関連	武道場・非常照明 不点灯	補修用プレート 塩ビ壁白t3 カット加工(φ150、穴(φ4.5)×4)	内製化	5,500
1214	21修0952	211201	03中学校	131.二見中学校	01修繕業務	06電気関連	受電設備・体育館送り 絶縁抵抗が低くなっています		内製化	5,500
1215	21修0956	211214	01小学校	104.貴崎小学校	01修繕業務	09屋上防水	給食室の屋上防水シートが捲れている		株式会社にしけん	495,000
1216	21修0976	211222	13市民センター	003.二見市民センター	01修繕業務	04建具	会議室棟・1階網戸 網戸の破れ		内製化	31,020
1217	21修0977	211207	13市民センター	003.二見市民センター	01修繕業務	05便所	2階女子トイレ・ウォシュレットの洗浄ができません	リクシル シャワートイレNEW PASSO(CW-EA21Q)	株式会社信和建設	106,700
1218	21修1043	211209	09幼稚園	072.鳥羽幼稚園	01修繕業務	23その他	西館1階トイレ・給湯器が動かない	壁掛型ガス給湯器(GG-1637WX)	有限会社兵庫設備サービス	191,400
1219	21修1122	211206	10保育所	059.八木保育所	01修繕業務	08外壁	テラスや園舎基礎、テラス階段 ひび割れが多数ある		内製化	7,480

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
1220	21修1126	211211	10保育所	059_八木保育所	01修繕業務	03床	園舎1階・0、1歳児室壁と床 巾木のところに隙間があります		株式会社信和建設	286,000
1221	21修1127	211204	10保育所	059_八木保育所	01修繕業務	04建具	園舎2階・3歳児室、4歳児室の押入れ 押入れの1段目引き戸がすぐに外れる		株式会社信和建設	71,500
1222	21修1129	211206	10保育所	059_八木保育所	01修繕業務	01天井	園舎1階・職員室天井 天井のパネルにひびがある(1枚)		内製化	4,620
1223	21修1132	211224	10保育所	060_江井島保育所	01修繕業務	02内壁	給食下準備室・壁塗装 壁の塗装が剥がれています		株式会社にしけん	132,000
1224	21修1194	211218	10保育所	061_中尾保育所	01修繕業務	21給食	園舎・テラスの階段部分で水が染み出ています		株式会社にしけん	71,500
1225	21修1214	211210	10保育所	062_土山保育所	01修繕業務	23その他	園舎・屋外階段に手すりと滑り止めがないです		株式会社にしけん	82,500
1226	21修1217	211217	12北庁舎(旧保健センター)	051_北庁舎	01修繕業務	05便所	2階多目的トイレ・フラッシュバルブ 壁のフラッシュバルブから水漏れ	自動フラッシュバルブ(TEFV70UHA 100V仕様)、センサースイッチ(TES46UR)	株式会社川島設備	313,500
1227	21修1226	211021	09幼稚園	068_人丸幼稚園	01修繕業務	19空調関連	園舎1階・うさぎ組廊下側屋外 2階からのエアコンドレン配管からボタボタと水漏れ		有限会社兵庫設備サービス	41,800
1228	21修1232	211115	02小学校給食	092_松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食下処理室・シンクの足の溶接している部分にクラックが入っている		エアーテクニカサービス株式会社	16,500
1229	21修1233	211224	02小学校給食	092_松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・床が捲れている		株式会社にしけん	27,500
1230	21修1259	211215	07小学校コミセン	015_鳥羽小学校区コミュニティセンター	01修繕業務	04建具	体育館・東入口(WAFM受付) 東入口の南側扉の締まりが悪いです	ゴール(P-S1740-5L マスター付き 鍵6本付 2個同一キー)	株式会社信和建設	33,000
1231	21修1307	211209	01小学校	099_鳥羽小学校	01修繕業務	12外構	敷地西側・フェンス 校内の土埃が隣地の駐車スペースに飛散しています		内製化	132,110
1232	21修1313	211217	12北庁舎(旧保健センター)	051_北庁舎	01修繕業務	06電気関連	地下1階・非常用発電機 始動用蓄電池の触媒栓が有効期限切れ(12個)		一般財団法人関西電気保安協会	198,000
1233	21修1314	211224	11認定こども園	063_二見こども園	01修繕業務	18排水関連	排水会所・破損(21修1278関連) 排水会所が破損しています		阪神連合清掃株式会社	39,380
1234	21修1325	211222	07小学校コミセン	097_用石小学校区コミュニティセンター	01修繕業務	12外構	東門・開閉表示 事務室にあるモニターが点灯しません	門扉電気錠(EML1200)、操作表示器(SSP-G1E)、電気錠制御盤(BAN-DS1)マジカルデンキユニット(TKL-002.D.C)	有限会社アカシロックサービス	248,380
1235	21修1327	211213	01小学校	092_松が丘小学校	01修繕業務	17給水関連	受水槽・No.1揚水ポンプ ポンプの経年劣化が著しい状態です(21修1075関連)	渦巻き型揚水ポンプ(エバラ 50MSN3 63.7 3相200V 0.27㎡×34m 3.7kw)	有限会社兵庫設備サービス	646,800
1236	21修1331	211208	01小学校	104_貴崎小学校	01修繕業務	01天井	南校舎西側4階・教具室、廊下(21修1326関連) 天井漏れで損傷したジブトーンの取替		株式会社岩本工務店	57,750
1237	21修1360	211211	09幼稚園	080_高丘東幼稚園	01修繕業務	12外構	小学校東門・開閉、施設に不具合 両開き門扉の傷みが激しく、レールもがたがたです		株式会社大黒鉄工所	600,600
1238	21修1366	211129	02小学校給食	115_錦浦小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・上皿天秤(20kgタイプ) 上皿天秤が古くなっています	大型上皿秤(SDX-20 20kg平皿付)	エアーテクニカサービス株式会社	14,300
1239	21修1367	211227	02小学校給食	115_錦浦小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・台車のキャスターの動きが悪いです。(2台)		内製化	119,790
1240	21修1369	211214	01小学校	098_林小学校	01修繕業務	07放送関連	南館4階教室・放送設備 放送が鳴らない時があります	TOA アッテネーター(AT-065A)	電化ショップしなのや	69,300
1241	21修1372	211201	02小学校給食	099_鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・食器食缶洗浄機 非常停止ボタン、洗浄機出口すだれに不具合	食器洗浄機(DWTNH2-8G-NR)、非常停止スイッチ(赤)、入口・出口カーテン	エアーテクニカサービス株式会社	60,500
1242	21修1391	211126	01小学校	094_人丸小学校	01修繕業務	08外壁	体育館・入口屋根 雨樋の設置		有限会社明伸堀田建設	118,800
1243	21修1392	211202	01小学校	094_人丸小学校	01修繕業務	11渡り廊下	南校舎・渡り廊下 エキスパンションジョイントからの雨漏り		内製化	22,110
1244	21修1393	211202	01小学校	094_人丸小学校	01修繕業務	10遊具	遊具・ジャングルジム 塗装の剥離		内製化	39,820
1245	21修1402	211209	03中学校	123_野々池中学校	01修繕業務	23その他	グラウンド西側・防球ネットが3、4か所破れています		株式会社岩本工務店	128,700
1246	21修1405	211201	01小学校	101_沢池小学校	01修繕業務	08外壁	体育館・雨樋支持金物の破損		株式会社岩本工務店	53,350
1247	21修1413	211217	01小学校	095_中崎小学校	01修繕業務	12外構	正門・グレーチング 正門内側のグレーチングがガタつく		株式会社にしけん	330,000
1248	21修1414	211213	02小学校給食	112_魚住小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー ベルトから黒い粉がでる	スライサー(FS-35)	エアーテクニカサービス株式会社	45,100
1249	21修1420	211207	08中学校コミセン	047_魚住コミュニティセンター	01修繕業務	19空調関連	1階体育室・空調機 試運転をしたら室温が上がります	ダイキンEcoZEAS天井吊形ツイン 5馬力(SZRH140BJD)	株式会社福岡冷機	1,060,298
1250	21修1422	211213	01小学校	111_江井島小学校	01修繕業務	08外壁	プレハブ校舎・外壁 2階建て272号の校舎外壁のパッキンの剥がれ		株式会社岩本工務店	346,500
1251	21修1424	211208	09幼稚園	070_王子幼稚園	01修繕業務	08外壁	南園舎・意匠 庇屋根部の錆		株式会社にしけん	352,000
1252	21修1427	211216	09幼稚園	064_播陽幼稚園	01修繕業務	23その他	掲揚柱・ロープ劣化 掲揚柱のロープが劣化しています	掲揚ロープ10m	株式会社岩本工務店	127,050
1253	21修1429	211220	09幼稚園	069_大観幼稚園	01修繕業務	23その他	掲揚柱・ロープ劣化 掲揚柱のロープが劣化しています	掲揚ロープ10m	株式会社岩本工務店	93,500
1254	21修1435	211201	02小学校給食	113_清水小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・シンク蛇口 シンクの蛇口の根元から水漏れします		内製化	2,750
1255	21修1442	211201	10保育所	061_中尾保育所	01修繕業務	19空調関連	職員室(事務室)・空調機 老朽化した空調機の更新(2005年製)	ダイキンスカイエアEcoZEAS壁掛型(標準)タイプ(SZRA80BJV)	株式会社安福住設	445,500
1256	21修1443	211201	10保育所	062_土山保育所	01修繕業務	19空調関連	職員室(事務室)・空調機 老朽化した空調機の更新(2005年製)	ダイキンスカイエアEcoZEAS壁掛型(標準)タイプ(SZRA63BJV)	株式会社安福住設	418,000
1257	21修1446	211219	08中学校コミセン	050_西部文化会館	01修繕業務	02内壁	2階・和室 壁が剥がれてきています		株式会社信和建設	126,500
1258	21修1447	211201	08中学校コミセン	050_西部文化会館	01修繕業務	17給水関連	水道使用量・増加 今回の検針で通常の50%増しになっています		内製化	16,610
1259	21修1450	211119	01小学校	101_沢池小学校	01修繕業務	16消防関連	西校舎2階6ー3・差動式スポット型熱感知器 熱感知器が落下していた	自動火災報知設備 差動式スポット型感知器2種	ハヤマ防災株式会社	12,100
1260	21修1452	211215	02小学校給食	118_二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃(3×4)が欠けた		内製化	20,130
1261	21修1453	211215	02小学校給食	118_二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー刃、スパテラ スライサーの刃研ぎとスパテラの研磨		内製化	35,860
1262	21修1456	211204	03中学校	121_大蔵中学校	01修繕業務	17給水関連	水道・漏水 水道使用量の急激な増加		株式会社川島設備	1,210,000
1263	21修1460	211208	01小学校	102_藤江小学校	01修繕業務	23その他	北校舎2階・職員室 ブラインドが壊れました(1台)	ブラインド(タチカワ モノコム35mm T-2119 オフホワイト、W1860×H2570 左操作)	リフォームアローザ	32,670
1264	21修1461	211201	01小学校	102_藤江小学校	01修繕業務	06電気関連	南校舎2階3年3組、4階4年3組・教室照明 蛍光灯を取り替えても点灯しません(各1台)	パナソニック LEDベースライト(XLX450DENP LE9)	ボッタ電機	50,160
1265	21修1465	211204	10保育所	052_松が丘保育所	01修繕業務	21給食	給食室・乾燥機の パッキンが破れた		エアーテクニカサービス株式会社	22,440
1266	21修1466	211204	10保育所	052_松が丘保育所	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜の パーナーから煤が出ます	回転釜(GHS-23)	エアーテクニカサービス株式会社	18,700

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
1267	21修1469	211202	02小学校給食	096,大観小学校	01修繕業務	21給食	給食室・自動水栓 水栓が反応しない	TOTO 台付自動水栓 (TENA40A)	株式会社川島設備	72,600
1268	21修1470	211203	02小学校給食	096,大観小学校	01修繕業務	21給食	給食室・移動台 キャスター部の劣化		エアーテクニカサービス株式会社	43,560
1269	21修1471	211203	02小学校給食	096,大観小学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜 火口の目詰まり	回転釜 (GHSL-28)	エアーテクニカサービス株式会社	40,700
1270	21修1475	211130	02小学校給食	117,二見北小学校	01修繕業務	21給食	給食下処理室・乾燥機が故障で動かない	日立 衣類乾燥機 (DE-N40WX 2017年製) 部品 熱交換ファンベルト組、丸ベルト、Vベルト	ホッタ電機	28,688
1271	21修1480	211206	13市民センター	001,大久保市民センター	01修繕業務	01天井	2階トイレ・天井 (21修1479関連) 3階トイレの漏水被害による天井等の復旧	化粧石膏ボード	株式会社にしけん	88,000
1272	21修1481	211208	02小学校給食	092,松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・殺菌庫 電源スイッチが入りません	殺菌庫 (KT-55H)	エアーテクニカサービス株式会社	23,100
1273	21修1483	211224	08中学校コミセン	039,衣川コミュニティ・センター	01修繕業務	03床	コミセン1階・講義室 床が滑りやすくなっています		株式会社システム・クリーン	57,266
1274	21修1484	211222	08中学校コミセン	039,衣川コミュニティ・センター	01修繕業務	19空調関連	コミセン1階・実習室 窓際の換気扇のカバーが壊れています	パナソニック 換気扇 (FY-30EE5/43)	ホッタ電機	32,890
1275	21修1486	211210	10保育所	058,高丘保育所	01修繕業務	04建具	0,1歳児室・テラス側戸 テラスに出る戸が重たい		株式会社岩本工務店	46,750
1276	21修1491	211208	07小学校コミセン	067,江井島小学校コミュニティ・センター	01修繕業務	06電気関連	体育館・照明器具の球が5つ切れています	メタルハライドランプ (MF400)、レフランプ (RF220V90WHC100W)	有限会社中村電設興業	90,200
1277	21修1492	211209	02小学校給食	108,高丘西小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・換気扇が動かない	パナソニック 換気扇 (FY-30EF5)	ホッタ電機	24,310
1278	21修1494	211210	02小学校給食	092,松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スライサー (21修1478関連) スライサーの刃 (15×15) の改造		内製化	2,750
1279	21修1495	211208	02小学校給食	106,大久保南小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スライサー (21修1478関連) スライサーの刃 (15×15) の改造		内製化	2,750
1280	21修1496	211209	02小学校給食	108,高丘西小学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜のバーナーの清掃	回転釜 (GHS-28)	株式会社田中屋	40,700
1281	21修1497	211224	08中学校コミセン	045,高丘中央集会所	01修繕業務	04建具	玄関扉・鍵 玄関扉の鍵が固い	鍵 (ミフ U9 DG)	株式会社岩本工務店	69,300
1282	21修1502	211215	09幼稚園	077,貴崎幼稚園	01修繕業務	23その他	園庭・体育倉庫 天井から雨水が浸入しました (21修0630、21修0972関連)		田中工務店	66,000
1283	21修1504	211207	09幼稚園	079,大久保南幼稚園	01修繕業務	06電気関連	南館1階児童クラブ出入口・照明器具 出入口の屋外照明がつかない	パナソニック タイムスイッチ (TB17101N)	内製化	7,480
1284	21修1505	211208	08中学校コミセン	050,西部文化会館	01修繕業務	17給水関連	敷地又は建屋内での漏水 (21修1447) 漏水箇所の修繕と止水バルブの取替	ボールタップ (THYS1A)、フロートバルブ (THD13)	株式会社川島設備	550,000
1285	21修1515	211203	01小学校	111,江井島小学校	01修繕業務	12外構	正門・インターロッキング (21修0032関連) 詰めている砂の抜け		内製化	3,740
1286	21修1516	211203	01小学校	117,二見北小学校	01修繕業務	11渡り廊下	2階渡り廊下・天井 渡り廊下の天井からコンクリート片が落ちてきた		内製化	5,500
1287	21修1517	211203	02小学校給食	110,谷八木小学校	01修繕業務	21給食	給食室・フライヤーが点火しない	フライヤー (TGFL-130CW)	株式会社田中屋	22,000
1288	21修1518	211217	01小学校	112,魚住小学校	01修繕業務	11渡り廊下	南校舎～北校舎2階渡り廊下・北校舎入口天井 北校舎の入口辺りの天井がはがれ落ちそうです		株式会社岩本工務店	64,350
1289	21修1522	211220	08中学校コミセン	035,錦城コミュニティ・センター	01修繕業務	17給水関連	コミセン建物・外側階段付近 (1204WAFM受付) 水が噴出 (かなり量の) しています		株式会社日研ハイパログリーン社	259,270
1290	21修1523	211208	08中学校コミセン	049,二見コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	体育館1階トイレ・外扉 (1205WAFM受付) トイレの外扉が動かないので鍵が閉められません	鍵 (昭和DAC-100 材工とも)	株式会社岩本工務店	19,800
1291	21修1524	211216	09幼稚園	064,播陽幼稚園	01修繕業務	01天井	2階大保育室前廊下・天井 天井材が落ちてきそうです		株式会社岩本工務店	48,400
1292	21修1526	211210	02小学校給食	105,大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食室・冷凍冷蔵庫でエラーが出ます	縦型冷凍庫 (PXD-44FMTA7)	株式会社田中屋	22,550
1293	21修1533	211210	08中学校コミセン	042,大久保コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	多目的トイレ・給水管漏水 水を流すと給水管から水が漏れる	大便器用洗浄管 (TS40L)、大便器用スパッド (T82CR32)	株式会社川島設備	40,700
1294	21修1534	211213	06養護学校給食	132,明石養護学校	01修繕業務	21給食	給食室・紫外線殺菌庫 普通に扉を閉めても殺菌庫が始動しない	殺菌庫 (DC114-C)	株式会社田中屋	17,820
1295	21修1536	211208	08中学校コミセン	049,二見コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	事務室出入口・鍵 出入口の鍵が勝手に閉まる	鍵 (昭和DAC-100 材工とも)	株式会社岩本工務店	19,800
1296	21修1538	211215	10保育所	058,高丘保育所	01修繕業務	19空調関連	調理室・空調室外機 室外機のドレンがテラスをびちゃびちゃにしている	三菱重工 (FDCXSP1123HA)	株式会社福岡冷機	29,920
1297	21修1544	211223	02小学校給食	093,朝霧小学校	01修繕業務	21給食	給食室・ゴキブリの発生		ミナト消毒株式会社	33,000
1298	21修1545	211220	07小学校コミセン	067,江井島小学校コミュニティ・センター	01修繕業務	23その他	ウッドデッキの塀がグラついている		田中工務店	55,000
1299	21修1547	211215	01小学校	094,人丸小学校	01修繕業務	08外壁	体育館 (西側)・入口軒 (21修1391) 通行する児童に雨の雫が掛かります		有限会社明伸堀田建設	118,800
1300	21修1566	211209	02小学校給食	103,花園小学校	01修繕業務	21給食	給食下処理室・排水管から水漏れします		内製化	2,750
1301	21修1567	211213	02小学校給食	110,谷八木小学校	01修繕業務	21給食	給食室・排水口の網の取っ手が外れました		株式会社田中屋	22,000
1302	21修1571	211214	10保育所	057,松陰保育所	01修繕業務	04建具	調理室・網戸の破れ		内製化	12,100
1303	21修1573	211222	01小学校	101,沢池小学校	01修繕業務	23その他	西校舎東側・屋外埋設ガス管 (21修1572関連) 不要ガス管の撤去をお願いします		株式会社川島設備	16,500
1304	21修1574	211210	10保育所	060,江井島保育所	01修繕業務	23その他	1歳児2歳児室間・給湯器 お湯が出るまでかなり時間がかかります	ノーリツガス給湯器 (GQ-321W-FF)	株式会社ツボサカ	4,950
1305	21修1575	211214	02小学校給食	113,清水小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・水栓のレバーハンドルのプラスチック部分が割れた		内製化	8,030
1306	21修1577	211214	09幼稚園	072,鳥羽幼稚園	01修繕業務	03床	西館1階絵本の部屋・床 床材の劣化による隙間		内製化	6,600
1307	21修1579	211223	02小学校給食	111,江井島小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・調理台 (1台) 移動式調理台のキャスターが動きにくくなっています (1箇所)		内製化	35,090
1308	21修1581	211214	02小学校給食	109,山手小学校	01修繕業務	21給食	給食配膳室・冷蔵庫ドレン排水管 (21修1576関連) 排水管の詰まり		阪神連合清掃株式会社	24,500
1309	21修1582	211224	04中学校給食	124,望海中学校	01修繕業務	21給食	配膳室・スライドドア ドアの動きが重い		株式会社岩本工務店	36,300
1310	21修1586	211214	09幼稚園	072,鳥羽幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎・大保育室木製扉 テラス側の木製ドアが開かなくなりました		内製化	2,750
1311	21修1588	211214	05養護学校	132,明石養護学校	01修繕業務	05便所	校舎1階・職員用トイレ 男女ともトイレ排水が詰まっています		阪神連合清掃株式会社	24,500
1312	21修1589	211203	02小学校給食	094,人丸小学校	01修繕業務	21給食	給食配膳室・小荷物専用昇降機 かごのガイドシューの破損 (1個)	300kg 4T	姫路ナブコ株式会社	18,150
1313	21修1590	211215	10保育所	056,鳥羽保育所	01修繕業務	18排水関連	調理室・側溝蓋 回転釜のところの排水側溝のグレーチングが重いです		株式会社田中屋	18,700

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
1314	21修1594	211225	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	04建具	園舎2階教室室・ドア 鍵の取り付け		株式会社岩本工務店	27,500
1315	21修1596	211224	09幼稚園	074.沢池幼稚園	01修繕業務	02内壁	園舎2階・内壁 壁塗料の剥落		南塗装	44,550
1316	21修1599	211223	02小学校給食	114.錦が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・スライサー 10×10の刃が一部折れました	スライサーFS-35用 立刃10×10	内製化	14,080
1317	21修1604	211216	10保育所	059.八木保育所	01修繕業務	23その他	園庭砂場付近・花壇柵の丸瓦(21修1603関連) 丸瓦とフェンスで園児がケガなしました		内製化	2,750
1318	21修1605	211224	01小学校	093.朝霧小学校	01修繕業務	15プール関連	プール・シャワー 水が止まりきらない		株式会社川島設備	71,500
1319	21修1606	211223	02小学校給食	103.花園小学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜のぐらつき		内製化	2,750
1320	21修1609	211223	11認定こども園	063.二見こども園	01修繕業務	05便所	木造園舎・男子トイレ 小便器の水が止まらない	小便用フラッシュバルブ(UF-3J)	株式会社川島設備	27,500
1321	21修1610	211220	11認定こども園	063.二見こども園	01修繕業務	12外構	幼稚園側・正門 門が閉まりにくい		内製化	5,500
1322	21修1619	211221	13市民センター	001.大久保市民センター	01修繕業務	19空調関連	屋上・室外機の目隠しパネルのネジが外れた		内製化	3,520
1323	21修1622	211223	08中学校コミセン	050.西部文化会館	01修繕業務	14ガラス	1階調理室・窓ガラスが破損しています	6.8mmワイヤー入り透明ガラス(W880×H1490mm)	中村ガラス店	74,800
1324	21修1641	211227	10保育所	062.土山保育所	01修繕業務	23その他	調理室・ガス給湯器からお湯が出ません	給湯器(リンナイ RUX-V2015SPFBA-E)、CO検知ユニット(212-047-000)	株式会社モリモトサービス	16,500
1325	21修1649	211223	13市民センター	001.大久保市民センター	01修繕業務	06電気関連	3階北側機械室・照明器具 蛍光灯がつかない		内製化	2,750
1326	21修1652	211223	08中学校コミセン	039.衣川コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	女子トイレ・床排水の流れが悪いです		内製化	4,180
1327	21修1658	211222	01小学校	107.高丘東小学校	01修繕業務	16消防関連	体育館・火災報知設備 火災報知の誤発報	自動火災報知設備 定温式スポット型感知器特種60℃	ハリマ防災株式会社	29,700
1328	21修0005	220106	02小学校給食	117.二見北小学校	01修繕業務	21給食	給食室・小荷物専用昇降機 巻上機、メインワイヤーロープの経年劣化(2021夏休み実施)	フロア型300kg4T 部品(巻上機、メインワイヤーロープ、インバータ)	姫路ナブコ株式会社	605,000
1329	21修0853	220110	01小学校	109.山手小学校	01修繕業務	06電気関連	受変電設備・高圧ケーブル 絶縁抵抗の低下	高圧気中開閉器 7.2kV 300A VT/LA内蔵 方向性 重耐塩型 SOG装柱型、高圧ケーブル 6kV EM-CET38sq	株式会社上林電気商会	1,243,000
1330	21修0932	211223	01小学校	093.朝霧小学校	01修繕業務	12外構	給食室前・マンホールの周りのモルタルがひび割れている		株式会社にしけん	220,000
1331	21修0944	211228	01小学校	112.魚住小学校	01修繕業務	04建具	北校舎4階・天井【21修0178関連】 5-1組の雨漏り		内製化	2,750
1332	21修1139	211223	01小学校	094.人丸小学校	01修繕業務	12外構	北校舎西側・マンホール蓋周りのコンクリート マンホール蓋周りのコンクリートが割れています		株式会社にしけん	330,000
1333	21修1286	220111	02小学校給食	108.高丘西小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・ガス給湯器(21修0276関連) 運転中に度々停止するようになりました	ノーリツガス業務用給湯器(GQ-5021WZD-F)、システムコントローラ(SC-401-3M)、リモコンコード3M	株式会社ユーサーブ	451,852
1334	21修1308	211224	01小学校	099.鳥羽小学校	01修繕業務	12外構	西門北側・給食室横通路 砕石を敷いていますが、粉塵が近隣に飛散しています		株式会社にしけん	253,000
1335	21修1309	211224	01小学校	099.鳥羽小学校	01修繕業務	12外構	東渡り廊下～中庭間 中庭の土が車で敷地外まで出ています		株式会社にしけん	242,000
1336	21修1330	211208	08中学校コミセン	047.魚住コミュニティ・センター	01修繕業務	17給水関連	事務室・流し台の水栓から水漏れしています		内製化	11,110
1337	21修1332	220108	10保育所	056.鳥羽保育所	01修繕業務	18排水関連	園庭・汚水排水管 木の根が影響して汚水の詰まりが頻発(除根対応)		株式会社川島設備	209,000
1338	21修1341	220114	09幼稚園	066.松が丘幼稚園	01修繕業務	16消防関連	園舎・避難用滑り台 手すり部の割れ		有限会社柁井建築事務所	297,792
1339	21修1351	211224	09幼稚園	064.播磨幼稚園	01修繕業務	23その他	園舎2階西端保育室・テラスのコンクリートが割れています		有限会社柁井建築事務所	105,600
1340	21修1358	211223	09幼稚園	067.朝霧幼稚園	01修繕業務	23その他	幼稚園～小学校・木製階段 幼稚園から小学校に降りる木製階段が朽ちています		有限会社柁井建築事務所	108,900
1341	21修1376	211224	09幼稚園	072.鳥羽幼稚園	01修繕業務	12外構	鳥羽小・東渡り廊下～中庭間(21修1309関連) 中庭の土が車で敷地外まで出ています		株式会社にしけん	440,000
1342	21修1383	220107	03中学校	130.魚住東中学校	01修繕業務	04建具	教室・扉(5箇所) 教室の扉の動きが悪くて開閉に支障が出ています	鋼製学校間仕切(SPS DW922×DH1879	三和システムウォール株式会社	827,750
1343	21修1410	211224	07小学校コミセン	015.鳥羽小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	12外構	小学校・西門～体育館横 利用者の駐車や走行で近隣住民に迷惑を掛けています		株式会社にしけん	1,298,000
1344	21修1417	211224	01小学校	099.鳥羽小学校	01修繕業務	12外構	小学校・西門～体育館横(21修1410関連) 教職員の車の駐車や走行で近隣住民に迷惑を掛けています		株式会社にしけん	418,000
1345	21修1432	220125	09幼稚園	069.大観幼稚園	01修繕業務	12外構	職員室前テラス・側溝の蓋 側溝の蓋が大きく、側溝にはまっていません		株式会社にしけん	71,500
1346	21修1441	211224	02小学校給食	117.二見北小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・照明器具(1台) 照明器具に不具合があります	パナソニック LED照明器具(直付XLX450DENP)	電化ショップしなのや	49,500
1347	21修1445	220122	12北庁舎(旧保健センター)	051.北庁舎	01修繕業務	04建具	庁舎1階北側・自動扉(内側)錠前 錠前が経年劣化で緩みが生じています	ゴール(P-2510-5 DT28キーナンバー指定 子鍵3本付)、純正子鍵	ナブコア株式会社	84,480
1348	21修1467	211227	10保育所	056.鳥羽保育所	01修繕業務	04建具	廊下突き当たりドア 網戸が壊れました	スライド網戸 シルバーグレーネット(W862×H1975 掘込引手付)	株式会社信和建設	60,500
1349	21修1468	220108	10保育所	056.鳥羽保育所	01修繕業務	02内壁	3歳児室・4歳児室・壁クロスの一部が破れています		株式会社信和建設	46,200
1350	21修1473	211227	01小学校	118.二見西小学校	01修繕業務	23その他	運動場北門付近・防球ネットの上部が閉まりきらない	ワイヤーロープ φ6、操作ロープ φ8	株式会社信和建設	220,000
1351	21修1474	220111	09幼稚園	073.和坂幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎2階うさぎ組・テラス側出入り窓の鍵の持ち手が壊れた	テラスサッシ錠(MIWA SL12-3)	株式会社信和建設	16,500
1352	21修1489	220112	03中学校	131.二見中学校	01修繕業務	03床	武道場・床面から釘が飛び出している		吉田体機工業株式会社	140,800
1353	21修1507	211227	02小学校給食	100.和坂小学校	01修繕業務	21給食	給食室・炊飯機からの材料の飛び散りがひどい	スライサー用ざる置台(500×400×260)	株式会社田中屋	26,400
1354	21修1511	211227	02小学校給食	111.江井島小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー 刃砥ぎ	スライサー立刃(3×4、10×10、6×6)	内製化	50,050
1355	21修1513	211209	02小学校給食	111.江井島小学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜 ガスレバーの動作不良	回転釜(GHS-28)	株式会社田中屋	36,300
1356	21修1514	211209	02小学校給食	111.江井島小学校	01修繕業務	21給食	給食室・ガスコックの破損		株式会社田中屋	22,000
1357	21修1521	220120	10保育所	062.土山保育所	01修繕業務	12外構	正門～駐車場の間・フェンスが傷んでいます	朝日スチール UNフェンス(A1200L-50)、UN用片開き門扉(A1200×W900)	株式会社信和建設	275,000
1358	21修1527	211208	02小学校給食	105.大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食室・フライヤーの温度が上がりにくい	フライヤー(M6F-40H)	株式会社田中屋	52,800
1359	21修1529	211227	01小学校	097.王子小学校	01修繕業務	17給水関連	西校舎3階手洗い・漏水 3階手洗いの壁が濡れている		株式会社川島設備	121,000
1360	21修1530	220105	02小学校給食	102.藤江小学校	01修繕業務	21給食	給食室・移動台 キャスター等の劣化		株式会社田中屋	288,860

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
1361	21修1531	220105	02小学校給食	102.藤江小学校	01修繕業務	21給食	給食室・水切り移動台 排水配管の劣化		株式会社田中屋	2,200
1362	21修1558	220124	01小学校	101.沢池小学校	01修繕業務	08外壁	南西校舎・外壁庇 庇の露筋・爆裂		株式会社岩本工務店	173,800
1363	21修1561	220104	03中学校	122.衣川中学校	01修繕業務	11渡り廊下	渡り廊下・3階床金属板 床板の反り返り		内製化	2,750
1364	21修1564	220124	09幼稚園	073.和坂幼稚園	01修繕業務	23その他	園庭・倉庫 園の端にある倉庫を撤去してほしい		有限会社柗井建築事務所	72,600
1365	21修1565	220122	08中学校コミセン	047.魚住コミュニティ・センター	01修繕業務	17給水関連	2階和室・水栓から水漏れします	TOTO 立水栓(T136SUNR13C)	株式会社川島設備	385,000
1366	21修1568	220126	01小学校	110.谷八木小学校	01修繕業務	04建具	3階、4階渡り廊下の扉がずれて鍵が閉まりにくい	YKKビルサッシ戸車	株式会社信和建設	49,500
1367	21修1570	211213	10保育所	057.松陰保育所	01修繕業務	21給食	調理室・台車 足、取っ手の劣化	エレクターワーキングカート(NWT2M-ST)	株式会社田中屋	75,350
1368	21修1572	211207	01小学校	101.沢池小学校	01修繕業務	23その他	西校舎東側・屋外埋設ガス管 ガス漏れ臭がする		大阪ガス株式会社	7,304
1369	21修1578	220122	08中学校コミセン	047.魚住コミュニティ・センター	01修繕業務	17給水関連	コメセン事務室・流し台水栓用給水管(21修1330関連) 給湯器と流し台への給水本管が固定されていません	回転分岐水栓(782-103)	株式会社川島設備	66,000
1370	21修1592	220107	10保育所	056.鳥羽保育所	01修繕業務	06電気関連	調理員休憩室・照明がもの凄く暗いです	パナソニック LEDシーリングライト(LGC35813K)	ホッタ電機	39,050
1371	21修1595	220121	09幼稚園	068.人丸幼稚園	01修繕業務	19空調関連	園舎北側・空調室外機(1台) ドレン配管がないため、ドレンが側溝に流れません		ホッタ電機	12,870
1372	21修1603	211227	10保育所	059.八木保育所	01修繕業務	12外構	園庭南側・フェンス網の老朽化 フェンスの網の部分で園児がケガをしました	金網(胴縁間隔H1200 網目 φ3.2×56mm)	株式会社信和建設	173,800
1373	21修1613	220118	07小学校コミセン	049.藤江小学校コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	和室・障子が剥離している		株式会社岩本工務店	67,100
1374	21修1615	220119	09幼稚園	087.錦が丘幼稚園	01修繕業務	23その他	1階便所・洗濯機バンの設置		電化ショップしなのや	68,200
1375	21修1620	220107	13市民センター	003.二見市民センター	01修繕業務	04建具	会議棟・自動ドア 開閉時に引っ掛かりがあります	自動扉(DSN75D)	ナブコドア株式会社	22,275
1376	21修1621	220106	02小学校給食	109.山手小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー 刃砥ぎ		内製化	21,340
1377	21修1623	220112	08中学校コミセン	050.西部文化会館	01修繕業務	23その他	1番倉庫・煙突から水漏れがする		株式会社岩本工務店	97,900
1378	21修1625	220105	03中学校	124.望海中学校	01修繕業務	06電気関連	南校舎・分電盤ほか コンセントの電圧低下		電化ショップしなのや	58,300
1379	21修1626	220112	10保育所	059.八木保育所	01修繕業務	12外構	駐車場横通路のタイルが外れている		株式会社岩本工務店	45,100
1380	21修1627	220105	01小学校	112.魚住小学校	01修繕業務	11渡り廊下	南校舎～東校舎・渡り廊下の鉄骨が腐食しているようです		南塗装	253,000
1381	21修1629	211225	05養護学校	132.明石養護学校	01修繕業務	05便所	プールサイド付近・職員用トイレからの排水管 (21修1588関連) 排水管が壊れている		株式会社川島設備	660,000
1382	21修1630	220118	09幼稚園	072.鳥羽幼稚園	01修繕業務	12外構	東園舎・北側敷地境界部分 銀色の葉っぱが散って敷地外に落ちます		有限会社柗井建築事務所	274,560
1383	21修1640	220105	09幼稚園	082.山手幼稚園	01修繕業務	04建具	園庭・体育倉庫 シャッターの鍵が折れました	文化シャッター(KS-28 ディンプル錠2個付き)	株式会社にしけん	33,000
1384	21修1642	220107	01小学校	110.谷八木小学校	01修繕業務	06電気関連	体育館・照明器具のカバーが外れかかっている		有限会社中村電設興業	72,600
1385	21修1643	220106	02小学校給食	113.清水小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃研ぎをお願いします		内製化	16,940
1386	21修1645	220105	08中学校コミセン	041.望海コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	体育館1階・女子便所 トイレブースの標番破損	面付型丁番吊グレビティヒンジ(LHR-71TN 左勝手)	株式会社にしけん	44,000
1387	21修1646	211224	10保育所	061.中尾保育所	01修繕業務	23その他	職員室・電話機 (21修1608関連) 電話がつながったり、つながらなかったりします	0.65×4C電線	ホッタ電機	24,640
1388	21修1647	220112	09幼稚園	084.江井島幼稚園	01修繕業務	04建具	1階北んだ組・サッシ(21修1349関連) テラス側のサッシが開いた状態で閉まらないうい	ステンレス製戸車	株式会社岩本工務店	67,100
1389	21修1656	220122	16明石こどもセンター	141.明石こどもセンター	01修繕業務	05便所	2階児童用男子トイレ・壁紙 トイレの壁紙が剥がれました		株式会社信和建設	33,000
1390	21修1657	220107	02小学校給食	091.明石小学校	01修繕業務	21給食	給食室・配膳ワゴンのコマが壊れました		株式会社田中屋	46,420
1391	21修1667	211228	12北庁舎(旧保健センター)	051.北庁舎	01修繕業務	05便所	庁舎4階・女子トイレ フラッシュバルブからの水漏れ		内製化	2,750
1392	21修1671	220114	02小学校給食	115.錦浦小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー刀(3×4)の交換		内製化	17,270
1393	21修1676	220106	02小学校給食	103.花園小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜の軸部分からガス漏れ(1台)	回転釜(GHS-28)	株式会社田中屋	33,000
1394	21修1677	220113	11認定こども園	063.二見こども園	01修繕業務	05便所	園舎(旧保育所側)・園児用トイレ 洋式便器の洗浄水が止まらず、チョロチョロ出ています	フロートバルブ(THY416R)、横型ロータング用ボールタップ(THYS1A)	株式会社川島設備	25,300
1395	21修1678	220115	08中学校コミセン	048.魚住東コミュニティ・センター	01修繕業務	19空調関連	体育館1階・事務室 換気扇から異音が出て、壊れました	パナソニック 換気扇(FY-30EF5)	ホッタ電機	31,581
1396	21修1684	220116	07小学校コミセン	008.松が丘小学校コミュニティ・センター	01修繕業務	19空調関連	西館2階・コメセン事務室 エアコン故障	ダイキンEcoZEAS天井カセット形ラウンドフロア3馬力 電源 単相200V(SZRC80BIV)	株式会社稲岡冷機	602,470
1397	21修1685	220121	10保育所	056.鳥羽保育所	01修繕業務	23その他	園庭・遊具廻り 人工芝がのすく傷んでいます	人工芝(シバックス オリーブグリーン)	株式会社信和建設	58,520
1398	21修1686	220107	10保育所	061.中尾保育所	01修繕業務	06電気関連	保育所1階・停電 保育所の1階部分が停電しています		内製化	2,750
1399	21修1688	220107	02小学校給食	099.鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃の調整ネジが固い		内製化	2,750
1400	21修1691	220107	02小学校給食	117.二見北小学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜 ハンドルのロックが動かない	回転釜(GHS-28)	株式会社田中屋	18,700
1401	21修1693	220124	08中学校コミセン	037.朝霧コミュニティ・センター	01修繕業務	23その他	事務室・ブラインドが動かない	ブラインド(ニチベイ ユニコンモアー35mm V-1224 W1800×H2190 右操作)	リフォームアローザ	30,470
1402	21修1697	220112	10保育所	054.明南保育所分園	01修繕業務	06電気関連	玄関・コンセントに電気が来ていない		内製化	2,750
1403	21修1699	220111	17あさぎり福祉センター	142.あさぎり福祉センター	01修繕業務	22備品	会議室・机のビスが緩んでいる		内製化	7,590
1404	21修1703	220112	02小学校給食	092.松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜 ハンドルの破損		内製化	2,750
1405	21修1704	220111	01小学校	102.藤江小学校	01修繕業務	05便所	北校舎1階・女子便所(21修1013)関連 便所の排水不良		阪神連合清掃株式会社	24,500
1406	21修1707	220114	02小学校給食	103.花園小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・配線カバー 食器洗浄機の配線カバーが外れている	パナソニック ステンレス防雨カバープレート(WN7641K)	内製化	3,300
1407	21修1708	220119	10保育所	061.中尾保育所	01修繕業務	05便所	プレハブ園舎2歳児室・トイレ漏水 幼児用トイレのタンク下から水漏れしている	洗浄管バッキン(#A-257 (1P))、スリッパワッシャー付バッキン	株式会社川島設備	19,800

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
1408	21修1710	220112	09幼稚園	070_王子幼稚園	01修繕業務	23その他	大保育室デラス・トタン屋根が外れそうです		内製化	2,750
1409	21修1712	220112	01小学校	114_錦が丘小学校	01修繕業務	05便所	北校舎1階女子トイレ・排水詰まり トイレが詰まって流れない		阪神連合清掃株式会社	24,500
1410	21修1713	220112	13市民センター	002_魚住市民センター	01修繕業務	05便所	本館1階・障害者用便所手洗い 排水が流れにくい		内製化	2,750
1411	21修1716	220114	02小学校給食	118_二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜 釜の水抜き穴から水が漏れる	回転釜(GHS-28)	株式会社田中屋	18,700
1412	21修1717	220114	02小学校給食	118_二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食下処理室・殺菌庫 殺菌庫のランプがつかない	殺菌庫(TNS-60F)・殺菌灯(GL-15)	株式会社田中屋	45,100
1413	21修1718	220128	09幼稚園	084_江井島幼稚園	01修繕業務	23その他	園舎1階預かり保育室前デラス・段鼻タイル デラスの階段の段鼻タイルが外れています		株式会社岩本工務店	54,450
1414	21修1719	220114	02小学校給食	101_沢池小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・食器洗浄機にエラーが出る	洗浄機(DWU15-8MCG-22N00L)	株式会社田中屋	16,500
1415	21修1720	220121	10保育所	058_高丘保育所	01修繕業務	04建具	2階3歳児室・デラス開戸 引き戸の開閉が重い	ステンレス製戸車	株式会社岩本工務店	63,250
1416	21修1723	220113	12北庁舎(旧保健センター)	051_北庁舎	01修繕業務	23その他	3階人材開発担当課室・時計 壁掛け時計が外れた		内製化	2,750
1417	21修1727	220125	03中学校	125_大久保中学校	01修繕業務	23その他	本館1階・廊下(保健室～管理室間) 廊下が滑りやすくて転倒事故が発生しています		有限会社明伸堀田建設	408,100
1418	21修1728	220114	11認定こども園	063_二見こども園	01修繕業務	21給食	給食室・シンクの水栓金具が外れて水が止まらない	壁付シングルレバー混合水栓(TKS05311J)	株式会社川島設備	40,700
1419	21修1732	220124	02小学校給食	102_藤江小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃のネジを交換してほしい	スライサーFS-35用 輪切りプレートASSV	内製化	68,090
1420	21修1734	220129	07小学校コミセン	004_二見西小学校区コミュニティセンター	01修繕業務	04建具	コミセン事務室(プレハブ)・入ロドアの鍵が開けにくくなっています	引き戸鍵(h-システム)	田中工務店	22,000
1421	21修1736	220118	09幼稚園	069_大観幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎1階4歳児室・扉の鍵 デラス側の扉の鍵が開閉しにくい		内製化	2,750
1422	21修1738	220117	11認定こども園	063_二見こども園	01修繕業務	01天井	体育倉庫・天井 体育倉庫の天井が落ちそうです		内製化	2,750
1423	21修1739	220126	11認定こども園	063_二見こども園	01修繕業務	23その他	幼稚園舎4歳児室前・デラスの階段が割れています		株式会社岩本工務店	74,580
1424	21修1758	220119	10保育所	056_鳥羽保育所	01修繕業務	17給水関連	トイレ・洗濯機給水管 洗濯機の給水管から水が漏れる		内製化	2,750
1425	21修1761	220127	02小学校給食	098_林小学校	01修繕業務	21給食	調理室・シンクの給水管から水が漏れます	水栓ハンドル内パッキン20用、自在パイプ取付パッキン(大)、フレキパッキン20A	株式会社川島設備	22,000
1426	21修1763	220124	09幼稚園	070_王子幼稚園	01修繕業務	23その他	園庭・一輪車用手すり(金属製、自立側平行棒状のもの) 手すりが朽ちています		有限会社社樹井建築事務所	13,200
1427	21修1769	220127	10保育所	061_中尾保育所	01修繕業務	23その他	園舎1歳児室前・デラス段鼻タイル タイルが10cmほど剥がれました		田中工務店	40,700
1428	21修1783	220125	02小学校給食	093_朝霧小学校	01修繕業務	21給食	給食室・洗濯機 脱水工程が終わらない	パナソニック 5.0kg全自動洗濯機(NA-F50B15)	ホタツ電機	63,910
1429	21修1788	220128	01小学校	101_沢池小学校	01修繕業務	19空調関連	西校舎1階・職員室エアコン 室内機の異音	ダイキン(FHP80AL)、ファンモーター(2415071)、十字穴付タッピングネジ(113783J)	株式会社福岡冷機	25,663
1430	21修1789	220121	01小学校	111_江井島小学校	01修繕業務	06電気関連	プレハブ校舎・2階建て 何度もブレーカーが落ちます		内製化	2,750
1431	21修1791	220128	16明石こどもセンター	141_明石こどもセンター	01修繕業務	19空調関連	2階食堂・エアコンリモコン エアコンのリモコンにエラーが出ています	東芝(MMU-AP807H)、ファンモーター(431-2C-192)、制御基盤(431-6V-548)	株式会社福岡冷機	45,430
1432	21修1792	220121	04中学校給食	129_魚住中学校	01修繕業務	21給食	給食配膳室・牛乳用冷蔵庫(小型の方)が冷えなくなりました	牛乳保冷庫(MR-90X-2LD-DC)	株式会社田中屋	30,140
1433	21修1793	220124	02小学校給食	099_鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・水栓(1箇所) つる首から水が漏れてきます		内製化	5,830
1434	21修1795	220121	13市民センター	002_魚住市民センター	01修繕業務	05便所	1階女子トイレ・洋式便所 便所の詰まり		阪神連合清掃株式会社	31,900
1435	21修1814	220125	01小学校	110_谷八木小学校	01修繕業務	08外壁	構内・体育倉庫 屋根の爆裂		内製化	24,530
1436	21修1815	220124	04中学校給食	129_魚住中学校	01修繕業務	21給食	配膳室・牛乳用冷蔵庫(小型) 冷蔵庫の温度が下がりません(「保冷」状態)		内製化	2,750
1437	21修1820	220126	10保育所	056_鳥羽保育所	01修繕業務	05便所	トイレ内汚物槽の蛇口から水漏れします		内製化	2,750
1438	21修1822	220126	10保育所	055_王子保育所	01修繕業務	17給水関連	便所・手洗い水栓 水栓のぐらつき		内製化	2,750
1439	21修1823	220129	07小学校コミセン	004_二見北小学校区コミュニティセンター	01修繕業務	04建具	事務室の体育館側の扉の鍵が開まりにくい		田中工務店	13,200
1440	21修1824	220127	10保育所	061_中尾保育所	01修繕業務	05便所	2階こども用女子トイレ・水漏れ 便器と床の間から水漏れします	洗浄管パッキン(＃A-257(1P))、スリップワッシャー付パッキン	株式会社川島設備	19,800
1441	21修0393	220208	01小学校	098_林小学校	01修繕業務	17給水関連	受水槽(SUS製2槽式 25㎡) オーバーフロー管、水抜き管の離隔不良	ストラブカップリング 50A	内製化	14,960
1442	21修0457	220207	01小学校	101_沢池小学校	01修繕業務	11渡り廊下	木製渡り廊下・連結部 渡り廊下の連結部の腐食		株式会社柿野工務店	165,000
1443	21修0867	220214	03中学校	125_大久保中学校	01修繕業務	08外壁	本館～3号棟・軒裏 コンクリート片が落下(30cm×18cm)		株式会社にしけん	291,500
1444	21修1244	220129	10保育所	057_松陰保育所	01修繕業務	21給食	調理室・乾燥機 前とは違う箇所の脚部がガタついています	食器消毒保管機(MES-10B-S)	エアーテクニカサービス株式会社	55,000
1445	21修1362	220217	12北庁舎(旧保健センター)	051_北庁舎	01修繕業務	05便所	庁舎地下1階・倉庫天井より水漏れ	TOTO 洋風大便器(CFS498BMT)、普通便座(TC301)	株式会社川島設備	858,000
1446	21修1401	211206	02小学校給食	111_江井島小学校	01修繕業務	21給食	給食室・食器消毒保管庫が熱風が出ていないようで、乾かれない	消毒機(MEW-60)	株式会社田中屋	18,700
1447	21修1500	220212	10保育所	058_高丘保育所	01修繕業務	21給食	調理室・ダクトフードの塗装が剥がれています		株式会社にしけん	66,000
1448	21修1501	220212	10保育所	058_高丘保育所	01修繕業務	21給食	調理室・戸棚がさかれています		株式会社にしけん	220,000
1449	21修1509	220209	01小学校	099_鳥羽小学校	01修繕業務	08外壁	児童玄関・庇の天井材が落ちてきた		株式会社信和建設	715,000
1450	21修1512	220120	02小学校給食	111_江井島小学校	01修繕業務	21給食	給食室・フライヤー 火が付きにくい	フライヤー(10.12-1A3980)部品 ハイカット組立、パイロットバーナー組立、パイロットバーナー用袋ナット付銅管、パイロットノズル、マルチガスコ	株式会社田中屋	95,700
1451	21修1532	220218	09幼稚園	068_人丸幼稚園	01修繕業務	16消防関連	園舎2階廊下・誘導灯のプレートが外れて落ちそうです	誘導灯 避難口A級LED本体両面灯、リニューアルプレート天井直付用	ハリマ防災株式会社	247,500
1452	21修1540	220212	10保育所	058_高丘保育所	01修繕業務	18排水関連	調理室・排水側溝内のコンクリートがボロボロです		株式会社にしけん	220,000
1453	21修1541	220212	10保育所	058_高丘保育所	01修繕業務	02内壁	調理室下処理室・勝手口付近 タイルが剥がれています		株式会社にしけん	57,200
1454	21修1551	220207	01小学校	093_朝霧小学校	01修繕業務	08外壁	南校舎・児童職員入口 外壁タイル等の亀裂		有限会社社樹井建築事務所	69,960

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
1455	21修1555	220208	01小学校	095,中崎小学校	01修繕業務	12外構	南校舎・東出入口階段 階段コンクリートの割れ		有限会社樹井建築事務所	146,520
1456	21修1559	220208	01小学校	112,魚住小学校	01修繕業務	23その他	南校舎・玄関ブロックガラスの割れ		株式会社にしけん	253,000
1457	21修1576	220214	02小学校給食	109,山手小学校	01修繕業務	21給食	給食配膳室・冷蔵庫 排水管からの漏水	強制蒸発装置(SRR-KJ1)	株式会社田中屋	101,200
1458	21修1584	211224	08中学校コミセン	048,魚住東コミュニティ・センター	01修繕業務	19空調関連	調理室・空調機 エアーC4で動かない	ヤンマー製ガスヒートポンプ(YNPP140E2PR)	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	43,450
1459	21修1587	220207	09幼稚園	078,大久保幼稚園	01修繕業務	12外構	正門(園庭東側)・園名表示プレート「明石市立大久保幼稚園」の園名プレートが老朽化	銘板(W1017×H217×D22 SUS.HL,箱型加工	株式会社にしけん	264,000
1460	21修1600	220214	02小学校給食	114,錦が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食下処理室・シンク排水口のプラスチック製ゴミ受けが割れました	ステンカゴ(φ135×H84)	内製化	15,510
1461	21修1611	220226	11認定こども園	063,二見こども園	01修繕業務	12外構	幼稚園3歳児室と職員室の間・通路 雨が降ると通路が水たまりになる		株式会社にしけん	660,000
1462	21修1614	220221	09幼稚園	068,人丸幼稚園	01修繕業務	12外構	構内・西側擁壁部階段 コンクリート階段の劣化		株式会社にしけん	82,500
1463	21修1616	220212	10保育所	060,江井島保育所	01修繕業務	23その他	1歳児2歳児室間・給湯器(21修1574継続) 25年ものガス給湯器の取替	ノーリツガス業務用給湯器(GQ-3210WZ-FF-2)、RC-7508MJモコン、FF-100トップ400型	株式会社ユーサーブ	342,485
1464	21修1632	220224	01小学校	097,王子小学校	01修繕業務	23その他	西棟1階・保健室 洗濯機及び洗濯機用給排水、電源の整備	日立 全自動洗濯機 8kgタイプ(BWV80GW)	電化ショップしなのや	234,300
1465	21修1637	220221	01小学校	109,山手小学校	01修繕業務	23その他	西校舎1階・保健室 洗濯機及び洗濯機用給排水、電源の整備	日立 全自動洗濯機 8kgタイプ(BWV80GW)	電化ショップしなのや	202,400
1466	21修1654	220214	09幼稚園	065,明石幼稚園	01修繕業務	12外構	外構・北側フェンス フェンスが倒れてきている	JFEネットフェンス(VA5型 H1000 ライトグリーン 金網目 φ3.2×56mm 目H1000 15m)	株式会社信和建設	176,000
1467	21修1655	220222	09幼稚園	065,明石幼稚園	01修繕業務	12外構	正門の壁・塗装の剥離		株式会社信和建設	46,200
1468	21修1660	220203	09幼稚園	073,和坂幼稚園	01修繕業務	19空調関連	エアコン室外機・ドレン水漏れ 室外機のドレンが下の砂場に落ちてきます	三菱(PUZ-ERMP80HA8-BS)、三菱(PUZ-ERMP112LA9-BS)	ホッタ電機	11,440
1469	21修1669	220208	01小学校	113,清水小学校	01修繕業務	23その他	校舎1階・玄関ホール 車椅子用スロープ(木製)の設置		株式会社にしけん	198,000
1470	21修1670	220203	03中学校	121,大蔵中学校	01修繕業務	03床	本館1階・用務員室 和室の床がワフワフします	畳(五八サイズ 6帖)	株式会社にしけん	247,500
1471	21修1672	220208	07小学校コミセン	028,魚住小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	23その他	南校舎・玄関ブロックガラス(21修1559関連) ブロックガラスの割れ		株式会社にしけん	253,000
1472	21修1674	220128	01小学校	111,江井島小学校	01修繕業務	04建具	東館昇降口・建具 昇降口の建具の下が腐食している		株式会社にしけん	187,000
1473	21修1680	220128	08中学校コミセン	035,錦城コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	1階・女子トイレ 便器用ボールタップが不良(3基とも)	立形ロータンク用ボールタップ(HH06005RZ)、排水弁(HH08008Z)	株式会社川島設備	66,000
1474	21修1687	220202	02小学校給食	099,鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食室・カボチャカッターの刃研ぎ	かぼちゃカッター 薄刃タイプ(KC-5S)	内製化	47,520
1475	21修1689	220131	02小学校給食	105,大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食室・食器消毒保管庫の電源が入らない	食器消毒保管庫(MSH40-42WC)	株式会社田中屋	152,900
1476	21修1700	220203	09幼稚園	067,朝露幼稚園	01修繕業務	09屋上防水	園舎屋上・防水シート 屋上の防水シートが劣化しています		内製化	47,190
1477	21修1701	220203	02小学校給食	092,松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・移動台 キャスターの劣化		株式会社田中屋	93,500
1478	21修1721	220131	09幼稚園	074,沢池幼稚園	01修繕業務	04建具	体育倉庫の取っ手の部分が取れている	シャッター引手文化シャッター用取っ手(小)H4型ABS樹脂製	内製化	4,070
1479	21修1733	220204	01小学校	107,高丘東小学校	01修繕業務	22備品	北校舎1階・2年2組 教室前側の黒板が落ちました	アルミ枠曲面ホーローグリーン黒板 無地(W4000×H1200×T30)	株式会社アルト	231,000
1480	21修1757	220209	03中学校	123,野々池中学校	01修繕業務	04建具	職員室・扉 職員室の扉がレールから外れます	鋼製学校間仕切り(SPS 引戸用 部品 扉厚30mm C型用SUSレールL=1813)	三和システムウォール株式会社	40,920
1481	21修1765	220201	09幼稚園	076,花園幼稚園	01修繕業務	12外構	正門・塗装 塗装の劣化		内製化	42,240
1482	21修1766	220131	09幼稚園	084,江井島幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎2階・トイレ 園児用トイレのドアの取っ手が破損した		内製化	26,180
1483	21修1773	220222	01小学校	112,魚住小学校	01修繕業務	19空調関連	特支対応・北校舎1階・特別支援学級1 空調機(EHP)の老朽化(更新)	ダイキンEcoZEAS天井吊り形 ツイン同時運転4馬力(SZRH112BJD)	株式会社福岡冷機	1,067,924
1484	21修1774	220222	01小学校	112,魚住小学校	01修繕業務	19空調関連	特支対応・北校舎1階・特別支援学級2 空調機(EHP)の老朽化(更新)	ダイキンEcoZEAS天井吊り形 ツイン同時運転4馬力(SZRH112BJD)	株式会社福岡冷機	1,067,924
1485	21修1785	220217	03中学校	125,大久保中学校	01修繕業務	06電気関連	特支対応・2号館1階・わかくさ2(旧作法室) 電源コンセントの増設(4個所)		電化ショップしなのや	113,850
1486	21修1786	220216	03中学校	125,大久保中学校	01修繕業務	23その他	特支対応・2号館1階・わかくさ2(旧作法室) わかくさ2への出入口部に昇降機(リフト)の設置	リーチレギュレータータイプ電動(モルデン・MREAD)	有限会社明伸堀田建設	298,100
1487	21修1794	220125	02小学校給食	099,鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜(4台) パーナー清掃が必要になっています	回転釜(GHS-28)	株式会社田中屋	51,700
1488	21修1819	220125	02小学校給食	102,藤江小学校	01修繕業務	21給食	給食室・小荷物専用昇降機が動かない	小荷物専用昇降機300kg4T	姫路ナブコ株式会社	8,360
1489	21修1826	220209	10保育所	052,松が丘保育所	01修繕業務	12外構	園舎北側東端・側溝が欠けているようで蓋がガタつきます		株式会社にしけん	88,000
1490	21修1827	220212	12北庁舎(旧保健センター)	051,北庁舎	01修繕業務	05便所	4階男子トイレ・小便器 小便器の流れが悪いです		内製化	4,950
1491	21修1831	220201	02小学校給食	112,魚住小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・回転釜の排水口から水漏れ	回転釜(GHS-28)	株式会社田中屋	16,500
1492	21修1833	220204	12北庁舎(旧保健センター)	051,北庁舎	01修繕業務	23その他	親時計のバッテリーが交換時期です	古川電池 ニッカド電池(20-S101A)	内製化	30,580
1493	21修1836	220203	07小学校コミセン	029,清水小学校区コミュニティ・センター	01修繕業務	19空調関連	会議室・換気扇 24時間換気の換気扇の音が大きくなった	三菱湿度センサー付き24時間換気パイプファン(V-08PHLD7)	ホッタ電機	23,078
1494	21修1837	220131	10保育所	061,中尾保育所	01修繕業務	02内壁	園舎1階・階段横壁 階段手摺りの廊下側壁が剥がれ落ちました		内製化	5,500
1495	21修1838	220201	08中学校コミセン	047,魚住コミュニティ・センター	01修繕業務	23その他	階段・滑り止め(21修0749関連 0129WAFM受付) 滑り止めの剥がれ		内製化	2,750
1496	21修1839	220203	02小学校給食	095,中崎小学校	01修繕業務	21給食	給食室・回転釜 火口の掃除	回転釜(GHS-28)	株式会社田中屋	40,700
1497	21修1841	220208	09幼稚園	090,二見西幼稚園	01修繕業務	14ガラス	西部文化会館・1階自動ドアのガラス 園児が誤って自動ドアのガラスを壊しました	ワイヤー(縦線)入り透明ガラス(W860×H1810mm コーキング施工)	中村ガラス店	94,600
1498	21修1842	220208	05養護学校	132,明石養護学校	01修繕業務	05便所	2階中央便所・大便器 ロータンクのレバーが戻らない	リモコン便器洗浄ユニット部品 モータ(TCM2613)	株式会社川島設備	24,200
1499	21修1843	220201	09幼稚園	076,花園幼稚園	01修繕業務	06電気関連	園舎全体・停電 照明もエアコンも停電状態になっています		内製化	2,750
1500	21修1844	220218	08中学校コミセン	047,魚住コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	1階女子トイレ・多目的トイレ チロコチョコと水が流れる音がする	ピストンバルブ(THJ10R)、電磁弁駆動部(TH5E0100)、Oリング(TH93172H、TH91301H)	株式会社川島設備	49,500
1501	21修1846	220202	08中学校コミセン	045,高丘中央集会所	01修繕業務	19空調関連	2階和室・エアコン いくら待っても部屋が温まらない	三菱重工ルームエアコン(SRC36TP)、フロンガス(R-410A)	株式会社福岡冷機	9,350

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要1(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
1502	21修1847	220208	02小学校給食	099_鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食室・シंकの排水管が詰まっているようで溢れます	排水配管チーズ40A・50A、ジャババ	株式会社田中屋	13,200
1503	21修1848	220208	02小学校給食	099_鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食室・配膳ワゴンの天板の裏の溶接が外れているようです		株式会社田中屋	24,200
1504	21修1849	220201	09幼稚園	077_貴崎幼稚園	01修繕業務	05便所	明光保育園分園のトイレが詰まっています		阪神連合清掃株式会社	24,500
1505	21修1851	220217	01小学校	097_王子小学校	01修繕業務	19空調関連	家庭科室・換気扇が動かない	三菱 換気扇(EX-30EK8-C)	ホッタ電機	33,891
1506	21修1855	220201	08中学校コミセン	041_望海コミュニティ・センター	01修繕業務	04建具	事務室出入口の扉が重たいです		内製化	2,750
1507	21修1856	220202	05養護学校	132_明石養護学校	01修繕業務	19空調関連	校舎1階保健室、小学部2組、小学部1組・ガス空調機(21修1852関連) GHPのコンプレッサーがロックして修理不可		内製化	94,380
1508	21修1858	220208	02小学校給食	115_錦浦小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー(21修0179関連) 二枚刃のネジ山不良	スライサー(FS-36) 輪切りプレートASSY	株式会社田中屋	110,000
1509	21修1859	220202	09幼稚園	084_江井島幼稚園	01修繕業務	03床	本館1,2階・ばら組,ひよこ組 床板と背面棚の隙間		内製化	8,360
1510	21修1860	220202	09幼稚園	084_江井島幼稚園	01修繕業務	04建具	本館2階・ブレイルーム側の踊り場 テラス側のサッシが重い		内製化	2,750
1511	21修1862	220218	01小学校	113_清水小学校	01修繕業務	18排水関連	理科室・手洗いの排水が詰まって流れない	樹脂排水ワン カクダイ ソリガネ(402-300)	株式会社川島設備	30,800
1512	21修1863	220207	09幼稚園	078_大久保幼稚園	01修繕業務	06電気関連	園舎1階みかん組・蛍光灯がつかない	パナソニック LEDベースライト(XLX450DENP LE9)	内製化	75,680
1513	21修1866	220203	09幼稚園	088_錦浦幼稚園	01修繕業務	19空調関連	なかよしはうす2階・エアコン(21修0997関連) 赤ランプが点灯し動かない	三菱重工(FDPC160IH)、フロンガス(R-410A)	株式会社福岡冷機	34,100
1514	21修1869	220210	01小学校	103_花園小学校	01修繕業務	07放送関連	放送室・放送卓電源 放送卓の電源が切れない	1元デスク型操作卓10局(DA-101-10)	TOA株式会社	9,900
1515	21修1870	220217	02小学校給食	116_二見小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃がグラつきます	スライサー(FS-36)	株式会社田中屋	7,700
1516	21修1871	220225	02小学校給食	116_二見小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーのベルトの予備がありません		内製化	2,750
1517	21修1873	220208	09幼稚園	069_大観幼稚園	01修繕業務	22備品	園庭・逆上がり補助器の踏み板が破損しました		有限会社樹井建築事務所	10,560
1518	21修1874	220210	09幼稚園	088_錦浦幼稚園	01修繕業務	19空調関連	特支対応・なかよしハウス2階・預かり保育室空調機 室外機からのガス漏れで修理不可能(21修1866関連)・更新	ダイキンEcoZEAS 天井吊り形ツイン同時運転 6馬力(SZRH160BJD)、風向調整板(KPW5H160)	株式会社福岡冷機	1,135,802
1519	21修1880	220222	01小学校	117_二見北小学校	01修繕業務	22備品	特支対応・北校舎2階・活動室1・2(21修1800関連) 黒板のホワイトボード化(前後2箇所)	貼替用ローローホワイトボード(W3967×H1147×T6、W2660×H856×T6)	株式会社アルト	180,400
1520	21修1881	220208	09幼稚園	072_鳥羽幼稚園	01修繕業務	23その他	総合遊具の固定金具が外れそうです		内製化	2,750
1521	21修1886	220208	01小学校	118_二見西小学校	01修繕業務	06電気関連	2階放送室・照明 リモコンスイッチが点灯しない		内製化	2,750
1522	21修1887	220209	09幼稚園	067_朝霧幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎1階・便所(21修繕1740関連) 大便器の詰まり		株式会社川島設備	25,300
1523	21修1889	220217	09幼稚園	082_山手幼稚園	01修繕業務	23その他	園舎・ガス漏れ警報器の期限切れ	新コスモス電機 LPガス警報器 みはり 単体型(CF-625)	イワタニ近畿株式会社	5,500
1524	21修1890	220208	09幼稚園	086_清水幼稚園	01修繕業務	05便所	トイレ・ドアの取っ手 こどもトイレのドアの取っ手が外れた		内製化	12,210
1525	21修1892	220208	09幼稚園	086_清水幼稚園	01修繕業務	05便所	トイレ・床排水口のワントラップが固着して取れません		内製化	2,750
1526	21修1893	220225	09幼稚園	086_清水幼稚園	01修繕業務	17給水関連	トイレ・手洗い・水栓がグラついています		内製化	5,170
1527	21修1894	220216	09幼稚園	071_林幼稚園	01修繕業務	23その他	うさぎ組前テラス・屋根 テラスの屋根に穴が開いているようで雨漏りします		株式会社岩本工務店	62,150
1528	21修1895	220210	10保育所	053_明南保育所	01修繕業務	04建具	廊下突き当りで3歳児室横・扉の鍵が開まらない		内製化	2,750
1529	21修1896	220209	09幼稚園	084_江井島幼稚園	01修繕業務	12外構	正門・鍵 (21修1140関連) 正門の鍵が内側から開かない		内製化	11,110
1530	21修1897	220209	09幼稚園	084_江井島幼稚園	01修繕業務	23その他	テラス階段の段鼻タイルが外れています		内製化	2,750
1531	21修1898	220218	09幼稚園	084_江井島幼稚園	01修繕業務	08外壁	あひる組横・非常用滑り手の手すり部分のコンクリートが剥がれました		内製化	4,730
1532	21修1900	220222	08中学校コミセン	043_大久保北コミュニティ・センター	01修繕業務	22備品	調理室・調理台のガラストップが割れています	C3WD8RJTR用ガラストップ、天板(SKD7809)	朝比奈興産株式会社	52,800
1533	21修1904	220210	09幼稚園	072_鳥羽幼稚園	01修繕業務	04建具	園長室の扉が固いです		内製化	14,740
1534	21修1905	220218	09幼稚園	081_高丘西幼稚園	01修繕業務	04建具	玄関扉の取っ手が外れました		株式会社岩本工務店	22,000
1535	21修1906	220224	09幼稚園	076_花園幼稚園	01修繕業務	03床	保育室多数・床に隙間や浮きがあります		内製化	48,620
1536	21修1911	220214	09幼稚園	084_江井島幼稚園	01修繕業務	23その他	職員室・インターホン モニターが映らない		内製化	2,750
1537	21修1913	220214	09幼稚園	084_江井島幼稚園	01修繕業務	18排水関連	うみっこ前テラスにある水道が詰まって流れない		阪神連合清掃株式会社	24,500
1538	21修1917	220218	03中学校	125_大久保中学校	01修繕業務	12外構	校内北側・電気用マンホールの蓋が割れており、落ちそうです	ハンドホール用蓋(重荷重)SF-60AHGRP 破壊荷重250kN	有限会社中村電設興業	93,500
1539	21修1918	220216	02小学校給食	105_大久保小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・給湯器のお湯の出が悪いです	ノーリツガス給湯器(GQ-C5032WZ)	株式会社ツボサカ	7,150
1540	21修1923	220222	02小学校給食	092_松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・衣類乾燥機が動かない	日立 衣類乾燥機(2012年製)DE-N45FX 部品<前枠・熱交換ファン組・丸ベルト・Vベルト>	ホッタ電機	30,778
1541	21修1934	220224	01小学校	095_中崎小学校	01修繕業務	19空調関連	職員室・換気扇が動かなくなりました	三菱 換気扇(EX-30EH8)	ホッタ電機	32,197
1542	21修1937	220217	10保育所	056_鳥羽保育所	01修繕業務	12外構	フェンス基礎コンクリートの隙間の黒いものがはみ出ている		内製化	2,750
1543	21修1939	220215	09幼稚園	069_大観幼稚園	01修繕業務	14ガラス	園舎2階すみれ組・テラス扉 テラス側の扉がレールから外れてガラスが割れました	6.8mmワイヤー入り型ガラス(W970×H960)	中村ガラス店	39,600
1544	21修1941	220215	09幼稚園	069_大観幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎1階ばら組さくら組・テラス扉の戸車の動作不良		内製化	22,220
1545	21修1943	220218	08中学校コミセン	047_魚住コミュニティ・センター	01修繕業務	12外構	駐車場・車除けボールが劣化しています		内製化	2,750
1546	21修1945	220216	09幼稚園	085_魚住幼稚園	01修繕業務	19空調関連	園舎全部屋のエアコンが動きません		内製化	2,750
1547	21修1951	220217	13市民センター	002_魚住市民センター	01修繕業務	19空調関連	本館1階事務室・室内機フィルター フィルター清掃		内製化	2,750
1548	21修1953	220217	09幼稚園	084_江井島幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎1階ばんだ組・クレセント錠 テラス側扉のクレセント錠が折れました		内製化	2,750

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
1549	21修1957	220218	10保育所	052,松が丘保育所	01修繕業務	17給水関連	2歳児室・こども用手洗い水栓 水栓がガタつきます		内製化	2,750
1550	21修1969	220225	01小学校	116,二見小学校	01修繕業務	19空調関連	1階コンピュータ室・2階図書室・エアコンが動かさない	ダイキン(RZYP280ACE)、フロンガス(R-410A)	株式会社船岡冷機	125,400
1551	21修1974	220224	03中学校	128,江井島中学校	01修繕業務	04建具	校舎4階スクールカウンセラー室・教室のドアの鍵が開かない		内製化	11,110
1552	21修1975	220224	03中学校	123,野々池中学校	01修繕業務	18排水関連	金工室と校舎の間・マンホールから水が溢れています		阪神連合清掃株式会社	41,000
1553	21修1980	220225	09幼稚園	069,大観幼稚園	01修繕業務	04建具	大保育室テラス扉・クレセント錠が折れました		内製化	2,750
1554	21修1982	220225	12北庁舎(旧保健センター)	051,北庁舎	01修繕業務	18排水関連	4階男子トイレ・洗面器が詰まっています		内製化	2,750
1555	21修0006	220319	10保育所	060,江井島保育所	01修繕業務	21給食	調理室・小荷物専用昇降機 減速機からの油漏れ		株式会社パークリフテックサトウ	253,000
1556	21修0731	220328	13市民センター	001,大久保市民センター	01修繕業務	05便所	各階トイレ・壁タイルの浮き		株式会社岩本工務店	286,000
1557	21修1000	220325	03中学校	130,魚住東中学校	01修繕業務	07放送関連	放送室・放送機器 音量が大きくなりません	TOAデスク型放送設備1元両軸30局480W	電化ショップしなのや	2,242,350
1558	21修1025	220304	03中学校	125,大久保中学校	01修繕業務	17給水関連	ポンプ室・高架水槽減水警報 高架水槽の減水警報が発報して水が出なくなりました		有限会社兵庫設備サービス	311,300
1559	21修1215	220226	10保育所	062,土山保育所	01修繕業務	03床	2階教材室の床がふわふわしています		株式会社にしけん	850,850
1560	21修1236	211206	01小学校	105,大久保小学校	01修繕業務	19空調関連	職員室東側のエアコンの室外機の音が大きくなっている	三菱重工(FDCXSP1403HG)、インバーター基板(PCA505A195DA)	株式会社船岡冷機	101,200
1561	21修1247	220104	01小学校	107,高丘東小学校	01修繕業務	06電気関連	受電設備・分電盤 電灯回路、北校舎送りブレーカーの絶縁不良(回路特定)		内製化	2,750
1562	21修1248	220104	01小学校	108,高丘西小学校	01修繕業務	06電気関連	受電設備・分電盤 電灯回路、体育館送りと南校舎送りの絶縁不良(回路特定)		内製化	2,750
1563	21修1249	211227	01小学校	109,山手小学校	01修繕業務	06電気関連	受電設備・分電盤 電灯回路、北校舎棟送りの絶縁不良(回路特定)		内製化	2,750
1564	21修1250	211227	01小学校	105,大久保小学校	01修繕業務	06電気関連	受電設備・分電盤 電灯回路、プール送りML-1の絶縁不良(回路特定)		内製化	2,750
1565	21修1251	220105	01小学校	102,藤江小学校	01修繕業務	06電気関連	受電設備・分電盤 電灯回路、北校舎棟1～4階の絶縁不良(回路特定)		内製化	2,750
1566	21修1252	211228	01小学校	098,林小学校	01修繕業務	06電気関連	受電設備・分電盤 電灯回路、北校舎棟の絶縁不良(回路特定)		内製化	2,750
1567	21修1317	220119	09幼稚園	084,江井島幼稚園	01修繕業務	03床	園舎1階・3歳児室ひよこ組 保育室の床が傷んでいます		株式会社ケンソウ	543,400
1568	21修1354	220329	09幼稚園	068,人丸幼稚園	01修繕業務	23その他	園庭・飼育小屋を撤去してほしい		株式会社信和建設	473,000
1569	21修1379	220119	09幼稚園	084,江井島幼稚園	01修繕業務	03床	園舎1階・4歳児室うさぎ組(21修1317関連) 保育室の床が傷んでいます		株式会社ケンソウ	543,400
1570	21修1380	220119	09幼稚園	084,江井島幼稚園	01修繕業務	03床	園舎1階・3歳児室ばんだ組(21修1317関連) 保育室の床が傷んでいます		株式会社ケンソウ	543,400
1571	21修1384	220331	08中学校コミセン	039,衣川コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	コミセン1階・女子トイレ 洋式便器が1基しかなくて困っています	床置床排水大便器(CS140#NW1)、手洗付隅付タンク(S670BU#NW1)、普通便座(TC300#NW1)	有限会社明伸堀田建設	645,590
1572	21修1421	220312	08中学校コミセン	043,大久保北コミュニティ・センター	01修繕業務	06電気関連	体育館1階・廊下、図書室 照明の点滅と不点灯	パナソニック 埋込型LEDベースライト(XLX440VENP LE9)、埋込型LED非常用ライト(XLG441VGNJ LE9)	ホッタ電機	89,276
1573	21修1437	220318	08中学校コミセン	041,望海コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	体育館1階・女子トイレ 洋式便器が1基しかなくて困っています	床置床排水大便器(CS140#NW1)、手洗付隅付タンク(S670BU#NW1)、普通便座(TC300#NW1)	有限会社明伸堀田建設	612,150
1574	21修1438	220310	08中学校コミセン	040,野々池コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	体育館1階・女子トイレ 洋式便器が1基しかなくて困っています	床置床排水大便器ビューアレストQR(CS232BM#NW1)、手洗付竜結タンクビューアレストQR(SH233BA#NW1)、普通便座(TC301#NW1)	有限会社明伸堀田建設	1,138,060
1575	21修1439	220303	08中学校コミセン	046,江井島コミュニティ・センター	01修繕業務	05便所	体育館1階・女子トイレ 洋式便器が1基しかなくて困っています	床置床排水大便器ビューアレストQR(CS140BM#NW1)、手洗付隅付タンク(S670BU#NW1)、普通便座(TC300#NW1)	有限会社明伸堀田建設	1,078,880
1576	21修1543	220308	10保育所	056,鳥羽保育所	01修繕業務	19空調関連	調理室・エアコン 内部洗浄	ダイキン 天井カセット形4馬力	株式会社船岡冷機	51,700
1577	21修1549	220311	17あさぎり福祉センター	142,あさぎり福祉センター	01修繕業務	13樹木	外構・植栽 枯れ木の取り替え		魚住造園土木株式会社	37,180
1578	21修1556	220316	01小学校	099,鳥羽小学校	01修繕業務	15プール関連	プール・小プールサイド床 ノンスリップシートの劣化		株式会社にしけん	302,720
1579	21修1562	220307	03中学校	131,二見中学校	01修繕業務	12外構	外構・北側フェンス フェンスの腐食	JFEネットフェンス(VAB-5型 H2000 色ライトグリーン 被覆金網 網目φ3.2×56mm目)	株式会社信和建設	1,100,000
1580	21修1569	220304	10保育所	053,明南保育所	01修繕業務	06電気関連	1階ホール・コンセントから火花が出た		内製化	8,910
1581	21修1597	220331	09幼稚園	072,鳥羽幼稚園	01修繕業務	03床	西館1階絵本の部屋・床(21修1577関連) 半割の保育室の床が著しく老朽化でケガ発生		株式会社ケンソウ	418,000
1582	21修1598	220331	09幼稚園	072,鳥羽幼稚園	01修繕業務	03床	西館1階3歳児室(預かりの部屋)・床(21修1597関連) 保育室の床が著しく老朽化でケガ発生(春休み)		株式会社ケンソウ	404,800
1583	21修1618	220316	01小学校	099,鳥羽小学校	01修繕業務	10遊具	遊具・総合遊具 吊り橋チェーンに錆が多数発生	吊り橋手すりチェーン(SUS6mm)	吉田体機工業株式会社	198,000
1584	21修1631	220309	01小学校	095,中崎小学校	01修繕業務	23その他	南校舎1階・保健室 洗濯機及び洗濯機用給排水、電源の整備	日立 全自動洗濯機 8kgタイプ(BWV/80GW)	電化ショップしなのや	242,880
1585	21修1633	220304	01小学校	100,和坂小学校	01修繕業務	23その他	校舎1階・保健室 洗濯機及び洗濯機用給排水、電源の整備	日立 全自動洗濯機 8kgタイプ(BWV/80GW)	電化ショップしなのや	191,950
1586	21修1634	220303	01小学校	102,藤江小学校	01修繕業務	23その他	北校舎1階・保健室 洗濯機及び洗濯機用排水、電源の整備	日立 全自動洗濯機 8kgタイプ(BWV/80GW)	電化ショップしなのや	227,150
1587	21修1635	220318	01小学校	104,貴崎小学校	01修繕業務	23その他	南館1階・保健室 洗濯機及び洗濯機用給排水、電源の整備	日立 全自動洗濯機 8kgタイプ(BWV/80GW)	電化ショップしなのや	213,400
1588	21修1636	220307	01小学校	107,高丘東小学校	01修繕業務	23その他	本館1階・保健室 洗濯機及び洗濯機用給排水、電源の整備	日立 全自動洗濯機 8kgタイプ(BWV/80GW)	電化ショップしなのや	245,850
1589	21修1638	220318	01小学校	111,江井島小学校	01修繕業務	23その他	本館1階・保健室 洗濯機及び洗濯機用給排水、電源の整備	日立 全自動洗濯機 8kgタイプ(BWV/80GW)	電化ショップしなのや	211,750
1590	21修1639	220302	03中学校	123,野々池中学校	01修繕業務	23その他	本館1階・保健室 洗濯機及び洗濯機用給排水、電源の整備	日立 全自動洗濯機 8kgタイプ(BWV/80GW)	電化ショップしなのや	196,350
1591	21修1683	220329	03中学校	122,衣川中学校	01修繕業務	05便所	北校舎・男子便所 小便器ハイタンクの水道使用量増加		株式会社川島設備	418,000
1592	21修1709	220228	10保育所	053,明南保育所	01修繕業務	03床	3歳児室・床のフローリングに隙間がある		株式会社ケンソウ	445,280
1593	21修1752	220318	02小学校給食	113,清水小学校	01修繕業務	21給食	給食下処理室・ガス給湯器 エラー「61」で運転が止まってしまいます	ノーリツガス業務用給湯器(GQ-2420WZD-F-2)	株式会社ユーサーブ	230,147
1594	21修1755	220307	03中学校	131,二見中学校	01修繕業務	12外構	外構・北側フェンス(21修1562関連・西側半分) フェンスの腐食	JFEネットフェンス(VAB-5型 H2000 色ライトグリーン 被覆金網 網目φ3.2×56mm目)	株式会社信和建設	1,104,400
1595	21修1768	220309	01小学校	105,大久保小学校	01修繕業務	05便所	特支対応・本館1階男女トイレ 和式便器の洋式化(男女各1基)	JOTO床置床排水大便器(CS597BMS+SH596BAR)	株式会社川島設備	660,000

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
1596	21修1770	220329	01小学校	118_二見西小学校	01修繕業務	05便所	特支対応・西校舎1階・身障者用女子トイレ 車椅子児童利用への改造	TOTO 樹脂紙ね上げ手摺(T112HK7R#NW1)、普通便座(TC291#NW1)、幼児用便座(TC60#NW1)、安泰シャワーベンチCPE-N	有限会社明伸堀田建設	849,200
1597	21修1776	220311	01小学校	111_江井島小学校	01修繕業務	19空調関連	特支対応・北館1階・なかよし学習ルーム(なかよし5含む) 空調機(EHP)の老朽化(更新)	ダイキン スカイエア 天井吊形標準タイプ4馬力(SZRH112BJ)	株式会社安福住設	1,529,000
1598	21修1777	220325	01小学校	110_谷八木小学校	01修繕業務	19空調関連	特支対応・南校舎1階・自閉情緒1 室内機(EHP)1台の教室内移設(背割り対応)	天井吊り形(5.6Kw)	株式会社福岡冷機	231,550
1599	21修1779	220302	03中学校	123_野々池中学校	01修繕業務	19空調関連	特支対応・南校舎1階・教材室 空調機(EHP)の新設	ダイキン スカイエア エコジアス 天井吊形標準タイプ3馬力(SZRH80BIV)	株式会社安福住設	1,320,000
1600	21修1780	220312	01小学校	092_松が丘小学校	01修繕業務	19空調関連	特支対応・東館1階・教材室・ふれあい広場 空調機(EHP)の新設	ダイキン スカイエア エコジアス 天井吊形標準タイプ3馬力(SZRH80BIV)	株式会社安福住設	1,419,000
1601	21修1781	220304	01小学校	118_二見西小学校	01修繕業務	23その他	特支対応・ピロティへ体育館間 スロープ(木製・金属製)、溝蓋の整備		有限会社明伸堀田建設	903,100
1602	21修1796	220329	01小学校	115_錦浦小学校	01修繕業務	23その他	特支対応・本館2階・5年2組 特別支援学級(自閉・情緒)への改修		田中工務店	396,220
1603	21修1798	220331	01小学校	106_大久保南小学校	01修繕業務	23その他	特支対応・南校舎2階・1年1組 特別支援学級(自閉情緒)への改修		有限会社明伸堀田建設	606,100
1604	21修1799	220322	01小学校	112_魚住小学校	01修繕業務	23その他	特支対応・東校舎1階・教材室 特別支援学級(自閉情緒)への改修	リリーコントロールカーテン(W6600×H1950)	有限会社社樹井建築事務所	622,380
1605	21修1800	220315	01小学校	117_二見北小学校	01修繕業務	23その他	特支対応・北校舎2階・活動室1・2 特別支援学級(知的)への改修	リリーコントロールカーテン(W5600×H2300)、TOSOカーテンレール1.82mm、カープレール	有限会社社樹井建築事務所	420,684
1606	21修1801	220325	01小学校	118_二見西小学校	01修繕業務	23その他	特支対応・南校舎1階・たんぽぽ組 特別支援学級(肢体)への改修(間仕切り)	カーテン・リリーコントロール LC22018 ネットタイプ(W7600×H2520)、ホワイトボード(キクスター付)GLW-36W(板面W1800×H900両面ホーロー)	有限会社明伸堀田建設	386,760
1607	21修1802	220317	01小学校	111_江井島小学校	01修繕業務	23その他	特支対応・北館1階・なかよし学習ルーム 特別支援学級(自閉情緒)への改修		田中工務店	1,135,610
1608	21修1803	220315	01小学校	111_江井島小学校	01修繕業務	06電気関連	特支対応・北館1階・なかよし学習ルーム 特別支援学級(自閉情緒)への改修(電気関係)	パナソニック LEDベースライト(XLX460DENP LE9)、LED黒板灯(XLX460BSNT LE9)、直付施工用アダプタ(NNFK41009)	ホッタ電機	274,670
1609	21修1804	220315	01小学校	111_江井島小学校	01修繕業務	06電気関連	特支対応・北館1階・なかよし5 照明器具のLED化	パナソニック LEDベースライト(XLX460DENP LE9)	ホッタ電機	84,480
1610	21修1808	220311	01小学校	103_花園小学校	01修繕業務	23その他	特支対応・北校舎西2階・はな組 特別支援学級(知的)への改修		有限会社明伸堀田建設	619,300
1611	21修1809	220331	03中学校	125_大久保中学校	01修繕業務	23その他	特支対応・2号棟1階・わかぐさ2組 特別支援学級(自情)への改修(背割り)		有限会社明伸堀田建設	785,400
1612	21修1810	220329	03中学校	123_野々池中学校	01修繕業務	23その他	特支対応・南校舎1階・すずらん教室 校内適応教室から特別支援教室への改修		田中工務店	561,000
1613	21修1811	220309	03中学校	123_野々池中学校	01修繕業務	23その他	特支対応・南校舎1階・教材室 教材室から校内適応教室への改修		田中工務店	684,612
1614	21修1832	220321	10保育所	053_明南保育所	01修繕業務	17給水関連	別館1階5歳児室前・廊下手洗い (21修0496関連) 手洗い場の塗装が剥げており、床に水漏れします		株式会社社川島設備	423,500
1615	21修1852	220318	05養護学校	132_明石養護学校	01修繕業務	19空調関連	1階保健室普通教室・ガス空調 エラーE57で動かずない	アイシン製 室外機ビル用クイックマルチ16馬力エグゼアⅢ(AWVGPA450G1ZD)、室内機天吊吊形 11.2kW (AXHP112MA)	中部管業株式会社	4,180,000
1616	21修1861	220322	05養護学校	132_明石養護学校	01修繕業務	06電気関連	特支対応・校舎1階小学部1組、小学部2組・電灯コンセント回路 (21修1856関連) 小学部1組と小学部2組の電灯コンセント回路の分離		有限会社中村電設興業	121,000
1617	21修1876	220317	09幼稚園	088_錦浦幼稚園	01修繕業務	23その他	増級対応・園舎2階・教材室、絵本の部屋 つくしの部屋への用途変更に伴う天井、壁、棚の整備		田中工務店	644,490
1618	21修1877	220301	07小学校コメンセン	061_大久保小学校区コミュニティセンター	01修繕業務	04建具	体育館・外側扉 本日出勤したら体育館外側扉が開いていた(WAFM受付)		内製化	5,500
1619	21修1879	220319	10保育所	059_八木保育所	01修繕業務	01天井	2階5歳児室・天井に5cm程度の穴が開いています		株式会社信和建設	19,800
1620	21修1888	220318	09幼稚園	065_明石幼稚園	01修繕業務	03床	1階廊下・床シート 長尺シート継ぎ目の汚れ		株式会社信和建設	29,700
1621	21修1899	220310	03中学校	125_大久保中学校	01修繕業務	22備品	2号棟2階2-8・黒板が浮いておりガタつきます	貼替用ホーローグリーン黒板(W4970×H1148×T6、W3970×H1145×T6、W3560×H1155×T6)	株式会社アルト	284,900
1622	21修1901	220325	09幼稚園	073_和坂幼稚園	01修繕業務	03床	あすかりの部屋ほか、床の一部が欠けています		内製化	11,110
1623	21修1907	220305	09幼稚園	076_花園幼稚園	01修繕業務	23その他	大保育室前テラスのタイルが剥がれています		株式会社にしけん	121,000
1624	21修1921	220308	10保育所	061_中尾保育所	01修繕業務	02内壁	調理室・壁タイル 調理室の壁タイルが落ちてきました		株式会社にしけん	154,000
1625	21修1924	220303	02小学校給食	092_松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・洗濯機が脱水時に異音がる	パナソニック 5.0kg全自動洗濯機(NA-F50B15)	ホッタ電機	63,910
1626	21修1926	220314	09幼稚園	076_花園幼稚園	01修繕業務	23その他	園舎内保育室・出入口部の段差 出入口扉と廊下に段差があるため、スロープが必要です(8箇所)		有限会社社樹井建築事務所	248,820
1627	21修1927	220311	09幼稚園	076_花園幼稚園	01修繕業務	03床	大保育室・床の各所に剥がれがあって危ない状況です		内製化	20,350
1628	21修1929	220308	09幼稚園	075_藤江幼稚園	01修繕業務	19空調関連	増級対応・園長室、保健室 3歳児室への用途変更に伴うエアコンの更新	ダイキンルームエアコンEシリーズ3.6kW(S336YTES-W)	株式会社福岡冷機	242,000
1629	21修1930	220228	09幼稚園	075_藤江幼稚園	01修繕業務	04建具	増級対応・園長室、保健室 3歳児室への用途変更に伴う建具の補修		有限会社社樹井建築事務所	112,200
1630	21修1931	220308	09幼稚園	072_鳥羽幼稚園	01修繕業務	23その他	増級対応・西館1階・PTA室 3歳児室への用途変更に伴う間仕切り壁、建具等の整備		株式会社にしけん	715,000
1631	21修1935	220308	10保育所	056_鳥羽保育所	01修繕業務	17給水関連	テラス・水道水栓 水栓がグラついています		内製化	2,750
1632	21修1936	220308	10保育所	056_鳥羽保育所	01修繕業務	21給食	給食室・シンク水栓がグラついています		内製化	6,600
1633	21修1940	220322	01小学校	095_中崎小学校	01修繕業務	23その他	児童玄関・床が隆起してタイルが割れています		株式会社岩本工務店	117,700
1634	21修1946	220322	12北庁舎(旧保健センター)	051_北庁舎	01修繕業務	06電気関連	勤労福祉会館2階・分電盤 コンセントの増設	パナソニック分電盤(40A ELB6+2 BQR8462)、パナソニック漏電ブレーカ(3P40A BJW3403)	ホッタ電機	240,086
1635	21修1950	220228	09幼稚園	075_藤江幼稚園	01修繕業務	17給水関連	園舎1階・トイレ前手洗い水栓 手洗い水栓をレバーハンドルにしてほしい		内製化	11,220
1636	21修1954	220326	03中学校	125_大久保中学校	01修繕業務	19空調関連	プレハブ別館1-1-6・エアコン 室外機の異常エラーがでます		株式会社福岡冷機	105,600
1637	21修1955	220228	13市民センター	001_大久保市民センター	01修繕業務	03床	正面玄関・床グレーチング 正面玄関の内外の床にあるグレーチングが浮き上がっている		株式会社にしけん	13,200
1638	21修1956	220311	09幼稚園	074_沢池幼稚園	01修繕業務	16消防関連	職員室・非常放送 園庭への放送ができません		電化ショップしなのや	33,000
1639	21修1960	220303	01小学校	103_花園小学校	01修繕業務	19空調関連	職員室・エアコンがすぐに止まります	ダイキンEcoZEAS天井吊り形 3馬力(SZRH80BJT)	株式会社福岡冷機	640,948
1640	21修1967	220304	09幼稚園	068_人丸幼稚園	01修繕業務	23その他	園庭砂場・日除けネット 砂場の日除けネットがボロボロです		内製化	33,990
1641	21修1971	220318	12北庁舎(旧保健センター)	051_北庁舎	01修繕業務	23その他	庁舎4階・生活福祉課 ブラインドの操作紐が切れそうです	ニチベイ ブラインド(ユニコンモアアー35mm V-1238)リネンページ W1720×H1670)	リフォームアローザ	24,530
1642	21修1972	220315	10保育所	059_八木保育所	01修繕業務	10遊具	園庭・こどもハウス 木の劣化		田中工務店	99,000

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

No	修繕番号	実施日	施設分類	対象施設	業務の種類	修繕の種類	摘要(内容)	摘要2(メーカー・型式等)	実施業者	金額(税込)
1643	21修1977	220225	09幼稚園	083,谷八木幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎2階あずかりの部屋・テラス扉テラスの扉が動きません		内製化	26,070
1644	21修1978	220225	01小学校	108,高丘西小学校	01修繕業務	23その他	体育館・時計が止まっています		内製化	2,750
1645	21修1979	220316	01小学校	099,鳥羽小学校	01修繕業務	15ブール関連	ブール・大ブールサイドの床面シート(21修1556関連) ハンスリップシートの劣化		株式会社にしけん	280,280
1646	21修1981	220225	09幼稚園	069,大観幼稚園	01修繕業務	04建具	大保育室・テラス扉の開閉に支障がある		内製化	13,970
1647	21修1983	220309	02小学校給食	111,江井島小学校	01修繕業務	21給食	給食室・衣類乾燥機の音が大きい	日立 衣類乾燥機(2012年製)DE-N45FX 部品<前枠・熱交換ファン組・丸ベルト・Vベルト・モーター>	ホッタ電機	42,328
1648	21修1986	220330	02小学校給食	091,明石小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃研ぎをお願いしたいです		内製化	43,120
1649	21修1989	220228	09幼稚園	072,鳥羽幼稚園	01修繕業務	22備品	西館1階・PTA室黒板(21修1931関連) チョーク受けの断面		内製化	2,750
1650	21修1990	220324	12北庁舎(旧保健センター)	051,北庁舎	01修繕業務	22備品	2階・会議テーブル サイドキャビネットの修理	キャビネット3段(JS-046SC-B3 ブラック)	株式会社アルト	132,440
1651	21修1992	220329	01小学校	095,中崎小学校	01修繕業務	03床	南校舎1階・保健室(21修1991関連) 水損箇所の復旧	タイルカーペット(GA-4040 7500×9000)	リフォームアローザ	196,075
1652	21修1999	220329	01小学校	092,松が丘小学校	01修繕業務	06電気関連	西館1階・ホール ブックススポット設置に伴う電源が必要です		有限会社中村電設興業	81,400
1653	21修2000	220302	10保育所	055,王子保育所	01修繕業務	23その他	3歳児室・インターホンが鳴らない		内製化	2,750
1654	21修2004	220322	01小学校	107,高丘東小学校	01修繕業務	14ガラス	キュービクル・盤前面ガラス 前面ガラス窓(1箇所)に破損があります	3mm透明ガラス(加工 W600×H200mm 特殊ガラス押えゴム再使用)	中村ガラス店	11,000
1655	21修2005	220303	02小学校給食	113,清水小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・水栓レバーハンドル 回転釜の水栓レバーハンドルが折れました		内製化	2,750
1656	21修2006	220324	09幼稚園	066,松が丘幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎・サッシの不具合が複数あります		内製化	43,010
1657	21修2007	220303	10保育所	055,王子保育所	01修繕業務	17給水関連	調理室・水栓から水漏れします		内製化	4,180
1658	21修2008	220322	12北庁舎(旧保健センター)	051,北庁舎	01修繕業務	22備品	勤労福祉会館2階・会議室・モニターの修理	TCL製32型モニター(32S5200A)	ホッタ電機	47,080
1659	21修2011	220302	10保育所	054,明南保育所分園	01修繕業務	04建具	玄関扉が閉まりきらないことがある		内製化	2,750
1660	21修2013	220305	09幼稚園	068,人丸幼稚園	01修繕業務	05便所	園舎2階西トイレ・漏水 床と便器の間から水漏れ		株式会社川島設備	25,300
1661	21修2014	220304	02小学校給食	103,花園小学校	01修繕業務	21給食	給食室・洗濯機が回らない	パナソニック 5.0kg全自動洗濯機(NA-F50B15)	ホッタ電機	63,910
1662	21修2015	220302	09幼稚園	085,魚住幼稚園	01修繕業務	04建具	園舎1階ばなな組・クレセント錠 テラス扉のクレセント錠が合っていません		内製化	5,500
1663	21修2017	220226	01小学校	117,二見北小学校	01修繕業務	20機械警備	機械警備・児童クラブ用機械警備の増設に伴う契約料金の変更		セコム株式会社	3,141
1664	21修2020	220316	02小学校給食	117,二見北小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃が刃こぼれています		内製化	170,940
1665	21修2021	220330	13市民センター	001,大久保市民センター	01修繕業務	04建具	庁舎1階北側・窓に網戸を移設してほしい		内製化	15,950
1666	21修2022	220307	02小学校給食	100,和坂小学校	01修繕業務	21給食	給食調理室・シンク水栓から水が出ない		内製化	2,750
1667	21修2024	220311	09幼稚園	082,山手幼稚園	01修繕業務	11渡り廊下	中庭渡り廊下・筋交い 渡り廊下の筋交いが外れています		株式会社岩本工務店	36,300
1668	21修2027	220307	09幼稚園	072,鳥羽幼稚園	01修繕業務	04建具	木造園舎・園長室・大保育室 扉の建付けが悪いので急ぎで見て下さい		内製化	2,750
1669	21修2030	220307	09幼稚園	075,藤江幼稚園	01修繕業務	06電気関連	増級対応・園長室・保育室への転用に伴う不要電気配線の撤去		内製化	5,500
1670	21修2031	220315	09幼稚園	072,鳥羽幼稚園	01修繕業務	22備品	増級対応・PTA室・絵本の部屋 PTA室の木製テレビ台の老朽化		有限会社樹井建築事務所	46,200
1671	21修2032	220307	01小学校	100,和坂小学校	01修繕業務	17給水関連	受水槽付近・漏水 樹木の伐根している際に水道管に引っ掛けて漏水しています		内製化	2,750
1672	21修2035	220309	09幼稚園	069,大観幼稚園	01修繕業務	05便所	鉄筋園舎1階トイレ・床の排水口が詰まっており流れません		内製化	2,750
1673	21修2036	220318	10保育所	056,鳥羽保育所	01修繕業務	21給食	給食室・床に穴が開いています		内製化	5,500
1674	21修2037	220322	12北庁舎(旧保健センター)	051,北庁舎	01修繕業務	06電気関連	勤労福祉会館2階会議室・弱電配線 放送用配線の修理		ホッタ電機	62,150
1675	21修2041	220331	02小学校給食	118,二見西小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スパテラの研磨をお願いします		内製化	2,750
1676	21修2044	220315	09幼稚園	071,林幼稚園	01修繕業務	23その他	大保育室前・テラスの段鼻部が劣化してタイルの剥がれ等があります		株式会社岩本工務店	29,700
1677	21修2046	220310	02小学校給食	092,松が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食下処理室・シンクの排水が流れません		内製化	2,750
1678	21修2050	220323	09幼稚園	090,二見西幼稚園	01修繕業務	12外構	玄関の鍵が閉まりにくい	鍵(MIWAU9 LA50-4)	株式会社岩本工務店	34,100
1679	21修2051	220318	02小学校給食	114,錦が丘小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーのベルト(上側)が欲しい		内製化	40,260
1680	21修2052	220312	10保育所	055,王子保育所	01修繕業務	23その他	3歳児室・カーテンレールのネジが浮いています	ニューデラックレール(4m物)	リフォームアローザ	23,800
1681	21修2054	220310	01小学校	095,中崎小学校	01修繕業務	05便所	北校舎1階・男子和式トイレ 汚物の排水が詰まり気味です		内製化	2,750
1682	21修2055	220328	02小学校給食	109,山手小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃研ぎをお願いします		内製化	18,590
1683	21修2060	220325	02小学校給食	111,江井島小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサーの刃研ぎをお願いします		内製化	2,750
1684	21修2066	220324	01小学校	102,藤江小学校	01修繕業務	03床	保健室・床にシミができました		株式会社岩本工務店	35,200
1685	21修2068	220315	03中学校	127,高丘中学校	01修繕業務	18排水関連	中校舎・南側汚水系統 汚水排水管が詰まっているようです		阪神連合清掃株式会社	24,500
1686	21修2072	220322	02小学校給食	099,鳥羽小学校	01修繕業務	21給食	給食洗浄室・ガス給湯器から異音が出ます(1台)	ガス給湯器(GQ-5011WZ-F-2)、ファンモーターSET φ56(DMBF025 00B46NA)	株式会社ソボサカ	42,460
1687	21修2080	220317	10保育所	053,明南保育所	01修繕業務	04建具	5歳児室・テラス窓 クレセント錠の持ち手が折れた		内製化	2,750
1688	21修2082	220328	02小学校給食	109,山手小学校	01修繕業務	21給食	給食室・スライサー 押えと送りのコンベアベルトを交換したいので、1セット購入してほしい		内製化	40,260
1689	21修2083	220318	09幼稚園	090,二見西幼稚園	01修繕業務	04建具	トイレ・こども用個室扉の鍵が外れそうです		内製化	2,750

【市有施設包括管理】月間業務実施報告書(修繕)4月度(2021年4月～2022年3月)

[illegible]

令和3年度(2021)本庁舎修繕一覧表

工事 番号	修繕件名	請負金額	税込金額	請負者名
1	明石市役所放送設備設備	9,000	9,900	テイクワン・ケイ電子
2	令和3年度組織改正等に伴うLAN電源設備変更修繕	374,000	411,400	富士通ネットワークソリューション ス(株)神戸営業所
3	駐車場泡消火設備配管支持金物取替修繕	22,000	24,200	有限会社イマジア
4	窓口棟2階高年福祉自立式間仕切り撤去修繕	75,000	82,500	(株)白井工務店
5	本庁舎8階南側照明不点修繕	25,000	27,500	有限会社中村電設興業 工業
6	窓口棟雨漏修繕	70,000	77,000	有限会社タケダ防水技
7	窓口棟南会議室2階会議室新営修繕	450,000	495,000	(株)白井工務店
8	駐車場監視室出入口扉鍵取替修繕	55,000	60,500	有限会社イマジア
9	ブラインド取替修繕 ユニコンモア-50mm	24,900	27,390	リフォーム アローザ
10	議会棟1階こども育成室照明器具修繕	57,000	62,700	有限会社中村電設興業 工業
11	案内看板等修正作業(窓口棟)	27,000	29,700	成光社看板店
12	本庁舎8階会議室照明修繕	382,000	420,200	有限会社中村電設興業 工業
13	高齢者総合支援室電話設備変更修繕	146,000	160,600	都築電気株式会社
14	南会議室棟障害者作業所照明器具取替修繕	45,400	49,940	新興電機工業株式会社
15	庁舎立体駐車場2Fポストコーン取替修繕	240,000	264,000	株式会社山明建設
16	令和3年度組織改正等に伴う電話設備変更修繕	871,000	958,100	都築電気株式会社
17	食器保管庫 扉パッキン修繕	28,250	31,075	株式会社マルゼン
18	分庁舎5階マイナンバーカード担当 ブラインド取替修	39,100	43,010	リフォーム アローザ
19	機械室ガス焚冷温水機抽気ポンプ修繕	272,000	299,200	川重冷熱工業(株)西日本
20	高齢者総合支援室LAN設備変更修繕	690,000	759,000	富士通ネットワークソリューション ス(株)神戸営業所
21	ガス湯沸器強化ガスホース交換修繕	8,000	8,800	イワタニ近畿
22	806会議室仮設電話設置及び議会棟1階電話機増設 修繕	300,000	330,000	都築電気(株)大阪支店
23	分庁舎3～5階EV前照明器具取替修繕	268,000	294,800	(有)中村電設興業
24	明石市役所 駐車場1階 泡消火設備配管修繕	110,000	121,000	(有)兵庫設備サービス
25	窓口棟2階感知器取替修繕	170,000	187,000	ニッタン
26	Pタイル修繕 電話交換室	13,000	14,300	リフォームアローザ
27	庁舎立体駐車場2Fポストコーン取替修繕	60,000	66,000	(株)山明建設
28	市民課OA室空調設備取替修繕	390,000	329,010	(有)中村電設興業
29	本庁舎2階ロビー監視カメラ取替修繕	860,000	946,000	(有)中村電設興業

30	本庁舎1階南機械室勝手口照明脱落修繕	12,000	13,200	(有)中村電設興業
31	分庁舎建具他修繕	172,800	190,080	株白井工務店
32	西庁舎エレベータリニアブレーキ取替修繕	4,200,000	4,620,000	日本オーチス・エレベータ(株)神戸支店
33	事務棟4, 6階VAV用コントローラ取替修繕	230,000	253,000	アズビル(株)ビルシステムカンパニー関西支社
34	明石市役所分庁舎埋設配管立上り修繕	85,000	93,500	(有)山村建設工事
35	103会議室スライディングウォール修繕	183,000	201,300	明石土建工業(株)
36	議会棟3階副議長室外部シーリング	152,900	168,190	株白井工務店
37	事務棟1階自販機前点検口取付修繕	37,000	40,700	株白井工務店
38	公用車自転車置場シャッター修繕	24,200	26,620	文化シャッターサービス(株)関西サービス支店
39	分庁舎北駐車場グレーチング修繕	44,000	48,400	株山明建設
40	本庁舎塔屋屋上防水シート修繕	225,000	247,500	有限会社タケダ防水技
41	明石市役所駐車場1階照明器具LED修繕	45,000	49,500	和泉電気工業(株)
42	窓口棟2階監視カメラ増設修繕	413,000	454,300	(有)中村電設興業
43	本庁舎等自動ドア修繕	1,660,000	1,826,000	ナブコドア(株)神戸支店
44	ガス警報器取替修繕(事務棟3F北、南、議会棟3F)	36,000	39,600	株朝比奈興産
45	食堂ガス栓取替修繕	34,950	38,445	株朝比奈興産
46	庁舎物置取替修繕	524,000	576,400	株白井工務店
47	窓口南会議室棟照明器具取替修繕	92,700	101,970	しなのや電機(株)
48	明石市役所本庁舎屋上補給水配管増設修繕	84,000	92,400	(有)兵庫設備サービス
49	明石市役所本庁舎消火配管修繕	215,000	236,500	(有)兵庫設備サービス
50	明石市役所本庁舎屋上消火テスト弁取替修繕	44,000	48,400	(有)兵庫設備サービス
51	西庁舎1階男子トイレ小便器自動フラッシュバルブ取替修繕	75,000	82,500	(株)川嶋設備
52	本庁舎3階アンメーター取替アンメーター取替修繕	33,700	37,070	しなのや電機(株)
53	明石市役所本庁舎消火ポンプ逆止弁取替修繕	44,000	48,400	(有)兵庫設備サービス
54	南会議室等1階男子トイレ詰まり修繕	45,450	49,995	(有)平野興業
55	議会棟前中庭駐車場区画線他修繕	408,000	448,800	株山明建設
56	議会棟1階PHSアンテナ増移設修繕	379,000	416,900	都築電気(株)大阪支店
57	西庁舎東横断歩道改修修繕	182,000	200,200	株山明建設
58	事務棟屋上北側防水シート修繕	1,460,000	1,606,000	(有)タケダ防水技研
59	第1駐車場監視カメラモニター取替修繕	365,000	401,500	(有)中村電設興業
60	明石市役所本庁舎消火配管改修修繕	126,000	138,600	(有)兵庫設備サービス
61	明石市役所分庁舎5階男子便所大便器排水漏水修繕	28,000	30,800	(有)兵庫設備サービス
62	明石市役所本庁舎4階男子便所小便器取替修繕	714,000	785,400	(有)兵庫設備サービス
63	食堂アクリルパーテーション修繕	226,900	249,590	株白井工務店
64	第1駐車場入口監視カメラ取替修繕	189,000	207,900	(有)中村電設興業

65	事務棟4, 5階VAV用コントローラ取替修繕	230,000	253,000	アズビル(株)ビルシステム カンパニー関西支社
66	西庁舎吸収式冷温水器他修繕	3,800,000	4,180,000	(株)日立ビルシステム関 西支社
67	窓口棟電気室空調機取替修繕	1,000,000	1,100,000	スズキ建設工業(株)
68	本庁舎7階男子便所天井修繕	72,000	79,200	(有)竹澤工務店
69	本庁舎2階南側女子便所便器取替修繕	450,000	495,000	(株)河内設備工業
70	明石市役所渡り廊下土間タイル修繕	250,000	275,000	(有)竹澤工務店
71	南会議室棟1階折戸修繕	10,000	11,000	(株)白井工務店
72	事務棟3階市長室給湯器元栓取替修繕	30,000	33,000	(株)朝比奈興産
73	令和3年度 議会棟LAN電源設備修繕	125,000	137,500	富士通japan(株)兵庫支
74	事務棟1階正面玄関沓摺修繕	73,200	80,520	(株)白井工務店
75	明石市役所本庁舎屋上消火配管漏水修繕	139,000	152,900	(有)兵庫設備サービス
76	明石市役所本庁舎消火配管ルート変更修繕	2,317,000	2,548,700	(有)兵庫設備サービス
77	明石市役所渡り廊下手摺及び軒天等修繕	679,000	746,900	(有)竹澤工務店
78	駐車場機器修理作業(入口カーゲート)	172,000	189,200	日信電子サービス
79	コンベクションオープン排水ポンプ他取替修繕	61,050	67,155	(株)マルゼン
80	食堂センサー取替修繕	17,000	18,700	(株)マルゼン
81	空調機A—3修繕	270,000	297,000	(株)イトーヨーギョー
82	議会棟1F多目的トイレベビーチェア取付修繕	130,000	143,000	(株)河内設備工業
83	空調機A—5修繕	270,000	297,000	(株)イトーヨーギョー
84	窓口南会議室棟1階照明器具取替修繕	272,000	299,200	(有)中村電設興業
85	女子便所洗浄便座温水タンク漏水修繕	34,000	37,400	(株)川島設備
86	議会棟ファン(B-5)修繕工事	102,000	112,200	(株)イトーヨーギョー
87	コンベクションオープンリモコン基盤取替修繕	44,200	48,620	(株)マルゼン
88	ブラインド取替修繕 806B会議室	23,390	25,729	リフォームアローザ
89	議会棟1階男子便所詰まり修繕	18,000	19,800	(有)平野興業
90	明石市役所分庁舎西側隣地境界CB壁修繕	377,000	414,700	(株)池内工務店
91	明石市役所本庁舎8階男子便所小便器排水漏水修繕	39,000	42,900	(有)平野興業
92	事務棟2階ロビーチェア、テーブル張替修繕	16,650	18,315	リフォームアローザ
93	南会議室棟外壁修繕	830,000	913,000	明石土建(株)
94	西庁舎ネットフェンス支柱取替修繕	64,900	71,390	(有)イマジア
95	明石市役所本庁舎5階男子便所小便器取替修繕	714,000	785,400	(有)兵庫設備サービス
96	路面下空洞調査	629,644	692,608	(株)山明建設
97	議会棟4階機械室DC24V電源取替修繕	130,000	143,000	アズビル(株)ビルシステム カンパニー関西支社
98	分庁舎4階男子小便器取替修繕	750,000	825,000	(株)川島設備
99	分庁舎2階入口外部軒下照明修繕	256,000	281,600	(有)中村電設興業
100	西庁舎4階給湯器取替修繕	34,550	38,005	(株)朝比奈興産

101	分庁舎4階会議室サッシ戸車取替修繕	36,000	39,600	株白井工務店
102	事務棟7階更衣室点検口取付修繕	28,750	31,625	スズキ建設工業(株)
103	空調機A-7修繕	270,000	297,000	株イトーヨーギョー
104	議会棟1階男子トイレ詰まり修繕(2ヶ所)	42,000	46,200	有平野興業
105	会議室1階男子トイレカメラ調査	45,450	49,995	有平野興業
106	西庁舎2階電話設備変更修繕	97,000	106,700	都築電気(株)大阪支店
107	中庭駐車場試掘調査工事	202,508	222,758	株山明建設
108	市民相談室点検口取付修繕	37,000	40,700	株白井工務店
109	渡り廊下2階玄関前土間修繕	742,000	816,200	有竹澤工務店

2021年度 作業(業務依頼・その他等)/修繕

実施日	区分	場所	症状内容	原因/処置内容
2021/4/12	その他	屋外こどもセンター塀	こどもセンターの塀が低く、目につきにくいため、自動車の側面下部をぶつける。	こどもセンター塀の上部および側壁にトラテープを張り付け、目立つようにした。
2021/4/26	その他	屋外 公用車駐車場入口	一般車侵入防止用車止めが、風で飛ばさる。	車止めが、あかし保健所の敷地外に転んでいかないよう鎖をつけた。
2021/4/30	その他	屋外 防疫車駐車場	防疫車が増加し、駐車位置の変更が必要となった。	駐車位置を示すラインマーカーを地面に取り付けた。
2021/5/7	電気設備	1階 多目的ホール	電灯コンセント(照明器具含む)消し忘れ。	人感センサーライトを取り付けた。
2021/5/10	電気設備	1階 多目的ホール	人感センサーライト1台では暗い。	人感センサーライトをもう一台取り付けた。
2021/5/10	警備	1階 東通用口 屋外	機械警備機器が朝日に照らされて、警戒状態を確認しにくい。	機械警備機器に日除けを取り付けた。
2021/6/2	電気設備	2階 ロビー	2階ロビーに机を置いて事務仕事をするようになったが照明が暗い。	天井照明が間接照明になっているのを、直接机を照らすよう、器具の位置を変更した。
2021/6/18	空調設備	6階 空調機械室	冷温水発生器1次ポンプの圧力計が、正常に表示しない。	その他/新しい圧力計に交換した。(2台) *
2021/6/22	空調設備	6階 空調機械室	冷温水1次ポンプの圧力計が、正常に表示しない。	劣化・寿命/新しい圧力計に交換した。 *
2021/7/12	空調設備	6階 冷却塔(CT-1)	ファンのベルトが摩耗。	その他/ファンのベルトを新品に交換した。 *
2021/8/23	空調設備	屋上	冷却塔(CT-2)のファンベルトが劣化し、異音が発生している。	その他/新しいファンベルトに交換した。 *
2021/9/28	建築内部	東および西非常階段	換気のために開けている窓が、風にあおられて開き過ぎる。	窓が必要以上に開かないよう、金具とひもを取り付けた。(西階段2カ所)
2021/9/30	建築内部	東および西非常階段	換気のために開けている窓が、風にあおられて開き過ぎる。	窓が必要以上に開かないよう、金具とひもを取り付けた。(東階段3カ所)

2021年度 作業(業務依頼・その他等)/修繕

実施日	区分	場所	症状内容	原因/処置内容	
2021/9/21	電気設備	1階 管理事務室	照明制御システムのメモリーバックアップ電池の交換時期が経過。	その他/新しいバックアップ電池に交換した。	*
2021/9/28	電気設備	1階 多目的ホール	水銀灯 球切れ5個、寿命が近いもの10個、ハロゲン電球 球切れ5個。	球切れ/自走式高所作業車で、管球交換を行った。	*
2021/10/13	建築内部	1階 エントランス	おむつ交換台横のパーテーションにぐらつきがある。	パーテーションをおむつ交換台に固定した。	
2021/10/19	建築内部	3階 事務室 所長室	棚が地震で倒れる危険がある。	棚の上部に転倒防止を取り付けた。(8個)	
2021/10/21	建築内部	3階 女子便所	ペーパータオル用ゴミ箱の足ふみペダルが破損。	2本のネジとボルトでペダルを固定する方法に改良した。	
2021/10/9	昇降機設備		ワクチン搬入時、2号機の扉が閉まらない。	扉を連結するローラーが外れていた。/外れたローラーをはめ直して調整した。	*
2021/10/14	空調設備	5階 機械室	中性能フィルターの交換時期となる。	その他/新品の中性能フィルターに交換した。	*
2021/11/4	建築外部	1階 多目的ホール	外壁ひび割れ部より、多目的ホール倉庫内壁に雨水がしみ出す。	外壁のひび割れ部にシリコンを塗布した。	
2021/11/19	電気設備	1階 管理事務室	弱電設備 その他	天井上の壁の穴に、電話線を通した。	
2021/12/9	衛生設備	3階 男子便所	男子便所の便座が破損した。	暖房便座に切り替え、使用しなくなり保管していた便座を取り付けた。	
2021/12/27	建築外部	1階 エントランス	エントランス西側の庇より水滴が落下する。	シートが剥がれている部分をシールした。	
2021/12/9	昇降機設備		1F床とカゴに8mmの段差が発生している。	その他/各エレベーターの各階の段差を調整した。	*
2021/12/14	空調設備	1階 多目的ホール	AHU-2-1の中性能フィルターの交換時期となる。	その他/AHU-2-1の中性能フィルターを新品に交換した。	*

2021年度 作業(業務依頼・その他等)/修繕

実施日	区分	場所	症状内容	原因/処置内容
2022/1/10	建築内部	3階 303会議室	縦軸回転窓が開閉しない。	ハンドルの駆動部を新品に交換した。
2022/1/15	建築内部	3階 事務室	ブラインドが窓に挟まれ折れ曲がった。	新品のブラインドに交換した。
2022/1/20	建築外部	1階 エントランス 西側壁	久から水滴が落下する。	落下する水滴が人に当たらないように樋を取り付けた。
2022/2/2	防災設備	6階 消火用散水栓	消火用散水栓の消火ホースの水漏れおよびメインバルブが劣化し操作が困難な状態。	その他/消火用ホースおよびメインバルブを新品に取替えた。*
2022/3/14	衛生設備	4階 女子便所(洋式)	レバーを下に押し下げても水が流れない。	大便器フラッシュバルブ用押し棒部とピストンバルブ部を新品に交換した。
2022/3/17	空調設備	6階 空調機械室	冷温水機2号機のガス遮断弁が誤動作し、自動停止してしまう。	ガス遮断弁が誤動作する。/ガス遮断弁を新品に交換した。*
2022/3/25	防災設備		使用期限が近づいている消火器がある。	その他/2022年製の新しい消火器に交換した。(4本)*