

## 設計図書等に関する質問回答（令和7年9月24日発注分）

業務名		西八木公民館防火水槽修繕
	質問	工種明細表代 002 号明細表のクラック V カットで止水セメント補修とあり、特記では(2)イにビトグラウト高圧注入とするとなっています。高圧注入の数量と V カット止水セメントの数量を教えてください。又、仕様をわかりやすく説明お願いします。
1	回答	<p>クラックの状況によって補修内容が変わります。クラック補修の内容については、特記仕様書5(2)のとおりです。</p> <p>現在は、防火水槽内の塗膜にクラックが入っている状況です。そのため、一度塗膜を剥がしクラックの状況を確認したうえで、必要に応じた止水剤（ビトグラウト（同等品以上可能））を用いてください。また、数量についてもクラックの状況により変わりますので、その状況に応じた数量を使用してください。</p>
以下、質問はありません。		