

## ②処分場施設点検結果

## 2次最終処分場

|          |    | 4月        |       | 5月   |       | 6月  |       | 7月  |       | 8月  |       | 9月  |       | 10月 |       | 11月 |       | 12月 |       | 1月  |       | 2月  |       | 3月  |       |
|----------|----|-----------|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 項目       |    | 点検日       | 異常の有無 | 点検日  | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 |
| 擁壁等      | 点検 | 1日        | 無     | 公表予定 |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 遮水工      | 点検 | 1日        | 無     |      |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 調整槽(調整池) | 点検 |           |       |      |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 浸出水設備    | 点検 | 1日<br>15日 | 無     |      |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 特記事項     |    |           |       |      |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |

### 3次最終処分場

|             |    | 4月        |       | 5月   |       | 6月  |       | 7月  |       | 8月  |       | 9月  |       | 10月 |       | 11月 |       | 12月 |       | 1月  |       | 2月  |       | 3月  |       |
|-------------|----|-----------|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 項目          |    | 点検日       | 異常の有無 | 点検日  | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 | 点検日 | 異常の有無 |
| 擁壁等         | 点検 | 1日        | 無     | 公表予定 |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 遮水工         | 点検 | 1日        | 無     |      |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 浸出水調整槽(調整池) | 点検 |           |       |      |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 浸出水設備       | 点検 | 1日<br>15日 | 無     |      |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 特記事項        |    |           |       |      |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |