

# ⑧作業環境分析結果（焼却施設）

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 測定箇所   | 焼却炉周辺         |               |
| 測定日    | 6月27日         | 12月26日        |
| 測定時間   | 10時55分～11時55分 | 10時00分～11時09分 |
| 管理区域判定 | 第1管理区域        | 第1管理区域        |
| 測定箇所   | 灰押出し装置周辺      |               |
| 測定日    | 6月27日         | 12月26日        |
| 測定時間   | 12時00分～14時28分 | 11時05分～13時30分 |
| 管理区域判定 | 第1管理区域        | 第1管理区域        |
| 測定箇所   | バグフィルタ周辺      |               |
| 測定日    | 6月27日         | 12月26日        |
| 測定時間   | 9時25分～10時47分  | 8時47分～10時03分  |
| 管理区域判定 | 第1管理区域        | 第1管理区域        |
| 測定箇所   | 飛灰固形化装置周辺     |               |
| 測定日    | 6月26日         | 12月25日        |
| 測定時間   | 13時30分～14時55分 | 13時02分～14時15分 |
| 管理区域判定 | 第1管理区域        | 第1管理区域        |
| 測定箇所   | 灰搬出室周辺        |               |
| 測定日    | 6月26日         | 12月25日        |
| 測定時間   | 8時45分～10時00分  | 8時48分～9時54分   |
| 管理区域判定 | 第1管理区域        | 第1管理区域        |

※ 管理区域の判定について、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に準じて、別紙2の方法により第1管理区域、第2管理区域、第3管理区域に分別している。