

②処分場施設点検結果

2次最終処分場

		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
項目		点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無
擁壁等	点検	1日	無					公表予定																	
遮水工	点検	1日	無	1日	無	1日	無																		
調整槽(調整池)	点検			1日	無																				
浸出水設備	点検	1日 15日	無	1日 15日	無	1日 15日	無																		
特記事項																									

3次最終処分場

		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
項目		点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無
擁壁等	点検	1日	無					公表予定																	
遮水工	点検	1日	無																						
浸出水調整槽(調整池)	点検			1日	無																				
浸出水設備	点検	1日 15日	無	1日 15日	無	1日 15日	無																		
特記事項																									