



▲柱が崩れ、大きく傾いたマンション(太寺大野町)



被害状況

◀天井が崩れ落ちた体育館(藤江小学校)



◀ブロック塀や墓石も倒壊した(鍛冶屋町)




▲外壁が大きく崩れ落ちたマンション(樽屋町)



◀激しい揺れて壊れた民家(南王子町)

▼屋根瓦がすべり落ちた民家(太寺3丁目)





◀床一面に本が散乱した市立図書館閲覧室



◀埋立地では液状化現象も見られた(中崎一丁目)

被害状況



1階車庫部分は押しつぶされた(北王子町)



▲マンションの外部階段も崩壊した(中崎2丁目)



▲白壁にひびが入り、崩落した明石城・異櫓

◀いたる所で地面に亀裂が入った(明石公園)




◀石垣が崩壊し、樹木が倒壊(明石公園)



▲天井が落ち、望遠鏡が転倒した天文科学館展望室

▶市政だより臨時号に見入る市民(市役所)



▼開設した被災者相談センターには多くの市民が訪れた(市役所2階ロビー)



その時

◀鉄道、道路が寸断され、神戸行きの臨時客船が運航された(明石港)

▶自転車が市民の足として活躍した(大蔵本町)



▲市東部でガス供給がストップし、カセットコンロが配付された(市民会館)

▼水、ガスがストップし、銭湯には市民の行列ができた(大蔵天神町)



▼地震直後、市民は食料の確保に奔走した(樽屋町)



◀市内各所で炊き出しが行われた(大蔵中町)



市民は

▶特設公衆電話で知人に連絡をとる市民(市役所2階ロビー)



▲臨時給水場に列をつくる市民(市役所)