

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------|
| 施設コード | 10017500 |
| 施設名称 | シルバー人材センター |
| 施設分類 | その他行政系施設 |
| 建物の延床面積合計 | 467.280㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 302.11㎡ |

■施設概要

高齢者の登録会員に適した臨時的、短期的な仕事を提供しています。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 14人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 6人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|----|
| 入居戸数 | ／室 |
| 空室数 | ／室 |
| 駐車台数 | 0台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|-----------|
| 延べ利用者数 | 138175.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 8.75時間 |
| 年間運営日数（②） | 247日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 24.67% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時55分～17時40分

■収入支出情報

シルバー人材センター運営費補助事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|-------------------|-------|------|------|-------------|-----|
| 156800-0 | 高齢者ワークセンター事務所・作業場 | 1983年 | 38 | -4 | 467.28 | 鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累 計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 156800-0 | 高齢者ワークセンター事務所・作業場 | 75400 | 75400 | 0 | 100 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率(%) (⑥/⑤) |
|---------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 高齢者ワークセンター高圧受電設備低圧化改修修繕業務 | 2,992 | 401 | 13 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|-----------|
| 施設コード | 10018000 |
| 施設名称 | 江井島保育所 |
| 施設分類 | 保育所 |
| 建物の延床面積合計 | 622.100㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 1,458.56㎡ |

■施設概要

保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 27人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 17人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|----|
| 入居戸数 | 室 |
| 空室数 | 室 |
| 駐車台数 | 6台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 67.0人 |
| 運営時間(1日)(①) | 12.00時間 |
| 年間運営日数(②) | 293日 |
| 稼働率(①×②/(24×365)) | 40.14% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

7時～19時

■収入支出情報

公立保育所運営事業、公立保育所整備事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|-------------|-------|------|------|----------|----------|
| 155700-0 | 江井島保育所保育棟 | 1994年 | 47 | 16 | 619.31 | 鉄筋コンクリート |
| 155800-0 | 江井島保育所プロパン庫 | 1994年 | 38 | 7 | 2.79 | 鉄筋コンクリート |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 155700-0 | 江井島保育所保育棟 | 199655 | 136165 | 63490 | 68 |
| 155800-0 | 江井島保育所プロパン庫 | 1797 | 1504 | 293 | 84 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率 (%) (⑥/⑤) |
|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 江井島保育所玄関ホール・2階廊下空調機 | 1,236 | 381 | 31 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|-----------|
| 施設コード | 10018100 |
| 施設名称 | 王子保育所 |
| 施設分類 | 保育所 |
| 建物の延床面積合計 | 362.510㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 1,154.88㎡ |

■施設概要

保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 26人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 16人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|----|
| 入居戸数 | ／室 |
| 空室数 | ／室 |
| 駐車台数 | 0台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 73.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 12.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 293日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 40.14% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

7時～19時

■収入支出情報

公立保育所運営事業、公立保育所整備事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|-----------|-------|------|------|----------|----------|
| 156200-0 | 王子保育所保育所1 | 1971年 | 47 | -7 | 330.38 | 鉄筋コンクリート |
| 156300-0 | 王子保育所保育所2 | 1994年 | 34 | 4 | 32.13 | 鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|-----------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 156200-0 | 王子保育所保育所1 | 17500 | 17500 | 0 | 100 |
| 156300-0 | 王子保育所保育所2 | 10585 | 9527 | 1059 | 90 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率 (%) (⑥/⑤) |
|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 王子保育所便所改修工事 | 12,344 | 7,444 | 60 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|-----------|
| 施設コード | 10018200 |
| 施設名称 | 土山保育所 |
| 施設分類 | 保育所 |
| 建物の延床面積合計 | 425.480㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 1,233.00㎡ |

■施設概要

保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 26人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 17人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|----|
| 入居戸数 | ／室 |
| 空室数 | ／室 |
| 駐車台数 | 6台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 73.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 12.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 293日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 40.14% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

7時～19時

■収入支出情報

公立保育所運営事業、公立保育所整備事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|-------------|-------|------|------|-------------|----------|
| 165500-0 | 土山保育所プロパン倉庫 | 1982年 | 38 | -5 | 6.07 | 鉄筋コンクリート |
| 165600-0 | 土山保育所園舎 | 1969年 | 22 | -33 | 361.56 | 木造 |
| 165700-0 | 土山保育所給食室 | 1982年 | 41 | -2 | 49.05 | 鉄筋コンクリート |
| 165800-0 | 土山保育所渡廊下 | 1982年 | 34 | -9 | 8.80 | 鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累 計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|-------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 165500-0 | 土山保育所プロパン倉庫 | 966 | 966 | 0 | 100 |
| 165600-0 | 土山保育所園舎 | 31620 | 31620 | 0 | 100 |
| 165700-0 | 土山保育所給食室 | 7810 | 7810 | 0 | 100 |
| 165800-0 | 土山保育所渡廊下 | 224 | 224 | 0 | 100 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率(%) (⑥/⑤) |
|-------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 明石市立土山保育所便所ほか改修工事 | 46,474 | 3,114 | 7 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|-----------|
| 施設コード | 10018300 |
| 施設名称 | 鳥羽保育所 |
| 施設分類 | 保育所 |
| 建物の延床面積合計 | 725.320㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 1,587.77㎡ |

■施設概要

保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 41人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 28人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|----|
| 入居戸数 | ／室 |
| 空室数 | ／室 |
| 駐車台数 | 4台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 93.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 12.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 293日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 40.14% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

7時～19時

■収入支出情報

公立保育所運営事業、公立保育所整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|----------|-------|------|------|-------------|----------|
| 155900-0 | 鳥羽保育所保育所 | 1990年 | 47 | 12 | 725.32 | 鉄筋コンクリート |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累 計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|----------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 155900-0 | 鳥羽保育所保育所 | 180324 | 138849 | 41475 | 77 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率(%) (⑥/⑤) |
|-------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 鳥羽保育所外壁ほか改修工事 | 24,840 | 22,356 | 90 |
| 鳥羽保育所玄関ホール空調機 | 541 | 167 | 31 |
| 明石市立鳥羽保育所便所ほか改修工事 | 64,142 | 0 | 0 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|-----------|
| 施設コード | 10018400 |
| 施設名称 | 中尾保育所 |
| 施設分類 | 保育所 |
| 建物の延床面積合計 | 674.500㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 2,130.53㎡ |

■施設概要

保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 33人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 23人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|-----|
| 入居戸数 | 室 |
| 空室数 | 室 |
| 駐車台数 | 14台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 117.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 12.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 293日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 40.14% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

7時～19時

■収入支出情報

公立保育所運営事業、公立保育所整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|----------|-------|------|------|----------|----------|
| 160100-0 | 中尾保育所保育所 | 1976年 | 47 | -2 | 674.50 | 鉄筋コンクリート |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|----------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 160100-0 | 中尾保育所保育所 | 63565 | 63565 | 0 | 100 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率(%) (⑥/⑤) |
|----------------|----------------|--------------------|------------------|
| 中尾保育所 便所ほか改修工事 | 34,376 | 11,516 | 33 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|-----------|
| 施設コード | 10018600 |
| 施設名称 | 松が丘保育所 |
| 施設分類 | 保育所 |
| 建物の延床面積合計 | 700.650㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 7,121.00㎡ |

■施設概要

保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 37人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 27人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|-----|
| 入居戸数 | 室 |
| 空室数 | 室 |
| 駐車台数 | 14台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 117.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 12.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 293日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 40.14% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

7時～19時

■収入支出情報

公立保育所運営事業、公立保育所整備事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|------------|-------|------|------|-------------|----------|
| 157200-0 | 松が丘保育所園舎 | 1973年 | 47 | -4 | 630.45 | 鉄筋コンクリート |
| 179264-0 | 松が丘保育所増築園舎 | 2016年 | 27 | 19 | 70.20 | |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累 計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 157200-0 | 松が丘保育所園舎 | 38200 | 38200 | 0 | 100 |
| 179264-0 | 松が丘保育所増築園舎 | 37584 | 11426 | 26158 | 30 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率(%) (⑥/⑤) |
|--------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 松が丘保育所便所ほか改修工事 | 53,438 | 10,741 | 20 |
| 明石市立松が丘保育所消防避難器具すべり台改修修繕 | 1,430 | 31 | 2 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|-----------|
| 施設コード | 10018700 |
| 施設名称 | 松陰保育所 |
| 施設分類 | 保育所 |
| 建物の延床面積合計 | 780.720㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 1,954.18㎡ |

■施設概要

保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設です。

■備考

| | | | | |
|----------------|----|----------------|----|----|
| A. 複合・併設施設 | なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 33人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 23人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|----|
| 入居戸数 | ／室 |
| 空室数 | ／室 |
| 駐車台数 | 7台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 112.0人 |
| 運営時間(1日)(①) | 12.00時間 |
| 年間運営日数(②) | 293日 |
| 稼働率(①×②/(24×365)) | 40.14% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

7時～19時

■収入支出情報

公立保育所運営事業、公立保育所整備事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|------------|-------|------|------|-------------|------------|
| 164000-0 | 松陰保育所保育所 | 1978年 | 47 | 0 | 632.40 | 鉄筋コンクリート |
| 164100-0 | 松陰保育所プロパン庫 | 1978年 | 34 | -13 | 3.72 | コンクリートブロック |
| 164200-0 | 松陰保育所倉庫 | 1978年 | 34 | -13 | 63.60 | コンクリートブロック |
| 179265-0 | 松陰保育所増築園舎 | 2016年 | 27 | 19 | 81.00 | |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累 計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 164000-0 | 松陰保育所保育所 | 74196 | 74196 | 0 | 100 |
| 164100-0 | 松陰保育所プロパン庫 | 371 | 371 | 0 | 100 |
| 164200-0 | 松陰保育所倉庫 | 1001 | 1001 | 0 | 100 |
| 179265-0 | 松陰保育所増築園舎 | 36936 | 11229 | 25707 | 30 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率(%) (⑥/⑤) |
|---------------|----------------|--------------------|------------------|
| 松陰保育所便所ほか改修工事 | 37,302 | 9,997 | 27 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|----------|
| 施設コード | 10018800 |
| 施設名称 | 明南保育所 |
| 施設分類 | 保育所 |
| 建物の延床面積合計 | 612.730㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 716.36㎡ |

■施設概要

保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 34人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 23人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|----|
| 入居戸数 | 室 |
| 空室数 | 室 |
| 駐車台数 | 3台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 97.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 12.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 293日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 40.14% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

7時～19時

■収入支出情報

公立保育所運営事業、公立保育所整備事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|----------|-------|------|------|----------|----------|
| 155300-0 | 明南保育所保育室 | 1973年 | 47 | -4 | 145.10 | 鉄筋コンクリート |
| 155400-0 | 明南保育所園舎 | 1985年 | 34 | -6 | 407.83 | 鉄骨造 |
| 155500-0 | 明南保育所渡廊下 | 1985年 | 34 | -6 | 52.60 | 鉄骨造 |
| 155600-0 | 明南保育所便所 | 1985年 | 24 | -16 | 7.20 | 軽量鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|----------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 155300-0 | 明南保育所保育室 | 12500 | 12500 | 0 | 100 |
| 155400-0 | 明南保育所園舎 | 54249 | 54249 | 0 | 100 |
| 155500-0 | 明南保育所渡廊下 | 2165 | 2165 | 0 | 100 |
| 155600-0 | 明南保育所便所 | 2046 | 2046 | 0 | 100 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率(%) (⑥/⑤) |
|---------------|----------------|--------------------|------------------|
| 明南保育所屋外便所改修工事 | 15,336 | 8,220 | 54 |
| 明南保育所便所ほか改修工事 | 31,797 | 14,913 | 47 |
| 明南保育所玄関ホール空調機 | 530 | 163 | 31 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|-----------|
| 施設コード | 10018900 |
| 施設名称 | 八木保育所 |
| 施設分類 | 保育所 |
| 建物の延床面積合計 | 675.450㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 1,499.76㎡ |

■施設概要

保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 29人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 19人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|----|
| 入居戸数 | 0室 |
| 空室数 | \室 |
| 駐車台数 | 5台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 91.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 12.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 293日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 40.14% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

7時～19時

■収入支出情報

公立保育所運営事業、公立保育所整備事業
【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|-----------|-------|------|------|----------|------------|
| 165200-0 | 八木保育所保育所1 | 1980年 | 47 | 2 | 668.97 | 鉄筋コンクリート |
| 165300-0 | 八木保育所保育所2 | 1980年 | 38 | -7 | 6.48 | コンクリートブロック |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|-----------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 165200-0 | 八木保育所保育所1 | 82087 | 81266 | 821 | 99 |
| 165300-0 | 八木保育所保育所2 | 721 | 721 | 0 | 100 |


■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率(%) (⑥/⑤) |
|-----------------|----------------|--------------------|------------------|
| 八木保育所便所改修工事 | 25,618 | 13,731 | 54 |
| 八木保育所屋上防水ほか改修工事 | 9,999 | 1,540 | 15 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------|
| 施設コード | 10019200 |
| 施設名称 | 収集事業課事務所 |
| 施設分類 | その他行政系施設 |
| 建物の延床面積合計 | 3,749.730㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 14,868.13㎡ |

■施設概要

一般家庭から出されるごみの収集及び分別の指導・啓発のほか、不法投棄防止の啓発活動、パトロール、小動物の死体収集運搬等の業務を行っています。


■備考

| | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 | なし | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | | |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 52人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 0人 |

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

| | |
|------|-----|
| 入居戸数 | \ 室 |
| 空室数 | \ 室 |
| 駐車台数 | 5台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|--------|
| 延べ利用者数 | 320.0人 |
| 運営時間(1日)(①) | 8.50時間 |
| 年間運営日数(②) | 309日 |
| 稼働率(①×②/(24×365)) | 29.98% |

■施設運営時間備考

8時～16時30分

■収入支出情報

清掃総務一般事務事業
ごみ収集運搬事業
ごみ収集運搬委託事業
ごみ収集車両購入事業
粗大ごみ収集運搬事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|--------|---------------|-------|------|------|----------|----------|
| 3500-0 | 収集事業課事務所事務所1 | 1976年 | 50 | 2 | 723.02 | 鉄筋コンクリート |
| 3600-0 | 収集事業課事務所浄化槽施設 | 1976年 | 38 | -10 | 12.50 | 鉄筋コンクリート |
| 3700-0 | 収集事業課事務所車庫1 | 1990年 | 31 | -4 | 50.00 | 鉄骨造 |
| 3800-0 | 収集事業課事務所車庫2 | 1990年 | 31 | -4 | 63.75 | 鉄骨造 |
| 3900-0 | 収集事業課事務所事務所2 | 1991年 | 38 | 4 | 52.78 | 鉄骨造 |
| 4000-0 | 収集事業課事務所便所 | 1994年 | 15 | -15 | 3.44 | 木造 |
| 4100-0 | 収集事業課事務所事務所3 | 2000年 | 50 | 25 | 1,934.28 | 鉄筋コンクリート |
| 4200-0 | 収集事業課事務所プロパン庫 | 2000年 | 38 | 13 | 4.47 | 鉄筋コンクリート |
| 4300-0 | 収集事業課事務所車庫1 | 1977年 | 31 | -17 | 504.00 | 鉄骨造 |
| 4400-0 | 収集事業課事務所車庫2 | 1977年 | 31 | -17 | 255.00 | 鉄骨造 |
| 4500-0 | 収集事業課事務所倉庫 | 1992年 | 24 | -8 | 66.93 | 軽量鉄骨造 |
| 4600-0 | 収集事業課事務所車庫3 | 1994年 | 31 | 0 | 79.56 | 鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|--------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 3500-0 | 収集事業課事務所事務所1 | 72180 | 69293 | 2887 | 96 |
| 3600-0 | 収集事業課事務所浄化槽施設 | 11930 | 11930 | 0 | 100 |
| 3700-0 | 収集事業課事務所車庫1 | 1963 | 1963 | 0 | 100 |
| 3800-0 | 収集事業課事務所車庫2 | 6770 | 6770 | 0 | 100 |
| 3900-0 | 収集事業課事務所事務所2 | 9028 | 8288 | 740 | 92 |
| 4000-0 | 収集事業課事務所便所 | 1642 | 1642 | 0 | 100 |
| 4100-0 | 収集事業課事務所事務所3 | 350437 | 175219 | 175219 | 50 |
| 4200-0 | 収集事業課事務所プロパン庫 | 698 | 471 | 227 | 68 |
| 4300-0 | 収集事業課事務所車庫1 | 15567 | 15567 | 0 | 100 |
| 4400-0 | 収集事業課事務所車庫2 | 8105 | 8105 | 0 | 100 |
| 4500-0 | 収集事業課事務所倉庫 | 7667 | 7667 | 0 | 100 |
| 4600-0 | 収集事業課事務所車庫3 | 3605 | 3605 | 0 | 100 |


■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率 (%) (⑥/⑤) |
|------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 収集事業課管理棟外壁ほか改修工事 | 39,139 | 4,697 | 12 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|----------------|
| 施設コード | 10019300 |
| 施設名称 | 明石クリーンセンター |
| 施設分類 | ゴミ処理場・クリーンセンター |
| 建物の延床面積合計 | 35,912.560㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 112,328.31㎡ |

■施設概要

健全な市民生活の維持と、安全で効率的なごみ処理を推進する目的として、市内から排出されたごみを適正に処理しています。

■備考

| | | | |
|-------------------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 管理棟、焼却施設、破碎選別施設 | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 75人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 0人 |


■施設内保有スペース

| | | |
|------|---|-----|
| 入居戸数 | \ | 室 |
| 空室数 | \ | 室 |
| 駐車台数 | | 10台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|--------|
| 延べ利用者数 | 324.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 8.50時間 |
| 年間運営日数（②） | 309日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 29.98% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

8時30分～17時

■収入支出情報

廃棄物処理事業
焼却施設運営事業
破碎選別施設運営事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r7kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|---------|----------------------------|-------|------|------|-----------|------------|
| 17600-0 | 明石クリーンセンター焼却場 (旧大久保清掃工場) | 1977年 | 38 | -10 | 8,544.51 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 17700-0 | 明石クリーンセンター廃水処理棟 (旧大久保清掃工場) | 1977年 | 38 | -10 | 325.24 | 鉄筋コンクリート |
| 17800-0 | 明石クリーンセンター車庫 (旧大久保清掃工場) | 1977年 | 31 | -17 | 247.02 | 鉄骨造 |
| 17900-0 | 明石クリーンセンタープロパン庫 (旧大久保清掃工場) | 1977年 | 34 | -14 | 9.34 | コンクリートブロック |
| 18000-0 | 明石クリーンセンター危険物庫 (旧大久保清掃工場) | 1977年 | 34 | -14 | 22.62 | コンクリートブロック |
| 18100-0 | 明石クリーンセンタートラックスケール庫 | 1977年 | 38 | -9 | 24.86 | 鉄筋コンクリート |
| 18200-0 | 明石クリーンセンター事務所 | 1989年 | 50 | 14 | 20.80 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 18300-0 | 明石クリーンセンター機械室 | 1991年 | 31 | -3 | 33.00 | 鉄骨造 |
| 18400-0 | 明石クリーンセンター管理棟 | 1998年 | 50 | 24 | 1,981.20 | 鉄筋コンクリート |
| 18500-0 | 明石クリーンセンター渡り廊下 | 1998年 | 38 | 12 | 68.43 | 鉄骨造 |
| 18600-0 | 明石クリーンセンター焼却施設棟 | 1999年 | 38 | 12 | 16,894.08 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 18700-0 | 明石クリーンセンター破砕選別施設棟 | 1999年 | 31 | 5 | 6,729.91 | 鉄骨造 |
| 18800-0 | 明石クリーンセンター計量棟 | 1999年 | 31 | 5 | 64.80 | 鉄骨造 |
| 18900-0 | 明石クリーンセンター車庫棟 | 1999年 | 31 | 5 | 175.21 | 鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額 (千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|---------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 17600-0 | 明石クリーンセンター焼却場 (旧大久保清掃工場) | 1394620 | 1394620 | 0 | 100 |
| 17700-0 | 明石クリーンセンター廃水処理棟 (旧大久保清掃) | 43660 | 43660 | 0 | 100 |
| 17800-0 | 明石クリーンセンター車庫 (旧大久保清掃工場) | 13180 | 13180 | 0 | 100 |
| 17900-0 | 明石クリーンセンタープロパン庫 (旧大久保清掃) | 930 | 930 | 0 | 100 |
| 18000-0 | 明石クリーンセンター危険物庫 (旧大久保清掃工) | 1240 | 1240 | 0 | 100 |
| 18100-0 | 明石クリーンセンタートラックスケール庫 | 5692 | 5692 | 0 | 100 |
| 18200-0 | 明石クリーンセンター事務所 | 6200 | 4464 | 1736 | 72 |
| 18300-0 | 明石クリーンセンター機械室 | 67600 | 67600 | 0 | 100 |
| 18400-0 | 明石クリーンセンター管理棟 | 512755 | 266633 | 246122 | 52 |
| 18500-0 | 明石クリーンセンター渡り廊下 | 33245 | 23338 | 9907 | 70 |
| 18600-0 | 明石クリーンセンター焼却施設棟 | 5665647 | 3977284 | 1688363 | 70 |
| 18700-0 | 明石クリーンセンター破砕選別施設棟 | 1121790 | 962496 | 159294 | 86 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費 (千円) (⑤) | 減価償却累計額 (千円) (⑥) | 老朽化率 (%) (⑥/⑤) |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 明石クリーンセンター焼却棟屋上防水改修工事 | 34,775 | 6,573 | 19 |
| クリーンセンター渡り廊下屋根保全工事 | 3,348 | 542 | 16 |
| 明石クリーンセンター屋外階段他改修工事 | 9,995 | 1,349 | 13 |
| 明石クリーンセンター管理棟外壁改修ほか工事 | 90,860 | 3,634 | 4 |
| 明石クリーンセンタートイレ棟他改修工事 | 1,210 | 65 | 5 |
| 明石クリーンセンター旧車庫棟改修工事 | 1,210 | 33 | 3 |
| 明石クリーンセンター焼却施設灰クレーン操作室空調設備保全工事 | 1,265 | 97 | 8 |
| 明石クリーンセンター倉庫増設工事 | 1,188 | 50 | 4 |
| 明石クリーンセンター保管庫設置工事 | 1,166 | 49 | 4 |
| 明石クリーンセンター管理棟3F間仕切り壁設置工事 | 1,293 | 0 | 0 |
| 明石クリーンセンター管理棟会議室壁設置工事 | 1,287 | 0 | 0 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|-------------|
| 施設コード | 10019800 |
| 施設名称 | 卸売市場 |
| 施設分類 | 卸売市場、共同販売所 |
| 建物の延床面積合計 | 25,649.760㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 46,862.47㎡ |

■施設概要

生鮮食料品の取引の適正化とその流通の円滑化など、地場の新鮮な魚・野菜等を消費者に供給する流通拠点たる役割を果たしています。


■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 19人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 10人 |

【稼働率(%)】



■施設内保有スペース

| | |
|------|----|
| 入居戸数 | ／室 |
| 空室数 | ／室 |
| 駐車台数 | |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | |
| 運営時間(1日)(①) | 24.00時間 |
| 年間運営日数(②) | 252日 |
| 稼働率(①×②/(24×365)) | 69.04% |

■施設運営時間備考

■収入支出情報

一般管理事務事業
市場施設維持管理事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|------------|-------|------|------|-----------|----------|
| 171400-0 | 卸売市場市場棟 | 1976年 | 38 | -10 | 13,107.61 | 鉄骨造 |
| 171500-0 | 卸売市場管理店舗棟 | 1976年 | 50 | 2 | 1,223.81 | 鉄筋コンクリート |
| 171600-0 | 卸売市場附属店舗A棟 | 1976年 | 50 | 2 | 716.13 | 鉄筋コンクリート |
| 171700-0 | 卸売市場附属店舗B棟 | 1976年 | 50 | 2 | 679.59 | 鉄筋コンクリート |
| 171800-0 | 卸売市場附属店舗C棟 | 1976年 | 50 | 2 | 679.59 | 鉄筋コンクリート |
| 171900-0 | 卸売市場便所棟 | 1976年 | 38 | -10 | 109.30 | 鉄筋コンクリート |
| 172000-0 | 卸売市場受変電室棟 | 1976年 | 38 | -10 | 70.71 | 鉄筋コンクリート |
| 172100-0 | 卸売市場ポンプ室棟 | 1976年 | 38 | -10 | 40.50 | 鉄筋コンクリート |
| 172200-0 | 卸売市場汚水処理施設 | 1976年 | 38 | -10 | 105.21 | 鉄筋コンクリート |
| 172300-0 | 卸売市場機械室1 | 1984年 | 38 | -3 | 155.94 | 鉄筋コンクリート |
| 172400-0 | 卸売市場プロワー室 | 1984年 | 38 | -3 | 33.25 | 鉄筋コンクリート |
| 172500-0 | 卸売市場機械室2 | 1986年 | 24 | -15 | 33.60 | 軽量鉄骨造 |
| 172600-0 | 卸売市場自転車置場 | 1986年 | 24 | -15 | 44.20 | 軽量鉄骨造 |
| 172700-0 | 卸売市場倉庫 | 1988年 | 24 | -13 | 79.20 | 軽量鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額 (千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 171400-0 | 卸売市場市場棟 | 1044078 | 1044078 | 0 | 100 |
| 171500-0 | 卸売市場管理店舗棟 | 160168 | 153761 | 6407 | 96 |
| 171600-0 | 卸売市場附属店舗A棟 | 91785 | 88114 | 3671 | 96 |
| 171700-0 | 卸売市場附属店舗B棟 | 61054 | 58612 | 2442 | 96 |
| 171800-0 | 卸売市場附属店舗C棟 | 61054 | 58612 | 2442 | 96 |
| 171900-0 | 卸売市場便所棟 | 23492 | 23492 | 0 | 100 |
| 172000-0 | 卸売市場受変電室棟 | 5994 | 5994 | 0 | 100 |
| 172100-0 | 卸売市場ポンプ室棟 | 6607 | 6607 | 0 | 100 |
| 172200-0 | 卸売市場汚水処理施設 | 160665 | 160665 | 0 | 100 |
| 172300-0 | 卸売市場機械室1 | 19664 | 19664 | 0 | 100 |
| 172400-0 | 卸売市場プロワー室 | 4794 | 4794 | 0 | 100 |
| 172500-0 | 卸売市場機械室2 | 5300 | 5300 | 0 | 100 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率 (%) (⑥/⑤) |
|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 卸売市場市場棟受電工事 | 339,150 | 100,728 | 30 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------|
| 施設コード | 10020600 |
| 施設名称 | 勤労福祉会館 |
| 施設分類 | 福祉会館 |
| 建物の延床面積合計 | 4,373.000㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 1,998.00㎡ |

■施設概要

勤労市民の福祉の増進、文化の向上及び体育の振興に寄与するために設置された施設です。

■備考

| | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 | なし | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 18人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 13人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|----|
| 入居戸数 | ／室 |
| 空室数 | ／室 |
| 駐車台数 | 8台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|-----------|
| 延べ利用者数 | 112255.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 12.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 309日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 42.33% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

9時～21時
日祝は9時～17時

■収入支出情報

勤労福祉会館管理運営事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|----------|-------|------|------|-------------|----------|
| 153900-0 | 勤労福祉会館会館 | 1982年 | 47 | 5 | 4,373.00 | 鉄筋コンクリート |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累 計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|----------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 153900-0 | 勤労福祉会館会館 | 799440 | 738683 | 60757 | 92 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率(%) (⑥/⑤) |
|--------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 勤労福祉会館受変電、通信、空調工事 | 60,636 | 13,340 | 22 |
| 勤労福祉会館屋上防水ほか改修工事 | 7,852 | 7,066 | 90 |
| 勤労福祉会館 自家発電機改修工事 | 9,720 | 5,861 | 60 |
| 勤労福祉会館非常照明改修工事 | 2,360 | 1,423 | 60 |
| 勤労福祉会館エレベーター更新工事 | 15,876 | 6,557 | 41 |
| 勤労福祉会館地階屋内消火栓ポンプユニット更新工事 | 3,774 | 2,359 | 62 |
| 勤労福祉会館自動火災報知設備更新工事 | 2,985 | 1,120 | 38 |
| 勤労福祉会館外壁タイル等修繕 | 10,758 | 710 | 7 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------------------|
| 施設コード | 10020900 |
| 施設名称 | 中高年齢労働者福祉センター（サンライフ明石） |
| 施設分類 | 老人福祉センター |
| 建物の延床面積合計 | 1,869.090㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 1,644.06㎡ |

■施設概要

市内における中高年齢労働者をはじめとする勤労市民の福祉の増進、文化の向上、体育の振興及び職業能力の育成に寄与するために設置された施設です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 16人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 14人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|-----|
| 入居戸数 | \ 室 |
| 空室数 | \ 室 |
| 駐車台数 | 16台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|----------|
| 延べ利用者数 | 74432.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 12.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 314日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 43.01% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

9時～21時
日祝は9時～17時

■収入支出情報

中高年齢労働者福祉センター管理運営事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|-----------|-------|------|------|-------------|----------|
| 168700-0 | サンライフ明石会館 | 1986年 | 47 | 9 | 1,869.09 | 鉄筋コンクリート |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累 計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|-----------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 168700-0 | サンライフ明石会館 | 363970 | 304279 | 59691 | 84 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率(%) (⑥/⑤) |
|-----------------|----------------|--------------------|------------------|
| サンライフ明石電気設備更新工事 | 2,187 | 733 | 33 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------|
| 施設コード | 10112800 |
| 施設名称 | 大蔵海岸公園 |
| 施設分類 | 倉庫、便所 |
| 建物の延床面積合計 | 985.530㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 22,525.00㎡ |

■施設概要

明石海峡大橋を間近に望む、面積約32ha（埋立地約19ha、海浜約13ha）の緑豊かな海浜レクリエーションゾーンです。公園・緑地、砂浜、磯浜、駐車場などに加え、フットサルやグラウンド・ゴルフが楽しめる多目的広場が整備されています。

■備考

| | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 | | | |
| なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（オストメイト対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | あり | | |

■施設運営情報

| | |
|----------------|----|
| 職員数 | 3人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 3人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|----|
| 入居戸数 | ／室 |
| 空室数 | ／室 |
| 駐車台数 | |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | |
| 運営時間（1日）（①） | 24.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 365日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 100.00% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

■収入支出情報

海岸施設維持管理事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|---------|----------------|-------|------|------|----------|----------|
| 25900-0 | 大蔵海岸公園中央休憩施設 | 1998年 | 38 | 11 | 115.76 | 鉄筋コンクリート |
| 26000-0 | 大蔵海岸公園中央便所 | 1998年 | 38 | 11 | 40.55 | 鉄筋コンクリート |
| 26100-0 | 大蔵海岸公園東休憩施設 | 1998年 | 25 | -1 | 28.06 | 軽量鉄骨造 |
| 26200-0 | 大蔵海岸公園事務所・便所 | 1998年 | 50 | 24 | 443.64 | 鉄筋コンクリート |
| 26300-0 | 大蔵海岸公園西休憩施設(1) | 1998年 | 25 | -2 | 32.34 | 軽量鉄骨造 |
| 26400-0 | 大蔵海岸公園西休憩施設(2) | 1998年 | 25 | -2 | 28.06 | 軽量鉄骨造 |
| 26500-0 | 大蔵海岸公園事務所・売店 | 2000年 | 50 | 26 | 38.00 | 鉄筋コンクリート |
| 26600-0 | 大蔵海岸公園便所 | 2000年 | 38 | 14 | 114.82 | 鉄筋コンクリート |
| 26700-0 | 大蔵海岸公園シャワー室 | 2000年 | 38 | 14 | 101.97 | 鉄筋コンクリート |
| 27400-0 | 大蔵海岸公園事務所（管理棟） | 2012年 | 50 | 37 | 42.33 | 鉄筋コンクリート |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|---------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 25900-0 | 大蔵海岸公園中央休憩施設 | 146260 | 106624 | 39636 | 73 |
| 26000-0 | 大蔵海岸公園中央便所 | 43320 | 31580 | 11740 | 73 |
| 26100-0 | 大蔵海岸公園東休憩施設 | 12800 | 12800 | 0 | 100 |
| 26200-0 | 大蔵海岸公園事務所・便所 | 136740 | 71105 | 65635 | 52 |
| 26300-0 | 大蔵海岸公園西休憩施設(1) | 37480 | 37480 | 0 | 100 |
| 26400-0 | 大蔵海岸公園西休憩施設(2) | 32520 | 32520 | 0 | 100 |
| 26500-0 | 大蔵海岸公園事務所・売店 | 15100 | 7248 | 7852 | 48 |
| 26600-0 | 大蔵海岸公園便所 | 44473 | 28819 | 15654 | 65 |
| 26700-0 | 大蔵海岸公園シャワー室 | 40208 | 26055 | 14153 | 65 |
| 27400-0 | 大蔵海岸公園事務所（管理棟） | 19985 | 5196 | 14789 | 26 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------|
| 施設コード | 10113300 |
| 施設名称 | 大蔵海岸西駐車場 |
| 施設分類 | 駐車場、駐輪場 |
| 建物の延床面積合計 | 67,100㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 12,088.00㎡ |

■施設概要

明石海峡大橋を間近に望む、面積約32ha(埋立地約19ha、海浜約13ha)の緑豊かな海浜レクリエーションゾーンです。公園・緑地、砂浜、磯浜、駐車場などに加え、フットサルやグラウンド・ゴルフが楽しめる多目的広場が整備されています。

■備考

| | | | | |
|----------------|----|----------------|----|--|
| A. 複合・併設施設 | なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし | |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ(車椅子対応) | なし | |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ(車椅子対応) | あり | |
| ・トイレ(ベビーチェア対応) | なし | ・トイレ(オストメイト対応) | なし | |

■施設運営情報

| | |
|----------------|----|
| 職員数 | 1人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 1人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|------|
| 入居戸数 | ／室 |
| 空室数 | ／室 |
| 駐車台数 | 178台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 0.0人 |
| 運営時間(1日)(①) | 24.00時間 |
| 年間運営日数(②) | 365日 |
| 稼働率(①×②/(24×365)) | 100.00% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

■収入支出情報

海岸施設維持管理事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覽

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|----------------|-------|------|------|----------|-------|
| 174300-0 | 大蔵海岸駐車場西管理棟・便所 | 1998年 | 30 | 3 | 67.10 | 軽量鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 174300-0 | 大蔵海岸駐車場西管理棟・便所 | 19030 | 17470 | 1560 | 92 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|-------------|
| 施設コード | 10129700 |
| 施設名称 | 明石海浜公園 |
| 施設分類 | 倉庫、便所 |
| 建物の延床面積合計 | 2,628.370㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 169,800.00㎡ |

■施設概要

市内約480カ所ある公園・緑地のうち、管理棟が設置されている公園です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | あり | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 16人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 11人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|------|
| 入居戸数 | ／室 |
| 空室数 | ／室 |
| 駐車台数 | 570台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|----------|
| 延べ利用者数 | 78093.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 12.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 365日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 50.00% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

9時～21時

■収入支出情報

指定管理者維持管理委託事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|---------------------|-------|------|------|----------|----------|
| 179139-0 | 明石海浜公園屋外便所4 (H27建替) | 2015年 | 38 | 29 | 24.82 | 鉄筋コンクリート |
| 5100-0 | 明石海浜公園事務所 | 1979年 | 38 | -7 | 480.00 | 鉄骨造 |
| 5200-0 | 明石海浜公園ポンプ室 | 1979年 | 38 | -7 | 24.00 | 鉄筋コンクリート |
| 5300-0 | 明石海浜公園詰所 | 1980年 | 38 | -6 | 198.00 | 鉄骨造 |
| 5400-0 | 明石海浜公園プロパン庫 | 1980年 | 38 | -6 | 5.75 | 鉄筋コンクリート |
| 5500-0 | 明石海浜公園事務所1 | 1981年 | 50 | 7 | 253.58 | 鉄筋コンクリート |
| 5600-0 | 明石海浜公園事務所2 | 1981年 | 50 | 7 | 272.11 | 鉄筋コンクリート |
| 5700-0 | 明石海浜公園屋外便所1 | 1981年 | 38 | -5 | 21.17 | 鉄筋コンクリート |
| 5800-0 | 明石海浜公園屋外便所2 | 1981年 | 38 | -5 | 21.17 | 鉄筋コンクリート |
| 5900-0 | 明石海浜公園屋外便所3 | 1981年 | 38 | -5 | 21.17 | 鉄筋コンクリート |
| 6100-0 | 明石海浜公園バックネット裏控室1 | 1981年 | 38 | -5 | 21.00 | 鉄筋コンクリート |
| 6200-0 | 明石海浜公園バックネット裏控室2 | 1981年 | 38 | -5 | 21.00 | 鉄筋コンクリート |
| 6300-0 | 明石海浜公園ダックアウト1 | 1981年 | 38 | -5 | 10.15 | 鉄筋コンクリート |
| 6400-0 | 明石海浜公園ダックアウト2 | 1981年 | 38 | -5 | 10.15 | 鉄筋コンクリート |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額 (千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 179139-0 | 明石海浜公園屋外便所4 (H27建替) | 23004 | 5590 | 17414 | 24 |
| 5100-0 | 明石海浜公園事務所 | 38400 | 38400 | 0 | 100 |
| 5200-0 | 明石海浜公園ポンプ室 | 41600 | 41600 | 0 | 100 |
| 5300-0 | 明石海浜公園詰所 | 36200 | 36200 | 0 | 100 |
| 5400-0 | 明石海浜公園プロパン庫 | 1000 | 1000 | 0 | 100 |
| 5500-0 | 明石海浜公園事務所1 | 37500 | 32250 | 5250 | 86 |
| 5600-0 | 明石海浜公園事務所2 | 37500 | 32250 | 5250 | 86 |
| 5700-0 | 明石海浜公園屋外便所1 | 4000 | 4000 | 0 | 100 |
| 5800-0 | 明石海浜公園屋外便所2 | 4000 | 4000 | 0 | 100 |
| 5900-0 | 明石海浜公園屋外便所3 | 4000 | 4000 | 0 | 100 |
| 6100-0 | 明石海浜公園バックネット裏控室1 | 2100 | 2100 | 0 | 100 |
| 6200-0 | 明石海浜公園バックネット裏控室2 | 2100 | 2100 | 0 | 100 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|-------------|
| 施設コード | 10131900 |
| 施設名称 | 石ヶ谷墓園 |
| 施設分類 | 管理棟 |
| 建物の延床面積合計 | 131.830㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 296,192.85㎡ |

■施設概要

一般墓地・10,299区画と合葬式墓地・1施設を運営する墓園です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|----|
| 職員数 | 6人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 1人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|----|
| 入居戸数 | ／室 |
| 空室数 | ／室 |
| 駐車台数 | 1台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | |
| 運営時間（1日）（①） | 24.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 365日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 100.00% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

■収入支出情報

墓園維持管理事業

【事務事業点検シート】
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|--------------------|-------|------|------|----------|----------|
| 179179-0 | 石ヶ谷墓園 合葬式墓地 (倉庫) | 2017年 | 38 | 31 | 112.03 | 鉄筋コンクリート |
| 179180-0 | 石ヶ谷墓園 合葬式墓地 (電気設備) | 2017年 | 15 | 8 | 0.00 | |
| 179181-0 | 石ヶ谷墓園 合葬式墓地 (機械設備) | 2017年 | 15 | 8 | 0.00 | |
| 20600-0 | 石ヶ谷墓園倉庫 | 1973年 | 24 | -28 | 19.80 | 軽量鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額 (千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|--------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 179179-0 | 石ヶ谷墓園 合葬式墓地 (倉庫) | 82228 | 15541 | 66687 | 19 |
| 179180-0 | 石ヶ谷墓園 合葬式墓地 (電気設備) | 2742 | 1286 | 1456 | 47 |
| 179181-0 | 石ヶ谷墓園 合葬式墓地 (機械設備) | 543 | 255 | 288 | 47 |
| 20600-0 | 石ヶ谷墓園倉庫 | 300 | 300 | 0 | 100 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------|
| 施設コード | 10132500 |
| 施設名称 | 魚住北公園 |
| 施設分類 | 倉庫、便所 |
| 建物の延床面積合計 | 77.820㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 10,183.92㎡ |

■施設概要

市内約480カ所ある公園・緑地のうち、管理棟が設置されている公園です。

■備考

| | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 | なし | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレの有無 | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | | |

■施設運営情報

| | |
|----------------|----|
| 職員数 | 5人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 5人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|----|
| 入居戸数 | ／室 |
| 空室数 | ／室 |
| 駐車台数 | 8台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|----------|
| 延べ利用者数 | 17487.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 9.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 365日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 37.50% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

9月～3月は9時～17時
4月～8月は9時～18時

■収入支出情報

指定管理者維持管理委託事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|--------|------------|-------|------|------|----------|-----|
| 7600-0 | 魚住北公園公園管理棟 | 1985年 | 38 | -2 | 57.60 | 鉄骨造 |
| 7700-0 | 魚住北公園公園倉庫 | 1985年 | 31 | -9 | 13.50 | 鉄骨造 |
| 7800-0 | 魚住北公園シャワー室 | 1993年 | 15 | -16 | 6.72 | 木造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|--------|------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 7600-0 | 魚住北公園公園管理棟 | 9691 | 9691 | 0 | 100 |
| 7700-0 | 魚住北公園公園倉庫 | 1409 | 1409 | 0 | 100 |
| 7800-0 | 魚住北公園シャワー室 | 5947 | 5947 | 0 | 100 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|-----------|
| 施設コード | 10137500 |
| 施設名称 | 金ヶ崎公園 |
| 施設分類 | 管理棟 |
| 建物の延床面積合計 | 217.500㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 4,103.25㎡ |

■施設概要

市内約480カ所ある公園・緑地のうち、管理棟が設置されている公園です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | あり |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | | |

■施設運営情報

| | |
|----------------|--|
| 職員数 | |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | |


■施設内保有スペース

| | | |
|------|--|-----|
| 入居戸数 | | 室 |
| 空室数 | | 室 |
| 駐車台数 | | 37台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|----------|
| 延べ利用者数 | 40000.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 24.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 365日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 100.00% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

| |
|--|
| |
|--|

■収入支出情報

| |
|---|
| 公園維持管理事業 |
| 【事務事業点検シート】 |
| https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html |

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|---------|-----------|-------|------|------|----------|----------|
| 27900-0 | 金ヶ崎公園管理棟 | 2000年 | 50 | 26 | 127.50 | 鉄筋コンクリート |
| 28000-0 | 金ヶ崎公園備蓄倉庫 | 2000年 | 38 | 14 | 90.00 | 鉄筋コンクリート |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|---------|-----------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 27900-0 | 金ヶ崎公園管理棟 | 41800 | 20064 | 21736 | 48 |
| 28000-0 | 金ヶ崎公園備蓄倉庫 | 14580 | 9448 | 5132 | 65 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------|
| 施設コード | 10161700 |
| 施設名称 | 望海浜公園 |
| 施設分類 | 倉庫、便所 |
| 建物の延床面積合計 | 490.380㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 21,552.95㎡ |

■施設概要

市内約480カ所の公園・緑地の施設安全点検及び施設修繕等の現場拠点として設置されています。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | | |

■施設運営情報

| | |
|----------------|-----|
| 職員数 | 14人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 0人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|----|
| 入居戸数 | ／室 |
| 空室数 | ／室 |
| 駐車台数 | |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | |
| 運営時間（1日）（①） | 24.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 365日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 100.00% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

| |
|--|
| |
|--|

■収入支出情報

| |
|---|
| 公園維持管理事業 |
| 【事務事業点検シート】 |
| https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html |

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|--------------|-------|------|------|----------|----------|
| 160400-0 | 望海浜公園あずまや | 1973年 | 17 | -34 | 14.30 | 木造 |
| 160500-0 | 望海浜公園車庫1 | 1978年 | 25 | -22 | 15.48 | 軽量鉄骨造 |
| 160600-0 | 望海浜公園倉庫1 | 1978年 | 24 | -23 | 6.48 | 軽量鉄骨造 |
| 160700-0 | 望海浜公園車庫2 | 1985年 | 31 | -8 | 72.00 | 鉄骨造 |
| 160800-0 | 望海浜公園倉庫2 | 1990年 | 24 | -11 | 26.74 | 軽量鉄骨造 |
| 160900-0 | 望海浜公園事務所 | 1991年 | 38 | 4 | 199.79 | 鉄骨造 |
| 161000-0 | 望海浜公園倉庫3 | 1993年 | 24 | -7 | 26.70 | 軽量鉄骨造 |
| 161100-0 | 望海浜公園倉庫4 | 1975年 | 24 | -25 | 19.80 | 軽量鉄骨造 |
| 161200-0 | 望海浜公園便所 | 2012年 | 38 | 26 | 23.63 | 鉄筋コンクリート |
| 161300-0 | 望海浜公園事務所 | 1987年 | 30 | -7 | 19.44 | 軽量鉄骨造 |
| 179154-0 | 望海浜公園仮設管理事務所 | 2012年 | 38 | 25 | 66.02 | 鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額 (千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 160400-0 | 望海浜公園あずまや | 700 | 700 | 0 | 100 |
| 160500-0 | 望海浜公園車庫1 | 300 | 300 | 0 | 100 |
| 160600-0 | 望海浜公園倉庫1 | 260 | 260 | 0 | 100 |
| 160700-0 | 望海浜公園車庫2 | 2300 | 2300 | 0 | 100 |
| 160800-0 | 望海浜公園倉庫2 | 1500 | 1500 | 0 | 100 |
| 160900-0 | 望海浜公園事務所 | 46243 | 42451 | 3792 | 92 |
| 161000-0 | 望海浜公園倉庫3 | 2565 | 2565 | 0 | 100 |
| 161100-0 | 望海浜公園倉庫4 | 380 | 380 | 0 | 100 |
| 161200-0 | 望海浜公園便所 | 18375 | 5954 | 12422 | 32 |
| 161300-0 | 望海浜公園事務所 | 1130 | 1130 | 0 | 100 |
| 179154-0 | 望海浜公園仮設管理事務所 | 9419 | 4163 | 5256 | 44 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------|
| 施設コード | 10168100 |
| 施設名称 | 上西二見住宅 |
| 施設分類 | 公営住宅 |
| 建物の延床面積合計 | 2,143.470㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 2,514.61㎡ |

■施設概要

市が国の補助金を受けて建設したものであり、住宅に困窮する低額所得者を対象とした公営住宅です。

■備考

| | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 | | | |
| なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|----|
| 職員数 | 7人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 1人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|-----|
| 入居戸数 | 19室 |
| 空室数 | 13室 |
| 駐車台数 | 0台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 26.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 24.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 365日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 100.00% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

■収入支出情報

市営住宅維持管理事業
市営住宅整備事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|-----------|----------------|-------|------|------|----------|------------|
| 130100-10 | 上西二見住宅住宅1号棟 | 1978年 | 47 | 1 | 982.30 | 鉄筋コンクリート |
| 130200-0 | 上西二見住宅倉庫1号棟1 | 1978年 | 34 | -12 | 25.84 | コンクリートブロック |
| 130300-0 | 上西二見住宅倉庫1号棟2 | 1978年 | 34 | -12 | 25.84 | コンクリートブロック |
| 130400-0 | 上西二見住宅自転車置場1号棟 | 1978年 | 24 | -22 | 20.00 | 軽量鉄骨造 |
| 130500-0 | 上西二見住宅ポンプ室 | 1978年 | 38 | -8 | 22.42 | 鉄筋コンクリート |
| 130600-0 | 上西二見住宅機械室 | 1978年 | 34 | -12 | 6.72 | コンクリートブロック |
| 130700-0 | 上西二見住宅プロパン庫 | 1978年 | 34 | -12 | 6.36 | コンクリートブロック |
| 130800-20 | 上西二見住宅住宅2号棟 | 1979年 | 47 | 2 | 982.30 | 鉄筋コンクリート |
| 130900-0 | 上西二見住宅倉庫2号棟1 | 1979年 | 34 | -11 | 17.23 | コンクリートブロック |
| 131000-0 | 上西二見住宅倉庫2号棟2 | 1979年 | 34 | -11 | 17.23 | コンクリートブロック |
| 131100-0 | 上西二見住宅倉庫2号棟3 | 1979年 | 34 | -11 | 17.23 | コンクリートブロック |
| 131200-0 | 上西二見住宅自転車置場2号棟 | 1979年 | 24 | -21 | 20.00 | 軽量鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額 (千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|-----------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 130100-10 | 上西二見住宅住宅1号棟 | 90937 | 90937 | 0 | 100 |
| 130200-0 | 上西二見住宅倉庫1号棟1 | 1075 | 1074 | 0 | 100 |
| 130300-0 | 上西二見住宅倉庫1号棟2 | 1075 | 1074 | 0 | 100 |
| 130400-0 | 上西二見住宅自転車置場1号棟 | 474 | 474 | 0 | 100 |
| 130500-0 | 上西二見住宅ポンプ室 | 1677 | 1677 | 0 | 100 |
| 130600-0 | 上西二見住宅機械室 | 476 | 476 | 0 | 100 |
| 130700-0 | 上西二見住宅プロパン庫 | 586 | 586 | 0 | 100 |
| 130800-20 | 上西二見住宅住宅2号棟 | 84280 | 83437 | 843 | 99 |
| 130900-0 | 上西二見住宅倉庫2号棟1 | 900 | 900 | 0 | 100 |
| 131000-0 | 上西二見住宅倉庫2号棟2 | 900 | 900 | 0 | 100 |
| 131100-0 | 上西二見住宅倉庫2号棟3 | 900 | 900 | 0 | 100 |
| 131200-0 | 上西二見住宅自転車置場2号棟 | 57 | 57 | 0 | 100 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------|
| 施設コード | 10168200 |
| 施設名称 | 魚住北（災害）住宅 |
| 施設分類 | 公営住宅 |
| 建物の延床面積合計 | 5,694.670㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 4,848.17㎡ |

■施設概要

市が国の補助金を受けて建設したものであり、住宅に困窮する低額所得者を対象とした公営住宅です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|----|
| 職員数 | 7人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 1人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|-----|
| 入居戸数 | 59室 |
| 空室数 | 33室 |
| 駐車台数 | 74台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 74.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 24.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 365日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 100.00% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

■収入支出情報

市営住宅維持管理事業
市営住宅整備事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|-----------|--------------------|-------|------|------|----------|----------|
| 152600-10 | 魚住北住宅（災害公営住宅）住宅 | 1998年 | 47 | 20 | 5,467.87 | 鉄筋コンクリート |
| 152700-0 | 魚住北住宅（災害公営住宅）集会所 | 1998年 | 47 | 20 | 102.00 | 鉄筋コンクリート |
| 152800-0 | 魚住北住宅（災害公営住宅）自転車置場 | 1998年 | 24 | -3 | 124.80 | 軽量鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額 (千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|-----------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 152600-10 | 魚住北住宅（災害公営住宅）住宅 | 1157981 | 687841 | 470140 | 59 |
| 152700-0 | 魚住北住宅（災害公営住宅）集会所 | 35661 | 21183 | 14478 | 59 |
| 152800-0 | 魚住北住宅（災害公営住宅）自転車置場 | 10032 | 10032 | 0 | 100 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|-----------|
| 施設コード | 10168300 |
| 施設名称 | 魚住清水住宅 |
| 施設分類 | 公営住宅 |
| 建物の延床面積合計 | 41,290㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 1,967.43㎡ |

■施設概要

市が国の補助金を受けて建設したものであり、住宅に困窮する低額所得者を対象とした公営住宅です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | なし |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|----|
| 職員数 | 7人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 1人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|----|
| 入居戸数 | 1室 |
| 空室数 | 0室 |
| 駐車台数 | 0台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 2.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 24.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 365日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 100.00% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

■収入支出情報

市営住宅維持管理事業
市営住宅整備事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覽

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|----------|-------|------|------|----------|----|
| 109500-0 | 魚住清水住宅住宅 | 1951年 | 22 | -51 | 41.29 | 木造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|----------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 109500-0 | 魚住清水住宅住宅 | 899 | 899 | 0 | 100 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------|
| 施設コード | 10168400 |
| 施設名称 | 魚住錦が丘住宅 |
| 施設分類 | 公営住宅 |
| 建物の延床面積合計 | 7,173.720㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 10,176.49㎡ |

■施設概要

市が国の補助金を受けて建設したものであり、住宅に困窮する低額所得者を対象とした公営住宅です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|----|
| 職員数 | 7人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 1人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|-----|
| 入居戸数 | 71室 |
| 空室数 | 16室 |
| 駐車台数 | 87台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 135.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 24.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 365日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 100.00% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

■収入支出情報

市営住宅維持管理事業
市営住宅整備事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|-----------|------------------|-------|------|------|----------|----------|
| 151700-10 | 魚住錦が丘住宅住宅1号棟 | 1997年 | 47 | 20 | 3,334.20 | 鉄筋コンクリート |
| 151800-20 | 魚住錦が丘住宅住宅2号棟 | 1997年 | 47 | 20 | 3,498.94 | 鉄筋コンクリート |
| 151900-0 | 魚住錦が丘住宅集会所 | 1997年 | 47 | 20 | 153.10 | 鉄筋コンクリート |
| 152000-0 | 魚住錦が丘住宅自転車置場1号棟1 | 1997年 | 24 | -3 | 42.08 | 軽量鉄骨造 |
| 152100-0 | 魚住錦が丘住宅自転車置場1号棟2 | 1997年 | 24 | -3 | 42.08 | 軽量鉄骨造 |
| 152200-0 | 魚住錦が丘住宅自転車置場2号棟1 | 1997年 | 24 | -3 | 30.08 | 軽量鉄骨造 |
| 152300-0 | 魚住錦が丘住宅自転車置場2号棟2 | 1997年 | 24 | -3 | 30.08 | 軽量鉄骨造 |
| 152400-0 | 魚住錦が丘住宅自転車置場2号棟3 | 1997年 | 24 | -3 | 30.08 | 軽量鉄骨造 |
| 152500-0 | 魚住錦が丘住宅自転車置場集会所 | 1997年 | 24 | -3 | 13.08 | 軽量鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|-----------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 151700-10 | 魚住錦が丘住宅住宅1号棟 | 614960 | 365286 | 249674 | 59 |
| 151800-20 | 魚住錦が丘住宅住宅2号棟 | 649941 | 386065 | 263876 | 59 |
| 151900-0 | 魚住錦が丘住宅集会所 | 35386 | 21019 | 14367 | 59 |
| 152000-0 | 魚住錦が丘住宅自転車置場1号棟1 | 1785 | 1785 | 0 | 100 |
| 152100-0 | 魚住錦が丘住宅自転車置場1号棟2 | 1785 | 1785 | 0 | 100 |
| 152200-0 | 魚住錦が丘住宅自転車置場2号棟1 | 1453 | 1453 | 0 | 100 |
| 152300-0 | 魚住錦が丘住宅自転車置場2号棟2 | 1453 | 1453 | 0 | 100 |
| 152400-0 | 魚住錦が丘住宅自転車置場2号棟3 | 1453 | 1453 | 0 | 100 |
| 152500-0 | 魚住錦が丘住宅自転車置場集会所 | 742 | 742 | 0 | 100 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率 (%) (⑥/⑤) |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 明石市営住宅火災報知器更新工事 (魚住錦が丘住宅分) | 1,991 | 1,742 | 88 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------|
| 施設コード | 10168500 |
| 施設名称 | 魚住南（災害）住宅 |
| 施設分類 | 公営住宅 |
| 建物の延床面積合計 | 2,516.350㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 1,531.70㎡ |

■施設概要

市が国の補助金を受けて建設したものであり、住宅に困窮する低額所得者を対象とした公営住宅です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|----|
| 職員数 | 7人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 1人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|-----|
| 入居戸数 | 23室 |
| 空室数 | 8室 |
| 駐車台数 | 22台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 47.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 24.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 365日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 100.00% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

■収入支出情報

市営住宅維持管理事業
市営住宅整備事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|----------|--------------------|-------|------|------|----------|----------|
| 151500-0 | 魚住南住宅（災害公営住宅）住宅 | 1997年 | 47 | 19 | 2,482.75 | 鉄筋コンクリート |
| 151600-0 | 魚住南住宅（災害公営住宅）自転車置場 | 1997年 | 24 | -4 | 33.60 | 軽量鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|----------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 151500-0 | 魚住南住宅（災害公営住宅）住宅 | 527027 | 324649 | 202378 | 62 |
| 151600-0 | 魚住南住宅（災害公営住宅）自転車置場 | 1505 | 1505 | 0 | 100 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率(%) (⑥/⑤) |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 市営住宅火災報知器更新工事（魚住南住宅分） | 841 | 631 | 75 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------|
| 施設コード | 10168600 |
| 施設名称 | 王子住宅 |
| 施設分類 | 公営住宅 |
| 建物の延床面積合計 | 6,731.170㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 6,233.39㎡ |

■施設概要

市が国の補助金を受けて建設したものであり、住宅に困窮する低額所得者を対象とした公営住宅です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | | |

■施設運営情報

| | |
|----------------|----|
| 職員数 | 7人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 1人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|-----|
| 入居戸数 | 58室 |
| 空室数 | 46室 |
| 駐車台数 | 29台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 96.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 24.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 365日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 100.00% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

■収入支出情報

市営住宅維持管理事業
市営住宅整備事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|-----------|---------------|-------|------|------|----------|------------|
| 104400-0 | 王子住宅住宅1号棟 | 1977年 | 47 | -1 | 254.25 | 鉄筋コンクリート |
| 104500-0 | 王子住宅住宅2号棟 | 1977年 | 47 | -1 | 254.25 | 鉄筋コンクリート |
| 104800-30 | 王子住宅住宅3号棟 | 1977年 | 47 | 0 | 1,841.26 | 鉄筋コンクリート |
| 104900-0 | 王子住宅集会所 | 1977年 | 47 | 0 | 73.38 | 鉄筋コンクリート |
| 105000-0 | 王子住宅ポンプ室3号棟 | 1977年 | 38 | -9 | 17.64 | 鉄筋コンクリート |
| 105100-0 | 王子住宅倉庫3号棟1 | 1977年 | 34 | -13 | 29.07 | コンクリートブロック |
| 105200-0 | 王子住宅倉庫3号棟2 | 1977年 | 34 | -13 | 25.84 | コンクリートブロック |
| 105300-0 | 王子住宅倉庫3号棟3 | 1977年 | 34 | -13 | 22.61 | コンクリートブロック |
| 105400-0 | 王子住宅倉庫3号棟4 | 1977年 | 34 | -13 | 19.38 | コンクリートブロック |
| 105500-0 | 王子住宅自転車置場3号棟1 | 1977年 | 24 | -23 | 20.00 | 軽量鉄骨造 |
| 105600-0 | 王子住宅自転車置場3号棟2 | 1977年 | 24 | -23 | 20.00 | 軽量鉄骨造 |
| 105700-0 | 王子住宅住宅6号棟 | 1978年 | 47 | 0 | 615.18 | 鉄筋コンクリート |
| 105800-0 | 王子住宅倉庫6号棟 | 1978年 | 34 | -13 | 38.76 | コンクリートブロック |
| 105900-0 | 王子住宅自転車置場6号棟 | 1978年 | 24 | -23 | 20.00 | 軽量鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|-----------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 104400-0 | 王子住宅住宅1号棟 | 31300 | 31300 | 0 | 100 |
| 104500-0 | 王子住宅住宅2号棟 | 31300 | 31300 | 0 | 100 |
| 104800-30 | 王子住宅住宅3号棟 | 136620 | 136620 | 0 | 100 |
| 104900-0 | 王子住宅集会所 | 8800 | 8800 | 0 | 100 |
| 105000-0 | 王子住宅ポンプ室3号棟 | 2650 | 2650 | 0 | 100 |
| 105100-0 | 王子住宅倉庫3号棟1 | 820 | 820 | 0 | 100 |
| 105200-0 | 王子住宅倉庫3号棟2 | 950 | 950 | 0 | 100 |
| 105300-0 | 王子住宅倉庫3号棟3 | 1090 | 1090 | 0 | 100 |
| 105400-0 | 王子住宅倉庫3号棟4 | 1230 | 1230 | 0 | 100 |
| 105500-0 | 王子住宅自転車置場3号棟1 | 430 | 430 | 0 | 100 |
| 105600-0 | 王子住宅自転車置場3号棟2 | 430 | 430 | 0 | 100 |
| 105700-0 | 王子住宅住宅6号棟 | 57347 | 57347 | 0 | 100 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

| 工事名 | 工事費(千円) (⑤) | 減価償却累計額(千円) (⑥) | 老朽化率 (%) (⑥/⑤) |
|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 市営住宅火災報知器更新工事 (王子住宅分) | 2,588 | 1,941 | 75 |

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------|
| 施設コード | 10168700 |
| 施設名称 | 大窪住宅 |
| 施設分類 | 公営住宅 |
| 建物の延床面積合計 | 8,918.440㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 12,418.90㎡ |

■施設概要

市が国の補助金を受けて建設したものであり、住宅に困窮する低額所得者を対象とした公営住宅です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | なし | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | なし | ・エレベータ（車椅子対応） | なし |
| ・点字ブロックの有無 | なし | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | | |

■施設運営情報

| | |
|----------------|----|
| 職員数 | 7人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 1人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|------|
| 入居戸数 | 11室 |
| 空室数 | 199室 |
| 駐車台数 | 0台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 14.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 24.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 365日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 100.00% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

■収入支出情報

市営住宅維持管理事業
市営住宅整備事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|-----------|------------------|-------|------|------|----------|----------|
| 110200-10 | 大窪住宅住宅1号棟 | 1968年 | 47 | -10 | 1,072.08 | 鉄筋コンクリート |
| 110300-20 | 大窪住宅住宅2号棟 | 1968年 | 47 | -10 | 945.96 | 鉄筋コンクリート |
| 110400-0 | 大窪住宅ポンプ室 | 1968年 | 38 | -19 | 6.88 | 鉄筋コンクリート |
| 110500-0 | 大窪住宅自転車置場1号棟 | 1974年 | 24 | -26 | 19.98 | 軽量鉄骨造 |
| 110600-30 | 大窪住宅(第2)住宅3号棟 | 1969年 | 47 | -9 | 709.47 | 鉄筋コンクリート |
| 110700-40 | 大窪住宅(第2)住宅4号棟 | 1969年 | 47 | -9 | 1,423.84 | 鉄筋コンクリート |
| 110800-50 | 大窪住宅(第2)住宅5号棟 | 1969年 | 47 | -9 | 630.64 | 鉄筋コンクリート |
| 110900-70 | 大窪住宅(第2)住宅7号棟 | 1969年 | 47 | -9 | 630.64 | 鉄筋コンクリート |
| 111000-0 | 大窪住宅(第2)ポンプ室3号棟 | 1969年 | 38 | -18 | 6.87 | 鉄筋コンクリート |
| 111100-0 | 大窪住宅(第2)ポンプ室6号棟 | 1969年 | 38 | -18 | 9.05 | 鉄筋コンクリート |
| 111200-0 | 大窪住宅(第2)自転車置場7号棟 | 1969年 | 24 | -32 | 13.32 | 軽量鉄骨造 |
| 111300-60 | 大窪住宅(第3)住宅6号棟 | 1970年 | 47 | -8 | 1,423.84 | 鉄筋コンクリート |
| 111400-80 | 大窪住宅(第3)住宅8号棟 | 1970年 | 47 | -8 | 1,261.28 | 鉄筋コンクリート |
| 111500-90 | 大窪住宅(第3)住宅9号棟 | 1970年 | 47 | -8 | 666.68 | 鉄筋コンクリート |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|-----------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 110200-10 | 大窪住宅住宅1号棟 | 35610 | 35610 | 0 | 100 |
| 110300-20 | 大窪住宅住宅2号棟 | 33540 | 33540 | 0 | 100 |
| 110400-0 | 大窪住宅ポンプ室 | 1570 | 1570 | 0 | 100 |
| 110500-0 | 大窪住宅自転車置場1号棟 | 397 | 397 | 0 | 100 |
| 110600-30 | 大窪住宅(第2)住宅3号棟 | 27713 | 27713 | 0 | 100 |
| 110700-40 | 大窪住宅(第2)住宅4号棟 | 49820 | 49820 | 0 | 100 |
| 110800-50 | 大窪住宅(第2)住宅5号棟 | 24624 | 24624 | 0 | 100 |
| 110900-70 | 大窪住宅(第2)住宅7号棟 | 24624 | 24624 | 0 | 100 |
| 111000-0 | 大窪住宅(第2)ポンプ室3号棟 | 1620 | 1620 | 0 | 100 |
| 111100-0 | 大窪住宅(第2)ポンプ室6号棟 | 1930 | 1930 | 0 | 100 |
| 111200-0 | 大窪住宅(第2)自転車置場7号棟 | 314 | 314 | 0 | 100 |
| 111300-60 | 大窪住宅(第3)住宅6号棟 | 51860 | 51860 | 0 | 100 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴

■施設写真



■地図



■施設基本情報

| | |
|-------------|------------|
| 施設コード | 10168800 |
| 施設名称 | 大久保寺の上住宅 |
| 施設分類 | 公営住宅 |
| 建物の延床面積合計 | 2,453.120㎡ |
| 土地の保有敷地面積合計 | 2,184.67㎡ |

■施設概要

市が国の補助金を受けて建設したものであり、住宅に困窮する低額所得者を対象とした公営住宅です。

■備考

| | | | |
|------------------|----|----------------|----|
| A. 複合・併設施設 なし | | | |
| B. バリアフリー情報 | | | |
| ・スロープの有無 | あり | ・手すりの有無 | あり |
| ・エレベータの有無 | あり | ・エレベータ（車椅子対応） | あり |
| ・点字ブロックの有無 | なし | | |
| ・トイレの有無 | あり | ・トイレ（車椅子対応） | なし |
| ・トイレ（ベビーチェア対応） | なし | ・トイレ（オストメイト対応） | なし |

■施設運営情報

| | |
|----------------|----|
| 職員数 | 7人 |
| うち、非常勤、臨時・委託人用 | 1人 |


■施設内保有スペース

| | |
|------|-----|
| 入居戸数 | 28室 |
| 空室数 | 7室 |
| 駐車台数 | 25台 |

■施設基本情報

| | |
|-------------------|---------|
| 延べ利用者数 | 45.0人 |
| 運営時間（1日）（①） | 24.00時間 |
| 年間運営日数（②） | 365日 |
| 稼働率（①×②/（24×365）） | 100.00% |

【稼働率(%)】



■施設運営時間備考

■収入支出情報

市営住宅維持管理事業
市営住宅整備事業

【事務事業点検シート】

https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/jimujigyo/r6kekka.html

■別表：建物一覧

| 棟番号 | 棟名称 | 建築年 | 耐用年数 | 残存年数 | 延床面積 (㎡) | 構造 |
|-----------|-----------------|-------|------|------|-------------|----------|
| 153200-10 | 大久保寺の上住宅共同住宅 | 2004年 | 47 | 26 | 2,364.74 | 鉄筋コンクリート |
| 153300-0 | 大久保寺の上住宅ポンプ室 | 2004年 | 38 | 17 | 4.63 | 鉄筋コンクリート |
| 153400-0 | 大久保寺の上住宅自転車置場 1 | 2004年 | 24 | 3 | 22.47 | 軽量鉄骨造 |
| 153500-0 | 大久保寺の上住宅自転車置場 2 | 2004年 | 24 | 3 | 27.92 | 軽量鉄骨造 |
| 153600-0 | 大久保寺の上住宅自転車置場 3 | 2004年 | 24 | 3 | 33.36 | 軽量鉄骨造 |

■別表：財産情報

| 棟番号 | 棟名称 | 取得価格 (千円) (③) | 減価償却累 計額(千円) (④) | 未償却残高 (千円) (③-④) | 老朽化率 (%) (④/③) |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 153200-10 | 大久保寺の上住宅共同住宅 | 443564 | 204927 | 238637 | 46 |
| 153300-0 | 大久保寺の上住宅ポンプ室 | 977 | 554 | 423 | 57 |
| 153400-0 | 大久保寺の上住宅自転車置場 1 | 994 | 877 | 117 | 88 |
| 153500-0 | 大久保寺の上住宅自転車置場 2 | 1200 | 1058 | 142 | 88 |
| 153600-0 | 大久保寺の上住宅自転車置場 3 | 1406 | 1240 | 166 | 88 |

■別表：大規模修繕・改修工事履歴