



【環境調査結果状況】

令和7年12月の環境調査結果の状況は下表のとおりです。

項目	環境調査結果
ダイオキシン類（大気） (基準値: 0.6pg-TEQ/m ³)	測定地点: 工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口 「対象の作業がないため、測定なし」
ダイオキシン類（土壤） (基準値: 1000pg-TEQ/g)	測定地点: 工事範囲境界4地点（図中●） 「対象の作業がないため、測定なし」
粉じん（大気） (基準値: 1.5mg/m ³)	測定地点: 工事範囲境界4地点（図中●） 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
石綿（大気） (基準値: 10本/L)	測定地点: 工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口、前室出入口 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
騒音 (基準値: 85dB)	測定地点: 工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。
振動 (基準値: 75dB)	測定地点: 工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。



令和7年12月は、旧収集事業課事務所は解体工事が完了しました。旧工場棟では内装解体工事、石綿除去工事、外部養生足場組立工事、ダイオキシン類除染に伴う密閉養生を引き続き進めています。構内道路工事では北迂回路工事が完了し、南迂回路工事を行っています。

【今月の予定】

- ・旧工場棟
- ・南迂回路

内装解体工事
石綿除去工事
外部養生足場組立工事
ダイオキシン類除染工事
構内道路工事



工事期間中は、安全を最優先に工事を進めてまいります。
ご理解とご協力をよろしくお願い申しあげます。

工事に関する情報は、
明石市ホームページで随時更新しています。

明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事



詳しくは
こちらから