




①嵩上げコンクリート
アスファルト防水 撤去状況



②ダイオキシン類除染前
密閉養生 確認状況



③水処理施設 設置状況



④構内道路 工事完了



⑤クリーンルーム
集じん機 設置状況



⑦外部養生足場
テント屋根 設置状況



⑥ 密閉養生状況

【環境調査結果状況】

令和8年1月の環境調査結果の状況は下表のとおりです。

項目	環境調査結果
ダイオキシン類（大気） （基準値：0.6pg-TEQ/m³）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口 「対象の作業がないため、測定なし」
ダイオキシン類（土壌） （基準値：1000pg-TEQ/g）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 「対象の作業がないため、測定なし」
粉じん（大気） （基準値：1.5mg/m³）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●） 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
石綿（大気） （基準値：10本/L）	測定地点：工事範囲境界4地点（図中●）、集じん機排気口、前室出入口 工事中において、すべての地点で基準値を下回っていました。
騒音 （基準値：85dB）	測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。
振動 （基準値：75dB）	測定地点：工事範囲境界1地点（図中●） 工事中において、基準値を下回っていました。



令和8年1月は、旧工場棟のダイオキシン類除染に伴うテント屋根の設置や密閉養生、内装解体工事、石綿除去工事が完了しました。また、構内道路の迂回路工事が完了しましたので、2月から収集事業課への通行ルートが変更となります。お越しの際は、現地の案内看板をご確認のうえ、お進みください。なお、通行ルートの詳細は明石市ホームページをご覧ください。

【今月の予定】

- 旧工場棟
 - ダイオキシン類除染工事
 - 外部養生足場設置工事
 - 前室設置準備工事
- 仮囲い盛替え工事
- 既存ユーティリティ迂回工事

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めてまいります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事に関する情報は、
明石市ホームページで随時更新しています。

明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事



詳しくは
こちらから